SONOTEST

J-07049150-7

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA

INSPECCIÓN DE GRUA SOBRE CAMION COMERCIAL

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B-30.22,PDVSA CAP.14 COV. 3176-2001 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

No. Certificado: **CO-14-09-23-02**

Código Sonotest: **072028002001-2664**

Propietario: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**

Tipo de Equipo: GRUA SOBRE CAMION COMERCIAL

Subtipo: PLUMA ARTICULADA

No. del Equipo: S/N — Serial: 2664

Fabricante: FERRARI — Modelo: IBP 30500XL/4SI

Capacidad Nominal: 13.500 KGS — Año de Fabricación: S/I

Condiciones del Equipo Certificado:

de Líneas: N/A — Cap. del Bloque: N/A — Cap. Trabajo Seguro: 13.500 KGS

Características del Cable de Acero:

Diámetro (mm): N/A — Clasificación: N/A — Factor de Seguridad: N/A

Resist. Ruptura: N/A — Clase/Grado: N/A — Arrollado: N/A

Características del Malacate (Principal):

Marca: N/A — Modelo: N/A — Año: N/A — Serial: N/A — Potencia: N/A

Características de la Estructura o Pluma

Marca: FERRARI — Modelo: P30500XL — Año: S/I — Capacidad Nominal: S/I

Altura: S/I — Longitud: 12,2 MT — Serial: 2664

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-140923-02 de Fecha: 14/09/2023 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELECTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

Observaciones: NO EXCEDER EL LIMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 13.500 KGS.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 14/09/2023 **Culminación:** 14/09/2023

Fecha de Vencimiento: 13/09/2024

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
Firma	Firma	Firma

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7038-B**

Calle Campo Elías Nº. 122A, Apartado Nº. 134, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329/6315272; Fax (0265) 63112513.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

Escaneado con CamScanner


SONOTEST
J-07049150-7

FECHA DEL INFORME:	14 de septiembre de 2023

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
INSPECCIÓN DE GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL PLUMA ARTICULADA

REPORTE N°:	067-140923-02

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)						
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.						
EQUIPO No:	S/N	SERIAL:	2664	CAP. NOMINAL:	13.500	KGS	
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	13.500	KGS	CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):		13.500	KGS	
MODELO:	IBP30500XL/4SI	TIPO:	GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL	SUB-TIPO:	ARTICULADA		
MARCA:	FERRARI	AÑO:	S/I	FABRICANTE:	FERRARI		
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN :	14 de septiembre de 2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :		14 de septiembre de 2023		
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.22 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3176-2001		PROCEDIMIENTO SONOTEST:		IEI-MA-01		



GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL PLUMA ARTICULADA

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **13.500 Kg (13.5 TON).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN ESTOS EQUIPOS.
- LA GRÚA ESTA SOBRE CAMIÓN, **KODIAK** PLACAS: **A25AU0L** MODELO: **8500W**

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: FERRARI SERIAL N°: 2664
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

INSPECTOR CERTIFICADO (IEI)
No. 007
Miguel García
INSPECTOR 7.967.958

NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST, S.A.

Calle Campo Elías 122A, Ciudad Ojeda, Venezuela. Teléfonos: (0265) 6315272, 6628328 Fax: (0265) 6312513. E-mail: sonotest@sonotest.com. Página web: www.sonotest.com
Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
1	Reportes de inspecciones anteriores realizadas	Presenta y está actualizado
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Presenta y está actualizado
3	Reporte de Reparaciones / Modificaciones Efectuadas	Presenta y está actualizado
4	Record de la Prueba de Carga	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	Presenta y está actualizado

OBSERVACIONES

- El equipo tiene certificación anterior.
- La emprea SAMFOR, suministró la documentación requerida.

TABLA DE CARGA		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
6	Estado de la Configuración	Buenas condiciones
7	Condiciones de Legibilidad	Buenas condiciones
8	Ubicación al Operador	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene tabla de carga original del fabricante, y está ubicada a cada lado del equipo.
- La tabla de carga presenta buenas condiciones de legibilidad.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
9	Indicador de Nivel de la Grúa	No presenta
10	Alarma de Retroceso	Buenas condiciones
11	Corneta	Buenas condiciones
12	Franjas / Pines de Seguridad	Buenas condiciones
13	Manómetros	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Los dispositivos de seguridad presentan buenas condiciones.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

CABINA DEL CAMIÓN (Procedimiento IEI-PI-12)		
N° Renglón	Descripción	Condición
14	Estado / Condiciones	Buenas condiciones
15	Acceso, Escaleras, Plataforma	Buenas condiciones
16	Extintor	Buenas condiciones
17	Freno de Parada	Buenas condiciones
18	Switches Eléctricos	Buenas condiciones
19	Luces Externas e Internas	Buenas condiciones
20	Vidrios y Puertas	Buenas condiciones
21	Retrovisores	Buenas condiciones
22	Embrague	Buenas condiciones
23	Freno / Pedal	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La cabina del camión, presenta buenas condiciones.
- El equipo está fijo sobre camión: **KODIAK** Codigo #: **8500W** Placas: **A25AU0L** Color: **Blanco**
- La cabina del camión, presenta buenas condiciones. Serial: **8ZCT7C4C98V364489** Año: **S/I**

TREN DE MARCHA (Procedimiento IEI-PI-14)		
N° Renglón	Descripción	Condición
24	Chasis	Buenas condiciones
25	Neumáticos (Presión)	Buenas condiciones
26	Dirección Hidráulica ☑ Dirección Mecánica ☐	Buenas condiciones
27	Frenos	Buenas condiciones
28	Bomba Hidráulica	Buenas condiciones
29	Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones
30	Motor	Buenas condiciones
31	Ejes de Transmisión	Buenas condiciones
32	Ejes de Dirección	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El tren de marcha, presenta buenas condiciones.
- El equipo utiliza cauchos:
  Delanteros, Marca: **WINFORCE** Tipo: **WH1100** # 295/80R22.5 Cap,: **3500 KG** Presión: **105** psi
  Traseros, Marca: **WINFORCE** Tipo: **WH1100** # 295/80R22.5 Cap,: **3500 KG** Presión: **105** psi
- los ejes de transmisión y dirección se probaron operativamente, con buenos resultados.

ESTABILIZADORES (Procedimiento IEI-PI-06)		
N° Renglón	Descripción	Condición
33	Cilindros	Buenas condiciones
34	Émbolos y Sellos	Buenas condiciones
35	Flotadores o Bases	Buenas condiciones
36	Manguera y Conexiones	Buenas condiciones
37	Condiciones Estructurales	Buenas condiciones
38	Válvula de Bloqueo	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Los estabilizadores presentan buenas condiciones y tienen los platos bases completos.
- El equipo utiliza dos estabilizadores uno a cada lado, Long. individual: **1,60 mt** Long. total: **5,60 mt**
  Altura: **66** cm. Platos: **Ø 6"**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

SUPERESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	Descripción	Condición
39	Mesa de Giro	Buenas condiciones
40	Dientes de Corona	Buenas condiciones
41	Dientes del Piñón	Buenas condiciones
42	Tornillos	Buenas condiciones
43	Estado de Lubricación	Buenas condiciones
44	Ruido y Vibración	Buenas condiciones
45	Inclinación durante el Giro	Buenas condiciones
46	Freno de la Mesa Giratoria	Buenas condiciones
47	Sistema Hidráulico (Bomba, Mangueras y Conexiones)	Buenas condiciones
48	Palancas / Controles	Buenas condiciones
49	Pasadores / Retenedores	Ensamblados
50	Identificación de los Controles de Mando	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La super estructura presenta buenas condiciones.
- Los pasadores no se inspeccionaron, ya que los mismos estaban ensamblados.
- La mesa de giro no se inspeccionó internamente por no tener acceso. Externamente se observa en buenas condiciones.

PLUMA PRINCIPAL (Procedimiento IEI-PI-04)		
N° Renglón	Descripción	Condición
51	Sección base de la Pluma **1 Secc.** Longitud: **2,2 mt**	Buenas condiciones
52	Secciones Articuladas **1 Secc.** Cantidad: **2,3 mt**	Buenas condiciones
52.1	1^{era} Secc.: **1.8 mt** 2da Secc.: **1,8 mt** 3^{era} Secc.: **1.8 mt**	Buenas condiciones
52.2	4ta Secc.: **1.8 mt** 5ta Secc.: 6ta Secc.:	Buenas condiciones
53	Cilindros Pistón de Elevación	Buenas condiciones
54	Cilindros Pistón de Extensión Telescópico	Buenas condiciones
55	Soportes Superior e Inferior	Buenas condiciones
56	Pasadores / Retenedores / Ojales	Ensamblados
57	Alineación de las Secciones	Buenas condiciones
58	Puntos de Pivote de la Pluma	Buenas condiciones
59	Sistema Hidráulico, Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones
60	Gancho de Carga	Buenas condiciones
61	Capacidad: **16.000** KGS	Buenas condiciones
62	Uña de Seguridad	Buenas condiciones
63	Torcedura 0°	Buenas condiciones
64	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4" Lectura: **110** mm	Buenas condiciones
65	Desgaste ≤ 10% Grillete: **CROSBY** Serial: **FC-AC**	Buenas condiciones
66	Marca: **ELD** Serial N°: **S/S**	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al gancho de carga, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al ojal de carga, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al aro Ø 3/4 de carga del gancho , con buenos resultados.
- El equipo tiene una longitud de pluma total de **40** ft. (Base + Art. + 4 secc. telescópica) : **12,2** mt.
- Los pasadores de la plumas estaban ensamblados y la inspección que se realizó fue visual.
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: mm
- La pluma está identificada con la Marca: **FERRARI** Serial: **2664** Modelo: **P30500XL**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS PRINCIPAL (Procedimientos IEI-PI-03 / IEI-PI-10)					
N° Renglón	Descripción				
67	Aplicación	Capacidad de carga		Capacidad de carga (S.I.)	
67.1	Gancho Principal	16.000	KGS	16.000	KGS
68	Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal			Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)	
68.1	13.500		KGS	13.500	KGS

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas al gancho de carga, y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación, abertura y desgaste, según la norma ASME B30.10

2.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.

3.- Mantener en buenas condiciones operativas los dispositivos de seguridad del equipo.

4.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.

5.- Instalar en sitio visible al operador la carta de señales de mano.

6.- Mantener en buenas condiciones operativas y de instalación el sistema eléctrico del equipo.

7.- Programar para próximas inspecciones el desmontaje de los pasadores de la pluma para realizar su inspección.

8.- Verificar que el equipo quede bien nivelado para el momento de las operaciones.

9.- Mantener en buenas condiciones sistema hidráulico, corregir cualquier fuga al momento de presentarse y verificar si la reparación amerita de reinspección o es una reparación menor.

10.- Pintar en sitio visible el código interno del equipo y la capacidad de carga.

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
No. 057
C.I. 7.967.958

INSPECTOR
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA
C.I.: 7.967.958
CERT.: FIS-0023-003

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: RAMÓN CARDONA
C.I.: 4.649.431
CERT.: FIS-0023-002

SONOTEST
RIF: J-07049150-7

APROBADO POR
NOMBRE: CARLOS SÁNCHEZ
C.I.: 11.219.694

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISIÓN TÉCNICA		REVISIÓN ADMINISTRATIVA	
Firma	Conforme SI / NO	Firma	Conforme SI / NO
Fecha 15/09/2023		Fecha 15/09/2023	

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)		
Lugar:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE	Fecha de Prueba:	14/09/2023
Marca:	FERRARI	Capacidad:	13.500 KGS
Modelo:	IBP30500XL/4SI	Tipo:	GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL
Fabricante:	FERRARI	Sub-Tipo:	ARTICULADA
Serial:	2664	Año de Fabricación:	S/I

PLUMA PROBADA	LONGITUD DE LA PLUMA	RADIO DE CARGA	CARGA TABULADA	CARGA DE PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	8,00 Mts	8,00 Mts	4.320 Kgs	4.350 Kgs	25 Min	Satisfactorio
OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO

DINAMÓMETRO N°:	IEI-I031-08	MARCA:	DILLON	MODELO:	10inDINA
SERIAL:	D-22157	RANGO:	0-10.000 KG	FECHA DE CALIBRACIÓN:	01/08/2022

MASA DE PRUEBA

TIPO DE MASA:	CHIMENEA	PESO:	4.350 Kgs

OBSERVACIONES

- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 13.500 Kg (13.5 TON).
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UNA CHIMENEA DE ACERO, LA CUAL TIENE SU PESO ESTABLECIDO Y SE VERIFICÓ CON EL DINAMÓMETRO DE 10 TON. CERTIFICADO POR SENCAMER.
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS DE CARGAS SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA TABLA DE CARGA.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- EL EQUIPO TIENE LA TABLA DE CARGA ORIGINAL DEL FABRICANTE A CADA LADO DEL EQUIPO.
- UTILIZAR EL EQUIPO ÚNICAMENTE PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.


SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI
No. C
Miguel G


INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA





PRUEBA N° P1
PORCENTAJE **101%**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo

Escaneado con CamScanner


VISTA DE LA INSPECCIÓN AL GANCHO DE CARGA



VISTA GENERAL DEL EQUIPO



VISTA DE LA TABLA DE CARGA



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO



VISTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA APLICADAS AL EQUIPO





VISTA DEL CAMIÓN



VISTA DE LA IDENT. DEL CAMIÓN



VISTA DEL OJAL



VISTA DE LA PLACA DEL CAMIÓN



SONOTEST
RIF: J-07049150-7

Escaneado con CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

FECHA DEL INFORME:	14 de septiembre de 2023

ANEXO

INFORME DE INSPECCIÓN PARA GANCHOS

REPORTE Nº	067-140923-02	FECHA DE INSPECCIÓN	14/9/2023

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)	INFORMACIÓN DEL GANCHO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		MARCA	ELD
MARCA	FERRARI	MODELO	SWIVELS
MODELO	IBP30500XL/4SI	SERIAL	S/S
SERIAL	2664	CAPACIDAD	16.000 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: PARTÍCULAS MAGNÉTICAS ☐ LÍQUIDOS PENETRANTES ☑

PROCEDIMIENTO	PT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO	N/A	FABRICANTE	N/A	TIPO DE PARTÍCULAS	N/A
SERIAL	N/A	FECHA DE VERIFICACIÓN	N/A	COLOR	N/A
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-58	LIMPIADOR	SKC-SC (10 min)
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	PENETRANTE	SKL-SP (10 min)
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	REVELADOR	SKD-S2 (5 min)

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME V, ART. VI. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON LÍQUIDOS PENETRANTES A LA GARGANTA DEL GANCHO No.: **S/S** DE CAPACIDAD **16.000** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE. SEGÚN NORMA APLICABLE
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA	NOMBRE: RAMÓN CARDONA	NOMBRE:
NIVEL: II	NIVEL: II	NIVEL:
FECHA: 14/9/2023	FECHA: 14/9/2023	FECHA:

Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Faxes: (0265) 6312513 / 6316113
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Telefax (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Telefax (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Escaneado con CamScanner