INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
RIF J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA

No: INTEST-EI-24-049

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO TANTO EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA OPERAR DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, EVIDENCIA DE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMA HIDRÁULICO, SISTEMA DE IZAMIENTO, O CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN 3331, 3332, 3174, 3177, 3329, ANSI/ITSDF B 56.1 "SAFETY STANDARD FOR LOW LIFT AND HIGH LIFT TRUCKS", CÓDIGO ASME SECCIÓN V, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
TIPO DE EQUIPO: MONTACARGA DE MÁSTIL DE ELEVACIÓN LIBRE.
MECANISMO DE ELEVACION: HIDRÁULICO.
ALTURA MAX TRABAJO: 4.52 m

FABRICANTE: CLARK
MODELO: CGP 50
SERIAL: CGP460G-0887-9450FB
CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA: 4,2 TON

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

LIMITE DE CARGA DE TRABAJO (WLL): 4,2 TON (9325 Lbs)

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
03/07/2024	UN (01) AÑO	03/07/2025

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR
APAREJOS Y EQUIPOS DE IZAMIENTO
CICB MCIT V6088
NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE INSPECCIÓN DE MONTACARGAS TIPO FORKLIFT							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No. O/S	NO APLICA	No. OIS	OIS-24-046	No REPORTE	I-EI-24-020 / Reporte # 1
SERVICIO / PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD EN MONTACARGAS DE 4 TONELADAS.					FECHA:	03/07/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOÉLECTRICA BAJO GRANDE SAN FRANCISCO EDO. ZULIA - VENEZUELA						
OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES, ESTRUCTURALES Y DE SEGURIDAD DEL EQUIPO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LA CONFORMIDAD DEL EQUIPO.							
ALCANCE: REALIZAR UNA INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL, APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, SISTEMA MECÁNICO, HIDRÁULICO Y DE IZAMIENTO A FIN DE DESCARTAR LA PRESENCIA DE DEFECTOS Y CONDICIONES RELEVANTES QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD DEL EQUIPO.							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		
No. ACTIVO: SIN INFORMACIÓN	FABRICANTE: CLARK	MODELO: CGP 50
SERIAL: CGP460G-0887-9450FB	TIPO DE EQUIPO: MONTACARGAS DE MÁSTIL DE ELEVACIÓN LIBRE.	PROPULSIÓN: GAS
CAP. NOMINAL: 4230 Kg (9325 Lbs)	TIPO DE MOTOR: COMBUSTIÓN INTERNA	ALTURA MAX TRABAJO: 4.5 m
MECANISMO DE ELEVACIÓN: HIDRÁULICO	TIPO DE TRACCIÓN: 4 X 2	TIPO DE CAUCHO: SÓLIDO

CONDICIONES DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL EQUIPO			
ELEMENTO Nº	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
1. ESTRUCTURA DE LA TORRE	X		
2. ESTRUCTURA UNIDAD MÓVIL	X		
3. HORQUILLAS	X		
4. BARRA GUÍA DE HORQUILLAS	X		
5. CADENAS	X		
6. RODILLOS	X		
7. CUÑAS DE SEGURIDAD	X		
8. CILINDROS DE ELEVACIÓN	X		
9. CILINDROS DE INCLINACIÓN	X		Fuga leve en cilindro lado derecho.
10.CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO LATERAL	-	-	No aplica.
11. MOTOR	X		
12. MANGUERAS Y CONEXIONES.	X		
13. CUERPO DE VÁLVULAS	X		
14. PALANCAS / CONTROLES	X		
15. TRANSMISIÓN	X		
16. SISTEMA DE DIRECCIÓN	X		
17. FRENOS — 17.1. FRENOS DEL EQUIPO.	X		
17. FRENOS — 17.2. FRENO ESTACIONARIO.	X		
18. CAUCHOS — 18.1. DIRECCIONALES	X		
18. CAUCHOS — 18.2. MATRICES	X		
19. PEDALES	X		
20. TABLERO E INSTRUMENTOS	X		
21. BANCO DE BATERÍAS	X		
22. ALARMA DE TRASLACIÓN	X		
23. LUCES DE LA UNIDAD	X		
24. PINTURA	X		Daños localizados en la pintura.

Escaneado con CamScanner


CONDICIONES DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL EQUIPO			
ELEMENTO N°	B/C	M/C	CONDICIONES OBSERVADAS
25. LUBRICACIÓN EN GENERAL	X		Falta de lubricación.
26. PASADORES DEL BRAZO DE CARGA	X		
27. PROTECTOR DEL OPERADOR	X		
28. ASIENTO DEL OPERADOR	X		
29. CONTRAPESO	X		
30. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	X		Extintor, retrovisores en buenas condiciones **(cinturón de seguridad no funciona).**
31. RESPALDO DE CARGA.	X		
32. TABLA DE CAPACIDAD.	X		
33. PLACA DE IDENTIFICACIÓN.	X		


LEYENDA:					
B/C: Buenas Condiciones	M/C: Malas Condiciones	S/I: Sin Inspección	S/A: Sin Acceso	N/T: No tiene	N/A: No aplica

CÓDIGO Y NORMAS APLICABLES

Covenin 3331 "Equipos de Izamiento: Montacargas.
Covenin 3332 "Equipos de Izamiento Montacargas. Inspección, pruebas y Certificación"
Covenin 3177 "Equipos de Izamiento – Inspección"
Covenin 3174 "Equipos de Izamiento – Mantenimiento y Pruebas"
Covenin 3329-203 "Certificación de Equipos de Izamiento"
Codigo ASME Seccion V Art. 6 "Liquid Penetrant Examination"
Codigo ASME Seccion V Art. 9 "Visual Examination"
ANSI/ITSDF B 56.1 "Safety Standard for low lift and High Lift Trucks"
Procedimientos internos INTEST, C.A acreditados por Sencamer.

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL EQUIPO





PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA: SI ■ NO □ INFORME ANEXO ■ I-EI-24-020 REPORTE # 01

Escaneado con CamScanner


CONCLUSIONES

Posterior a la inspección y pruebas de desempeño se determinó que el equipo presenta algunas condiciones relevantes que requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo (ver recomendaciones), sin embargo, el mismo se encuentra en condición apto para operar de acuerdo con la capacidad nominal de carga establecida por el fabricante, se asigna el certificado de conformidad **Nº INTEST-EI-24-049.**

CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO: ■	NO APTO: ☐

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN

Fotografía No. 1



Fotografía No. 2




Fotografía No. 3



Fotografía No. 4



Fotografía No. 5





Fotografía No. 6



Escaneado con CamScanner

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN





Fotografías No. 1 a la 8: Se muestra una vista de las áreas evaluadas del equipo resaltando las condiciones de las cadenas, respaldo del operador, sistema hidráulico, mangueras y conexiones, horquillas, cauchos, y estructura de la torreta.

RECOMENDACIONES

ELEMENTOS N°	ACCIONES
9	Mantenimiento correctivo por fuga de aceite hidráulico al cilindro de inclinación lado derecho.
25	Aplicar lubricación y engrase general al equipo.
30	Reparar el cinturón de seguridad del asiento del operador **(URGENTE)**
-	Continuar con la inspección periódica realizada por un organismo de inspección acreditado ISO/IEC 17020

CONCLUSIONES

Los resultados indicados en este reporte se encuentran asociados a las condiciones operacionales del equipo en la fecha de inspección en referencia.

- Estos resultados tienen una vigencia máxima de doce (12) meses cumpliendo con lo establecido en las normas Covenin 3331, 3332, 3177, 3174, 3329, ANSI B 56.1, ANSI B 56.11.4, Código ASME sección V, procedimientos internos INTEST, C.A y especificaciones técnicas del fabricante.

- Esta conformidad perderá vigencia una vez cumplida su fecha de próxima verificación, o cuando en el equipo ocurran las siguientes condiciones:

1.- Evidencia de defectos relevantes o cualquiera otra condición que afecte las condiciones de los sistemas mecánicos, estructurales, hidráulicos e izamiento.
2.- Cuando el equipo haya sido sometido a sobrecargas o haya estado involucrado en accidentes operacionales.
3.- Cuando el equipo sea modificado, alterado o sea sometido a una reparación no autorizada por el fabricante.

Para mayor información comunicarse por los números telefónicos: 0412-794.96.26.

INSPECTOR (ES):	ING. ENDER SEMECO / ING. LEUMAN TERÁN VARGAS	FECHA: 03/07/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	ING. LEUMAN TERÁN CIV. 175.620 AUDITOR / CERTIFICADOR	FECHA: 03/07/2024	FIRMA:

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No. O/S	NO APLICA	No. OIS	OIS-24-046	No REPORTE	I-EI-24-020 / Reporte # 1.2
SERVICIO / PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD EN MONTACARGAS 4 TONELADAS.					FECHA:	03/07/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOÉLECTRICA BAJO GRANDE SAN FRANCISCO EDO. ZULIA – VENEZUELA.						
OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS, ESTRUCTURALES, DESEMPEÑO Y DE SEGURIDAD DEL EQUIPO, CON LA FINALIDAD DE VALIDAR LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DEL MISMO.							
ALCANCE: REALIZAR LAS PRUEBAS FUNCIONALES UTILIZANDO UNA CARGA CONOCIDA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA TABLA DE CARGA DEL EQUIPO.							

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		
No ACTIVO: SIN INFORMACIÓN	FABRICANTE: CLARK	MODELO: CGP 50
SERIAL: CGP460G-0887-9450FB	TIPO DE EQUIPO: MONTACARGAS DE MÁSTIL DE ELEVACIÓN LIBRE.	MECANISMO DE ELEVACIÓN: HIDRÁULICO
CAP. NOMINAL: 4230 Kg	TIPO DE POTENCIA: 4 X 2.	OTROS: N/A

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA		
INSTRUMENTO UTILIZADO: N/A	MARCA: N/A	MODELO: N/A
Nº DE CERTIFICADO: N/A	FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: N/A	SERIAL: N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA	
CARGA DE PRUEBA: **2.500 Kg**	TIPO DE CARGA: **COMPRESOR**
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A	LONGITUD DE PLUMA: N/A
TIEMPO DE PRUEBA: 10 MIN	CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 4230 Kg.
RADIO DE CARGA: N/A	% RELACIÓN CON CARGA TABULADA: **59,10 %**
DESCENSO DE CARGA DURANTE LA PRUEBA: 0 cm	

CÓDIGO Y NORMAS APLICABLES:
Covenin 3331 "Equipos de Izamiento: Montacargas. Covenin 3332 "Equipos de Izamiento Montacargas. Inspección, pruebas y Certificación" Covenin 3177 "Equipos de Izamiento – Inspección" Covenin 3174 "Equipos de Izamiento – Mantenimiento y Pruebas" Covenin 3329-203 "Certificación de Equipos de Izamiento" ANSI/ITSDF B 56.1 "Safety Standard for low lift and High Lift Trucks" Procedimientos de Inspección INTEST, C.A.

REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y DIAGRAMA DE CARGA:



Escaneado con CamScanner

CONCLUSIONES				
Los resultados obtenidos en la prueba en referencia fueron satisfactorios, por lo tanto, el equipo se encuentra en condiciones apto para operar de acuerdo con la capacidad nominal de carga indicada por el fabricante, se asigna el certificado de conformidad **No. INTEST-EI-24-049.**				
CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO:	APTO:	■	NO APTO:	☐

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS	**ACCIONES**
-	-

INSPECTOR (ES):	ING. ENDER SEMECO / ING. LEUMAN TERÁN VARGAS	FECHA: 03/07/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	ING. LEUMAN TERÁN CIV. 175.620 AUDITOR / CERTIFICADOR	FECHA: 03/07/2024	FIRMA:

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No. O/S	NO APLICA	No. OIS	OIS-24-046	No REPORTE	I-EI-24-020 / Reporte # 1.1
SERVICIO / PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD EN MONTACARGAS DE 4 TONELADAS.					FECHA:	03/07/2024
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOÉLECTRICA BAJO GRANDE SAN FRANCISCO EDO. ZULIA – VENEZUELA.						
OBJETIVO: EVALUAR MEDIANTE EL MÉTODO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO EN REFERENCIA LAS CONDICIONES DEL ÁREA DE DOBLES DE LAS HORQUILLAS Y CUALQUIER OTRA ÁREA RELEVANTE DE LA ESTRUCTURA DE ELEVACIÓN.							
ALCANCE: INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE DOBLES DE LAS HORQUILLAS DEL MONTACARGAS CLARK CGP 50.							

DATOS DEL MATERIAL		
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA: HORQUILLAS DE LEVANTAMIENTO	SERIAL DEL EQUIPO: CGP460G-0887-9450FB	
TIPO DE MATERIAL: ACERO AL CARBONO	CONDICIÓN SUPERFICIAL: LISA	
ESPESOR NOMINAL: N/A	PROCESO SOLDADURA: N/A	TIPO DE SOLDADURA: N/A
TEMPERATURA: AMBIENTE	ESTAMPA DEL SOLDADOR: N/A	OTROS: N/A

MÉTODO Y TÉCNICA DE INSPECCIÓN			
MÉTODO Y TIPO DE PENETRANTE:		TIPO DE REVELADOR:	
VISIBLE: **X**	FLUORESCENTE:	SECO:	HÚMEDO ACUOSO:
REMOVIBLE / SOLVENTE:	REMOVIBLE / AGUA: **X**	HÚMEDO NO ACUOSO: **X**	OTRO:
POST-EMULSIFICABLE:		OTROS:	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS						
PRODUCTO		TIPO	MARCA	Nº LOTE	MÉTODO	TIEMPO
LIMPIADOR:	SKC-S	VISIBLE	MANGNAFLUX	19C01K	II – A	5 MIN
PENETRANTE:	SKL-WP2	VISIBLE	MANGNAFLUX	19D03K	II – A	10 MIN
REVELADOR:	SKD-S2	VISIBLE	MANGNAFLUX	19D24K	II – A	10 MIN

CONDICIONES SUPERFICIALES	
LIMPIEZA PREVIA	LIMPIEZA FINAL
MÉTODO: MANUAL	MÉTODO: MANUAL
LIMPIEZA CON SOLVENTE: SI	LIMPIEZA CON SOLVENTE: NO
PRODUCTO: SKC-S	PRODUCTO: N/A

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN (FUENTE DE LUZ)		
BLANCA: **X**	MARCA: N/A	MODELO: N/A
NEGRA (ULTRAVIOLETA): N/A	POTENCIA: N/A	INTENSIDAD: N/A

CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES
CÓDIGO ASME SECCIÓN V, ARTÍCULO 6 "LIQUID PENETRANT EXAMINATION". ASTM E-165 "STANDARD TEST METHOD FOR LIQUID PENETRANT EXAMINATION"

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:	ACEPTADO: X	RECHAZADO:

FOTOGRAFÍAS REFERENCIALES DE LA INSPECCIÓN





Fotografías No. 1 y 2: Se observa la aplicación del método de Ensayo No destructivo en el área crítica de las horquillas de la estructura de elevación.

Escaneado con CamScanner

CONCLUSIONES:
Los resultados obtenidos fueron aceptables ya que no se observaron discontinuidades o defectos relevantes en las áreas evaluadas, en este sentido, los componentes evaluados cumplen con lo establecido en los criterios de aceptación establecidos en el código ASME sección "V" Art. 6, norma ASTM E-165, ANSI/ITSDF B 56.1 "Safety Standard for low lift and High Lift Trucks" y norma Covenin 3332, 3174 y 3177.

RECOMENDACIONES:
N/A

INSPECTOR (ES):	ING. ENDER SEMEO / ING. LEUMAN TERÁN VARGAS	FECHA: 03/07/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	ING. LEUMAN TERÁN CIV. 175.620 AUDITOR / CERTIFICADOR	FECHA: 03/07/2024	FIRMA:

Escaneado con CamScanner