

Auditoria de www.gov.br

Execução passo a passo com Evidências Funcionais — eMAG 3.1 / WCAG 2.1 AA

Página Avaliada: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

Data da Análise: 27/07/2026, 11:13:48

Objetivo: Validar os fluxos de navegação e interação, registrando o estado real do sistema após cada ação.

19

PASSOS
EXECUTADOS

16

APROVADOS

3

FALHAS

1

VIOLAÇÕES EMAG

Pré-condições

- Navegador atualizado (Chrome / Edge / Firefox) com acesso à internet.
- URL de teste acessível publicamente: `https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito`.
- Ambiente de execução: Playwright headless (Node.js).

Recomendações Técnicas

- **Adequação eMAG:** Violações estruturais e de acessibilidade detectadas. Aplique os ajustes para alinhar o serviço ao padrão eMAG 3.1 / WCAG 2.1 AA.
- **Estabilidade:** Ações falharam em 3 passo(s). Verifique seletores desatualizados, bloqueios por overlays ou timeouts de carregamento.

Análise de Acessibilidade (eMAG / WCAG)

1. Ensure buttons have discernible text CRÍTICO

Regra: [button-name](#) — Buttons must have discernible text

Elementos afetados: 1

```
<button class="br-sign-in small primary ml-2 cta svelte-qdqhy1" type="button"><i class="fas fa-user" aria-hidden="true"></i> <span class="login-text svelte-qdqhy1"></span>...
```

Justificativa eMAG:

Corrija QUALQUER UM dos problemas:

Element does not have inner text that is visible to screen readers

aria-label attribute does not exist or is empty

aria-labelledby attribute does not exist, references elements that do not exist or references elements that are empty

Element has no title attribute

Element does not have an implicit (wrapped)

Element does not have an explicit

Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

Execução e Evidências Funcionais

PASSO 1

✓ Aprovado

🕒 3266ms

Clicar no botão Iniciar

RESULTADO ESPERADO

Botão deve ser acionado, disparando a ação do sistema (submit, modal, navegação etc.).

RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: https://www.gov.br/pt-br/apps/carteira-digital-de-transito-1

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot capturado após clique no botão, exibindo o estado resultante da ação — URL resultante: /pt-br/apps/carteira-digital-de-transito-1. Confirma que o botão executou sua função em 3266ms.

CAPTURA DE TELA

PASSO 2

✓ Aprovado

🕒 3270ms

Compartilhar no Whatsapp

RESULTADO ESPERADO

Sistema deve responder à ação sem erros.

RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do estado do sistema após conclusão do passo #2 (Compartilhar no Whatsapp) — 3270ms.

CAPTURA DE TELA

PASSO 3

✓ Aprovado

🕒 2735ms

Fechar página do WhatsApp

RESULTADO ESPERADO

Sistema deve responder à ação sem erros.


RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.gov.br/pt-br/categorias/transito-e-transportes>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do estado do sistema após conclusão do passo #4 (Fechar página do WhatsApp) — 2735ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 4

✓ Aprovado

🕒 5412ms

Compartilhar no Facebook

RESULTADO ESPERADO

Sistema deve responder à ação sem erros.

RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do estado do sistema após conclusão do passo #5 (Compartilhar no Facebook) — 5412ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 5

✓ Aprovado

🕒 3131ms

Compartilhar no Twitter

RESULTADO ESPERADO

Sistema deve responder à ação sem erros.


RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://x.com/share?text=Instalar%20aplicativo%20CDT&url=https://www.gov.br/resolveuid/a7613748680e4ac9a5a3ed21762b4703>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do estado do sistema após conclusão do passo #7 (Compartilhar no Twitter) — 3131ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 6

✓ Aprovado

🕒 2771ms

Compartilhar essa página

RESULTADO ESPERADO

Sistema deve responder à ação sem erros.


RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do estado do sistema após conclusão do passo #9 (Compartilhar essa página) — 2771ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 7

✓ Aprovado

🕒 2723ms

Imprimir

RESULTADO ESPERADO

Sistema deve responder à ação sem erros.


RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do estado do sistema após conclusão do passo #10 (Imprimir) — 2723ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 8

⚡ Falha Ação

🕒 39630ms

Clicar em 'Utilize a sua conta GOV.BR'

RESULTADO ESPERADO

Elemento deve ser clicado e o sistema deve reagir com navegação ou mudança de estado visível.


RESULTADO OBTIDO

Falha: locator.click: Timeout 5000ms exceeded.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot capturado mostrando falha na execução do passo #11. Erro registrado: "locator.click: Timeout 5000ms exceeded.". O elemento pode estar oculto, com seletor inválido ou bloqueado por overlay.

CAPTURA DE TELA



PASSO 9

⚡ Falha Ação

🕒 39620ms

Clicar em 'Dúvidas sobre nível da conta'

RESULTADO ESPERADO

Elemento deve ser clicado e o sistema deve reagir com navegação ou mudança de estado visível.


RESULTADO OBTIDO

Falha: locator.click: Timeout 5000ms excedido.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot capturado mostrando falha na execução do passo #13. Erro registrado: "locator.click: Timeout 5000ms exceeded.". O elemento pode estar oculto, com seletor inválido ou bloqueado por overlay.

CAPTURA DE TELA



PASSO 10

✓ Aprovado

🕒 2773ms

Clicar em 'Quem pode utilizar este'

RESULTADO ESPERADO

Elemento deve ser clicado e o sistema deve reagir com navegação ou mudança de estado visível.


RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do resultado após interação com o elemento do passo #15. URL resultante: /pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito. Tempo de resposta: 2773ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 11

✓ Aprovado

🕒 2674ms

Clicar em 'Etapas para a realização'**RESULTADO ESPERADO**


Elemento deve ser clicado e o sistema deve reagir com navegação ou mudança de estado visível.

RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do resultado após interação com o elemento do passo #16. URL resultante: /pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito. Tempo de resposta: 2674ms.

CAPTURA DE TELA**PASSO 12**

✓ Aprovado

🕒 2703ms

Clicar em 'Outras Informações'**RESULTADO ESPERADO**


Elemento deve ser clicado e o sistema deve reagir com navegação ou mudança de estado visível.

RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot do resultado após interação com o elemento do passo #17. URL resultante: /pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito. Tempo de resposta: 2703ms.

CAPTURA DE TELA

PASSO 13

Falha Ação

40662ms

Clicar em 'Android'

RESULTADO ESPERADO

Elemento deve ser clicado e o sistema deve reagir com navegação ou mudança de estado visível.

RESULTADO OBTIDO

Falha: locator.click: Timeout 5000ms excedeu.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot capturado mostrando falha na execução do passo #18. Erro registrado: "locator.click: Timeout 5000ms exceeded.". O elemento pode estar oculto, com seletor inválido ou bloqueado por overlay.

CAPTURA DE TELA

