

Auditoria de www.gov.br

Relatório automatizado baseado na cartilha eMAG 3.1 e WCAG 2.1 AA

Página Avaliada: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

Data da Análise: 27/07/2026, 10:53:05

3

AÇÕES DE TESTE

3

APROVADOS

0

FALHAS DE AÇÃO

1

VIOLAÇÕES EMAG

Recomendações eMAG

- **Adequação eMAG:** O relatório apontou violações estruturais. Aplique os ajustes para alinhar o serviço ao padrão eMAG 3.1.

Análise de Acessibilidade (eMAG / WCAG)

1. Ensure buttons have discernible text (Impacto: Crítico)

Regra: [button-name](#) — Buttons must have discernible text

Elementos afetados: 1

```
<button class="br-sign-in small primary ml-2 cta svelte-qdqhy1"
type="button"><i class="fas fa-user" aria-hidden="true"></i> <span
class="login-text svelte-qdq...
```

Justificativa eMAG:

Corrija QUALQUER UM dos problemas:

Element does not have inner text that is visible to screen readers

aria-label attribute does not exist or is empty

aria-labelledby attribute does not exist, references elements that do not exist or references elements that are empty

Element has no title attribute

Element does not have an implicit (wrapped)


Element does not have an explicit

Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

Execução do Script do Usuário

✓ Aprovado

Passo #1




AÇÃO REALIZADA

Clicar no link para consultar online dados da habilitação

RESULTADO DA EXECUÇÃO

Clique executado. URL alcançada: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-online-dados-de-sua-habilitacao-de-transito?origem=servico&id=4786>

🕒 3267ms



AÇÃO REALIZADA

Clicar no link para validar autenticidade da CNH

RESULTADO DA EXECUÇÃO

Clique executado. URL alcançada: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/validar-cnh?origem=servico&id=4786>

🕒 3655ms