

Auditoria de www.gov.br

Execução passo a passo com Evidências Funcionais — eMAG 3.1 / WCAG 2.1 AA

Página Avaliada: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

Data da Análise: 27/07/2026, 11:26:13

Objetivo: Validar os fluxos de navegação e interação, registrando o estado real do sistema após cada ação.

8

PASSOS
EXECUTADOS

7

APROVADOS

1

FALHAS

1

VIOLAÇÕES EMAG

Pré-condições

- Navegador atualizado (Chrome / Edge / Firefox) com acesso à internet.
- URL de teste acessível publicamente: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>.
- Ambiente de execução: Playwright headless (Node.js).

Recomendações Técnicas

- **Adequação eMAG:** Violações estruturais e de acessibilidade detectadas. Aplique os ajustes para alinhar o serviço ao padrão eMAG 3.1 / WCAG 2.1 AA.
- **Estabilidade:** Ações falharam em 1 passo(s). Verifique seletores desatualizados, bloqueios por overlays ou timeouts de carregamento.

Análise de Acessibilidade (eMAG / WCAG)

1. Ensure buttons have discernible text **CRÍTICO**

Regra: [button-name](#) — Buttons must have discernible text

Elementos afetados: 1

```
<button class="br-sign-in small primary ml-2 cta svelte-qdqhy1" type="button"><i class="fas fa-user" aria-hidden="true"></i> <span class="login-text svelte-qdqhy1"></span>...
```

Justificativa eMAG:

Corrija QUALQUER UM dos problemas:

Element does not have inner text that is visible to screen readers

aria-label attribute does not exist or is empty

aria-labelledby attribute does not exist, references elements that do not exist or references elements that are empty

Element has no title attribute

Element does not have an implicit (wrapped)

Element does not have an explicit

Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

Execução e Evidências Funcionais

PASSO 1

✓ Aprovado

🕒 3366ms

Clicar no link para compartilhar a página

RESULTADO ESPERADO

Link deve ser acionado e redirecionar para a página de destino ou abrir conteúdo correspondente.


RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot da nova página carregada após acionamento do link "para compartilhar a página". URL alcançada: /pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito. Confirma que o link redirecionou corretamente para o destino esperado em 3366ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 2

✓ Aprovado

🕒 2659ms

Clicar no link para imprimir a página

RESULTADO ESPERADO

Link deve ser acionado e redirecionar para a página de destino ou abrir conteúdo correspondente.


RESULTADO OBTIDO

Clique executado. URL: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito>

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot da nova página carregada após acionamento do link "para imprimir a página". URL alcançada: /pt-br/servicos/obter-carteira-digital-de-transito. Confirma que o link redirecionou corretamente para o destino esperado em 2659ms.

CAPTURA DE TELA



PASSO 3

⚡ Falha Ação

🕒 39607ms

Clicar no link para utilizar a conta GOV.BR

RESULTADO ESPERADO

Link deve ser acionado e redirecionar para a página de destino ou abrir conteúdo correspondente.

RESULTADO OBTIDO

Falha: locator.click: Timeout 5000ms exceeded.

EVIDÊNCIA FUNCIONAL

Screenshot capturado mostrando falha na execução do passo #6. Erro registrado: "locator.click: Timeout 5000ms exceeded.". O elemento pode estar oculto, com seletor inválido ou bloqueado por overlay.

CAPTURA DE TELA

