



F - 43

DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA

F-43 – Padrão – Juruti – Versão 1/2021

F- 43 – 4024 - 001/20

Estação Juruti

Rio Amazonas

Estado: PA

Localidade Juruti

LH 017/2020

Carta N°. 4024 Da Ilha de Santa Rita às Ilhas do Caldeirão

Comissão Navio Datum Serviços Hidrográficos Ltda. Ano 2020

Coordenadas geográficas

Lat 02° 10' 22,37" S
Long 056° 06' 21,81" W
Datum

Fuso +3

O nível de redução está 1299,2 centímetros abaixo da RN-DSH1.

Fonte de Informação: Cálculo do NR com os 6% das cotas mínimas observadas em 15 anos (2005 a 2019)

Tipo de Linígrafo:

Zero do Linígrafo: cm do zero da régua.

Descrição das réguas

A Estação Fluviométrica de Juruti está localizada no terminal de Bauxita de Juruti, na margem direita do Paraná de Juruti com acesso ao Rio Amazonas. A Régua Fluviométrica é composta de um único lance de 0 a 13,00 m, fixado em pranchão metálico preso a um pilar de sustentação da rampa de acesso, no lado interno do berço, composta por 13 seções de 1 metro, e graduadas em centímetros.

Esta ficha foi compilada da F-43-4024-001/2020 e F-43-4024-001/2021.
Atualizada em 09/08/2021.

Descrição das referências de nível

RN-DSH1 – Encontra-se materializada em chapa metálica padrão DSH, localizada no piso ao lado esquerdo do portão de acesso ao píer do Terminal de Bauxita, à montante da guarita da vigilância.

RN-DSH2 – Encontra-se materializada em chapa metálica padrão DSH, fixada na primeira base de concreto da sustentação da esteira, localizada no píer do Terminal de Bauxita, em frente à guarita da vigilância.

RN-DSH3 – Encontra-se materializada em chapa metálica padrão DSH, fixada na quina da borda de concreto da tampa da cisterna, localizada no píer do Terminal de Bauxita, à jusante da guarita da vigilância.

RN4-DHN – Parafuso chumbado, localizado a aproximadamente 20 m em frente à RN-DSH2, próximo à barreira de acesso ao terminal de bauxita. Implantada em 2021.

RN5-DHN - Parafuso chumbado, localizado a cerca de 15 m à esquerda da RN4-DHN, no sentido de quem olha para o paraná de Juruti. Implantada em 2021.

Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

DHN-6069

Recebida em: LH-017/20 – RA-505/20
Lh 001/21 – RA 369/21

Documento de referência:

Pessoal que tomou parte na montagem:

Equipe 2020:

Datum Serviços Hidrográficos Ltda.
Raimundo Lobo e Leonardo
Oliveira.


Chefe da equipe: SO-HN (Ref)
Lobo.

Equipe 2021:

CT Pimenta
2SG-HN Marcus Vinicius
CB-HN Belém
CB-HN Jean

Chefe da equipe: CT Felipe Queiroz

Diagrama



Observações

Período de observação para cálculo do NR: 6% das mínimas observadas nos últimos 15 anos - 2005 a 2019.

Regime do rio: Seca ☒ Cheia ☐

Natureza do fundo no local de instalação da régua:

Nome e endereço do responsável pela observação: Alcoa Alumínio S.A.

Esquema

