

**ÁBACO****F-43 – Padrão – Porto Trombetas – Versão 1/2022**

F-43 – 4402B – 001/06

F-43**DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA****Estação** Porto Trombetas**Rio** Trombetas**Estado:** PA**Localidade** Porto Trombetas**LH** 003/06**Carta N°** 4402B – Da Lago Bacabal ao Porto Trombetas**Comissão Navio** NHO Garnier Sampaio**Ano** 2006**Coordenadas geográficas****Lat** 01° 27,6' S
Long 056° 22,8' W
Datum WGS-84**Fuso** +4**O nível de redução está** 822,7 centímetros abaixo da RN5-DHN.**Fonte de Informação:** Cálculo do NR com o percentil 6 das cotas observadas em 05 anos (2004 a 2009).**Linígrafo:****Zero do Linígrafo:** cm do zero da régua.**Descrição das réguas**

Régua Hidroleve da ANA (Agência Nacional de Águas), com 10,0 m de comprimento, dividida em seções de 1 m, graduada de 1 em 1 cm e numerada de 2 em 2 cm, com o zero em sua extremidade inferior. Instalada no início do píer de concreto.

Esta ficha foi compilada das F-43-4400-02/81, F-43-4400-001/90, F-43-4402/001/95, F-43-4402B-001/06, F-43-4402B-001/10, F-43-Datum-001/18, F-43-4402B-002/19 e Atualizada em 16/01/2023.

Descrição das referências de nível

RN5-DHN – Marco Testemunho, fixado no canto esquerdo da guarita. Implantada em 2006.

RN-CAT – Pino metálico sextavado encravado no piso da base de concreto que sustenta a esteira de transporte de minérios do Terminal da MRN, próximo a RN-4, com a inscrição CAT.

RN-H-HIDROLEV – Fixada no extremo leste do “Ship-Loader”. Citada a partir de 1990.
MT-DHN-58439 – Cravado em bloco de concreto no lado leste do morro em que fica o prédio MRN. Citado a partir de 1995.







RN1-DSH – Pino metálico sextavado, fixado no topo de pilar de concreto, próximo à calçada do banheiro do Terminal de Minério da MRN. À jusante da guarita da guarda de Segurança.

RN2-DSH – Pino metálico sextavado, fixado no topo de pilar de concreto, próximo à cerca da guarita da guarda de segurança.


Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM**Recebida em:****Documento de referência:** LH-014/82 – LH-025/90
LH-003/95 – LH-003/06
RA-370/17, RA 341/18,
RA 444/19, RA 760/22.**DHN-6069****Pessoal que tomou parte na montagem:****Equipe de 1995:**SG-França
CB-HN Janio
CB Rodolfo e CB Joel**Chefe da equipe:** CT Magno**Equipe de 2016 e de 2018:**Raimundo Lobo
Leonardo Oliveira**Chefe da equipe:** SO-HN (Ref)
LOBO

Diagrama

MT-DHN-58439



Régua 2007 da ANA = Régua de 1993 a 2005



822,7 cm

NR

242,60 cm

Zero da Régua

Observações

Período de observação para obtenção do NR: Cálculo com o percentil 6 das cotas observadas de Janeiro/2004 a Junho/2009.

Regime do rio: Seca ☐ Cheia ☐

Natureza do fundo no local de instalação da régua:

Nome e endereço do responsável pela observação:

Outras informações:

Esquema

