LOGO

CHECKLIST DE INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Verificação das condições da máquina antes da operação / manutenção

IDENTIFICAÇÃO

Equipamento	FRESADORA	**TAG / Patrimônio**	037280
Fabricante / Modelo	Diplomat : FVF:2500	**Setor / Local**	SENAI Paulista
Data	05/10/2026	**Horário**	14:00hrs
Responsável(is)	Israel, Heloísa, Ruth, Bruno, Guilherme	**Turma**	Manutenção Mecânica

Instruções: marque X na coluna Conforme ou Não conforme para cada item. Toda não conformidade deve ser descrita na coluna Observação. Use as linhas 11 a 14 para itens específicos do equipamento escolhido. Registre com foto os itens relevantes na página Registro Fotográfico.

Item	Verificação	Conforme	Não conforme	Observação
1	Estado geral da máquina		X	Cabos Eletricos, Lubrificação e Estado de Componentes precisam de re-instalação e upgrade
2	Cabos e conexões elétricas		X	Há cabo soltos dispostos diretamente sobre a mesa de usinagem e jogados no chão.Na parte inferior das caixas de avanço, existem chicotes elétricos sem prensa-cabos ou tubulação blindada.
3	Proteções de segurança	X		A máquina está equipada com a carenagem/proteção frontal composta por visores transparentes sobre a mesa, além da bandeja inferior de contenção e recolhimento de fluido de corte.
4	Parafusos e fixações	X		Apenas manter cuidado no aperto ou folga dos parafusos principalmente Allen pois os mesmos se encontram com bastante sujidade
5	Sistema de lubrificação		X	Na lateral/traseira do joelho, há mangueiras plásticas de lubrificação soltas e penduradas, desconectadas dos blocos distribuidores dos barramentos
6	Ruídos anormais	-	-	N/A – Não foi possível ligar a máquina
7	Vibrações	-	-	N/A – Não foi possível ligar a máquina
8	Correias	-	-	N/A – Não foi possível fazer a abertura da máquina, pois correias de transmissão não ficam expostas
9	Polias	-	-	N/A – Não foi possível fazer a abertura da máquina, pois correias de transmissão não ficam expostas
10	Limpeza		X	Máquina apresenta sinais claros de sujidade, ferrugem em algumas peças e falta de lubrificação
11	Eixo Arvore	☒	☐	Precisando apenas de lubrificação antes do manuseio
12	Cabeçote divisor	☐	☐	N/A: Não foi possível testar a máquina em funcionamento
13	Morsa	☒	☐	Cuidado no manuseio
14		☐	☐	

PARECER FINAL

☐ Liberado para operação ☐ Liberado com restrições X **Não liberado (bloquear e sinalizar)**

Responsável pela inspeção

Instrutor(a)

LOGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Evidências visuais dos itens inspecionados

Como usar: insira a foto no quadro, indique o número do item correspondente no checklist, a data/hora em que a foto foi tirada e marque a condição observada. Use quantos quadros forem necessários.



Item nº: 1 **Data/hora:** 05/10/2026 15:20

Legenda: Estado Geral da Máquina

Conforme Não conforme



Item nº: 2 **Data/hora:** 05/10/2026 15:00

Legenda: Cabos e Conexões Eletricas


Conforme Não conforme



Item nº: 3 **Data/hora:** 05/10/2026 15:16

Legenda: Mesa de Trabalho com cabos elétricos expostos


Conforme Não conforme



Item nº: 4 **Data/hora:** 05/10/2026 15:12

Legenda: Mesa de trabalho e proteção de cavacos


Conforme Não conforme



Item nº: 11 **Data/hora:** 05/10/2026 15:00

Legenda: Eixo Arvore

☑ Conforme ☐ Não conforme



Item nº: 12 **Data/hora:** 05/10/2026 15:11

Legenda: cabeçote divisor

☑ Conforme ☐ Não conforme

Registro fotográfico vinculado ao Checklist de Inspeção do Equipamento — duplique esta página se precisar de mais quadros.