Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

### Defect information

No.	#103, \$92	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
Segment	1	Camera	0
Pattern –	14676		157.1 [mm], 7644.8 [m], ( 101.3 [m] )
Туре	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Size	H:120.3 ,V:336.6 [mm]
Result	OK	Size	H:120.3 ,V:330.0 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	5507.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_

Defect image Reference image Shape image



Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

### Defect information

	No.	#103, \$92	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	14676		92.0 [mm], 7644.8 [m], ( 101.2 [m] )
	Type Result	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲 OK	Size	H:164.9 ,V:303.2 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	7115.7 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	-
ı				

Defect image Reference image Shape image



Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

### Defect information

No.	#103, \$92	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
Segment	1	Camera	0
Pattern –	14676		268.4 [mm], 7644.8 [m], ( 101.2 [m] )
Туре	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲		
Result	OK	Size	H:180.2 ,V:289.3 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	12085.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-

Defect image Reference image Shape image



Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


#### Defect information

No.	#103, \$92	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	14676	Gamera	


Result OK Size H:356.5 ,V:185.4 [mm]


Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3 Area 18330.7 [mm2]


Light 6,6,3/6,6,3 Label











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

#### Defect information

No.	#102, \$91	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	14675		101.0 [] 7044.0 [.] (100.0 [.])
Туре	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	191.8 [mm], 7644.0 [m], ( 102.0 [m] )

Result OK


Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3

6,6,3/6,6,3 Light


H:44.4 ,V:26.6 [mm] Size


123.7 [mm2] Area


Label











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名 乳白フィルム	周長
顧客名 最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号	Ex2
基材	Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information

	No.	#102, \$91	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	14675		00445 ] 704405 ] / 4040
١	Type	<b>淡瑕疵縱向刀終疵點橫向刀終</b>	Position[ x, y ]	221.1 [mm], 7644.2 [m], ( 101.9

Result OK

Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3

6,6,3/6,6,3

9 [m] )


H:131.3 ,V:159.2 [mm] Size


193.3 [mm2] Area


Label











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


#### Defect information


	Dorocc innormation			
1	No.	#102, \$91	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	14675	Dooition[v. v.]	220.5 [mm], 7644.4 [m], ( 101.6 [m] )
	Туре	淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	220.3 [11111], 7044.4 [111], ( 101.0 [111] )
	Result	OK	Size	H:121.1 ,V:93.3 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	212.5 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	-


Defect image











Lot number: 3 Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

_		( ,	
	商品名	乳白フィルム	周長
	顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
	CODE番号		Ex2
	基材		Ex3

#### Coil Information

檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm] Total defects 寬度: 356.4 [mm] 92

Web length 7746.0 [m] 參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>

Segments 1(從左側)

#### Defect information

#102, \$91 2023/7/20 上午 09:34:14 No. Date

Segment Camera 14675 Pattern

Position[x, y] 215.2 [mm], 7644.5 [m], (101.6 [m]) Type 淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲

H:84.8 ,V:163.9 [mm] Size Result

Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3260.2 [mm2] Area

6,6,3/6,6,3 Light Label











G

Shape image





Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information

<u> </u>			
No.	#101, \$90	Date	2023/7/20 上午 09:34:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	14674		
Туре	淡瑕疵	Position[ x, y ]	189.9 [mm], 7643.6 [m], ( 102.5 [m] )
Result	ок	Size	H:29.4 ,V:25.4 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	41.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-


### Defect image









Shape image







Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名 乳白フィルム	周長
顧客名 最高速度214m/min 分解能	0.4mm Ex1
CODE番号	Ex2
基材	Ex3

#### Coil Information

檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm] Total defects 寬度: 356.4 [mm] 92

Web length 7746.0 [m] 參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>

Segments 1(從左側)

### Defect information

#101, \$90 2023/7/20 上午 09:34:14 No. Date

Segment Camera 14674 Pattern

Position[x, y] 236.2 [mm], 7643.7 [m], (102.4 [m]) Type 淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲

H:71.2 ,V:124.6 [mm] Size Result

Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3Area 72.2 [mm2]

6,6,3/6,6,3 Light Label











G

Shape image

Lot number: 3





Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm] Total defects 寬度: 356.4 [mm] 92

Web length 7746.0 [m] 參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>

1(從左側) Segments

### Defect information

#101, \$90 2023/7/20 上午 09:34:14 No. Date

Segment Camera 14674 Pattern

Position[x, y] 225.3 [mm], 7644.0 [m], (102.0 [m]) Type 淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲

H:55.4 ,V:64.7 [mm] Size Result

Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3Area 83.7 [mm2]

6,6,3/6,6,3 Light Label












Shape image







Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Web length 7746.0 [m] 參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>

Segments 1(從左側)

#### Defect information

No. #101, \$90 Date 2023/7/20 上午 09:34:14

Segment 1 Camera 0
Pattern 14674


 Type
 淡瑕疵縱向刀絲疵點橫向刀絲

 Position[x, y]
 239.4 [mm], 7643.9 [m], (102.1 [m])


Result OK Size H:104.4 ,V:84.1 [mm]

Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3 Area 122.8 [mm2]

Light 6,6,3/6,6,3 Label








Lot number: 3





Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12〈平時〉/週期12〈平時〉
Segments	1(從左側)	


No.	#100, \$89	Date	2023/7/20 上午 09:34:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	14673 縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	302.1 [mm], 7643.2 [m], ( 102.8 [m] )
Type Result	秋円力赤進制使円力赤 OK	Size	H:42.8 ,V:65.9 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	17.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


 Borocc innormation			
No.	#100, \$89	Date	2023/7/20 上午 09:34:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	14673	Docition[ v. v.]	97.7 [mm], 7643.5 [m], ( 102.6 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	97.7 [11111], 7043.5 [111], ( 102.0 [111] )
Result	ОК	Size	H:20.5 ,V:102.8 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	20.6 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information


No.	#100, \$89	Date	2023/7/20 上午 09:34:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	14673	Desition[v.v.]	183.7 [mm], 7643.5 [m], ( 102.5 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	165.7 [mm], 7645.5 [m], ( 102.5 [m] )
Result	OK	Size	H:33.7 ,V:96.4 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	21.0 [mm2]


Light 6,6,3/6,6,3


Label -











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#100, \$89	Date	2023/7/20 上午 09:34:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	14673	Daoitian[v. v.]	250.5 [mm], 7643.4 [m], ( 102.6 [m] )
Type	橫向刀絲	Position[ x, y ]	250.5 [mm], 7045.4 [m], ( 102.6 [m] )
Result	OK	Size	H:43.4 ,V:56.4 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	29.5 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-

















Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


#### Defect information


No.	#99, \$88	Date	2023/7/20 上午 09:34:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	14672	Daaitian[v.v.]	196.5 [mm], 7643.0 [m], ( 103.0 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	190.5 [mm], 7045.0 [m], ( 105.0 [m] )
Result	OK	Size	H:20.4 ,V:29.8 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	5.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_


### Defect image











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information

No.	#99, \$88	Date	2023/7/20 上午 09:34:13
Segment	1	Camera	0
Pattern	14672	Position[ v v ]	33.7 [mm], 7643.0 [m], ( 103.0 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點橫向刀絲	FUSICIONE X, y ]	33.7 [11111], 7043.0 [11], ( 103.0 [11] )
Result	OK	Size	H:22.9 ,V:26.2 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	5.5 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-


### Defect image









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


(	No.	#99, \$88	Date	2023/7/20 上午 09:34:13
	Segment	1	Camera	0
	Pattern Type	14672 縱向刀絲疵點	Position[x,y]	59.9 [mm], 7643.0 [m], ( 103.0 [m] )
	Result	OK	Size	H:21.7 ,V:38.5 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	13.4 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	_














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
MALE IN CALL	77400 []	(

Web length 7746.0 [m] 參照更新:週期12<平時>/週期12<平時> 1(從左側) Segments

#### Defect information

#99, \$88 2023/7/20 上午 09:34:13 Date

Segment Camera 14672 Pattern

Position[x, y] 120.0 [mm], 7643.0 [m], (103.0 [m]) Type 縱向刀絲疵點橫向刀絲

H:48.9 ,V:73.4 [mm] Size Result OK

Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3Area 15.6 [mm2]

6,6,3/6,6,3 Light Label












G

Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information

Boroot imormation			
No.	#96, \$87	Date	2023/7/20 上午 09:34:00
Segment	1	Camera	0
Pattern	14639	D W F	1440[] 76060[] (1100[])
Туре	微小疵點	Position[ x, y ]	144.0 [mm], 7626.9 [m], ( 119.2 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.7 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-


### Defect image








Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	( No. 1 )
----------------	-----------


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#92, \$86	Date	2023/7/20 上午 09:33:44
Segment	1	Camera	0
Pattern	14595		351.9 [mm], 7605.2 [m], ( 140.9 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	351.9 [mm], /605.2 [m], ( 140.9 [m] )
Result	OK	Size	H:2.3 ,V:5.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.0 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#88, \$85	Date	2023/7/20 上午 09:33:10
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	14507 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	4.9 [mm], 7561.9 [m], ( 184.2 [m] )
Result	OK	Size	H:2.6 ,V:2.8 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#87, \$84	Date	2023/7/20 上午 09:32:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	14427	Position[x v]	122.1 [mm], 7522.7 [m], ( 223.3 [m] )
Туре	微小疵點	-	
Result	OK	Size	H:1.6 ,V:2.0 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.4 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information ( No	o. 1 )	)
---------------------	--------	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#87, \$84	Date	2023/7/20 上午 09:32:40
Segment	1	Camera	0
Pattern	14427	Position[x v]	342.8 [mm], 7522.9 [m], ( 223.1 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	- · • -	
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:109.9 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	76.0 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


#### Defect information

No.	#86, \$83	Date	2023/7/20 上午 09:32:28
Segment	1	Camera	0
Pattern	14397	Position[x x ]	84.3 [mm], 7508.3 [m], ( 237.8 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	64.3 [IIIII], 7506.3 [III], ( 257.6 [III] )
Result	ОК	Size	H:3.8 ,V:7.9 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	10.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-




Defect image









Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	( No. 1 )
----------------	-----------


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#85, \$82	Date	2023/7/20 上午 09:32:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	14380	Dooition[ v v ]	130.6 [mm], 7499.7 [m], ( 246.3 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	130.0 [mm], 7499.7 [m], ( 240.3 [m] )
Result	ОК	Size	H:6.9 ,V:10.7 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	19.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information	(No.	1)
----------------	------	----

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#84, \$81	Date	2023/7/20 上午 09:32:21
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	14379 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	124.7 [mm], 7499.4 [m], ( 246.6 [m] )
Result	OK	Size	H:1.8 ,V:159.2 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	133.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


### Defect information

No.	#83, \$80	Date	2023/7/20 上午 09:31:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	14191	Position[x v]	264.7 [mm], 7407.4 [m], ( 338.6 [m] )
Туре	微小疵點	i osicione x, y j	204.7 [11111], 7407.4 [11], ( 000.0 [11] )
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:1.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.5 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-




Defect image









Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.		#82, \$79	Date	2023/7/20 上午 09:29:24
Segme	ent	1	Camera	0
Patter	'n	13911	Position[ v v ]	273.8 [mm], 7270.3 [m], ( 475.7 [m] )
Type		縱向刀絲疵點		
Result	:	OK	Size	H:2.2 ,V:136.9 [mm]
Inspec	tion level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	138.4 [mm2]
Light		6,6,3/6,6,3	Label	_














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#81, \$78	Date	2023/7/20 上午 09:27:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	13554	Position[ x, y ]	188.1 [mm], 7095.8 [m], ( 650.2 [m] )
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:2.2 ,V:6.0 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.3 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#80, \$77	Date	2023/7/20 上午 09:26:01
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	13378 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	184.6 [mm], 7009.8 [m], ( 736.2 [m] )
Result	METEL 27 in	Size	H:2.2 ,V:8.3 [mm]
Inspection lev	el 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	8.5 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

_				
	No.	#79, \$76	Date	2023/7/20 上午 09:25:57
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	13366	Position[ v v ]	192.8 [mm], 7003.7 [m], ( 742.4 [m] )
	Туре	縱向刀絲疵點	FUSICIONE X, y ]	192.6 [1111], 7003.7 [11], ( 742.4 [11] )
	Result	OK	Size	H:2.3 ,V:6.0 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	4.0 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	-












Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID Information ( No. 1	ID	information (	No.	1	)
------------------------	----	---------------	-----	---	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	<b>#78</b> , <b>\$75</b>	Date	2023/7/20 上午 09:25:46
Segment	1	Camera	0
Pattern –	13338	Position[x.v]	145.1 [mm], 6989.9 [m], ( 756.1 [m] )
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:1.5 ,V:52.4 [mm]
	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	49.7 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3 Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#77, <b>\$</b> 74	Date	2023/7/20 上午 09:25:46	
Segment	1	Camera	0	
Pattern	13337	Dooition[v v ]	144.9 [mm], 6989.9 [m], ( 756.2 [m] )	
Type	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]		
Result	OK	Size	H:1.6 ,V:108.8 [mm]	
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	88.0 [mm2]	
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_	














G

Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#76, \$73	Date	2023/7/20 上午 09:21:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	12747	Position[x v]	273.8 [mm], 6700.2 [m], ( 1045.8 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i osicione x, y j	270.0 [1111], 0700.2 [11], ( 1040.0 [11] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:114.3 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	98.5 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	<b>#75</b> , <b>\$72</b>	Date	2023/7/20 上午 09:21:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	12746	Position[x v]	273.8 [mm], 6700.2 [m], ( 1045.8 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	_	
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:86.9 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	82.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-








Shape image





Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	(No.	1)
----------------	------	----


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#74, \$71	Date	2023/7/20 上午 09:21:56
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	12743 縱向刀絲疵點	Position[x,y]	328.7 [mm], 6698.3 [m], ( 1047.7 [m] )
Result	OK	Size	H:2.1 ,V:159.2 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	170.6 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


_		( ,	
	商品名	乳白フィルム	周長
	顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
	CODE番号		Ex2
	基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#73, \$70	Date	2023/7/20 上午 09:21:55
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	12742 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	328.2 [mm], 6698.1 [m], ( 1047.9 [m] )
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:216.7 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	182.4 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	<b>#72</b> , <b>\$69</b>	Date	2023/7/20 上午 09:19:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	12377	Position[x v]	273.4 [mm], 6518.9 [m], ( 1227.2 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i osicione x, y j	
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:137.7 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	107.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information

ᆜ	Delega information			
$\bigcap$	No.	#71, \$68	Date	2023/7/20 上午 09:17:44
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	12092		5 3 5 3 ( 5 3 )
	Туре	微小疵點	Position[ x, y ]	17.9 [mm], 6378.9 [m], ( 1367.1 [m] )
	Result	ОК	Size	H:2.1 ,V:2.0 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.3 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	_

## Defect image









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#70, \$67	Date	2023/7/20 上午 09:17:11
Segment	1	Camera	0
Pattern	12005	Position[x v]	272.1 [mm], 6336.1 [m], ( 1409.9 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i osicione x, y j	
Result	OK	Size	H:1.8 ,V:74.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	83.7 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	( No. 1 )
----------------	-----------


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#69, \$66	Date	2023/7/20 上午 09:15:31
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	11743 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	140.4 [mm], 6207.9 [m], ( 1538.1 [m] )
Result	MKIPI フルボルに記 OK	Size	H:1.5 ,V:94.5 [mm]
Inspection	level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	82.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

商品名 乳白フィルム	周長
顧客名 最高速度214m/min 分解能(	0.4mm Ex1
CODE番号	Ex2
基材	Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No	ο.	#68, \$65	Date	2023/7/20 上午 09:14:58
Se	egment	1	Camera	0
Pa	attern	11658	Position[v v ]	348.4 [mm], 6166.0 [m], ( 1580.0 [m] )
Ty	/pe	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	346.4 [11111], 6100.0 [111], ( 1360.0 [111] )
Re	esult	OK	Size	H:1.5 ,V:3.2 [mm]
In	spection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	4.0 [mm2]
Li	ght	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


	ID	information	( No. 1 )
--	----	-------------	-----------


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#67, \$64	Date	2023/7/20 上午 09:14:58
Segment	1	Camera	0
Pattern –	11657	Position[x, v]	348.4 [mm], 6165.5 [m], ( 1580.5 [m] )
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:1.6 ,V:3.2 [mm]
	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	4.4 [mm2]
*	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#66, \$63	Date	2023/7/20 上午 09:14:57
Segment	1	Camera	0
Pattern –	11656	Position[x, v]	348.5 [mm], 6165.0 [m], ( 1581.0 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:4.8 [mm]
Result	OK		,
-	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	6.4 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#65, \$62	Date	2023/7/20 上午 09:14:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	11655	Daaitian[v. v.]	348.4 [mm], 6164.5 [m], ( 1581.5 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	346.4 [mm], 6104.5 [m], (1361.5 [m])
Result	OK	Size	H:1.8 ,V:4.0 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	6.0 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	l abel	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information ( No	o. 1 )	)
---------------------	--------	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#64, \$61	Date	2023/7/20 上午 09:14:57
Segment	1	Camera	0
Pattern	11654	D12:[ ]	240.4 [] 6164.0 [] ( 1500.0 [] )
Туре	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	348.4 [mm], 6164.0 [m], ( 1582.0 [m] )
Result	ОК	Size	H:1.9 ,V:4.8 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	7.3 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#63, \$60	Date	2023/7/20 上午 09:12:29
Segment	1	Camera	0
Pattern –	11267	Position[x.v]	139.9 [mm], 5974.9 [m], ( 1771.1 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.6 ,V:63.5 [mm]
Result	OK	Size	H.1.0 ,V.03.3 [IIIIII]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	56.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	( No. 1 )
----------------	-----------


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#62, \$59	Date	2023/7/20 上午 09:12:05
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	11203 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	139.2 [mm], 5943.6 [m], ( 1802.5 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:91.7 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	73.6 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No	).	#61, \$58	Date	2023/7/20 上午 09:11:55
Se	gment	1	Camera	0
	ttern	11176	Position[x,y]	80.0 [mm], 5930.2 [m], ( 1815.8 [m] )
	pe sult	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:1.5 ,V:79.0 [mm]
		0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	66.6 [mm2]
Lig	ght	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#60, \$57	Date	2023/7/20 上午 09:11:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	11049	Position[v v]	177.7 [mm], 5867.9 [m], ( 1878.2 [m] )
Туре	微小疵點	-	
Result	OK	Size	H:2.1 ,V:1.2 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#59, \$56	Date	2023/7/20 上午 09:11:04
Segment	1	Camera	0
Pattern	11042	Position[v v]	172.7 [mm], 5864.7 [m], ( 1881.3 [m] )
Туре	微小疵點	i ositione x, y j	172.7 [1111], 0004.7 [11], ( 1001.0 [11] )
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information ( No	o. 1 )	)
---------------------	--------	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#58, \$55	Date	2023/7/20 上午 09:11:02
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	11038 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	143.2 [mm], 5862.8 [m], ( 1883.3 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:84.5 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	71.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


_				
	No.	#57, \$54	Date	2023/7/20 上午 09:11:02
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	11036	D 111	00 5 [ ] 5004 0 [ ] / 4004 0 [ ])
	Туре	微小疵點	Position[ x, y ]	60.5 [mm], 5861.8 [m], ( 1884.3 [m] )
	Result	ок	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.7 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#56, \$53	Date	2023/7/20 上午 09:07:10
Segment	1	Camera	0
Pattern –	10428	Position[x.v]	207.5 [mm], 5563.9 [m], ( 2182.1 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Result	OK	Size	П.1.0 , V.1.0 [IIIIII]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











G M

Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)


商品名 乳白フィルム	周長
顧客名 最高速度214m/min 分解能(	0.4mm Ex1
CODE番号	Ex2
基材	Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#55, \$52	Date	2023/7/20 上午 09:07:09
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	10425 微小疵點	Position[ x, y ]	77.7 [mm], 5562.5 [m], ( 2183.5 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.7 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

_		( ,	
	商品名	乳白フィルム	周長
	顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
	CODE番号		Ex2
	基材		Ex3


## Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#54, \$51	Date	2023/7/20 上午 09:06:46
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	10365 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	274.3 [mm], 5533.1 [m], ( 2212.9 [m] )
Result	OK	Size	H:1.6 ,V:146.1 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	125.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID	information	( No. 1 )	
טו	IIIIOIIIIauoii	\ INO. I /	


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


N	0.	#53, \$50	Date	2023/7/20 上午 09:02:12
S	egment	1	Camera	0
_	attern	9644	Position[x, v]	340.2 [mm], 5180.2 [m], ( 2565.8 [m] )
	ype esult	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:1.6 ,V:144.1 [mm]
'		0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	122.7 [mm2]
Li	ight	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#52, \$49	Date	2023/7/20 上午 09:01:41
Segment	1	Camera	0
Pattern	9561	Position[v v]	127.0 [mm], 5139.8 [m], ( 2606.2 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i ositione x, y j	127.0 [1111], 0100.0 [11], ( 2000.2 [11] )
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:6.4 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#51, \$48	Date	2023/7/20 上午 09:00:47
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	9419 縱向刀絲疵點		199.7 [mm], 5070.1 [m], ( 2675.9 [m] )
Result	のK	Size	H:1.5 ,V:65.5 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	64.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

## Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

No.	#50, \$47	Date	2023/7/20 上午 09:00:34
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	9385 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	176.6 [mm], 5053.7 [m], ( 2692.3 [m] )
Result	のK OK	Size	H:1.5 ,V:3.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	3.3 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_

















Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm] 寬度: 356.4 [mm] Total defects 92

Web length 7746.0 [m] 參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>

1(從左側) Segments

#### Defect information

#49, \$46 2023/7/20 上午 08:59:35 No. Date

Segment Camera 9231 Pattern

Position[x, y] 143.7 [mm], 4978.4 [m], (2767.6 [m]) Type 縱向刀絲疵點

H:1.5 ,V:13.9 [mm] Size Result OK


Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3Area 11.1 [mm2]

6,6,3/6,6,3 Light Label












G



[2023/8/10 下午 03:25:39]

Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#48, \$45	Date	2023/7/20 上午 08:57:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	8880	Position[ x, y ]	223.6 [mm], 4806.3 [m], ( 2939.8 [m] )
Type Result	微小疵點 OK	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID Information ( No. 1	ID	information (	No.	1	)
------------------------	----	---------------	-----	---	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#47, \$44	Date	2023/7/20 上午 08:57:06
Segment	1	Camera	0
Pattern	8838	Position[x v]	323.3 [mm], 4785.8 [m], ( 2960.2 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i ositione x, y j	
Result	OK	Size	H:1.8 ,V:132.2 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	95.3 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	(No.	1)	ĺ
----------------	------	----	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#46, \$43	Date	2023/7/20 上午 08:51:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	7902	Position[x v]	293.3 [mm], 4328.1 [m], ( 3417.9 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i osicione x, y j	200.0 [1111], 4020.1 [11], ( 0417.0 [11] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:89.3 [mm]
Inspection lev	vel 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	62.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


#### Defect information

No.	#45, \$42	Date	2023/7/20 上午 08:50:26
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	7786 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	254.3 [mm], 4271.4 [m], ( 3474.6 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:36.1 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	39.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-




Defect image









Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

#### Coil Information

Segments 1 ( 從左側 )

#### Defect information

No. #44, \$41 Date 2023/7/20 上午 08:49:18

Result OK Size H:1.8 ,V:2.0 [mm]

Light 6,6,3/6,6,3 Label -




Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3





G

Area







3.0 [mm2]

Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


## Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#43, \$40	Date	2023/7/20 上午 08:48:14
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	7437 縱向刀絲疵點	Position[x,y]	176.6 [mm], 4100.6 [m], ( 3645.4 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:14.3 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	12.7 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	(No.	1)	ĺ
----------------	------	----	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#42, \$39	Date	2023/7/20 上午 08:48:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	7428	Position[x v]	167.8 [mm], 4096.0 [m], ( 3650.0 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i osicione x, y j	
Result	OK	Size	H:1.6 ,V:135.3 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	129.3 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID	information	( No. 1 )


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#41, \$38	Date	2023/7/20 上午 08:48:00
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	7401 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	140.1 [mm], 4083.1 [m], ( 3662.9 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:79.8 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	76.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

	( ,	
商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


#### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#40, \$37	Date	2023/7/20 上午 08:44:35
Segment	1	Camera	0
Pattern	6861	Position[x v]	266.6 [mm], 3819.0 [m], ( 3927.0 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i ositioni x, y j	200.0 [mm], 0010.0 [m], ( 0027.0 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:10.3 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	9.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

_		( ,	
	商品名	乳白フィルム	周長
	顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
	CODE番号		Ex2
	基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#39, \$36	Date	2023/7/20 上午 08:44:21
Segment	1	Camera	0
Pattern 	6824	Position[x, v]	246.1 [mm], 3800.9 [m], ( 3945.1 [m] )
Type	微小疵點	Size	H:1.6 ,V:1.2 [mm]
Result	OK		,
•	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.6 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#38, \$35	Date	2023/7/20 上午 08:41:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	6396	Position[x v]	254.2 [mm], 3591.6 [m], ( 4154.4 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i ositione x, y j	
Result	OK	Size	H:1.6 ,V:32.9 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	33.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


No.	#37, \$34	Date	2023/7/20 上午 08:39:47
Segment	1	Camera	0
Pattern	6102	Position[x v]	181.8 [mm], 3447.6 [m], ( 4298.4 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i ositione x, y j	101.0 [mm], 0447.0 [m], ( 4230.4 [m] )
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:86.9 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	67.0 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#36, \$33	Date	2023/7/20 上午 08:39:46
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	6101 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	181.2 [mm], 3447.5 [m], ( 4298.5 [m] )
Result	OK	Size	H:3.1 ,V:281.8 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	180.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

### Defect information

No.	#35, \$32	Date	2023/7/20 上午 08:37:38
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	5763 縱向刀絲疵點	Position[x, y]	112.8 [mm], 3282.1 [m], ( 4464.0 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:8.7 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_


### Defect image









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#34, \$31	Date	2023/7/20 上午 08:37:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	5762		
Type	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	112.8 [mm], 3281.6 [m], ( 4464.4 [m] )
Result	ОК	Size	H:1.5 ,V:8.7 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_

















Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information

No.	#34, \$31	Date	2023/7/20 上午 08:37:38
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	5762 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	43.0 [mm], 3281.8 [m], ( 4464.2 [m] )
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:8.3 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-


### Defect image









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


### Defect information


No.	#34, \$31	Date	2023/7/20 上午 08:37:38
Segment	1	Camera	0
Pattern	5762		
Туре	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	60.5 [mm], 3281.8 [m], ( 4464.2 [m] )
Result	OK	Size	H:2.1 ,V:8.7 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	3.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	l ahel	_

Defect image









Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#33, \$30	Date	2023/7/20 上午 08:37:29
Segment	1	Camera	0
Pattern	5740	Desition[v.v.]	97.3 [mm], 3270.8 [m], ( 4475.3 [m] )
Type	縱向刀絲疵點橫向刀絲	Position[ x, y ]	97.3 [mm], 3270.6 [m], ( 4475.3 [m] )
Result	OK	Size	H:2.5 ,V:2.4 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	3.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	l ahel	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


N	0.	#32, \$29	Date	2023/7/20 上午 08:36:05
S	egment	1	Camera	0
	attern	5518	Position[x, v]	214.3 [mm], 3162.4 [m], ( 4583.6 [m] )
	ype	微小疵點	Size	
R	esult	OK	Size	H:1.6 ,V:1.6 [mm]
In	spection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.6 [mm2]
Li	ght	6,6,3/6,6,3	Label	-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1	)
-----------------------	---


	V.1.5. 1 /	
商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#31, \$28	Date	2023/7/20 上午 08:33:23
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	5091 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	143.2 [mm], 2953.6 [m], ( 4792.4 [m] )
Result	OK	Size	H:1.6 ,V:123.8 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	104.6 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名 乳白フィルム	周長
顧客名 最高速度214m/min 分解能	0.4mm Ex1
CODE番号	Ex2
基材	Ex3

### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

### Defect information

No.	#30, \$27	Date	2023/7/20 上午 08:30:41
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	4666 縱向刀絲疵點	Position[x, y]	103.7 [mm], 2745.9 [m], ( 5000.1 [m] )
Result	OK	Size	H:2.2 ,V:7.5 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.6 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-


### Defect image









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#29, \$26	Date	2023/7/20 上午 08:29:34
Segment	1	Camera	0
Pattern	4489	Desition[v. v.]	172.3 [mm], 2659.2 [m], ( 5086.8 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	172.3 [mm], 2009.2 [m], ( 0000.6 [m] )
Result	OK	Size	H:1.9 ,V:6.0 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	3.6 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


No.	#28, \$25	Date	2023/7/20 上午 08:26:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	4049	Position[x v]	224.3 [mm], 2444.0 [m], ( 5302.0 [m] )
Туре	縱向刀絲疵點	i osicione x, y j	224.0 [mm], 2444.0 [m], ( 0002.0 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:26.2 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	30.0 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

	V.1.5. 1 /	
商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#27, \$24	Date	2023/7/20 上午 08:24:59
Segment	1	Camera	0
Pattern	3774		
Type	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	231.0 [mm], 2309.3 [m], ( 5436.7 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:69.5 [mm]
			,
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	50.7 [mm2]
Light	6.6.3/6.6.3		
Ligiti	0,0,0/ 0,0,0	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#26, \$23	Date	2023/7/20 上午 08:22:17
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	3357 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	275.9 [mm], 2104.7 [m], ( 5641.3 [m] )
Result	OK	Size	H:1.5 ,V:13.9 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	12.3 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#25, \$22	Date	2023/7/20 上午 08:21:54
Segment	1	Camera	0
Pattern	3297		
Туре	微小疵點	Position[ x, y ]	226.5 [mm], 2075.0 [m], ( 5671.1 [m] )
Result	OK	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.4 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


2023/7/20 上午 08:21:50
0
7
] 126.0 [mm], 2070.0 [m], (5676.1 [m])
H:1.6 ,V:2.0 [mm]
1.6 [mm2]
-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

#### Defect information

No. #23, \$20 Date 2023/7/20 上午 08:19:53	,
Date 2023/1/20 <u>1</u> τ 06.19:53	
Segment 1 Camera 0	
Pattern 2983	
Type 微小疵點 Position[x, y] 10.3 [mm], 1921.2 [m], (5824.8 [n	])
Result OK Size H:1.8 ,V:1.6 [mm]	
Notate on	
Inspection level 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3 Area 2.2 [mm2]	
Light 6,6,3/6,6,3	
Label –	

### Defect image









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

### Defect information

1	No.	#22, \$19	Date	2023/7/20 上午 08:19:36
	Segment	1	Camera	0
	Pattern Tuna	2938 微小疵點	Position[ x, y ]	181.4 [mm], 1899.2 [m], ( 5846.8 [m] )
	Гуре Result	OK	Size	H:1.2 ,V:2.4 [mm]
I	nspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.9 [mm2]
L	Light	6,6,3/6,6,3	Label	-


### Defect image









Shape image







Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


므	Defect information				
	No.	#21, \$18	Date	2023/7/20 上午 08:19:35	
	Segment	1	Camera	0	
	Pattern	2936			
	Туре	微小疵點	Position[ x, y ]	295.8 [mm], 1898.4 [m], ( 5847.6 [m] )	
	Result	ОК	Size	H:1.5 ,V:1.6 [mm]	
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.7 [mm2]	
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	_	
















Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

12 1111 011110101011	( ,	
商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#20, \$17	Date	2023/7/20 上午 08:19:14
Segment	1	Camera	0
Pattern	2880 微小疵點	Position[ x, y ]	130.8 [mm], 1870.7 [m], ( 5875.4 [m] )
Type Result	OK	Size	H:1.9 ,V:2.0 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3

### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	

### Defect information


ᅩ	CICCE IIII OI III acioii				
	No.	#19, \$16		Date	2023/7/20 上午 08:19:06
	Segment	1		Camera	0
	Pattern	2859 微小疵點		Position[ x, y ]	101.4 [mm], 1860.7 [m], ( 5885.4 [m] )
	Type Result	OK		Size	H:1.9 ,V:2.4 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	3	Area	3.5 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3		Label	_


### Defect image











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information ( No	o. 1 )	)
---------------------	--------	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#18, \$15	Date	2023/7/20 上午 08:19:05
Segment	1	Camera	0
Pattern –	2856	Position[x, v]	92.0 [mm], 1858.8 [m], ( 5887.2 [m] )
Type	縱向刀絲疵點	Size	H:1.8 ,V:147.6 [mm]
Result	OK	3126	11.1.0 , 1.147.0 [11111]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	122.8 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名    鼠	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#17, \$14	Date	2023/7/20 上午 08:14:56
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	2206 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	5.9 [mm], 1540.7 [m], ( 6205.3 [m] )
Result		Size	H:1.5 ,V:77.4 [mm]
Inspection leve	el 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	61.7 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

iniormation ( No. 1 )	ID	information	( No.	1)	)
-----------------------	----	-------------	-------	----	---


1D IIII OI III GCIOII	(110.1)	
商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#16, \$13	Date	2023/7/20 上午 08:14:45
Segment	1	Camera	0
Pattern	2179	Position[x v]	316.3 [mm], 1527.2 [m], ( 6218.8 [m] )
Туре	微小疵點	-	
Result	OK	Size	H:1.8 ,V:1.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	1.7 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	(No.	1)	ĺ
----------------	------	----	---

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#15, \$12	Date	2023/7/20 上午 08:14:11
Segment	1	Camera	0
Pattern –	2090	Position[x, v]	292.7 [mm], 1483.9 [m], ( 6262.1 [m] )
Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Size	H:2.1 ,V:110.7 [mm]
Result	OK	Size	H.Z.1 ,V.110.7 [IIIIII]
Inspection le	evel 0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	147.3 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID ' C ' '	/ NI	4 \
ID information	(No.	1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#14, \$11	Date	2023/7/20 上午 08:14:02
Segment	1	Camera	0
Pattern	2066	Position[ x, y ]	329.5 [mm], 1471.9 [m], ( 6274.1 [m] )
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:1.5 ,V:142.9 [mm]
	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	87.5 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名 乳白フィルム	周長
顧客名 最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号	Ex2
基材	Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍 : 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度 : 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


	Borocc innormation			
(	No.	#13, \$10	Date	2023/7/20 上午 08:10:53
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	1571		
	Type	淡瑕疵縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	355.4 [mm], 1229.7 [m], ( 6516.3 [m] )
	Result	OK	Size	H:2.3 ,V:92.5 [mm]
	Result	OK	0.20	11.2.0 , 1.02.0 [11111]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	100.2 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

	V.1.5. 1 /	
商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#12, \$9	Date	2023/7/20 上午 08:10:48
Segment	1	Camera	0
Pattern 	1558	Position[x.v]	114.6 [mm], 1223.5 [m], ( 6522.5 [m] )
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:2.2 ,V:6.7 [mm]
	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3		,
Light	6.6.3/6.6.3	Area	3.3 [mm2]
Ligric	0,0,3/ 0,0,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#11, \$8	Date	2023/7/20 上午 08:06:41
Segment	1	Camera	0
Pattern Type	913 縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	34.8 [mm], 907.8 [m], ( 6838.2 [m] )
Type Result	MEIPI 27 赤北部 OK	Size	H:1.8 ,V:36.5 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	49.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番	号	Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


1	No.	#10, \$7	Date	2023/7/20 上午 08:06:40
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	910	Position[ v v ]	3.1 [mm], 906.4 [m], ( 6839.7 [m] )
	Туре	縱向刀絲疵點	Fosition[ x, y ]	3.1 [11111], 900.4 [11], ( 0039.7 [11] )
	Result	OK	Size	H:1.8 ,V:126.2 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	101.3 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1 ( 從左側 )	


No.	#9, \$6	Date	2023/7/20 上午 08:05:22
Segment	1	Camera	0
Pattern	706		
Type	縱向刀絲疵點	Position[ x, y ]	282.9 [mm], 806.3 [m], ( 6939.7 [m] )
Result	ОК	Size	H:1.9 ,V:30.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	48.9 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


_				
	No.	#8, \$5	Date	2023/7/20 上午 08:03:13
	Segment	1	Camera	0
	Pattern	370	Danitian[v. v.]	208.9 [mm], 642.0 [m], (7104.1 [m])
	Type	微小疵點	Position[ x, y ]	208.9 [mm], 042.0 [m], ( 7104.1 [m] )
	Result	OK	Size	H:2.2 ,V:1.6 [mm]
	Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.4 [mm2]
	Light	6,6,3/6,6,3	Label	-














Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (No. 1)


	V.1.5. 1 /	
商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#7, \$4	Date	2023/7/20 上午 08:02:50
Segment	1	Camera	0
Pattern	309 《 <b>公</b> ····································	Position[ x, y ]	36.1 [mm], 612.0 [m], (7134.0 [m])
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:2.1 ,V:157.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	143.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	_











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information (	No.	1)
------------------	-----	----


商品名 乳白フィルム	周長
顧客名 最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号	Ex2
基材	Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#6, \$3	Date	2023/7/20 上午 08:02:37
Segment	1	Camera	0
Pattern	275	Position[x, y]	324.8 [mm], 595.4 [m], ( 7150.6 [m] )
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:1.6 ,V:158.4 [mm]
	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	121.0 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39


ID information	(No.	1)	ĺ
----------------	------	----	---


商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information


Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	


No.	#5, \$2	Date	2023/7/20 上午 08:02:10
Segment	1	Camera	0
Pattern	204	Position[x, y]	95.8 [mm], 560.4 [m], ( 7185.6 [m] )
Type Result	縱向刀絲疵點 OK	Size	H:2.2 ,V:6.4 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	3.1 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-











Lot number: 3

Inspected date: 2023/7/20 上午 07:54:59 ~ 2023/7/20 上午 09:35:39

ID information (No. 1)

商品名	乳白フィルム	周長
顧客名	最高速度214m/min 分解能0.4mm	Ex1
CODE番号		Ex2
基材		Ex3


### Coil Information

Total defects	92	檢查範圍: 173.3 ~ 529.7 [mm]  寬度: 356.4 [mm]
Web length	7746.0 [m]	參照更新:週期12<平時>/週期12<平時>
Segments	1(從左側)	

Doroct information			
No.	#4, \$1	Date	2023/7/20 上午 08:02:08
Segment	1	Camera	0
Pattern	200	Desition[v.v.]	52.6 [mm], 558.5 [m], ( 7187.5 [m] )
Туре	微小疵點	Position[ x, y ]	52.6 [mm], 558.5 [m], ( /187.5 [m] )
Result	OK	Size	H:2.3 ,V:1.6 [mm]
Inspection level	0/5,0/5,4/3,4,4/3,4/3	Area	2.2 [mm2]
Light	6,6,3/6,6,3	Label	-









Shape image



