

SICOS


TORINO

10095 GRUGLIASCO - Via S. Paolo 65

Tel. 780.02.02 (3 linee r.a.)

F.S. Linea MESTRE - PORTOGRUARO

PLANIMETRIA UBICAZIONE SONDAGGI



SICOS

SEZIONE INDAGINI GEOTECNICHE

10095 GRUGLIASCO - Via S. Paolo 66
Tel. 780.02.02 (3 linee r.a.)

COMMITTENTE F.S. - Compartimento di Venezia

CANTIERE Ponte sul Sile

SONDAGGIO n. 1 pila lato Venezia a monte - incl. 20%

Iniziato il ultimato il

Quota s. l. m.	Profond. in mt.	Spessore degli strati in mt.	Campioni	Descrizione della natura del terreno	Colonna strati- grafica	Sistema e Ø del foro	Falda freatiche	P. P. o V. B. tasca- bile Kg/cm ²	S. P. T. colpi/ 15 cm.	PIEZO- METRI in mt.
	0.00			000 = a - 7.20 dal piano ferro						
	2.50			Muratura di mattoni discre- tamente conservata						
	2.50									
	4.00	1.50		Calcestruzzo della fondazione, molto magro						
	5.50	1.50		Limo debolmente argilloso di colore grigio-bruno, con fram- menti di legno						
	11.00	5.50		Limo debolmente sabbioso fine, di colore beige-bruno						
	13.20	2.20		Limo argilloso, plastico, di colore beige				0.6		
	22.00	8.80		Argilla limoso-sabbiosa di colore beige				0.8		

ROTAZIONE ϕ 101 $\frac{m}{m}$

SICOS

SEZIONE INDAGINI GEOTECNICHE

10095 GRUGLIASCO - Via S. Paolo 65
Tel. 780.02.02 (3 linee r.a.)

COMMITTENTE F.S. Compartimento di Venezia

CANTIERE Ponte sul Sile

SONDAGGIO n. 2 pila lato Venezia a valle-incl. 25%

Iniziato il ultimato il

Quote s. l. m.	Profond. in mt.	Spessore degli strati in mt.	Campioni	Descrizione della natura del terreno	Colonna strati- grafica	Sistema e Ø del foro	Falda freatiche	P. P. o V. B. tasca- bile Kg/cmq	S. P. T. colpi/ 15 cm.	PIEZO- METRI in mt.
	0.00			000± a - 5.30 dal piano ferro						
	3.50	3.50		Muratura di mattoni discreta- mente conservata						
	6.00	2.50		Calcestruzzo della fondazione degradato soltanto a tratti, generalmente più conservato rispetto al foro n. 1						
	12.00	6.00		Limo finemente sabbioso, plasti- co di colore bruno.						
	21.30	9.30		Argilla limosa, debolmente plastica di colore beige						

ROTAZIONE $\phi-101 \frac{1}{4}$



SEZIONE INDAGINI GEOTECNICHE

10095 GRUGLIASCO - Via S. Paolo 65

Tel. 780.02.02 (3 linee r.a.)

COMMITTENTE F.S. Compartime^{nto} di VENEZIA

CANTIERE Ponte sul Sile

SONDAGGIO n. 3 Pila lato Portogruaro a monte,

Iniziato il incl. 20 % ultimato il

Quote s. l. m.	Profond. in mt.	Spessore degli strati in mt.	Campioni	Descrizione della natura del terreno	Colonna strati- grafica	Sistema e Ø del foro	Falda freatiche	P. P. o V. B. tasca- bile Kg/cmq	S. P. T. colpi/ 15 cm.	PIEZO- METRI in mt.
	0.00			0.00 = a -550 dal piano ferro						
	3.50			Muratura di mattoni discreta- mente conservata						
	5.50	2.00		Calcestruzzo della fondazione degradato soltanto a tratti, generalmente discretamente co- servato						
	6.50	1.00		Palo di legno						
	11.50	5.00		Limo finemente plastico, di colore bruno						
	17.50	6.00		Sabbia fine in matrice argil- losa di colore beige						
	20.50	3.00		Argilla finemente sabbiosa, plastica, di colore beige				1.6		
								1.8		

ROTAZIONE ϕ 101 $\frac{1}{4}$