PROVINCIA DE CORDOBA M.O.S.P.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE CORDOBA



INFORME DEFLECTÓMETRO LACROIX

DEFLEXIONES
VALORES MEDIOS Y CARACTERÍSTICOS
RADIOS DE CURVATURA
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Provincia: provincia

Tramo: tramo

Subtramo: subtramo

Pavimento: pavimento

Progresiva inicial: 0

Progresiva final: 11

Temperatura [°C]: 20

Fecha: 2023-09-18

Inicio: 21:49

Fin: 21:50

Chofer: chofer

Apoyo: apoyo

Operador: operador

Número de trayecto: 1

DEFLECTOGRAFO LACROIX

| HUELLA EXTERNA (DERECHA) | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Deflexion media: | 48.9 | | | | | |
| Desviacion Standart: | 3.74 | | | | | |
| Coeficiente de variacion: | 7.65 | | | | | |
| Deflexion caracteristica: | 56.38 | | | | | |
| Total de mediciones: | 11 | | | | | |
| Radio Medio: | 48.16 | | | | | |
| Radio Caracteristico: | 57.26 | | | | | |
| Total de Mediciones: | 11 | | | | | |
| (D / R) Medio: | 1.02 | | | | | |
| (R x D) Medio: | 2355.02 | | | | | |

| HUELLA INTERNA (IZQUIERDA) | | | | | | |
|----------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Deflexion media: | 49.29 | | | | | |
| Desviacion Standart: | 3.45 | | | | | |
| Coeficiente de variacion: | 7.0 | | | | | |
| Deflexion caracteristica: | 56.19 | | | | | |
| Total de mediciones: | 11 | | | | | |
| Radio Medio: | 49.29 | | | | | |
| Radio Caracteristico: | 59.41 | | | | | |
| Total de Mediciones: | 11 | | | | | |
| (D / R) Medio: | 1.0 | | | | | |
| (R x D) Medio: | 2429.5 | | | | | |









D.P.V. CORDOBA DPTO. TECNOLOGIA Y EVALUACIÓN


DEFLECTOGRAFO LACROIX


| | Huella Externa (DER) | | | Huella Interna (IZQ) | | | | |
|--------|----------------------|-------|---------|----------------------|---------|--------|---------|-------|
| Grupos | Radio. | Defl. | R*D. | R/D. | .Radio. | .Defl. | .R*D. | .R/D. |
| 100 | 48.03 | 49.45 | 2375.08 | 1.03 | 49.06 | 49.5 | 2428.47 | 1.01 |
| 200 | 48.17 | 47.82 | 2303.49 | 0.99 | 48.09 | 48.28 | 2321.79 | 1.0 |



INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX


DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN


















INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX


DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN


















INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX


DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN















INFORME DEFLECTOGRAFO LACROIX

DPTO II. TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN

