

Couverture Démo
1 rue de l'Exemple
00000 Ville-Démo
Tél. 01 00 00 00 00 · contact@couverture-demo.test

Mme Anaïs Garnier
17 route des Vignes
00600 Les Exemples

Adresse des travaux
17 route des Vignes, 00600 Les Exemples

Recherche de fuite et réparation

Travaux réalisés

Recherche de la fuite au-dessus de la chambre.
Remplacement de 8 tuiles cassées.


Constat

Plusieurs tuiles fendues par le gel. Liteaux en bon état (exemple).


Préconisations

Prévoir un démoussage d'ici 2 ans (exemple).

Photos de l'intervention



Avant — Tuiles cassées côté jardin (exemple)



Après — Tuiles remplacées (exemple)