

**Couverture Démo**  
1 rue de l'Exemple  
00000 Ville-Démo  
Tél. 01 00 00 00 00 · contact@couverture-demo.test

**Mme Anaïs Garnier**  
17 route des Vignes  
00600 Les Exemples

**Adresse des travaux**  
17 route des Vignes, 00600 Les Exemples

**Recherche de fuite et réparation**

**Travaux réalisés**

Recherche de la fuite au-dessus de la chambre.  
Remplacement de 8 tuiles cassées.


**Constat**

Plusieurs tuiles fendues par le gel. Liteaux en bon état (exemple).


**Préconisations**

Prévoir un démoussage d'ici 2 ans (exemple).

Photos de l'intervention



**Avant** — Tuiles cassées côté jardin (exemple)



**Après** — Tuiles remplacées (exemple)