

# VIÑAS NORTE

## Renivelación — Lote 33, Manzana 14

Cabernet

---

Levantamiento de niveles de losa (renivelación) previo a la colocación de piso.  
Se miden cotas en una malla de puntos; el promedio de desnivel define el espesor  
de mortero premezclado y su volumen (m<sup>3</sup>) por planta.

Convención: cota negativa = falta nivel (RELLENO) · cota positiva = sobra (CORTE).  
Cada planta incluye su HOJA DIGITALIZADA y la hoja de campo original.

Fecha: 01/07/2026

Levantó: Mauricio Gastelum Mora

# Resumen de renivelación


| Lote | Mza | Modelo   | Planta | Área m² | Prom. cm | Mortero m³ | Estado     |
|------|-----|----------|--------|---------|----------|------------|------------|
| L33  | M14 | Cabernet | P.B.   | 72.63   | 1.84     | 1.34       | Renivelado |
| L33  | M14 | Cabernet | P.A.   | 65.21   | 2.94     | 1.88       | Renivelado |
|      |     |          |        |         | TOTAL    | 3.22       |            |

## Notas y verificación de hojas de campo


- Verificación foto por foto (encabezado con zoom + aritmética + geometría del plano): f1=L33 P.A. · f2=L33 P.B. · f3=L9 P.B. (V=2.56) · f4=L9 P.A. (V=1.93; la hoja dice 'P.B.' por error) · f5=L10 P.B. (V=1.06) · f6 y f7=MISMA hoja, L10 P.A. (V=1.46).
- L10 M7: P.B. levantada (1.06 m³) pero NO se renivela (prom. 1.2 cm, mínimo). P.A. sí: V hoja 1.46 ≈ 1.5 m³.
- L19 y L17 (Chardonnay): datos dictados del levantamiento; hojas de campo NO incluidas en las fotos recibidas.
- Terrazas (L33/L34 Cabernet, L17 Chardonnay): sin colar; NO entran en la renivelación.
- ⚠ L17 M7 P.A.: 2.59 m³ no cuadra con 2.24 cm × 59.86 m² (≈1.34 m³). Por confirmar; fuera del total.
- L34 M14 (Cabernet): PENDIENTE — se agrega cuando llegue su levantamiento.

# LOTE 33 · MZA 14 (CABERNET) — PLANTA BAJA

Hoja digitalizada · 72.63 m<sup>2</sup> · prom. 1.84 cm · mortero 1.34 m<sup>3</sup>



Hoja de campo original



LOTE 33 · MZA 14 (CABERNET) — PLANTA ALTA

Hoja digitalizada · 65.21 m² · prom. 2.94 cm · mortero 1.88 m³



- Relleno (cota negativa: falta nivel)
- A nivel (0)
- Vacío / losa sin colar
- Corte (cota positiva: sobra)
- ▨ Escalera



