


Progetto di Accessibilità 2



di Martina Scattini



INTRODUZIONE

In questo progetto sono state selezionate **cinque pagine** rappresentative del sito analizzato nel percorso di Discovery nel progetto parte 1, scegliendole in base alla diversità dell'interfaccia e della tipologia.

Per ciascuna pagina, sono stati:

- Individuati problemi di accessibilità, mappandoli secondo i criteri WCAG 2.2, con particolare attenzione ai principi di percepibilità, operabilità, comprensibilità e robustezza.
- Proposti interventi di miglioramento, pensati per facilitare le fasi successive del redesign.
- Formulati giudizi di **sintesi**, utili a comprendere l'impatto complessivo delle criticità riscontrate sull'esperienza utente.

Per fare ciò sono stati utilizzati Tool di analisi come **Lighthouse** (PageSpeed Insights) e **WAVE** Evaluation.



Indice

01

Problemi di accessibilità:

 Header 	4.
• Footer	5.
 Homepage 	6.
• FAQ	8.
 Pacchetti Azienda 	9.
• Territori	10.
 Contatti 	11.

02

Interventi per l'accessibilità:

 Riepilogo e classificazione 	14.
 Problematiche visibili 	15.
Problematiche invisibili	17.

03

Conclusioni 18.

Problemi di accessibilità

Analisi di errori riscontrati nell'interfaccia web, alla luce delle **linee guida WCAG**.


L'obiettivo è identificare criticità concrete e valutarne l'impatto sugli utenti sia per la navigazione da Desktop che da Mobile.



Pagine analizzate

Problemi di accessibilità

Tutti gli errori elencati per ciascuna pagina sono stati considerati **escludendo** quelli già visti per **Header e Footer**, presenti in ogni pagina analizzata.



Header



1. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:

Questo errore è presente in ben **7** elementi, ovvero in tutte le sezioni dell'header, rendendo difficile la lettura per molti utenti, in particolare per persone con disabilità visive permanenti o temporanee/situazionali.

Ciò non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) (Livello AA).

2. Immagine collegata (con link) senza testo alternativo:

L'immagine a cui si fa riferimento è il logo di Jojobrt presente sulla sinistra dell'header. Questa è un link attivo ma l'attributo alt è vuoto (alt=""), manca cioè una descrizione testuale del suo contenuto o funzione.

Ciò viola la WCAG 2.1 – Success Criterion 1.1.1: Non-text Content (Livello A).

Footer



Certified

B

Corporation

3.

Scarica l'App Jojob Real Time Carpooling:

Google Play

App
Store

1. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:

Errore presente in **14** elementi del Footer, ovvero in tutte le sottosezioni degli indici. Questo non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) (Livello AA).

2. Immagine collegata (con link) senza testo alternativo:

Logo B certified non segnalato come link. Questo viola la WCAG 2.1 – Success Criterion 1.1.1: Non-text Content (Livello A).

3. Possibile intestazione non contrassegnata:

Il testo sembra essere un'intestazione, ma non è contrassegnato come elemento di questo tipo.

Questo viola la WCAG 2.2 – Success Criterion 1.3.1: Info and Relationships (Livello A).

4. Pulsanti non scritti come elementi interattivi:

Lo screen reader o la tastiera li percepiscono come elementi puramente decorativi. Questo viola la WCAG 4.1.2 – Name, Role, Value (Livello A).

Homepage

Pagina principale

1. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:

Questo errore è presente in ben 119 elementi della pagina. Ciò non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) (Livello AA).

2. Immagine collegata (con link) senza testo alternativo:

Logo B certified non segnalato come link. Questo non segue la WCAG 2.1 -Success Criterion 1.1.1: Non-text Content (Livello A).

3. Livello di intestazione saltato:

Il titolo <h1> è seguito da un <h3>, senza <h2> intermedio. Questo errore è presente in 10 elementi della pagina.

Questo non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.3.1: Info and Relationships (Livello A).

4. Testo alternativo non descrive correttamente l'elemento:

L'attributo alt è solo il nome del file, quindi non comunica nulla di utile. Questo errore è presente in 3 elementi della pagina e non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.3.1: Info and Relationships (Livello A)...





Territori



3.







JojobRT icons Euro











Homepage

Pagina principale

5. Indicatore di Focus poco visibile:

Nella sezione "Dicono di noi", quando il focus è sulle frecce dello slide, il contrasto non è ben visibile. Focus poco chiaro anche quando sono selezionati i pulsanti azzurri come "Scopri di più" o "leggi di più".

Questo non segue la WCAG 2.2 - Success Criterion 2.4.7: Focus Visible (Livello AA).

6. Pulsanti nello slide non hanno dimensioni e spaziatura sufficienti:

Nella sezione "Dicono di noi" le frecce dello slide sono troppo piccole e vicine ai riquadri e al testo.

Questo non segue la WCAG 2.2 – Success Criterion 2.5.8: Target Size (Minimum) (Livello AA).

7. Grafiche e scritte in movimento non disattivabili:

Questo è il caso del carosello lo dei loghi nella sezione "Le aziende che adottano una mobilità sostenibile" e di diverse immagini, scritte, numeri. Ciò non segue la WCAG 2.2 – Success Criterion 2.2.2: Pause, Stop, Hide (Livello AA).

8. Elementi sovrapposti e Layout non adattabile (mobile):

Nella sezione "Dicono di noi", il pulsante "Leggi di più" si sovrappone graficamente ai punti che indicano lo slide delle notizie e rende la navigazione confusa. Questo non segue la WCAG 1.4.10 – Reflow (Livello AA).

5. Leggi di più

6.



5.435.026Kg di CO 2

risparmiata

7.



3.



Sezione Registrazione

2.



The following apply to the entire page:







gli spostamenti a piedi, il lavoro in smart working e l'utilizzo di navette aziendali.



Come posso ottenere il Cashback?

FAQ

Pagina informativa

1. Gli elementi immagine non hanno attributi [alt]:

Le icone posizione sono elementi decorativi ma non hanno l'attributo ALT vuoto che devono avere per essere ignorati. Ciò non segue la WCAG 2.2 – Criterio di Successo 1.1.1: Non-text Content (Livello A).

2. Livello di intestazione saltato:

Un <h2> è seguito da un <h4> (la prima voce dell'indice "FAQ Jojob Real Time Carpooling"), senza <h3> intermedio.

Questo non segue la WCAG 2.1 – Success Criterion 1.3.1: Info and Relationships (Livello A).

3. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:

Questo errore è presente in ben **18** elementi della pagina. Ciò non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) (Livello AA).

4. Intestazione di primo livello mancante:

il titolo principale del contenuto della pagina è assente e ciò non facilita la navigazione per gli utenti che utilizzano tecnologie assistive. Questo non segue la WCAG 1.3.1 Info and Relationships (Livello A).

5. Layout non adattabile (mobile):

Da mobile le immagini non si adattano in modo da lasciare abbastanza spazio tra di sè e il testo. Ciò non segue la WCAG 1.4.10 – Reflow (Livello AA).

Pacchetti azienda

Pagina di offerta commerciale: ci si arriva dalla pagina "Carpooling aziendale" presente nell'header e andando nella sezione "JojobRT Business: 2 pacchetti a confronto".

1. Intestazione di primo livello mancante:

l titolo principale del contenuto della pagina è assente e ciò non facilita la navigazione per gli utenti che utilizzano tecnologie assistive. Questo non segue la WCAG_1.3.1 Info and Relationships (Livello A).

2. Immagine collegata (con link) senza testo alternativo:

Logo B certified non segnalato come link. Ciò non segue la WCAG 2.1 – Success Criterion 1.1.1: Non-text Content (Livello A).

3. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:

Questo errore è presente in 25 elementi della pagina. Ciò non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.4.3: Contrast(Minimum) (Livello AA).

4. Livello di intestazione saltato:

In questo caso si passa direttamente da un precedente <h3> a un <h5>. Questo non segue la WCAG 2.1 – Success Criterion 1.3.1: Info and Relationships (Livello A).

5. Grafiche in movimento non disattivabili:

I loghi nello slide si muovono in autonomia. Questo non segue la WCAG 2.2 – Success Criterion 2.2.2: Pause, Stop, Hide (Livello AA).

6. Indicatore di Focus poco visibile (mobile):

Nella chat che si apre dall'icona a destra, il focus sui pulsanti è poco visibile e dalla versione smartphone l'icona fissa infastidisce la navigazione. Questo non segue la WCAG 2.2 - Success Criterion 2.4.7: Focus Visible (Livello AA).

2.




© 🔀 Creazione Community

3.

1. 5.



6.





2.

JojobRT è la solu

3.



Jojob offre ai territori lo strumento tecnologico a supporto del carpooling, la competenza e la professionalità necessarie ad attuare un piano









Territori

Pagina di servizi

1. Immagine collegata (con link) senza testo alternativo:

Logo B certified non segnalato come link. Questo non segue la WCAG 2.1 -Success Criterion 1.1.1: Non-text Content (Livello A).

2. Grafiche e scritte in movimento non disattivabili:

Questo è il caso del carosello lo dei loghi nella sezione "Le aziende che adottano una mobilità sostenibile" e di diverse immagini, scritte, numeri. Ciò non segue la WCAG 2.2 - Success Criterion 2.2.2: Pause, Stop, Hide (Livello AA).

3. Immagine senza testo alternativo:

Mancano indicazioni per interpretare l'immagine dalle tecnologie assistive con un alt, che sia un'immagine decorativa o descrittiva. Ciò non segue la WCAG 1.1.1 Non-text Content (Livello A).

4. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:

Questo errore è presente in 18 elementi della pagina e non segue la WCAG 2.1 -Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) (Livello AA).

5. Indicatore di Focus poco visibile o saltato (mobile):

Nella sezione "I territori che adottano una mobilità sostenibile", l'indicatore di focus tramite tastiera sugli elementi dello slider è quasi invisibile, mentre su mobile il focus viene completamente saltato, rendendo poco chiaro che si tratta di un carosello navigabile con il trascinamento touch.

Questo non segue la WCAG 2.2 - Success Criterion 2.4.7: Focus Visible (Livello AA).

Contatti

Pagina di contatto

1. Immagine collegata (con link) senza testo alternativo:

Logo B certified non segnalato come link. Questo non segue la WCAG 2.1 – Success Criterion 1.1.1: Non-text Content (Livello A).

2. Intestazione di primo livello mancante:

l titolo principale del contenuto della pagina è assente e ciò non facilita la navigazione per gli utenti che utilizzano tecnologie assistive. Questo non segue la WCAG_1.3.1 Info and Relationships (Livello A).

3. Livello di intestazione saltato:

Si passa da un <h2> ad un <h4> e poi ad un <h6> senza header intermedi (<h3> e <h5>). Questo errore è presente in 10 elementi della pagina e non segue la WCAG 2.1 – Success Criterion 1.3.1: Info and Relationships (Livello A).

4. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:


Questo errore è presente in 8 elementi della pagina e non segue la WCAG 2.1 - Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) (Livello AA).

Certified

The following apply to the entire page:

it-IT h1

4.



3.





Interventi per l'accessibilità

Analisi delle **modifiche necessarie** per migliorare l'accessibilità, basata sulle linee guida WCAG e con priorità agli interventi che apportano benefici al maggior numero di utenti.

Riepilogo e Classificazione

Visibili

- Errori percepibili direttamente sull'**interfaccia** (visivi o interattivi).
- Impattano utenti **vedenti** e **ipovedenti**, ma anche persone con disabilità cognitive, motorie o neurologiche.

- **Esempi** di errori:
 - 1. Focus non visibile
 - 2. Contrasto basso
 - 3. Immagini distraenti
 - 4. Scroll automatico

Invisibili

- Errori nel codice che ostacolano l'uso con screen reader o tastiera.
- Hanno un impatto diretto su utenti ciechi o che usano tecnologie assistive e uno indiretto su utenti con disabilità cognitive o motorie. Una struttura semantica errata o etichette mancanti rendono difficile orientarsi o interagire.
- Esempi di errori:
 - 1. Intestazioni mancanti
 - 2. Campi senza label
 - 3. Tag semantici scorretti
 - 4. Immagini senza testo alternativo

Problemi VISIBILI

1. Contrasto molto basso tra il testo e i colori di sfondo:

Questo risulta essere l'errore più presente in tutte le pagine analizzate. Tramite appositi tool come WebAIM Contrast Checker, bisogna verificare che il contrasto minimo sia applicato (almeno **4.5:1 per testo normale, 3:1 per testi grandi).**

In particolar modo bisognerebbe cambiare il grigio usato per tutte le sezioni di testo su sfondo bianco e renderlo più deciso. Stesso discorso per le scritte bianche all'interno dei **pulsanti** con sfondo azzurro, rosso o verde. Alcune pagine come l'**Homepage** hanno testo bianco su immagini di background, il che può rendere difficile la lettura. Per migliorare la leggibilità, si può inserire un rettangolo nero trasparente (20%) tra il testo e l'immagine, di dimensioni sufficienti a coprire solo il testo. In alternativa, si può applicare un bordo nero spesso ai caratteri. Si può anche valutare di

spostare il testo fuori dall'immagine o rimuoverlo completamente.

2. Grafiche e scritte in movimento non disattivabili:

Per ovviare al problema bisogna fare in modo che il controllo sia sempre nelle mani dell'utente per evitare disturbi o difficoltà di lettura.

Ciò si può fare apportando diverse tecniche che permettano di:

- Aggiungere un **pulsante "Pausa" o "Stop"** ben visibile e facilmente accessibile per interrompere l'animazione o lo scorrimento automatico.
- **Disattivare automaticamente** l'animazione tramite impostazioni di sistema (rispettando le preferenze di riduzione del movimento utilizzando prefers-reduced-motion in CSS).
- Nascondere o rimuovere temporaneamente elementi animati se non essenziali.



Problemi VISIBILI

3. Indicatore di Focus poco visibile o saltato:

Questo problema è presente sia selezionando i pulsanti (che hanno solamente un contorno poco definito di un colore troppo chiaro) e sia nella selezione delle frecce dello slider (cambiano solo colore, passando da un grigio chiaro a uno più scuro, non facendo percepire la differenza e non avendo un riquadro che le metta a fuoco). Si potrebbe ovviare al problema aumentando lo spessore del contorno fino a coprire almeno l'area di un bordo di 2px del componente non focalizzato, con un offset sufficiente per evitare un design affollato. Inoltre si potrebbe aumentare il contrasto tra i colori del bordo e dell'elemento selezionato (tipo bianco-nero) e rendendolo omogeneo e coerente per tutte le pagine.

Un esempio di modifica in CSS:

```
:focus-visible {
  outline: 2px solid #FAFAFA; /* contorno bianco */
  box-shadow: 0 0 0 4px #212121; /* bordo nero esterno */
  outline-offset: 2px; /* spazio tra il contorno e l'elemento */
}
```

• Nel caso di **elemento saltato**, bisognerebbe rendere visibile chiaramente lo scorrimento dello slide e fornire un'alternativa al trascinamento touch come inserendo delle frecce (fatto nella Homepage ma non in Territori).

4. Pulsanti nello slide non hanno dimensioni e spaziatura sufficienti:

I pulsanti devono avere un'area interattiva minima di **44x44 px** con margini adeguati tra le frecce e gli altri elementi per prevenire tocchi accidentali e garantire una navigazione agevole su dispositivi touch, mouse e tastiera. In CSS ciò si traduce in width: 44px; height: 44px; margin: 8px; padding: 8px;

5. Elementi sovrapposti e Layout non adattabile:

Per adattarsi correttamente a tutti i tipi di dispositivi (desktop, tablet, smartphone), bisogna apportare opportune modifiche in CSS.

In particolare, è necessario evitare l'uso di dimensioni fisse espresse in pixel, preferendo invece **unità relative** come em, rem o percentuali, che permettono agli elementi di adattarsi meglio alle diverse dimensioni dello schermo.

È utile anche utilizzare sistemi di layout moderni, come **Flexbox o CSS Grid**, che offrono maggiore flessibilità nel posizionamento degli elementi, evitando sovrapposizioni e problemi di ridimensionamento. Inoltre, le **media query**, ovvero quelle istruzioni CSS che attivano comportamenti diversi a seconda della larghezza del dispositivo, sono fondamentali per gestire correttamente la visualizzazione della pagina sui vari dispositivi e rendendo l'interfaccia più flessibile, leggibile e ordinata. Questo va applicato sia nel caso degli elementi sovrapposti nello slider e sia nel ridimensionamento delle immagini che risultano troppo grandi e vicine al testo.



Problemi INVISIBILI

1. Immagine collegata (con link) senza testo alternativo:

Problema relativo ai loghi di Jojob (nell'header) e di Certified B Corporation.

Bisogna quindi aggiungere un testo alternativo (alt) descrittivo all'immagine collegata, in modo che chi utilizza uno screen reader possa capire cosa rappresenta e dove porta il link.

Un esempio in html può essere:

```
<a href="home.html">
  <img src="logo.png" alt="Jojob Homepage " />
  </a>
```

2. Pulsanti non scritti come elementi interattivi:

Questo riguarda i pulsanti presenti nel Footer che dovrebbero indirizzare l'utente agli app store per scaricare la app di Jojobrt. Per impedire che questi vengano letti erroneamente dalle tecnologie assistive bisogna evitare <div> non semantici e decorativi. Si potrebbe quindi utilizzare elementi HTML semantici. In questo caso, poiché entrambi i pulsanti portano ad un link per il download, è più efficace usare <a>, ma con stile da pulsante scritto correttamente in CSS. Un esempio potrebbe essere:

```
<a href="link della app Jojobrt sull'app store"
    class="app-store-button"
    aria-label="Scarica l'app su App Store">
    Scarica su App Store
    </a>
Per poi personalizzare .app-store-button in CSS.
```

3. Possibile intestazione mancante:

Questo problema compromette la gerarchia del contenuto, rendendo meno scorrevole e intuitiva la navigazione da tastiera o tramite tecnologie assistive. Bisogna quindi scegliere il livello di heading appropriato (in questo caso <h4> o <h5>) in base alla gerarchia logica della pagina, non solo all'aspetto visivo.

4. Livello di intestazione non in ordine sequenziale:

Per strutturare correttamente la gerarchia della pagina occorre ristrutturare le intestazioni del documento per garantire che i livelli di intestazione non vengano saltati (<h1>,<h2>,<h4>,<h5>...).

5. Testo alternativo non descrive correttamente l'elemento:

Per tutte le immagini che presentano questo problema occorre inserire un alt che ne descriva il contenuto (ex. alt="immagine di una foresta") e, nel caso si desideri che queste siano puramente decorative, andrà inserito un alt="", ovvero nullo.

6. Intestazione di primo livello mancante:

Prima di ogni altra intestazione (<h2>, <h3>, ecc.) bisogna inserire un <h1> che descriva l'argomento principale della pagina. In questo caso va fatto sia per le pagine FAQ, Contatti e Pacchetti azienda. Ad esempio; <h1>Domande frequenti = FAQ</h1>.

Conclusioni

Il sito **jojobrt.com** presenta gravi problemi di accessibilità, che rendono inefficace un semplice intervento sull'interfaccia attuale.

Correggere le criticità senza rivedere la struttura rischia di peggiorare l'esperienza utente. Serve quindi progettare **nuovi wireframe e prototipi UI**, basati fin dall'inizio su principi di accessibilità e usabilità, per evitare errori già rilevati e prevenire nuove barriere.

Tra le modifiche prioritarie rientra la semplificazione delle strutture visive, come la rimozione delle grafiche in movimento e la revisione della palette colori, a beneficio soprattutto di utenti con disabilità visive o cognitive. Per rendere il sito accessibile anche a chi utilizza tecnologie assistive, è inoltre fondamentale correggere il codice affinché rispetti una gerarchia di navigazione chiara e sequenziale.

Non tutte le pagine richiedono lo stesso livello di intervento: mentre alcune potranno essere migliorate con piccoli aggiustamenti, altre — come la Homepage — necessitano di un ripensamento più profondo.

I problemi sono stati rilevati a giugno 2025; trattandosi di un sito in costante aggiornamento, alcune criticità potrebbero già essere state risolte o nuove potrebbero emergere. È quindi essenziale adottare un **approccio continuo e flessibile**, orientato a garantire un'esperienza inclusiva per tutti gli utenti.





Grazie!





