

www.expertikaoto.com TEL: +90 (212) 504 70 79

GSM: +90 (532) 423 90 42

İŞ EMRİ ARAÇ KABUL FORMU

Paket	FULL EKSPERTİZ	Plaka	34BB7537	Tarih	27.11.2021 17:34
Araç Marka Model	VOLKSWAGEN CADDY 2015	Araç KM	106877	Araç Şasi NO	WV1ZZZ2KZGX028666
Satıcı Ad Soyad	HÜSEYİN TÜRK	Satıcı Telefon	05392316399		/ 10/ -/10
Alıcı Ad Soyad	YUNUS DOĞAN	Alıcı Telefon	1112 172		

34BB7537







OTO EXPER OTO EXPERTIZ MERKEZI SORUMLULUK HIZMET SÖZLEŞMESI

Bu iş yerinde belirtilen işlemlerin yapılması için <mark>OTO EXPER Oto Expertiz Merkezi</mark> servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz tamamlandığında ödeme tarafım(ız)dan yapılacaktır.

Bu rapor sadece aracın eskpertiz merkezine getirildiğini kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.

Araca tramer sorgulamamüşteri talep ettiği takdirde ek bir ücret karşılığı yapılacaktır.

Herhangi bir KM garantisi yoktur.

Ekspertiz motor sıcakken yapılmıştır.

Aribag-Hava yasktıları firmamızda sadece makina ile kontrol edilmektedir.

Kesinlikle airbag sökülmemektedir. Airbag ve KM garantisi yoktur.

Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.

Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,

şanzuman ve arızalardan OTO EXPER Oto Expertiz Merkezi firması sorumlu değildir.

16	ALICI	
Ad Soyad:		-2
İmza:		

	SATICI	
Ad Soyad:		
lmza:		



GUNGOREN / ISTANBUL www.expertikaoto.com TEL: +90 (212) 504 70 79 GSM: +90 (532) 423 90 42

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

Paket	FULL EKSPERTIZ	Plaka	34BB7537	Tarih	27.11.2021 17:34
Araç Marka Mode	VOLKSWAGEN CADDY 2015	Araç KM	106877	Araç Şasi NO	WV1ZZZ2KZGX028666
Satici Ad Soyad	HÜSEYİN TÜRK	Satıcı Telefon	05392316399		
Alıcı Ad Soyad	YUNUS DOĞAN	Alıcı Telefon	in in		



Madde



Not

Durum



Enjektör Kontrol	ORTA	SESLİ ÇALIŞMA MEVCUT KONTROL
Motor Genel Kontrol	iyi	BAKIM KONTROL
Fren Hidroliği	iyi	
Antifriz Derece	iyi	
V Kayışı Görünen	ORTA	RULMAN VE BİLYALARDA SES MEVCUT
Hidrolik veya Elektrikli Direksiyon	iyi	
Yağ Seviye Motor	iyi	
Yakıt Sistemi Sızdırma	iyi	
Soğutma Fanları	iyi	
Radyatör Paneli	iyi	
Su Radyatörü	iyi	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	iyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	iyi	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	TURBODA HAFIF SES MEVCUT
Motor Yağ Sızdırması	iyi	
Motor Elektrik Tesisatı	iYi	

Not: TRIGER KONTROL.EGR KONTROL



www.expertikaoto.com TEL: +90 (212) 504 70 79 GSM: +90 (532) 423 90 42

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

Paket	FULL EKSPERTİZ	Plaka	34BB7537	Tarih	27.11.2021 17:34
Araç Marka Mod	el VOLKSWAGEN CADDY 2015	Araç KM	106877	Araç Şasi NO	WV1ZZZ2KZGX028666
Satıcı Ad Soyad	HÜSEYİN TÜRK	Satıcı Telefon	053 <mark>92</mark> 316399)	ON THE STATE OF TH
Alıcı Ad Soyad	YUNUS DOĞAN	Alıcı Telefon			



Not: ÖN TAKIM KONTROL

ORTA

İYİ





Madde	Durum	Not
Tekerlek Bilye Durumu	İYİ	
Fren Disk Durumu	ORTA	AŞINMA MEVCUT
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Lastikler	кöтü	2014 ÇÜRÜK
Aks Körükleri	iyi	
Fren Balataları	iyi	HAFİF AŞINMA MEVCUT
Motor Şanzıman Takozları ORTA		VİBRASYON MEVCUT
Salıncak Burç Rotilleri	ORTA	YÜZEYSEL ÇATLAK
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Diferansiyel)	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Direksiyon Kutusu)	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Jantlar	ORTA	KULLANIMA BAĞLI ÇİZİKLER MEVCUT
Amartisör	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Şanzuman Kontrol	İYİ	BAKIM KONTROL
Debriyaj Kontrol	ORTA	YUKARIDAN KAVRIYOR

ÖZELLİK YOK

KÖTÜ



www.expertikaoto.com TEL: +90 (212) 504 70 79 GSM: +90 (532) 423 90 42

DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLERİ

Paket	FULL EKSPERTIZ	Plaka	34BB7537	Tarih	27.11.2021 17:34
Araç Marka Model	VOLKSWAGEN CADDY 2015	Araç KM	106877	Araç Şasi NO	WV1ZZZ2KZGX028666
Satıcı Ad Soyad	HÜSEYİN TÜRK	Satıcı Telefon	05392316399	9	
Alıcı Ad Soyad	YUNUS DOĞAN	Alıcı Telefon			







Madde	Durum	Not
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	ÖZELLİK YOK	
Radyo-Teyp-Navigasyon	İYİ	
Park Sensörü-Park Asistanı	İYİ	
Döşeme Dezanformasyon	ORTA	KULLANIMA BAĞLI LEKE VE DEFORMELER MEVCUT YIRTIK VAR
Ön Farlar	İYİ	
Sinyaller	İYİ	
Ön Sis Farları	ORTA	SAĞ SİS FAR AYAGI SABİT DEYİL
Silecekler	İYİ	
Arka Stoplar	İYİ	
Bagaj İçi	İYİ	
Stepne	İYİ	
Far Yıkama	ÖZELLİK YOK	
Camlar	ORTA	TAŞ İZLERİ MEVCUT
Korna	İYİ	
Aynalar	İYİ	
Klima Test	İYİ	

Not: ARAÇ İÇİ DEFORMELER MEVCUT ISOFİX KAPAGI HASARLI ÖN TAMPON DEFORME



www.expertikaoto.com TEL: +90 (212) 504 70 79 GSM: +90 (532) 423 90 42


KAPORTA BOYA KONTROLLERİ

Paket	FULL EKSPERTIZ	Plaka	34BB7537	Tarih	27.11.2021 17:34
Araç Marka Mode	VOLKSWAGEN CADDY 2015	Araç KM	106877	Araç Şasi NO	WV1ZZZ2KZGX028666
Satici Ad Soyad	HÜSEYİN TÜRK	Satıcı Telefon	05392316399		_ G9
Alıcı Ad Soyad	YUNUS DOĞAN	Alıcı Telefon			









Madde	Micron Değeri ve Not
Tavan	
Kaput	
Sol Ön Çamurluk	SÖKME TAKMA-AYAR
Sol Ön Kapı	
Sol Arka Kapı	
Sol İç Direk	
Sol Üst Direk	2 2 /
Sol Arka Çamurluk	
Arka Bagaj Kapağı	
Sağ Arka Çamurluk	
Sağ Ön Kapı	SÖKME TAKMA AYAR
Sağ İç Direk	
Sağ Üst Direk	£0.
Sağ Arka Kapı	
Sağ Ön Çamurluk	
Sol Marşpiyel	PÜTÜRLÜ
Sağ Marşpiyel	PÜTÜRLÜ EZİK
Sol Ön Şase	
Sol Arka Şase	
Sağ Ön Şase	
Sağ Arka Şase	

Not: MUHTELİF YERLERDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUTTUR ARACA YOĞUN KİRLİ BAKILMISTIR