

Intérieurs de la guilde : méthode et qualité

Comprendre comment les images ont été produites, ce que contiennent vraiment les calques et ce qu'il faut consolider avant la suite.

5 septembre 2026 · meromoonmeri/gilde-treehouse-pmd · Révision 6c4ac5a

12 salles, en jour et nuit	264 PNG de calques livrés	9 sources aplaties retenues	144 combinaisons testées en navigateur
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

01 · Conclusion en bref

La méthode est hybride : retouches au générateur d'images, puis détournage, séparation en calques et export par des scripts Python. Le dépôt ne montre pas une création de onze calques indépendants dans le générateur ou dans Aseprite. Il contient surtout des images aplaties, à partir desquelles les calques de livraison sont reconstruits.

Mon avis : **une base visuelle cohérente et une chaîne d'export bien contrôlée, mais une modularité encore partielle.** Le kit convient mieux à des salles fixes qu'à un décor dont on déplace librement les murs, portes et fenêtres.

- **Retrouvé** : 12 salles, 24 compositions jour/nuit, 264 PNG de calques et 24 fichiers Aseprite.
- **Compris et vérifié** : le traitement des images, la fabrication des calques, les paysages interchangeables et les exports.
- **Non retrouvé** : les prompts originaux, le nom et la version du générateur, ses paramètres et le journal des essais. Je ne peux donc pas prétendre reproduire exactement sa phase générative.
- **À reprendre en priorité** : quelques masques, le classement de certains pixels entre sol et structure et les fonds cachés nécessaires à une vraie édition modulaire.

Aucune image de jeu n'a été modifiée pour cet audit. Aucune nouvelle image n'a été générée par IA. Les illustrations du rapport sont des montages, extraits et visualisations de masques des fichiers existants.

GUILDE TREEHOUSE / PASSAGES OUVERTS / JOUR

Une seule porte nord vers le bureau · fenêtres évidées · paysage séparé · grille 8 px · images fixes



01 Accueil de la guilde



02 Hall des missions



03 Grande salle commune



04 Cantine



05 Chambre de l'équipe



06 Chambre du veilleur



07 Chambre des résidents



08 Dortoir des apprentis



09 Grand dortoir



10 Dortoir des explorateurs



11 Chambre des éclaireurs



12 Salle du chef

Planche d'ensemble des douze salles de jour, fournie dans le dépôt.

Planche fournie avec le kit. Les pièces sont volontairement vides ; l'absence de mobilier n'est pas un défaut de cette livraison.

02 · Images et fichiers récupérés

La récupération a été faite **dans le dépôt fourni**, sans téléchargement d'un pack extérieur ni duplication de toutes les images dans un nouveau ZIP.

Ensemble	Quantité vérifiée	Emplacement et rôle
Images natives retenues	9 PNG	source/natives/ : points de départ aplatis
Salles composées	24 PNG	salles/*/salle_jour.png et salle_nuit.png
Bases sans paysage	24 PNG	salles/*/base_*_transparente.png
Bases de contrôle magenta	24 PNG	salles/*/base_*_magenta.png
Calques exportés	264 PNG	calques/<salle>/<jour-ou-nuit>/ : 11 par variante

Ensemble	Quantité vérifiée	Emplacement et rôle
Documents Aseprite	24	salles/ : une image fixe et 11 calques chacun
Cartes Tiled	24	tilled/ : grille de 8 × 8 px
Paysages	6 panoramas + 72 vues masquées	exterieur/ et fenetres_exterieur/ ; 12 masques supplémentaires
Banque de décoration séparée	135 sprites individuels	sprites/individuels/ , atlas jour/nuit et métadonnées

Le **hall 02 mesure 1280 × 544 px**. Les onze autres salles mesurent **648 × 432 px**. La grille de 8 px est une grille de travail et d'export, pas la taille des pixels du dessin.

Salle	Natif utilisé	Accès actuels	Groupes de fenêtres
01 · Accueil	01.png	Nord, sud	0
02 · Hall des missions	02.png	Ouest, sud, échelle nord, porte nord vers 12	2
03 · Grande salle commune	03.png	Ouest, est, sud, échelle nord	3
04 · Cantine	04.png	Est	2
05 · Chambre de l'équipe	05.png	Est	1
06 · Chambre du veilleur	06.png	Sud	1
07 · Chambre des résidents	05.png , miroir	Ouest	1
08 · Dortoir des apprentis	08.png	Est	1
09 · Grand dortoir	09.png	Nord	2
10 · Dortoir des explorateurs	08.png , miroir	Ouest	1
11 · Chambre des éclaireurs	05.png , miroir	Ouest	1
12 · Salle du chef	12.png	Sud	2

Pour examiner les fichiers individuellement, l'aperçu existant permet de changer de salle, d'ambiance et de masquer les calques. Les chemins exacts des compositions, bases et Aseprite sont dans kit.json.

La banque de sprites contient **107 éléments de végétation et 28 autres éléments** : mobilier, couchages, lampes, textiles, ornements et portes. Elle n'est pas posée dans les salles actuelles. Son extraction initiale n'est pas reconstruite par les scripts fournis ; les placements historiques sont à revalider avant réutilisation.

03 · Sa méthode de travail, reconstituée

A. Partir d'un kit et de consignes visuelles

Le README indique que les retouches ont été faites avec un générateur **à partir des images du kit**, et que des images de jeu ont servi à comprendre les passages, sans être collées dans les décors. C'est une **provenance déclarée**, pas une session de génération que je peux revoir. [R1]

Les contraintes conservées sont précises : pièces vides, passages ouverts avec continuité du sol, pas de portes aux sorties ordinaires, une seule porte fermée au nord du hall, fenêtres sans paysage intégré et tronc/échelle du hall prolongés hors cadre. [R2]

B. Conserver neuf images aplaties

Les neuf PNG de `source/natives/` sont **opaques, indexés et utilisent 255 ou 256 couleurs**, avec du magenta autour de la salle et dans les fenêtres. Ce sont les sources de reconstruction disponibles, mais rien ne garantit qu'il s'agisse des sorties brutes du générateur avant toute préparation.

Les salles 07, 10 et 11 sont dérivées par miroir. Le script n'appelle aucun service de génération d'images : cette étape a eu lieu **en amont du code fourni**. [R3]

C. Détourer et corriger localement

`key()` détecte le magenta par des seuils de couleur et élargit légèrement la détection près des contours. Il transforme ces pixels en transparence.

Dans le hall, le script repère la porte verte, efface une partie de son ancien emblème avec **l'inpainting classique OpenCV/Telea**, puis applique la silhouette de `embleme_4_ailes.png`. Cet inpainting n'est pas un appel au générateur d'images. [R3]

D. Fabriquer les calques après coup

Le découpage combine plusieurs techniques :

- détection des trous transparents, regroupement et dilatation pour les fenêtres ;
- rectangles prédéfinis pour le contenu des tableaux du hall ;
- segmentation **GrabCut**, guidée par une ellipse centrale, pour le sol ;
- ajustements géométriques pour les passages et la bordure avant ;
- affectation du reste des pixels à la structure.

Le script **répartit donc les pixels d'un dessin existant**. Il ne redessine pas le plancher derrière une porte ou derrière un mur. [R4]

De la source retenue à la salle livrée

Hall 02 · mêmes coordonnées de scène · vues réduites, sans retouche des assets

A · Source retenue

PNG opaque, indexé ; magenta dans le fond et les fenêtres




B · Base transparente

Le magenta est supprimé ; les ouvertures restent vides



C · Calque de sol

Découpage calculé à partir de l'image, pas un nouveau dessin



D · Composition finale

Le paysage est inséré sous l'intérieur



Quatre étapes visibles : natif magenta, base transparente, calque de sol et composition avec paysage.

E. Dériver ombres et variante de nuit

Les ombres d'accès sont extraites de pixels foncés dans des zones prédéfinies. Les autres calques sont éclaircis en compensation pour préserver l'apparence de la composition.

La nuit est calculée par une transformation des couleurs des calques intérieurs, hors ombre conservée :

```
R nuit = arrondi(0,36 × R jour + 9)
V nuit = arrondi(0,34 × V jour + 10)
B nuit = arrondi(0,43 × B jour + 19)
```

Il n'y a pas une nouvelle génération indépendante pour chaque salle de nuit. C'est un bon moyen d'éviter que les fenêtres ou la géométrie changent entre deux ambiances. En revanche, ce n'est pas un recalcul de l'éclairage de la pièce. [R5]

F. Réinsérer le paysage, exporter et contrôler

Les paysages jour et nuit sont recomposés depuis **neuf couches de référence chacun**. Aube, soir, crépuscule et orage sont produits par code : corrections colorimétriques, ciel, soleil, brouillard ou pluie fixe. Ils ne sont pas quatre nouvelles scènes générées indépendamment. [R6]

Un panorama continu est redimensionné et placé derrière les fenêtres, puis limité à leur masque. L'export écrit les PNG, construit directement les fichiers Aseprite et découpe les images en cellules de 8 px pour Tiled. L'aperçu HTML embarque ses images et peut fonctionner hors ligne. [R7]

Même géographie, six ambiances

Jour et nuit sont recomposés depuis leurs sources ; les quatre autres variantes sont calculées

Jour



Nuit



Crépuscule



Aube



Soir



Orageux



Les six panoramas conservent la géographie, avec des palettes et conditions météorologiques différentes.

04 · Ce que contiennent réellement les layers

Ordre de composition, du fond vers le premier plan :








Calque	Présent dans...	Nature réelle
00_exterieur	11 salles	Paysage déjà masqué aux ouvertures
01_sol	12 salles	Plancher segmenté et continuités des passages
02_structure	12 salles	Murs, tronc, architecture et pixels restants
03_cadres_fenetres	11 salles	Cadres et croisillons détourés
04_tableaux	Hall uniquement	Contenu des deux tableaux ; cadres dans la structure
05_porte_maitre	Hall uniquement	Découpe de la porte et d'une partie de son entourage
06_decorations	Aucune	Emplacement volontairement vide
07_objets	Aucune	Emplacement volontairement vide
08_ombres_acces	12 salles	Plan noir à opacité variable, dérivé de la luminance
09_eclairage_fixe	Aucune	Emplacement volontairement vide

Calque	Présent dans...	Nature réelle
10_bordure_avant	12 salles	Partie basse sélectionnée de l'architecture

Ainsi, **264 fichiers de calques ne signifient pas 264 objets autonomes**. Par palette, l'accueil a 4 calques non vides, le hall en a 8 et les autres salles en ont 6.

Les onze calques du hall

Lecture sur damier · les trois calques vides sont bien des emplacements réservés

00_exterieur 2 497 pixels visibles 	01_sol 260 072 pixels visibles 	02_structure 188 856 pixels visibles 
03_cadres_fenêtres 4 231 pixels visibles 	04_tableaux 22 268 pixels visibles 	05_porte_maître 10 214 pixels visibles 
06_decorations Vide volontairement 	07_objets Vide volontairement 	08_ombres_accès 52 812 pixels visibles 
09_eclairage_fixe Vide volontairement 	10_bordure_avant 25 888 pixels visibles 	Somme des calques Composition conforme au PNG de la salle 

Les onze calques du hall sur damier, avec la composition de référence.

05 · Points forts et limites visuelles

Ce qui fonctionne bien

À l'examen des images, l'identité de la guilde est cohérente : **bois ambré, contours organiques, pièces arrondies, troncs et échelles**. Les grandes surfaces libres permettent d'ajouter du mobilier sans refaire toute la scène. Les passages sont lisibles et l'exception de la porte du maître est bien concentrée dans le hall.

La séparation intérieur/paysage est utile, tout comme l'absence de déplacement géométrique entre jour et nuit. Les exports correspondent entre eux, et le kit propose un moyen pratique de vérifier chaque couche.

Le rendu reste très texturé, avec de nombreuses petites variations dans le bois. **Mon appréciation est celle d'une illustration pixelisée détaillée**, pas la certification d'un pixel art dessiné manuellement ni d'une correspondance exacte avec le rendu de Pokémon Donjon Mystère. Les PNG indexés et la grille de 8 px ne suffisent pas à établir cela. Une validation en jeu avec un sprite de personnage à l'échelle cible reste nécessaire.

1. Séparation technique ≠ modularité complète

Dans le hall, un trait horizontal du plancher, à partir de **x = 105, y = 364**, est classé dans `02_structure` plutôt que dans `01_sol`. Ce fragment représente 432 pixels. Tout se raccorde quand les couches sont superposées, mais une retouche du sol seul peut laisser des trous ou des traits de l'ancienne texture.

De même, masquer la porte révèle une zone transparente, pas un fond de mur ou de couloir terminé. Le kit ne fournit pas les états nécessaires à son ouverture animée. Ce n'est pas un échec de la composition fixe : c'est une **limite d'édition** importante.

Des calques séparés, mais pas des modules complets

Extraits à 2x, plus proche voisin · le damier indique un manque de pixels, pas un décor de jeu

Sol seul

Un trait du plancher est absent de ce calque




Structure seule

Le même trait de plancher est rangé avec les murs




Porte affichée

Composition normale du hall



Porte masquée

Aucun fond complet n'est dessiné derrière la porte



Exemples : trait de plancher dans la structure et absence de fond derrière la porte masquée.

2. De petits trous de fenêtres échappent au paysage

La détection conserve seulement les trous fermés d'au moins **12 pixels**. Dans les salles **08 et 10**, **55 pixels par salle, répartis en 9 petites zones**, restent transparents sans être couverts par le panorama. Ils peuvent laisser apparaître le fond d'affichage au lieu du paysage.

Le contrôle complémentaire trouve également **1 pixel dans le hall et 10 dans la salle 12** hors du masque de paysage, à inspecter pour décider s'il faut les remplir ou les rattacher aux ouvertures. Le vérificateur existant valide son masque, mais ne recherche pas tous ces petits trous exclus.

Autour des persiennes 08/10, un filtre de contrôle signale aussi **78 pixels de teinte rose par salle** ; le gros plan montre des franges suspectes. Ce sont des **résidus probables du détournage à confirmer/nettoyer manuellement**, pas un diagnostic automatique fondé uniquement sur leur couleur.

Persiennes : des petits interstices sont oubliés

Salle 08 · extrait à 4x · la salle 10 reprend ce motif en miroir

Composition livrée

Des points de damier restent visibles



Base sans paysage

Le bois et les lattes sont conservés



Masque diagnostique

Vert : rempli · rouge : 55 px ignorés



Persienne de la salle 08 : les petits trous non couverts sont indiqués en rouge dans le masque diagnostique.

3. L'éclairage n'est pas entièrement éditable

Le calque d'ombre d'accès suit aussi des détails foncés du bois : il résulte d'un calcul sur les couleurs, pas d'une identification complète des ombres physiques. **Les grandes variations de lumière restent inscrites dans les textures.** Enlever `08_ombres_acces` ne donne donc pas une salle parfaitement neutre à rééclairer.

La recoloration nocturne est stable et économique, mais elle ne crée pas de nouvelles ombres ni d'éclairage local venant de lanternes. Le calque d'éclairage complémentaire est vide, conformément à la consigne de cette version.

4. Certaines salles sont des variantes, pas des dessins distincts

Les bases de jour des salles 07 et 11 sont des miroirs **pixel pour pixel** de la 05 ; la 10 est le miroir de la 08. Les compositions finales **07 et 11 sont identiques, de jour comme de nuit**.

C'est une réutilisation efficace, mais il faudra les différencier par le mobilier, les objets ou des retouches si chaque chambre doit avoir sa propre identité. Les miroirs nocturnes de 05 et 08 présentent de minuscules écarts locaux liés au traitement des calques : il ne faut pas en déduire de nouvelles peintures indépendantes.

5. L'emblème mérite une finition dédiée

La correction de l'emblème est bien localisée. Toutefois, le code reprend son masque de silhouette avec une couleur uniforme mélangée au support ; **le résultat apparaît plus plat que le motif du natif**. Si ce symbole est important pour la guild, je le retravaillerais au pixel plutôt que de régénérer la porte entière.

Emblème : une correction locale par code

Extraits à 4x · le remplacement utilise la silhouette du logo, pas ses couleurs internes

Source avant correction

Motif présent sur le natif retenu



Export après correction

Silhouette ajoutée, modelé plus plat



Comparaison de l'emblème avant et après la correction locale prévue dans le script.

6. L'export Tiled n'est pas un tileset de construction

Il reconstitue les images en les découpant en 8 × 8 px. Il ne fournit pas une bibliothèque optimisée de murs, coins et planchers répétables pour bâtir librement de nouvelles salles. **Collisions, transitions, déclencheurs et gestion du passage du personnage derrière les éléments restent à intégrer au moteur**. L'absence d'animation est explicitement prévue dans le kit, pas découverte comme une panne.

06 · Contrôles réellement exécutés

Les tests ont été lancés sur **des copies isolées du commit**, pour ne pas réécrire les originaux.

Contrôle	Résultat de cet audit	Portée
<code>verify_pmd.py</code> sur les fichiers livrés	Réussi	12 salles, 24 variantes, recombinaisons PNG/Aseprite/Tiled identiques, bases et masques contrôlés
<code>verify_browser.py</code> rejoué	144 comparaisons réussies ; écart maximal 0	12 salles × 2 palettes intérieures × 6 paysages, dans le Chromium de cet audit
Aperçu mobile et hors ligne	Réussi	Largeur de 390 px sans débordement, <code>iframe allow-scripts</code> , image fixe et aucune erreur JS
Alpha des bases jour/nuit	Identique pour les 12 salles	Pas de déplacement des contours et ouvertures entre palettes
Reconstruction complète depuis les sources fournies	Réussie	Paysages, kit, aperçu et contrôle de fichiers reconstruits
Comparaison des 72 PNG de salles/ après reconstruction	Tous identiques aux fichiers livrés	Compositions, bases transparentes et bases magenta
Comparaison des calques reconstruits	260 sur 264 identiques	Dans la salle 12, 10 pixels changent d'affectation entre sol et structure, dans les deux palettes

La petite différence de segmentation de la salle 12 affecte aussi ses deux Aseprite et ses deux cartes Tiled, **sans changer les PNG composés**. Les deux planches d'ensemble diffèrent également à la reconstruction. Je considère donc la reproduction visuelle des salles comme validée, mais **pas l'identité bit à bit de tous les fichiers de travail**.

La cause exacte de ces écarts n'a pas été isolée. Les dépendances ne sont pas figées dans `requirements.txt` et les masques sont recalculés automatiquement : ce sont des points à stabiliser pour une production reproductible.

Limite du test : les Aseprite et Tiled ont été relus et recomposés par Python, pas ouverts dans leurs applications respectives. Le navigateur a été testé avec Chromium 149 et Playwright ; son exécutable de lancement a été adapté à l'environnement, sans changer les assertions du vérificateur.

Les résultats détaillés sont conservés dans `verifications.json` et les mesures complémentaires dans `mesures.json`. Un test réussi de recombinaison ne valide ni la qualité artistique ni la qualité sémantique du découpage.

07 · Comment je reprendrais ce travail

Je garderais **la direction artistique et les sources acceptées**, plutôt que de repartir sur douze générations indépendantes. Le bon rôle du générateur serait d'assister des retouches ciblées, pas de garantir à lui seul des calques propres.

Priorité 1 — Sécuriser une salle témoin

- Prendre le hall 02 pour éprouver les calques, et la salle 08 pour les fenêtres difficiles.
- Corriger les petits trous, les franges et les pixels de sol rangés avec les murs.
- Créer de vrais fonds cachés là où un élément doit être retiré ou animé.
- Valider les masques manuellement, puis **les enregistrer**, au lieu de les recalculer à chaque export.

Priorité 2 — Encadrer l'usage du générateur

Pour chaque retouche : une image de référence approuvée, une zone autorisée, un objectif précis et des contraintes verrouillées — dimensions, perspective, matières, ouvertures, absence de mobilier intégré si la salle doit rester vide.

Un prompt ne suffit pas à garantir la conservation des pixels. Après génération, je réappliquerais le masque de retouche et conserverais l'original hors de cette zone, puis vérifierais l'absence de changement non souhaité. Je conserverais aussi le prompt, les références, l'outil et sa version, les paramètres disponibles, la sortie brute et la variante retenue.

Ce protocole est **ma recommandation**, pas un prompt d'origine retrouvé dans le dépôt.

Priorité 3 — Passer du décor fixe au kit de production

- Reprendre les éléments de la banque séparée en vérifiant leurs contours, pivots et placements sur les salles corrigées.
- Distinguer, quand le besoin le justifie, couleur du matériau, ombres de contact et éclairages ajoutés.
- Différencier les chambres réutilisées par des éléments propres à leurs occupants.
- Tester avec un sprite joueur à l'échelle réelle : lisibilité du sol, passages, collisions et premier plan.
- Figurer les dépendances et ajouter des tests de petits trous, de masques stables et de retouches hors zone.

La prochaine étape utile serait donc une passe de finition sur une salle témoin, pas une régénération globale de la guild. Aucune de ces corrections n'a été appliquée pendant l'audit.

08 · Sources et limites de traçabilité

Le dépôt permet d'étudier précisément **l'après-génération**, mais pas de reconstituer toute l'histoire créative.

- Les neuf chemins `guides/NN_guide.png` cités dans les règles sont absents du dépôt étudié.
- Le premier ZIP est nommé, avec une empreinte SHA-256 dans `source/base_kit.json`, mais l'archive n'est pas fournie ici. Son intégrité n'a donc pas pu être revérifiée.

- Les sources de paysage sont présentes ; les archives originales de la terrasse et les captures de jeu mentionnées par le README ne le sont pas.
- Aucun prompt ni paramètre de génération identifiable n'a été retrouvé dans les fichiers texte ou les métadonnées des natifs. Le nombre d'essais, leur ordre, le modèle et la part de retouche manuelle en amont restent inconnus.
- Le commit audité constitue l'état livré ; il ne fournit pas un journal des itérations artistiques.

Références internes

Repère	Source	Ce qu'elle permet d'établir
R1	README.md, notamment ligne 74	Déclaration de retouches au générateur et origine annoncée des références
R2	source/regles_acces.json et kit.json	Consignes, passages, dimensions et inventaire
R3	source/rebuild_kit.py, lignes 11-12, 20-23 et 49-67	Réutilisation des natifs, miroir, détournage et emblème
R4	Même script, lignes 68-107	Fenêtres, tableaux, segmentation du sol et affectation des autres pixels
R5	Même script, lignes 108-149	Décomposition des ombres, recoloration nocturne et composition
R6	source/rebuild_landscapes.py, lignes 7-43	Sources du panorama et création procédurale des quatre ambiances supplémentaires
R7	source/rebuild_kit.py, lignes 27-36 et 134-160 ; source/build_preview.py	Aseprite écrit par code, paysage masqué, export Tiled et aperçu autonome
R8	source/verify_pmd.py et source/verify_browser.py	Contrôles rejoués et limites de leur couverture
R9	mesures.json, verifications.json et les figures de ce rapport	Comptages, doublons, trous hors masque et observations de cet audit

Pour refaire les mesures complémentaires, après installation des dépendances de

`source/requirements.txt` :

```
python rapports/audit_interieurs_gilde/relever_mesures.py
```

Ce relevé est en lecture seule. À l'inverse, les scripts de reconstruction du kit réécrivent les exports : les lancer dans une copie de travail si l'on veut préserver une livraison approuvée.