Shindan — Araç teşhis raporu

Oluşturulma: 12.10.2026 20:48:29

Demo modu: veriler simüle edilmiş bir araçtan.

VIN	JTDBR32E720012345
Marka	Toyota · 2002 · Japan
Protokol	ISO 15765-4 CAN (11 bit, 500 kbaud)
Adaptör	Shindan Demo · ELM327 v1.5
Yanıt veren ECU'lar	7E8, 7E9
OBD standardı	EOBD (Europe)

Motor arıza lambası yanıyor
MIL

2
Arıza (1 kayıtlı)

Henüz hazır değil
Muayene hazırlığı

Bulgular

- Motor arıza lambası (MIL) yanıyor.
- 1 kayıtlı arıza kodu: P0301.
- 1 bekleyen (henüz onaylanmamış) arıza kodu: P0171.
- 2 hazırlık monitörü tamamlanmadı. Araç henüz emisyon muayenesinden geçemeyebilir.

Arıza

Kod	Tür	ECU	Açıklama
P0301	Kayıtlı	7E8	1. silindirde tekleme tespit edildi
P0171	Bekleyen	7E8	Sistem çok fakir (Banka 1)

Donmuş kare · P0301

Devir	Hız	Soğutma	Yük
812 rpm	0 km/h	88 °C	24 %
STFT B1	LTFT B1	Emme havası	MAP
2,3 %	4,7 %	27 °C	33 kPa

Muayene hazırlığı

Tekleme	Hazır	Buharlaşma sistemi (EVAP)	Hazır değil
Yakıt sistemi	Hazır	Oksijen sensörü	Hazır
Kapsamlı bileşenler	Hazır	Oksijen sensörü ısıtıcısı	Hazır
Katalizör	Hazır değil	EGR / VVT sistemi	Hazır

Kayıt

Süre: 0:08 · Örnek: 140 · Şablon: Günlük sürüş · 12.10.2026 20:48:20

Sinyal istatistikleri

Sinyal	Birim	En düşük	Ortalama	En yüksek	n
Motor devri	rpm	780	790	801	21
Araç hızı	km/h	0	0	0	21
Hesaplanan motor yükü	%	22	22	22	21
Gaz kelebeği konumu	%	15	15	15	21
Motor soğutma suyu sıcaklığı	°C	36	39	42	3
Emme havası sıcaklığı	°C	30	30	30	2
Hava akış oranı (MAF)	g/s	4,36	4,44	4,55	20
Kısa dönem yakıt düzeltmesi — Banka 1	%	0,0	0,0	0,0	20
Uzun dönem yakıt düzeltmesi — Banka 1	%	4,7	4,7	4,7	7
Yakıt seviyesi	%	62	62	62	2
Kontrol modülü voltajı	V	14,17	14,19	14,20	2

Zamana göre sinyaller

Motor devri rpm



Araç hızı km/h



Hesaplanan motor yükü %



Gaz kelebeği konumu

%



Motor soğutma suyu sıcaklığı

°C



Emme havası sıcaklığı

°C



Hava akış oranı (MAF)

g/s



Kısa dönem yakıt düzeltmesi — Banka 1

%



Uzun dönem yakıt düzeltmesi — Banka 1

%



Yakıt seviyesi

%



Kontrol modülü voltajı

V



İşaretler

0:04 — Gaz pedalında tekleme

Ek

Bu aracın desteklediği sinyaller

Devir, Hız, Yük, Mutlak yük, Gaz, Bağıl gaz, Pedal D, Pedal E, Gaz komutu, Avans, Çalışma, MAF, MAP, Baro, Soğutma, Emme havası, Dış hava, Yağ, Katalizör B1S1, Katalizör B1S2, STFT B1, LTFT B1, Yakıt, Tüketim, O2 B1S1, O2 trim B1S1, O2 B1S2, O2 trim B1S2, λ komut, EVAP, EVAP bas., Isınma, ECU volt, Akü, MIL mesafe, Silme sonrası, MIL süre, Silme süresi

Sözlük

MIL: motor arıza lambası.

DTC: bir kontrol ünitesinin kaydettiği arıza kodu.

STFT / LTFT: kısa/uzun dönem yakıt düzeltmesi; ECU'nun eklediği (+) ya da azalttığı (−) yakıt.

MAF / MAP: hava akış oranı / emme manifoldu basıncı.

Hazırlık (readiness): aracın emisyon muayenesinden önce tamamlaması gereken öz testler.

Donmuş kare: arıza kaydedildiği anda motorun durumu.

Bu rapor standart OBD-II verilerinden otomatik olarak üretilmiştir ve yetkin bir ustanın incelemesinin yerini tutmaz. Bulgular kesin teşhis değil, işarettir.