

|                                                                                   |                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Maira Carla Henriques Borralho                    |                                  |
|                                                                                   | Endereço: FA                                      | São Miguel do Passa Quatro, CEP: |
|                                                                                   | KM 1 A ESQ 6 KM ZONA RURAL, Nº: S/N, Bairro/Setor |                                  |
|                                                                                   | E-mail:                                           |                                  |
| CARLA                                                                             |                                                   |                                  |
| ORDEM DE S                                                                        |                                                   |                                  |

27/09/24

Fornecedor: FORHORSE - RODRIGO FLORENTINO  
Bairro:  
Telefone:  
CEP:

End. Fornecedor:  
DATA: 26/09/2024

Cidade: GOIÂNIA - GO

50/0001-67

DEMANDA: ODONTOLOGIA EQUINA

| DATA         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR DOS SDERVIÇOS PRESTADOS |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 23/09/2024   | <p>INDOMAVEL: ANIMAL PASSOU POR RESTAURAÇÃO INFUDIBULAR DO ELEMENTO DENTAL 401, (INCISIVO CENTRAL, DIREITO).</p> <p>BALA DE PRATA: ANALISANDO RADIOGRAFICAMENTE PARA AVERIGUAÇÃO PERIODONTO. FOI CONFIRMADO AS REGIÕES PERIODONTAIS COMO CANAL PULPAR E POLPA NÃO FORAM EXPOSTAS LEVANDO ASSIM A NÃO NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO.</p> <p>DESLOCAMENTO - R\$ 400,20<br/>TRATAMENTO RESTAURATIVO - R\$ 1.500,00<br/>SEDATIVOS E RADIOGRAFIAS - R\$ 400,00</p> | R\$ 2.300,20                  |
| TOTAL GERAL: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.300,20                  |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA: |
| PIX (CNPJ): 47.756.050/0001-67                               |
| FAVORECIDO: FORHORSE                                         |

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

  
ASSINATURA DO DIRETOR





Rodrigo Florentino - Dentista Equinos

Bala de Prata

19:03

Igor, ótima noite.

Segue em anexo os relatórios de cada um dos animais analisados nesta tarde.

Indomável passou por restauração do dente fraturado.

Baka de prata não houve necessidade.

Vamos acompanhando os animais semestralmente.

19:06

Sobre valores:

Deslocamento: R\$ 400,20

Tratamento restaurativo Indomável R\$ 1500,00

Sedativos e radiografias Baka de Prata R\$ 400,00

Total R\$ 2300,20

19:08

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 20718693-6

CNPJ: 47.756.050/0001-67

Nome: FORHORSE


Chave Pix: 47.756.050/0001-67

19:09

12/09/2024

|             |                                                  |        |               |                |                               |                                      |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| CLIENT      | Maiara Carla Henrique Pereira (Maiara E Maraisa) | MOB    | (63)992822070 | VET            | Rodrigo Florentino            |                                      |
| EMAIL       | gestaomaiaraemaraissa@hotmail.com                | TEL.   |               | PRACTICE       | Faz. Rosada (S. M. Passa Q... |                                      |
| ADDRESS     |                                                  |        |               | TIME           | SEDATION                      | AMOUNT                               |
|             |                                                  |        |               | 12:43          | Cloridrato de Detomidina 1%   | 0,9cciv                              |
|             |                                                  |        |               | 12:43          | Butorphanol                   | 0,4cciv                              |
| HORSE       | Indomável                                        | SEX    | Colt          | SEDATION NOTES | CONDITION SCORE               | 6/10                                 |
| BREED       | Mangalarga Marchador                             | AGE    | 13            | YEAR           | 2011                          | Peso: 470kg Resp: 22mpm Pulso: 46bpm |
| HORSE NOTES |                                                  | COLOUR | Tordilho      | HEIGHT         |                               |                                      |

Clinical Notes Animal apresenta fratura do elemento dental 401. Serão feitas imagens radiográficas para completo diagnóstico e possivelmente restauração do elemento dental ou extração. Last Treatment 12 Aug 2024



Incisors  
INFUNDIBULAR CARIE / HYPOPLASIA / Cárie  
(CA) Infundibular  
And restoration

Canines  
Wolf Teeth  
Premolars & Molars  
Other

## NOTES

Animal passou por restauração Infundibular do elemento dental 401 (incisivo central direito).

A restauração foi de escolha pois, no dia de hoje, os tecidos dentais vitais (polpa e dentina) estão viáveis. É válido lembrar que a queda da restauração pode ocorrer no decorrer do tempo e erupção dental.


ATTACHMENTS ✓

|         |         |         |            |
|---------|---------|---------|------------|
| CHARGES | CALLOUT | TAX     | TOTAL      |
| R\$1500 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$1500.00 |


Appointment Due

6 Months Mar 11, 2025

## ATTACHMENTS



## INCISORS

















R









# Rodrigo Florentino - Odontologia Equina

www.forhorse.vet.br

4horsedental@gmail.com +55 (62)98282-6766 @rodrigoflorentino

Médico Veterinário especializado em ODONTOLOGIA EQUINA, Mestre em Biociência Animal Certificado pela...



#4534 11 Sep 2024



CLIENT Maiara Carla Henrique Pereira (Maiara E Maraisa) MOB (63)992822070 VET Rodrigo Florentino  
EMAIL gestaomaiaraemaraissa@hotmail.com TEL PRACTICE Faz. Rosada (S. M. Passa Q...  
ADDRESS TIME SEDATION AMOUNT  
13:49 Cloridrato de Delomidina 1% 0,9cciv  
13:49 Butorphanol 0,4cciv  
HORSE Bala De Prata SEX Gelding  
BREED American Quarter Horse (AQ... AGE 7 YEAR 2017 SEDATION NOTES CONDITION SCORE 6/10  
HORSE NOTES COLOUR Alazão HEIGHT Peso: 480kg Resp: 18mpm Pulso: 40bpm

Clinical Notes Animal apresenta fraturas de coroa clínica dos elemento dentais 302 e 402. Serão realizados análises radiográficas para certificação da gravidade do problema e decisão do que ser feito. Tratamento endodôntico ou extração desses dentes.

Last Treatment  
12 Aug 2024



## NOTES

Este animal foi analisado radiográfica mente para inteira averiguação do periodonto. Através dessas, foi confirmado que, as regiões periodontais como canal pulpar e polpa não foram expostas levando assim, a não necessidade de restauração ou cabeamento pulpar neste animal. É válido lembrar que a manutenção semestral para ele é indicada.

## Valores:

Sedativos R\$ 100,00

Imagens radiográficas R\$ 300,00

## ATTACHMENTS



## CHARGES

R\$400

## CALLOUT

R\$0.00

## TAX

R\$0.00

## TOTAL

R\$400.00

Appointment Due

6 Months Mar 11, 2025



## INCISORS



## ATTACHMENTS

