# COLLISION_REPORT · comprobación sistemática entre familias

Vóxeles de 0,20 m. Se distingue el contacto intencionado (apoyo, anclaje, plantación) de la interpenetración accidental.




| familia A | familia B | vóxeles | m³ | lectura |
|---|---|---|---|---|
| PLANTER | VEGETATION | 1529 | 12.23 | intencionado |
| STRUCTURE | VEGETATION | 1120 | 8.96 | intencionado |
| STRUCTURE | WATER | 767 | 6.14 | intencionado |
| VEGETATION | WATER | 717 | 5.74 | intencionado |
| CANOPY | STRUCTURE | 636 | 5.09 | intencionado |
| PLANTER | WATER | 547 | 4.38 | intencionado |
| PODS | VEGETATION | 479 | 3.83 | REVISAR |
| PODS | STRUCTURE | 434 | 3.47 | intencionado |
| FURNITURE | VEGETATION | 379 | 3.03 | intencionado |
| PLANTER | PODS | 174 | 1.39 | REVISAR |
| CANOPY | VEGETATION | 161 | 1.29 | REVISAR |
| CANOPY | RIBBON | 145 | 1.16 | REVISAR |
| FURNITURE | PLANTER | 129 | 1.03 | REVISAR |
| RIBBON | VEGETATION | 105 | 0.84 | REVISAR |
| CANOPY | WATER | 95 | 0.76 | intencionado |
| PLANTER | STRUCTURE | 92 | 0.74 | intencionado |
| RIBBON | STRUCTURE | 87 | 0.70 | intencionado |
| FURNITURE | WATER | 74 | 0.59 | REVISAR |
| FURNITURE | PODS | 72 | 0.58 | REVISAR |
| PODS | WATER | 42 | 0.34 | REVISAR |
| RIBBON | WATER | 35 | 0.28 | REVISAR |
| PLANTER | RIBBON | 33 | 0.26 | REVISAR |
| FURNITURE | STRUCTURE | 2 | 0.02 | intencionado |
| PODS | RIBBON | 1 | 0.01 | REVISAR |

| par | objeto A | objeto B | x,y,z | vóx | m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| CANOPY×RIBBON | LEAF_OV | RIBBON_DECK | 67,-1,5.9 | 38 | 0.304 |
| FURNITURE×PLANTER | BENCH_0 | MAST_3 | 8,7,0.2 | 37 | 0.296 |
| FURNITURE×PLANTER | BENCH_2 | MAST_2 | -0,5,0.2 | 28 | 0.224 |
| PODS×VEGETATION | POD_S | MAST_2 | 70,16,0.9 | 27 | 0.216 |
| CANOPY×VEGETATION | LEAF_M2 | VEG2_ARBOL_A | 23,30,4.3 | 27 | 0.216 |
| CANOPY×RIBBON | LEAF_L1 | RIBBON_DECK | 70,2,6.0 | 27 | 0.216 |
| CANOPY×RIBBON | LEAF_LT | RIBBON_DECK | -6,15,5.9 | 25 | 0.200 |
| CANOPY×RIBBON | LEAF_OV | RIBBON_DECK | 67,-1,6.1 | 22 | 0.176 |
| PODS×VEGETATION | POD_TRAIN | MAST_3 | 57,2,0.9 | 21 | 0.168 |
| FURNITURE×PLANTER | BENCH_3 | MAST_3 | -59,9,0.2 | 21 | 0.168 |
| FURNITURE×PLANTER | BENCH_2 | MAST_1 | 6,2,0.2 | 18 | 0.144 |
| FURNITURE×WATER | BENCH_0 | MAIN | 6,9,0.3 | 18 | 0.144 |
| PODS×VEGETATION | POD_TRAIN | MAST_1 | 76,-6,0.9 | 17 | 0.136 |
| PODS×VEGETATION | POD_TRAIN | VEG2_TROPICAL | 64,-8,2.3 | 16 | 0.128 |
| RIBBON×WATER | RIBBON_RAIL | BASIN_B-C3b | 68,1,7.0 | 16 | 0.128 |
| PODS×VEGETATION | POD_TRAIN | MAST_3 | 59,2,0.9 | 15 | 0.120 |
| PLANTER×PODS | MAST_2 | POD_S | 70,16,0.4 | 15 | 0.120 |
| CANOPY×VEGETATION | LEAF_M2 | VEG2_ARBOL_A | 23,31,4.3 | 15 | 0.120 |
| CANOPY×VEGETATION | LEAF_M2 | VEG2_ARBOL_A | 21,30,4.3 | 14 | 0.112 |
| PODS×VEGETATION | POD_S | VEG2_TREPADORA | 70,17,1.3 | 13 | 0.104 |
| PLANTER×PODS | MAST_1 | POD_TRAIN | 76,-6,0.4 | 13 | 0.104 |

CONTACTOS INTENCIONADOS reconocidos: mástil↔disco (anclaje), estructura↔cinta (apoyo), jardinera↔vegetación (plantación), estructura↔agua (bajantes y aros de balsa), estructura↔cápsula (cunas y pies). El resto se marca para revisión.