PAT-01 · PATRIMONIO Y VISUALES

El reloj, la torre y la fachada

Cuánto patrimonio se ve con el refugio puesto — medido por superficie, ponderado por uso real y con el hallazgo incómodo publicado: donde mejor se está, menos se ve el reloj.

RELOJ (SUPERFICIE)	RELOJ (POR USO)	DESDE ESTANCIA ALTA	MIRADORES
41,5 %	**33.6**	**25,5 %**	**896 m²**

PAT-01 · PATRIMONIO

Ver el reloj o estar a gusto: casi nunca ambos

¿Qué visibilidad de los tres hitos queda, y qué visibilidad EXPERIMENTA quien usa la plaza — no quien la sobrevuela en estadística?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO

Trazado de rayos de la auditoría A7 (2.455 puntos a 1,60 m contra la escena completa) para reloj, torre y fachada de Correos; ponderación por el índice de estancia (SOC-01): pct_ponderado = Σ(vis·IPE)/Σ(IPE).

DATOS

a7_views.json + ipe.npy.

LIMITACIONES


El estado actual (sin proyecto) tiene visibilidad cuasi-total desde el vacío central: la reducción al 41-48 % es real y no se maquilla. No hay análisis del skyline lejano (corredores desde Alcalá/Arenal exteriores): pendiente declarado.

HITO	POR SUPERFICIE	PONDERADA POR USO	DESDE ESTANCIA ALTA
RELOJ	41.5 %	33.6 %	25.5 %
TORRE	42.6 %	33.0 %	25.1 %
CORREOS	48.1 %	46.0 %	48.4 %

- **El hallazgo (§43, publicado sin suavizar):** la ponderación por uso EMPEORA la visibilidad del reloj (41,5 › 33,6 %) y desde la estancia alta cae al 25,5 %. El mismo dosel que fabrica el confort tapa la contemplación: confort y patrimonio COMPITEN en este proyecto.
- **La excepción:** la fachada completa de Correos aguanta (48 % en todas las métricas): es demasiado grande para taparla.
- **Los miradores existen:** 896 m² combinan IPE≥0,5 Y vista del reloj (el 30 % de la estancia buena) — arcos en el borde sur del dosel y el claro central.
- **Modificación potencial documentada (§54, NO implementada):** orientar 2-3 líneas de banco hacia los corredores visuales del reloj costaría cero térmicamente y subiría la visibilidad ponderada ~5 puntos. Para el proyecto de ejecución.

PAT-01.2 · EL MAPA DE LOS MIRADORES

Dónde se puede estar bien Y ver el reloj



Magenta: los 896 m² de mirador (estancia + vista del reloj ⊛) Gris: sin vista. Agua pálida: vista sin calidad de estancia. La contemplación cómoda del reloj es un recurso ESCASO del proyecto: se cartografía para protegerlo en la ejecución.

FUENTE: _reaudit9/a7_views.json (2.455 puntos, malla 2 m) × ipe.npy · v006 build 12