1. DATA PERALATAN YANG RUSAK
   a. Nama Peralatan : CT PHASA S BAY TRF#2
   b. Merk : MAGRINI GALILEO
   c. Tipe : ATHa 170
   d. No Seri : 30008834
   e. Harga : -
   f. Kode Asset : -
   g. Tahun Operasi : 2007
   h. Tahun Buat : 2004

2. PENEMPATAN PERALATAN : BAY TRAFO 2
3. TANGGAL KEJADIAN : 15 Juli 2025
4. JENIS KERUSAKAN : Timbul tetesan minyak di box Skunder T
5. PENYEBAB KERUSAKAN : Kemungkinan ada retakan di terminal Skunder CT
6. AKIBAT KERUSAKAN : Jika minyak CT habis dab kosong dapat menimbulkan Breakdown CT
7. USUL DAN SARAN : Segera Dilakukan Penggantian
8. LAMPIRAN : **Terlampir Foto Hotpot Dan Nameplate**

Karawang, 15 Juli 2025

Mengetahui,

Manager ULTG Karawang	TL JARGI GI Telukjambe
Adi Kusmiyanto	Moch. Roni Ramdani

LAMPIRAN


MAGRINI GALILEO
Member of VA Tech Group
STANDARDS
IEC 44-1
BS 3938
CURRENT TRANSFORMER
TYPE
N°
YEAR
RATED INS. LEVEL kV
EXT.
WEIGHT Kg
I th. kA/sec.
HZ
CORE
RATIO
VA
CLASS
Fl/Fs
Vk ≥ V
Rct ≤ Ω
Io (mA)