

FAENAS SECTOR LAS LOAS



SECTOR LAS LOAS
COMUNA DE ANDACOLLO
IV REGION – CHILE

1. INTRODUCCION.

El presente informe corresponde al estudio técnico de las muestras auríferas obtenidas en el sector Las Loas, ubicado aproximadamente a 3 kilómetros al noreste de la comuna de Andacollo y a unos 58 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo. Este sector se emplaza en un ambiente geológico dominado por alteración hidrotermal asociada a unidades del Cretácico (Ki2c y Kiag), donde interactúan cuerpos intrusivos cuarzomonzoníticos y secuencias volcánicas andesíticas ampliamente afectadas por fracturamientos y circulación de fluidos mineralizantes.

2. UBICACIÓN Y ACCESOS.

El Sector Las Loas, perteneciente a la comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Cuarta región de Coquimbo, Chile. Se ubica a aproximadamente 3 kilómetros al sureste de la comuna de Andacollo por una combinación de caminos asfaltados y de no asfaltados de muy buen estado. Andacollo se ubica a 58 kilómetros aproximadamente al suroeste de La Serena conectados por la Ruta 43 y D-51.

Un aspecto importante son las características climáticas de la zona, dominada por un buen clima, muy soleada. El relieve es moderado y quebradas poco profundas, estas características permiten avalar el desarrollo de las faenas.



Ilustración 1: Ubicación espacial SECTOR LAS LOAS.



Ilustración 2: RUTA DESDE LA SERENA A ANDACOLLO POR CARRETERAS.

3. PROPIEDAD MINERA.

La zona de estudio cubre 90 hectáreas amparadas por la concesión explotación constituida denominada LOA 1 AL 18 con rol nacional 04106-0417-5, concesión constituida en el marco del Código de Minería de 1932 inscrita a fojas 0063V número 113 del año 1935 en el Registro de Propiedad del conservador de minas de La Serena. La zona tiene una alta densidad de concesiones antiguas como modernas, todas en el sector de interés de propiedad de Cooperativa de servicios mineros ANTU LTDA.

Las coordenadas de la entrada a la faena de Doña Jeovanna Coronado están en las coordenadas Norte: 6.656.248,244 Este: 298.134,557 en el sistema de referencia PSAD 56, La Canoa.




Ilustración 3: Propiedad minera Loa 1 al 18.




Ilustración 4: Ubicacion ingreso a faena.

4. CONTEXTO GEOLÓGICO

El área de muestreo se ubica en unidades geológicas correspondientes a Ki2c (color verde) intrusivos cuarzomonzoníticos/dioríticos del Cretácico y sectores adyacentes de alteración hidrotermal. Estos intrusivos representan cuerpos del arco magmático cretácico que generaron sistemas hidrotermales de tipo mesotermal a epitermal profundo, caracterizados por:

- Alteración propilítica y argílica.
- Diseminación fina de sulfuros (pirita, calcos, arsenopirita).
- Veinlets de cuarzo de bajo espesor.
- Fracturamiento difuso.

Este tipo de ambiente favorece la presencia de oro fino diseminado, con baja proporción de oro grueso.




Ilustración 5: Geología regional.

Este comportamiento es típico de halos de alteración hidrotermal ubicados en la periferia o zonas internas de intrusivos.

c. Conclusiones y Recomendaciones

1. Se confirma un sistema hidrotermal de oro diseminado, asociado al intrusivo Ki2c.
2. Las leyes son moderadas, pero coherentes con mineralización continua.
3. Se recomienda:
 - Muestreo sistemático en mallas densas para definir continuidad.
 - Evaluar presencia de vetillas de cuarzo con sulfuros.
 - Ensayos metalúrgicos orientados a molienda fina y concentración gravimétrica/cianuración.

5. INFORME LABORATORIO.



Coquimbo 6 de Noviembre de 2025

N° 81557

Página N° 1 de 2

Calle nueva cinco #1251, Barrio Industrial Alto Peñuelas Coquimbo
Celular (09) 90435130, e-mail secretaria@laboratoriofgf.cl, www.laboratoriofgf.cl

RESUMEN RETALLAS

Código	Descripción	Au Fino (g/t)	Au Grueso (g/t)	Promedio (g/t)	Peso Retalla (g)	Peso Total (g)	Ley Retalla (g/t)
871694	JN-01	4.48	0.62	5.10	11.79	100.00	5.26
871695	JN-02	1.21	0.29	1.50	7.61	100.00	3.81
871696	JN-03	1.36	0.32	1.68	8.80	100.00	3.61
871697	JN-04	0.21	0.02	0.23	11.04	100.00	0.21
871698	JN-07	0.41	0.03	0.44	6.48	100.00	0.45

INFORME DE ANALISIS

Folio :81557
Razón Social :INVERSIONES Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Sucursal :
Solicitante :-
Muestra :CONTROL
N° Orden :S/ORDEN
E-mail :ventasgalvezspa@gmail.com
Ingreso Laboratorio :2025.10.28
Fecha Informe :2025.11.06
Metodología de análisis :IA_Au-Ag-1,2_EF_GRAV; IA_Au-Ag-3_EF_GRAV
Obs: -

Resultados de análisis para las siguientes muestras

Código	Descripción	Au (g/t)
871694	JN-01	5.1
871695	JN-02	1.5
871696	JN-03	1.7
871697	JN-04	0.23
871698	JN-07	0.44

Resumen de datos de retalla en página siguiente

Calle nueva cinco #1251, Barrio Industrial Alto Peñuelas Coquimbo
 Celular (09) 90435130, e-mail secretaria@laboratoriofgf.cl, www.laboratoriofgf.cl

RESUMEN RETALLAS

Código	Descripción	Au Fino (g/t)	Au Grueso (g/t)	Promedio (g/t)	Peso Retalla (g)	Peso Total (g)	Ley Retalla (g/t)
871694	JN-01	4.48	0.62	5.10	11.79	100.00	5.26
871695	JN-02	1.21	0.29	1.50	7.61	100.00	3.81
871696	JN-03	1.36	0.32	1.68	8.80	100.00	3.61
871697	JN-04	0.21	0.02	0.23	11.04	100.00	0.21
871698	JN-07	0.41	0.03	0.44	6.48	100.00	0.45

}Resultados válidos solamente para las muestras analizadas, las que fueron tomadas por el solicitante.



Fernando Alquinta Segura



Jefe de Laboratorio

FGF Análisis Minero

Certificado

*Calle nueva cinco #1251, Barrio Industrial Alto Peñuelas Coquimbo
Celular (09) 90435130, e-mail secretaria@laboratoriofgf.cl, www.laboratoriofgf.cl*