



Drive Confident

Car Trust Inspection Report تقرير فحص كار ترست

Summary Report تقرير ملخص

Vehicle Details

Vehicle VIN: رقم الهيكل	اللون: Color	الشركة المصنعة: Make
*****2001632	Blue	Lexus
Model: الطراز	السنة: Year	إصدار المركبة: Trim
ES 250	2019	-

Car Trust comment on mileage

Mileage seem consistent

ملاحظات كارترست على العداد



Visual Inspection


لا توجد ملاحظات - الخلف- Back: No Defect -	لا توجد - الجهة اليسار- Left Side: No Defect -
لا توجد ملاحظات - السقف- Roof: No Defect -	نقر في الطلاء - الجهة اليمنى- Right Side: Dent -
نقر في الأمام - Front: Dent -	

الفحص البصري

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

0 9 1

Car Trust Score مجموع النقاط



Service Provider

Service Provider: مقدم الخدمة
Car Trust CentersBranch: فرع
Morni Branch

Technician ID: مقدم الخدمة

4051

City: مدينة
Riyadh

هذه المركبة مؤهلة للاعتماد
(الاعتماد يمنحك المركبة ضمان على بعض أجزاء المركبة)
This car is eligible for certification
(Certification provides warranty on major components)

نعم
YESلا
NOنعم مع بعض التعديلات
YES WITH REPAIRS

Remarks based on results










Vehicle Information
معلومات المركبة
Go to section for more details- اذهب إلى القسم-
المحدد للإطلاع أكثرUnderhood غطاء المحرك
No remarks لا توجد-
ملاحظاتInterior داخلية المركبة-
No remarks لا توجد-
ملاحظاتRoad Test اختبار القيادة-
No remarks لا توجد-
ملاحظاتExterior المركبة-
لا توجد-
ملاحظاتLights, Switches & Accessories الأضواء، والمقابض والإكسسوارات
لا توجد-
ملاحظاتWheels & Tires العجلات-
لا توجد-
ملاحظات

*Mandatory Changes

الإصلاحات المقترنة



Coating Thickness Readings- قراءات سماكة الطلاء
Front Left Fender Coating Thickness Readings- قراءات سماكة الطلاء للرفف الأمامي
Bumper Coating Thickness Readings- قراءات سماكة الطلاء للصدام الأمامي0 risks observed. click here to view issues - 0
نقطات عالية الخطورة تم ملاحظتها. اضغط هنا للإطلاع

Car Trust Accreditations



Congratulations. No Computer Fault Messages Found in this vehicle

Visual Inspection



No Risk Found

1. Odometer Reading - (قراءة العداد)

Result: Pass ✓

Comment(s): Odometer - قراءة العدد

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

**2. Coating Thickness Readings - (قراءات سماكة الطلاء)**

Result: Fail ✗

Comment(s): There Is Difference In Coating Thickness - يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Coating Thickness Reading Sheet - اضغط على الصورة لتصفح

Recommendation: NA

**3. Front Left Fender Coating Thickness Readings - (قراءات سماكة الطلاء)**

(للرفف الأمامي يسار)

Result: Fail ✗

Comment(s): There Is Difference In Coating Thickness - يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

**4. Front Left Door Coating Thickness Readings - (قراءات سماكة الطلاء)**

(للباب الأمامي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistency - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

**5. Rear Left Door Coating Thickness Readings - (قراءات سماكة الطلاء)**

(للباب الخلفي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistency - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA

**6. Rear Left Fender Coating Thickness Readings - (قراءات سماكة الطلاء)**

(للرفف الخلفي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistency - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح افضل

Recommendation: NA



7. Trunk Coating Thickness Readings - قراءات سماكة الطلاء لصندوق (الأمتعة الخلفي)



Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

8. Rear Right Fender Coating Thickness Readings - قراءات سماكة (الطلاء للرفف الخلفي يمين)



Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

9. Rear Right Door Coating Thickness Readings - قراءات سماكة (الباب الخلفي يمين)



Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

10. Front Right Door Coating Thickness Readings - قراءات سماكة (الطلاء للباب الأمامي يمين)



Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

11. Front Right Fender Coating Thickness Readings - قراءات سماكة (الطلاء للرفف الأمامي يمين)



Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

12. Hood Coating Thickness Readings - قراءات سماكة الطلاء لعطا (المدرك)




Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

13. Roof Coating Thickness Readings - (قراءات سماكة الطلاء للسقف)



Result: Pass ✓

Comment(s): Coating Thickness Is Consistence - قراءات سماكة الطلاء ثابتة

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

14. Front Bumper Coating Thickness Readings - قراءات سماكة الطلاء (للصدام الأمامي)



Result: Fail X

Comment(s): There Is Difference In Coating Thickness - يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA

15. Rear Bumper Coating Thickness Readings - قراءات سماكة الطلاء (للصدام الخلفي)

Result: Pass ✓


Comment(s): There Isn't Difference In Coating Thickness - لا يوجد اختلاف في سماكة الطلاء

Feedback: Open Picture To View - اضغط على الصورة لتصفح أفضل

Recommendation: NA


16. Engine ECU Diagnostic - (فحص كمبيوتر المحرك)

Congratulations. No Computer Fault Messages Found!




17. Transmission ECU Diagnostic - (فحص كمبيوتر ناقل الحركة)

Congratulations. No Computer Fault Messages Found!



18. Airbag ECU Diagnostic - (فحص كمبيوتر وسادات الهواء)

Congratulations. No Computer Fault Messages Found!



19. Remote Key - (ريموت المفتاح)

Result: Pass ✓

Comment(s): Remote Key Functioning from minimum 3 meters - ريموت المفتاح يعمل عن مسافة 3 مترا على الأقل

Feedback: Remote Key Battery is Good - بطارية ريموت المفتاح جيدة

Recommendation: NA

20. Spare Keys - (المفاتيح الإضافية للمركبة)

Result: Pass ✓

Feedback: More than (1) Key Available - يوجد أكثر من مفتاح واحد

Recommendation: NA


21. Odometer Unit - (وحدة قياس العداد)

Result: Pass ✓

Comment(s): Kilometers - كيلومتر

Feedback: Odometer Unit (Km) Compatible with Saudi Standards - وحدة قياس العداد مطابقة للمواصفات السعودية

Recommendation: NA



Exterior

(خارجية المركبة)

1. Front Bumper - (الصدام الأمامي)

Result: Pass ✓


Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: NA

2. Windshield Glass - (الزجاج الأمامي)

Result: Pass ✓

Comment(s): Glass is Clear - الزجاج سليم



Feedback: Windshield Glass

Recommendation: NA

3. Side & Rear Glass - (الزجاج الجانبي والخلفي)

Result: Pass ✓

Feedback: Side & Rear Glass in Good Condition - حالة الزجاج الجانبي والخلفي سليمة

Recommendation: NA

4. Hood Releases / Lock Properly - (قفل غطاء المحرك)

Result: Pass ✓

Feedback: Hood Lock in Good Condition - قفل غطاء المحرك سليم

Recommendation: NA


5. Door Hinges - (مفصلات الأبواب)

Result: Pass ✓

Feedback: Door Hinges are in Good Condition - مفصلات الأبواب سليمة

Recommendation: NA

6. Driver Door Lining - (ديكور باب السائق)



Result: Pass ✓

Comment(s): Excellent - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور باب السائق بحالة جيدة

Recommendation: NA

7. Passenger Rear Left Door Lining - (ديكور باب الراكب الخلفي يسار)



Result: Pass ✓

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور الباب بحالة جيدة

Recommendation: NA

8. Passenger Door Lining - (ديكور باب الراكب)



Result: Pass ✓

Comment(s): Excellent - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور الباب بحالة جيدة

Recommendation: NA

9. Passenger Rear Right Door Lining - (ديكور باب الراكب الخلفي يمين)



Result: Pass ✓

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Door Lining in Good Condition - ديكور الباب بحالة جيدة

Recommendation: NA

10. Electrical Trunk - (نظام شنطة الأمتعة الكهربائي)

Result: Pass ✓

Feedback: Electrical Trunk Operates Normally - نظام شنطة الأمتعة الكهربائي يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: NA

11. Gas Cap Mechanism - (غطاء خزان الوقود)

Result: Pass ✓

Feedback: Gas Cap Operates Normally - غطاء خزان الوقود يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: NA

12. Rear Bumper - (الصدام الخلفي)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: NA

13. Daylights (أضواء النهار) -

Result: Pass ✓

Feedback: Daylight Operated Normally - أضواء النهار تعمل -
يُعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

14. Headlights (الأضواء الأمامية) -

Result: Pass ✓

Feedback: Headlights Operates Normally - الأضواء الأمامية -
تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

15. Headlights High Beam (الضوء العالي) -

Result: Pass ✓

Feedback: High Beam Operated Normally - الضوء العالي -
يُعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

16. Tail Lights (الأضواء الخلفية) -

Result: Pass ✓

Feedback: Tail Lights Operates Normally - الأضواء الخلفية -
تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

17. Turn Signal Lights (LEFT) (RIGHT) (إشارات الإلتفاف) -

Result: Pass ✓

Comment(s): Yes - نعم -

Feedback: Turn Signals Operates Normally - إشارات الإلتفاف تعمل -
يُعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

18. Brake Lights (إضاءة الفرامل) -

Result: Pass ✓

Feedback: Brake Lights Operates Normally - إضاءة الفرامل -
تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

19. Headlights Washers (نظام رش الماء للأضواء الأمامية) -

Result: Pass ✓

Feedback: Headlights Washers Operates Normally - نظام -
رش الماء للأضواء الأمامية يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

20. Anti Theft System - (نظام الحماية من السرقة -)

Result: Pass ✓

Feedback: Anti Theft System Operates Normally - نظام الحماية من السرقة يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

21. Protective Paint Film (PPF) - (فيلم حماية الطلاء -)

Result: Pass ✓

Comment(s): Partial PPF - حماية على واجهة السيارة

Feedback: PPF Available - يوجد فيلم حماية الطلاء أو تم التلميع مؤخرا

Recommendation: NA

Underhood

(تحت غطاء المحرك)

1. Engine Sound - (صوت المحرك -)

Result: Pass ✓

Comment(s): Engine Operating Properly - المحرك يعمل بشكل جيد

Feedback: Engine Sound Healthy - صوت المحرك طبيعي

Recommendation: NA

2. Engine Compartment Visual Check - (الفحص البصري تحت غطاء المحرك -)



Result: Pass ✓

Feedback: No Missing Components - لا توجد قطع أو مكونات مفقودة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

3. Coolant Level - (مستوى سائل الرديتر (نظام التبريد -)

Result: Pass ✓

Feedback: Coolant Level OK - مستوى سائل الرديتر مناسب

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

4. Battery Life - (عمر البطارية -)

Result: Pass ✓

Comment(s): Above 80% - أكثر من 80%

Feedback: Battery Life is more than 50% - متبقي أكثر من 50% من عمر البطارية

Recommendation: NA

5. Alternator Test - (فحص الدينمو)

Result: Pass ✓

Feedback: Alternator Test Result Between 13.5 & 14.5 Volts
نتيجة اختبار الدينمو بين 13.5 و 14.5 فولت -

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

6. Engine Smoke - (دخان من المحرك)

Result: Pass ✓

Feedback: No Engine Smoke - (ملاحظات) لا يوجد دخان من المحرك -

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

7. Engine Oil Level - (مستوى زيت المحرك)

Result: Pass ✓

Feedback: Oil Level OK - (ملاحظات) مستوى زيت المحرك مناسب -

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

8. Engine Oil Quality - (جودة زيت المحرك)

Result: Pass ✓

Comment(s): Excellent - ممتاز -

Feedback: Engine Oil Quality OK - جودة زيت المحرك مناسبة -

Recommendation: NA



9. Brake Fluid Quality - (جودة زيت الفرامل)

Result: Pass ✓

Comment(s): Brake Fluid Quality Is Ok - جودة زيت الفرامل مناسبة -

Feedback: Brake Fluid Quality

Recommendation: NA

10. Power Steering Fluid Level - (مستوى زيت الدركسون)

Result: Pass ✓

Feedback: Power Steering Fluid Level Ok - (ملاحظات) مستوى زيت الدركسون مناسب

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

11. Handbrake Operation - (فرامل اليد)

Result: Pass ✓

Feedback: Handbrake Operates Normally - فرامل اليد تعمل - بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

12. Front Right Control Arm (المقچ الأمامي يمين)

Result: Pass ✓

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Control Arm Rubbers in Good Condition - جلود المقچ سليمة

Recommendation: NA



13. Front Right Tie Rod (الذراع الأمامي يمين)

Result: Pass ✓

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Tie Rod in Good Condition - الذراع بحالة سليمة

Recommendation: NA



14. Front Right Shock absorber oil leakage (المساعد الأمامي يمين)

Result: Pass ✓

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA



15. Front Left Control Arm (المقچ الأمامي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Control Arm Rubbers in Good Condition - جلود المقچ سليمة

Recommendation: NA




16. Front Left Tie Rod (الذراع الأمامي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Tie Rod in Good Condition - الذراع بحالة سليمة

Recommendation: NA



17. Front left Shock absorber oil leakage (المساعد الأمامي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA



18. Front Subframe (الكمر الأمامي)

Result: Pass ✓

Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Front Subframe is in good condition - الكمر الأمامي بحالة جيدة

Recommendation: NA




19. Radiator Fluid Leaks - (تهريب سائل الرادياتير)

Result: Pass ✓

Feedback: No Fluid Leak

Recommendation: NA



20. Power Steering Fluid Leak - (تهريب سوائل من الدریکسون)

Result: Pass ✓

Feedback: No Oil Leak

Recommendation: NA



21. Engine Fluid Leaks - (تهريب سائل المكينة)

Result: Pass ✓

Feedback: لا يوجد تهريب - No Oil Leak

Recommendation: NA




22. Gearbox Fluid Leaks - (تهريب سائل ناقل الحركة)

Result: Pass ✓

Feedback: No Fluid Leak

Recommendation: NA



23. Frame / Chassis - (شاسيه المركبة)

Result: Pass ✓

Comment(s): Normal - لا توجد ملاحظات

Feedback: Frame / Chassis in Good Condition - شاسيه المركبة سليم

Recommendation: NA




24. Exhaust System - (نظام العادم)

Result: Pass ✓

Comment(s): Normal - لا توجد ملاحظات

Feedback: Exhaust System in Good Condition - نظام العادم سليم

Recommendation: NA



25. Rear Subframe - (الكمر الخلفي)

Result: Pass ✓


Comment(s): Good - ممتاز

Feedback: Rear Subframe is in good condition - الكمر الخلفي بحالة جيدة

Recommendation: NA



26. Control Arm - (المقص الخلفي يمين)



Result: Pass ✓

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Rear Control Arms in Good Condition - المقصات الخلفية سليمة

Recommendation: NA

27. Rear Right Shock absorber oil leakage - (المساعد الخلفي يمين)



Result: Pass ✓

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA

28. Rear Left Control Arms - (المقص الخلفي يسار)



Result: Pass ✓

Comment(s): Good - مقبولة

Feedback: Rear Control Arms in Good Condition - المقصات الخلفية سليمة

Recommendation: NA

29. Rear Left Shock absorber oil leakage - (المساعد الخلفي يسار)



Result: Pass ✓

Comment(s): No oil leakage - لا يوجد تهريب زيت

Feedback: No Shock absorber Oil Leak - لا يوجد تهريب زيت من المساعد

Recommendation: NA

30. Brake Pads - (أقمشة الفرامل)

Result: Pass ✓

Comment(s): Remaining Thickness More Than 1/4 Inch - متبقى سماكة أكثر من 1/4 إنش

Feedback: Brake Pads Remaining More than 1/4 inches - أقمشة الفرامل متبقى أكثر من 1/4 إنش

Recommendation: NA

31. Brake Discs - (هوبات الفرامل)

Result: Pass ✓

Feedback: Brake Discs in Good Condition - هوبات الفرامل سليمة

Recommendation: NA

Lights, Switches & Accessories

(الأضواء والمفاتيح والإكسسوارات)

1. Ignition / Starter Switch - (زر التشغيل / الإيقاف)

Result: Pass ✓

Feedback: Ignition / Starter Switch Operates Normally - زر - التشغيل / الإيقاف يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA



2. Warning Indicators - (علامات تنبيه على لوحة العدادات)

Result: Pass ✓

Comment(s): There is no Warning Indicators - لا يوجد علامات تنبيه على - العداد

Feedback: No Warning Indicators Spotted - لا توجد علامات تنبيه على - لوحة العدادات

Recommendation: NA

3. Instrument Panel Dimming - (التحكم بإضاءة العدادات)

Result: Pass ✓

Feedback: Instrument Panel Dimming Operates Normally - التحكم بإضاءة العدادات يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

4. Touchscreen - (شاشة اللمس)

Result: Pass ✓

Feedback: Touchscreen Operates Normally - شاشة اللمس - تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

5. Bluetooth - (بلوتوث)

Result: Pass ✓

Feedback: Bluetooth Pairs With Phones Normally - بلوتوث - يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

6. Sound System - (النظام الصوتي)

Result: Pass ✓

Feedback: Sound System Operates Normally - النظام - الصوتي يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

7. Navigation System - (نظام الخرائط)

Result: Pass ✓

Feedback: Navigation System Operates Normally - نظام - الخرائط يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

8. Clock - (الساعة)

Result: Pass ✓

Feedback: Clock Operates Normally -
الساعة تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

9. Steering Wheel Controls - (أزرار التحكم من المقود)

Result: Pass ✓

Feedback: Steering Wheel Controls Operates Normally -
أزرار التحكم من المقود تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

10. Horn - (صوت المتنية)

Result: Pass ✓

Feedback: Horn Operates Normally -
صوت المتنية يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

11. Front Windshield Whipers - (المساحات الأمامية)

Result: Pass ✓

Feedback: Front Windshield Whipers Operates Normally -
المساحات الأمامية تعمل بشكل سليم


Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

12. Front Windshield Inserts - (جلود المساحات الأمامية)

Result: Pass ✓

Feedback: Front Windshield Inserts are in Good Condition -
جلود المساحات الأمامية بحالة جيدة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA



13. A/C Performance - (نظام التكييف)

Result: Pass ✓

Feedback: A/C Air Temp is Less Than 22 Degrees -
درجة حرارة هواء المكيف أقل من 22

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

14. Air Vents - (فتحات التكييف)

Result: Pass ✓

Feedback: Air Vents Operates Normally -
فتحات التكييف تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

15. Driver Power Window - (النافذة الكهربائية لسائق)

Result: Pass ✓

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

16. Passenger Power Window - (النافذة الكهربائية لراكب)

Result: Pass ✓

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

17. Rear Right Power Window - (النافذة الكهربائية خلف الراكب)

Result: Pass ✓

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

18. Rear Left Power Window - (النافذة الكهربائية خلف السائق)

Result: Pass ✓

Comment(s): Yes - نعم تعمل جيداً

Feedback: Power Window Operate Normally - النافذة الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

19. Interior Lights - (الإضاءة الداخلية)

Result: Pass ✓

Feedback: Interior Lights Operates Normally - الإضاءة الداخلية تعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

20. DC Output - (منفذ الطاقة 12 فولت)

Result: Pass ✓

Feedback: DC Output Operates Normally - منفذ الولاعة يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: NA

21. Central Lock - (نظام غلق الأبواب المركزي)

Result: Pass ✓

Feedback: Central Lock Operates Normally - الأبواب المركزي يعمل بشكل سليم

Recommendation: NA

22. Electrical Sunroof - (فتحة السقف الكهربائية -)

Result: Pass ✓

Feedback: Electrical Sunroof Operates Normally - فتحة السقف الكهربائية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

23. Flasher Lights - (الأضواء التذيرية -)

Result: Pass ✓

Feedback: Flasher Lights Operates Normally - الأضواء التذيرية تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

24. Driver Seat Adjustment - (تحكم كرسي السائق -)

Result: Pass ✓

Feedback: Driver Seat Movements Operates Normally - تحكم كرسي السائق يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

25. Passenger Seat Adjustment - (تحكم كرسي الراكب -)

Result: Pass ✓

Feedback: Passenger Seat Movements Operates Normally - تحكم كرسي الراكب يعمل بشكل طبيعي

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

26. Rear Control Panel - (كونسول التحكم الخلفي -)

Result: Pass ✓

Feedback: Rear Control Panel Operates Normally - كونسول التحكم الخلفي يعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

Interior

(داخلية المركبة)

1. Camera and Parking Sensors - (الكاميرا و الحساسات -)

Result: Pass ✓

Feedback: Camera and Parking Sensors are Working Properly - الكاميرا و الحساسات تعمل بشكل سليم

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

2. Driver Seat Condition - (حالة مقعد السائق)

Result: Pass ✓

Comment(s): Excellent - ممتاز

Feedback: Driver Seat Condition is Normal - مقعد السائق سليم

Recommendation: NA



3. Center Console Armrest - (درج المسند الوسطي)

Result: Pass ✓

Feedback: Center Console Armrest Operates Normally - درج المسند الوسطي يعمل بشكل سليم

Recommendation: NA



4. Seat Belt - (حزام الأمان)

Result: Pass ✓

Feedback: Seat Belt Operates Normally - حزام الأمان يعمل بشكل سليم


Recommendation: NA

5. Glovebox Operation - (درج أمام الراكب)

Result: Pass ✓

Feedback: Glovebox Operates Normally - درج أمام الراكب يعمل بشكل سليم

Recommendation: NA



6. Passenger Seat Condition - (حالة مقعد الراكب الأمامي)

Result: Pass ✓

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Passenger Seat Condition is Normal - مقعد الراكب سليم

Recommendation: NA




7. Front Carpet & Mats - (فرش الأرضية الأمامي)

Result: Pass ✓

Feedback: Front Carpet & Mats Condition is Normal - فرش الأرضية الأمامي بحالة جيدة

Recommendation: NA




8. Rear Seat Condition - (حالة المقاعد الخلفية)

Result: Pass ✓

Feedback: Rear Seat Condition is Normal - المقعد الخلفي سليم

Recommendation: NA



9. Rear Carpet & Mats - (فرش الأرضية الخلفي)

Result: Pass ✓

Feedback: Rear Carpet & Mats Condition is Normal - فرش - الأرضية الخلفية بحالة جيدة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

10. Side Curtains - (الستائر الجانبية)

Result: Pass ✓

Feedback: Side Curtains Operates Normally - الستائر الجانبية بحالة سليمة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

11. Rear Curtain - (الستارة الخلفية)

Result: Pass ✓

Feedback: Rear Curtains Operates Normally - الستائر الخلفية بحالة سليمة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

12. Trunk Area Carpet - (فرش أرضية خزانة الأمتعة)

Result: Pass ✓

Feedback: Trunk Area Carpet Condition is Normal - فرش - أرضية خزانة الأمتعة بحالة سليمة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA



13. Spare Tire - (الإطار الاحتياطي)

Result: Pass ✓

Comment(s): Available - يوجد

Feedback: Spare Tire in Good Condition - الإطار الاحتياطي بحالة سليمة

Recommendation: NA

14. Fire Extinguisher - (طفافية الحريق)

Result: Pass ✓

Feedback: Fire Extinguisher Available - طفافية الحريق متوفرة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA




15. Tool Kit - (شنطة العدة)

Result: Pass ✓

Feedback: Tool Kit in Good Condition - شنطة العدة بحالة سليمة

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA



Wheels & Tires

(العجلات والإطارات)

1. Wheels Origin - (مصدر الجنوط)

Result: Pass ✓

Comment(s): Original Wheels - جنوط أصلية

Feedback: Wheels in Good Condition - الجنوط بحالة جيدة

Recommendation: NA

2. Rear left Tire Condition - (حالة الإطار الخلفي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): More than 4mm - متبقى أكثر من 4مم

Feedback: Tires in Good Condition - [حالة الإطار سليم] [Greater than 4mm]

Recommendation: NA




3. Rear Left Wheel Condition - (حالة الجنط الخلفي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Wheel Condition is Normal - الجنط بحالة سليمة

Recommendation: NA



4. Front Left Tire Condition (حالة الإطارات الأمامي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): More than 4mm - متبقى أكثر من 4مم

Feedback: Tires in Good Condition - [Good Condition] [Good Condition]

Recommendation: NA



5. Front Left Wheel Condition (حالة الجنط الأمامي يسار)

Result: Pass ✓

Comment(s): Excellent - ممتازة

Feedback: Wheel Condition is Normal - [Normal Condition]

Recommendation: NA



6. Rear Right Tire Condition (حالة الإطارات الخلفي يمين)

Result: Fail ✗

Comment(s): The Tire is corroded - يوجد تآكل في الإطار

Feedback: Tires Condition Needs Attention - [Less than 4mm]

Recommendation: NA



7. Rear Right Wheel Condition (حالة الجنط الخلفي يمين)

Result: Fail ✗

Comment(s): Spotted Scratches - يوجد بعض الخدوش

Feedback: Wheel Needs Attention - [Attention]

Recommendation: NA



8. Front Right Tire Condition (حالة الإطارات الأمامي يمين)

Result: Pass ✓

Comment(s): More than 4mm - متبقى أكثر من 4مم

Feedback: Tires in Good Condition - [Good Condition] [Good Condition]

Recommendation: NA



9. Front Right Wheel Condition (حالة الجنط الأمامي يمين)

Result: Fail ✗

Comment(s): Spotted Scratches - يوجد بعض الخدوش

Feedback: Wheel Needs Attention - [Attention]

Recommendation: NA



10. Tires Make (نوع الإطارات)

Result: Pass ✓

Feedback: Tires From the Same Make - الكفرات من نفس النوع

Recommendation: NA

Road Test

(اختبار القيادة)

1. Engine Coolant Temperature (درجة سائل تبريد المحرك)

Result: Pass ✓

Feedback: Engine coolant temperature is normal - درجة حرارة المحرك طبيعية

Recommendation: NA

2. idle Smoothness (إنبساط صوت المحرك والمركبة متوقفة)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - لا توجد ملاحظات

Recommendation: NA

3. Engine and Transmission Mounting - (كراسى المحرك و الناقل الحركة)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

4. Acceleration - (تسارع المركبة)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

5. Shifting - (تبديل السرعات ناقل الحركة)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

6. Cabin Noise - (الضوضاء داخل الكابينة)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

7. Vehicle Stability - (توازن المركبة)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

8. Brakes Performance - (أداء المكابح)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

9. Screeching or whining noise with brakes - (صوت صرير من الفرامل)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

10. Steering Wheel Alignment - (ميزان العجلات)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

11. Powertrain System - (نظام الدفع)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

12. Whining Noise from Under Vehicle - (صوت صرير من تحت المركبة) ((المساعدات والمقطات))

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات)

Recommendation: (نوصيات كارتر ست): NA

13. Vehicle Vibration - Front (اهتزازات أمامية -)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات) لا توجد ملاحظات

Recommendation: (نوصيات كارتر ست) NA

14. Vehicle Vibration - Back (اهتزازات خلفية -)

Result: Pass ✓

Feedback: Normal - (ملاحظات) لا توجد ملاحظات

Recommendation: (نوصيات كارتر ست) NA

* Terms and conditions applied

Requesting and viewing of this report constitutes your acceptance of the terms and conditions

Mojaz is a platform that helps you to verify the vehicle's past information in all aspects that guides to make a decision to purchase a used vehicle

Car Trust is not responsible for information provided by Mojaz report

* تطبق الشروط والأحكام

طلبك واطلاعك على هذا التقرير يعتبر موافقة منك على الشروط والأحكام

موجز هي منصة تتيح لك الاستعلام عن تاريخ المركبة في مختلف التفاصيل، مما يساعدك على اتخاذ القرار المناسب للشراء من عدمه

شركة ثقة المركبة غير مسؤولة عن صحة المعلومات المقدمة من تقرير موجز