



11/6 再度の実験を行い、水槽底からと水面の距離を一定にし、四方八方を水にした. 【前回の実験】





## 【今回の実験】













【前回の結果】



## 【今回の結果】

実験をしたのは、Enddevice だけを水中投下した場合(青色のグラフ)と Coordinator も水中投下した場合(紫色のグラフ)である。



前回と比較して、LQI のばらつきは大きくなったが、平均をとるとあまり大きな変化は見られなかった。