



【大きな水槽での実験】

Coordinator と水槽との距離 x1 を 2m と固定した時の実験結果である. グラフの距離 x2 は Enddevice から水槽の内壁部分を指す. (水面までの距離も x2 にしている)









0.20m に関しては、Coordinator を水槽に付けても(x1 が 0m)受信できなかった.

また, 導波管の設置方法について

- 1. 水中であるが、しっかり固定できるか
- 2. 片方蓋などして、導波管の中は水を入れないようにし、Enddevice だけを入れるのか?

を議論したい.



【今後の予定】

- ・導波管を使用し、通信不可能だった 0.20m の場合の通信評価を行う.
- ・Coordinator からの命令で Enddevice を動作できるようにする.

