

경사지 자연발생 무허가 주택 공간 변화 패턴과 생활상

- 부산시 안창마을을 중심으로 -

Spatial Change Patterns and Residential Characteristics of Sloped Naturally Occurring Unlicensed Houses - Mainly in Anchang Village, Busan -

장 경 이* 유 재 우**
Jang, Kyung-Yi Yoo Jae-Woo

Abstract

This study examines the housing change patterns that have been carried out at the sites where villages were formed spontaneously without permission for construction without land divisions, targeting villages and houses, which are the sites of life of the settled migrant poor since the 1960s. wanted to derive. And the social network after liberation and the spatial change patterns that appeared in the process of extension and remodeling were extracted unconsciously in the special situation of the social network and slopes after liberation. We tried to estimate the living standards and living standards through. Through research on internal and external spaces, villages and housing cases that were naturally created by rural migrants building houses without permission and without an infrastructure plan on a slope near downtown were discovered and documented. In addition, under the narrow site conditions, single- and double-family housing types that exist from the early days of settlement to the present were discovered, and data on 'architectural architecture without an architect' were created by tracing the patterns of living and extending the necessary space. provided.

키워드 : 주택유형, 주거조정, 자연발생적 마을, 증축 패턴, 생활상, 가구 및 가전

Keywords : Housing type, housing adjustment, spontaneous village, extension pattern, lifestyle, furniture and home appliances

1. 서 론

1.1 연구의 배경과 목적

우리나라의 도시인구 비율은 2020년대에 80%를 상회하였다. 한국의 도시들이 팽창되기 시작한 시기는 특히 정부 주도의 경제개발이 추진되며 도시에 산업시설이 건설된 1960년대 이후라 볼 수 있다. 이 시기부터 농어촌으로부터 많은 사람들이 더 나은 생활을 위해 도시로 이주해 오며 주택부족 현상이 심화되기 시작하였다. 막상 도시에 정착한 주민들은 대부분의 경제적으로 넉넉하지 않아서, 도심지 인근 경사지 등 빈터에 가건물을 짓거나 친인척 등의 집에 세를 얻어 사는 경우가 많았다. 이러한 과정 중에서 도심지 환경과 주거경관 상의 변화도 뒤따랐다.

* 부산대학교 건축학과 석사과정

** 부산대학교 건축학과 교수, 공학박사

(Corresponding author : Department of Architecture, Pusan National University, dduel@pusan.ac.kr)

본 연구는 ‘부산대 석사학위 예정논문(노후 경사지 마을의 공간 특성 연구 -안창마을을 중심으로-, 2021.9)’을 보완해 제출함 (이 논문은 2021년도 4단계 두뇌한국21 사업(4단계 BK21 사업)에 의하여 지원되었음)

부산의 경우도 해방 동포 귀환, 6·25전쟁 피란민 등 100만 이주 인구에 이어 산업경제기 이주민들이 정착하게 되며, 다른 도시들에 비해 많은 경사지 등에 주택 건립되며 이주마을들이 형성되었다. 당시 경사지에는 자연녹지 지역 등이라 도시 기반시설 계획이 없는 상태에서 주민이 주변의 빈 공간에 직접 주택을 지었기에 자연발생적으로 주거지가 형성되었고 마을을 이루게 되었다. 주민이 마을에 정착 이후 60년 이상 경과되며 가구 구성원의 변화로 초기의 주택에 대한 변화도 지속되어 왔다.

이러한 배경에서 본 연구는 1960년대 이후 정착이주 빈민의 삶의 현장인 마을과 주택을 대상으로 필지 구획 등이 없는 건축행위에 대한 허가를 받지 않고 자연발생적으로 마을이 형성된 현장에서 진행되어 온 주택 변화 패턴을 찾아보고자 하였다. 그 결과 한국 산업근대기의 저소득계층 마을과 주택에서 나타난 공간적 변화 과정과 특성 및 생활상을 조사, 연구해 주거생활사적 차원에서 기록을 남기고자 하는데 의미를 두고자 하였다.

본 연구의 한계는 하나의 마을만을 대상으로 국한되어 피란마을의 대표성을 가진다고 볼 수 없으나 실증적인 연구라는 점에서 다소 가치를 지닐 수 있다. 또한 과거 가족 변화까지 추적할 수 없어 현재 시점에서의 생활상

으로 한정되어, 근대 산업기의 시대적 사회상을 담을 수 없었다. 향후 추가 조사를 통해 당시의 마을과 생활에 대한 입체적인 연구가 진행되기를 바라며, 제한된 범위 내이지만 현장 조사연구라는 데에 의미를 두고자 한다.

1.2 연구 내용과 방법

연구 대상지는 부산의 대표적인 노후 마을 중 하나인 안창마을¹⁾을 선정하였다. 안창마을은 경사지에 자연발생적으로 형성된 노후 주거지이다. 피란주거지인 안창마을의 위치는 부산광역시 부산진구 범천2동 1544-54번지(81,094㎡)이다. 단독주택에 거주하고 있는 기초수급대상자나 차상위계층의 저소득층 거주자와 내·외부 영역을 연구의 공간적 범위로 한정하였다.²⁾

조사방법은 2019년 12월 중 3주간 현장조사 및 외관 사진촬영과 집수리에 필요한 간단한 인터뷰 등의 예비조사를 실시하였다. 각 주택에 대한 기초 자료를 작성한 이후 이들 주민 중에서 내부 조사 협조가 가능한 22가구를 최종 선정하였고, 구체적인 본 조사는 2020년 6월 중 2주간 실측조사와 실태조사를 진행해 이를 평면과 가구와 가전제품 배치도를 작성하였다.




Figure 1. Photos of the survey site, Anchang Village


연구 내용과 연구 방법은 다음과 같다(Table 1).

첫째, 주택 공간과 증축 특성에 대한 연구 내용과 연구 방법은 해방 이후의 사회적 환경과 경사지라는 특수한 상황에서 기반계획시설 부재 상태에서 자연발생적으로 성립된 주택 원형과 주민이 오랜 기간 동안 거주하며 스스로 공간을 조정한 증축 패턴을 도출하였다. 이를 위한 연구 방법으로, 경사지에 자연발생적으로 형성된 무허가 주택이어서 건축물대장은 물론 지적도에 필지 구획이 없어서 항공사진과 지붕 물매와 물매 방향 전환, 지붕 재료를 이어 붙인 흔적 등을 분석해 초기 주택의 원형과 내부 조사를 통해 작성된 도면을 통해 평면의 공적공간 유형(nLDK), 규모 칸(bay) 결합형식, 공간구성, 공간 분화, 가구 수의 증설 등의 자료와 비교, 분석해서 변화 패턴을 도출하고자 하였다. 이 외에 사지 마을의 단면도와 주택 배치 현황과 부지 현황을 조사해 초기 주택이 증축되는 패턴을 추적하고자 하였다.

둘째, 주택과 주거생활상에 대한 관계에 대한 분석을 하였다. 이를 위해 주택의 외형상의 변화 외에도 주민 생활을 엿볼 수 있는 가구나 가전제품 배치를 통해 거주 수준과 생활상을 분석하고자 하였다. 현장 실태조사를 통해

주택 실별 면적, 주택 공적공간 유형에 따른 거주자 연령대와 가구 구성원, 가구 및 가전 배치 현황 분석표를 작성해 분석하였다. 이를 통해 가구와 가전제품은 생활과 밀접한 관계를 갖는다. 주택 가구와 가전제품의 공·사적 공간 내에 배치 현황을 분석해 주택공간과 생활과의 관계를 도출하고, 이를 통해 주민의 생활상을 종합하고자 한다.

Table 1. Study Model and Progress Process



1.3 문헌 고찰

단독주택을 대상으로 한 선행연구는 현장 조사의 제약 등으로 많지 않은 편이다.

최근 선행 연구 사례를 분석하면 첫째, 농촌이나 이주 마을의 단독주택 평면 특성이나 변화 등을 조사한 Choi, B.(2006)의 연구와 Seo, T.(2016)의 연구³⁾, Lee, J.의 연구, Yoo, J.(2013, 2015) 등의 연구⁴⁾ 등이 있다. 둘째, 현장 조사가 아닌 기존의 주택평면 자료를 수집해 통시적인 시각에서 분석한 단독주택 평면 유형과 이들의 변화 양상을 다루고 있는 Yoo, J.(2009)의 연구⁵⁾ 등이 있다. 도시 마을과 주택에 대한 연구로는 Ha, Hae(2012)의 단독주택 거주 노인의 주택개조 요구에 관한 연구와 Kim, Do(2015)의 1970년대 초와 2010년의 40년간의 시차를 두고 이주 마을 단독주택 평면변화 특성을 연구 등의 많은 연구가 진행되어 왔다. 또한 도시 저소득층 단독주택을 대상으로 실태조사 분석과 연구를 수행한 선행 연구로서는 평면 특성이나 변화를 추적한 사례로 농촌이나 집단이주마을을 조사한 연구(Yoo, J., 2013, 2015)⁶⁾ 등이 있다.

3) Choi, B., & Seo, T., & Byun, K.(2006)는 소양 문화마을을 대상으로 문화마을에 건축된 주택을 중심으로 농촌주택의 평면적 특성에 관한 연구를 하였고, Seo, T., & Byun, K.(2006)는 농촌지역 단독주택의 사례조사를 통한 내부공간의 변화와 요인을 고찰하였다.

4) Lee, J., & Lee, Y., & Son, C.(2007)는 경주지역 단독 주택지를 대상으로 도심주거지의 공간구조 변화와 주거유형 및 생활적 특성을 연구하였고, Kim, Y., & Kim, J., & Yoo, J.(2015)는 1970년대 초와 2010년 40년간의 시차를 두고 부산 용호동 정책이주마을의 주택평면변화 특성과 Lee, Se., & Kim, J., & Yoo, J.(2013)는 안동 도진마을 주택의 평면특징과 공간 활용실태를 연구하였다.

5) Yoo J., Chun J., & Ye E.(2009, 2004)는 공영주택의 공적공간 정착과 광복 전후 변화와 특성을 통시적인 시각에서 연구하였다.

6) Lee, J., & Lee, Y., & Son, C.(2007)는 경주지역 도심 단독주

1) 안창마을은 부산진구 범천2동 1544-54번지 일대에 소재하고 있는 저소득층 거주민 거주지역이다.

2) 현황 지적도와 다르게 배치된 무허가 주택이 많아 외부공간을 실측하기가 거의 불가능해서 내부 공간 조사로 한정하였다.




Figure 2. Anchang Village Slope and Lot Status, Town photography and survey houses

본 연구는 안창마을이라는 사회적, 지형적인 특수한 환경에서 변용, 증축되며 주택공간이 유기적으로 성장해 가는 과정과 함께 주민과 가구·가전 보유와 활용 특성과 관련된 생활상 도출을 위한 연구라는 측면에서 선행연구와 다소 차별성을 둘 수 있다.

2. 조사 마을의 형성과정과 지형 특성

안창마을은 6·25 전쟁 때 피난민들의 산 속 협소한 분지(盆地) 형태의 계곡에 무허가 판잣집을 짓게 되며 자연발생적으로 형성된 전형적인 피난마을이다. 무허가촌이라 도시기반 시설이 1970년대에 전기가 들어왔다. 이후에도 산업근대기에 농어촌으로부터 이후 피난민들이 국유지를 점유하며 경사지와 하천을 따라 판자촌이 확대되었다. 외지에서 처음 부산으로 이주해 온 정착민들은 주거비가 저렴하고 도심 가까운 곳에 처음 정착하는 터전이 되었다.⁸⁾

택지의 공간구조 변화와 주거유형 및 생활적 특성을 연구하였고, Kim, Y. & Kim, J., & Yoo, J.(2015)는 1970년대 초와 2010년 40년간의 시차를 두고 부산의 이주마을의 단독주택 평면변화 특성을, Lee, Se., & Kim, J., & Yoo, J.(2013)는 안동 도진마을 단독주택 평면특징과 공간 활용 실태를 연구하였다. 7) 안창마을은 국유지를 점유해 무질서하게 형성되어 지적도와 현황 건축물 배치 현황이 다르다. 주택들이 밀집된 현장에서 여건상 외부 실측이 불가능해서, 항공사진과 실측 도면을 근거로 마을 배치도와 가구별 대지 경계를 작성하였다. 따라서 외부 공간 실측 표기나 면적 등 산정에 한계가 있고, 경사지라는 특수한 상황에서 계획적 자료를 제공하려는 데 의미를 둔다.

8) 이후 산업근대기에 농어촌으로부터 도시인구 집중으로 이주민들

일부 이주자들은 자신이 직전까지 살았던 농어촌에서 처럼 소나 닭 등 가축 사육 등으로 생계를 유지해왔다.

현장 조사 결과 안창마을에 있는 주택 388가구 중 무허가 주택이 384가구(99%), 공·폐가가 125가구(32.2%), 마을 인구 총 566명 중에서 독거노인이 103명(19.5%)을 차지하고 있어, 노후, 쇠락한 마을이다.

지형적인 특성으로서는 조사 대상지의 평균 표고는 184.4m이며, 최고 255.4m이다. 마을의 표고가 150m 이상이며, 23동 쪽이 대부분 고지대에 해당한다. 조사 대상지의 평균경사 14.8°, 최고경사 70.9°, 보행하기 힘들 정도로 가파른 평균 경사도인 15° 이상이 36,268m²(44.7%)를 차지하고, 5° 미만의 평지는 거의 없는 산지이다(Figure 2).

3. 경사지 자연발생 주거지 주민 생활상

3.1 조사 주택 개요와 특성

현장 조사한 주택에 대해 Table 2와 같이 분석하였다. 먼저, 단독주택에 번호를 붙인 평면⁹⁾과 평균 거주기간(①), 가구 구성원과 수와 성별(②), 전용면적과 공적공간 유형(③), 그리고 공적공간과 사적공간 각각의 면적(④), 10년 단위로 구분한 거주자 나이, 방의 면적(⑤) 등으로 구분하였다.

은 항구 등 일자리와 용수를 얻을 수 있는 도심지 인근 경사지에 거주하게 되었다. 안창마을은 2004년 이라크에서 피습된 김선일씨의 주거지로 알려지며, 정부지원으로 도로 공사와 마을 정비 등 생활환경개선 사업이 이루어졌고 현재 시내버스가 운행되었다. 9) 방문 조사한 순서에 따라 주택 평면 번호를 붙였다.

Table 2. Area and resident status characteristics analysis table by public and private space

① Plan NO.	② Family		③ Residence Years	④ nLDK type	⑤ Privacy space (㎡)					⑥ Public space (㎡)						⑧ Housing Total Area(㎡)
	type	num-ber			R1	R2	R3	R4	Total	L	K	LDK	DK	LK	Total	
					⑦ User/ Age											
A03	Couple+1 son	3	40	2K	14.0 □70,△60	10.1 ■40			24.1		6.6				6.6	44.0
A04	Single	1	30	2K	13.0 △80	8.1			21.1		6.8				6.8	34.5
A21	Couple	2	30	2K	14.7 □70	7.8 △60			22.5		6.7				6.7	34.3
B03	Couple	2	40	3K	10.7 □70	11.2 △70	12.3		34.2		5.5				5.5	57.4
nK	Type/ Average	2.0	35.0	2.3R	13.1	9.3	12.3		25.5		6.4				6.4	42.6
A05	Couple	2	35	2DK	13.1 □70	10.9 △70			24.0				*20.8		20.8	52.5
A06	1 son, Mom	2	28	2DK	13.5 ■40	12.6 △60			26.1				*12.7		12.7	42.9
A08	Couple+1 son +1 Daughter	4	20	3DK	10.7 □60,△60	8.5 ■30	7.0 ▲30		26.2				19.4		19.4	50.1
A10	Single	1	37	3DK	12.4 □60	11.6	11.4		35.4				17.6		17.6	75.6
A11	Single	1	20	2DK	12.2 △70	13.1			25.3				12.6		12.6	52.8
A18	Single	1	30	2DK	10.8 △70	8.1			18.9				*12.0		12.0	37.0
A19	2 Daughter, Mom	3	40	3DK	15.2 △70	9.0 ▲50	6.8 ▲50		31.0				*21.0		21.0	59.4
A23	Couple	2	33	2DK	11.5 □70,△70	9.5			21.0				*19.3		19.3	46.6
B01	Couple	2	30	4DK	17.3 □50	11.7 △60	13.3	12.5	54.8				12.6		12.6	82.5
nDK	Type/ Average	2.0	30.80	2.6R	13.0	10.6	9.6	12.5	28.82				16.4		15.44	54.20
A02	Couple +1 Daughter	3	50	3LK	11.9 □60,△60	10.3 ▲20	6.1		28.3	11.2	7.7				18.9	57.3
A07	Couple	2	30	2LK	12.3 □70	14.2 △60			26.5	22.9	6.1				29.0	68.4
A12	Single	1	40	3LK	14.0 △80	10.5	14.0		38.5					*25.1	25.1	71.4
A15	Couple	2	24	3LK	13.9 □70,△70	17.4	8.3		39.6	19.6	10.7				30.3	82.3
A17	Single	1	4	2LK	15.3 □50	12.1			27.4	*18.4	9.0				27.4	71.2
nLK	Type/ Average	1.83	29.80	2.6R	13.5	12.9	9.5		31.52		7.3			25.1	24.36	67.47
A01	Single	1	3	1LDK	14.3 □60				14.3	*16.3			17.3		33.6	53.5
A16	Tenant	1	3	2LDK	13.5 △70	8.9			22.4			15.4			15.4	43.4
A24	Couple	2	25	2LDK	16.1 □60	10.3			26.4			21.2			21.2	55.3
B04	Couple +1 Daughter	3	30	3LDK	13.2 □60,△60	12.8 ▲30	12.7		38.7			28.6			28.6	98.1
nLDK	Type/ Average	1.9	28.70	2.0R	14.3	10.7	12.7		26.66			21.7	17.3		17.97	57.39
Average	Sum: 42 persons	1.9	28.3	2.4R	13.3	10.9	10.2	12.5	28.50 49.1%	17.7	7.4	21.7	16.5	25.1	18.3 31.3%	57.8 100%

※ 1) *: Notation in the space with the entrance
 2) ⑦ User/Age □: Men over 60 age+Age △: Women over 60 ■: Men in their 50s and younger ▲: Women in their 50s and younger
 3) R: Room, L: Living room, D: Dining room, K: Kitchen, n: Number of rooms, ④ nLDK: Number of rooms+ LDK type
 4) ⑤ Privacy space: R(Room), ⑥ Public space: LDK area

분석 결과 조사 주택 1가구당 1.9명이 거주하고 있고, 1인당 평균 거주면적은 30.8㎡이다. 주택 당 보유하고 있는 방의 수는 1R형이 각 1세대(4.6%)이고, 2R형이 11세대(50.0%), 3R형이 9세대(40.9%), 4R형이 1세대(4.6%)로 다양하다. 조사주택 중 약 55%가 온돌방 2개 이하인 소규모이다. 주택 당 평균 주민 1.9명이 살고, 2.4개의 방을 보유하고 있어, 입주 초 보다 가족 수가 줄어들어 현재 1인 1실보다 방의 수가 여유가 있는 상황이다.

조사 주택을 공적공간 유형별로 구분해 가구 수를 분석하면, 거실이 있는 LK형은 5가구, LDK형은 4가구로 조사되어, 커뮤니티 공간이 있는 주택이 40.9%(9/22가구)이다. 반면 K형이 4가구, DK형이 11가구로 거실(L)이 없는 가구가 59%(13/22가구)인데, 주택에 거실이 없는 경우 부엌이나 온돌방을 접객이나 가족 간의 커뮤니티 공간으로 활용하고 있다.

Table 3. The length and age of residents in House

Age group	1 person		2 person			3 person			
	□	△	□+△	■	△	□△	▲	■▲	□
80's		2	0						
70's		3	3						
70+60's			1						
60's	2		3	1		3			1
60+50's			1						
50's	1				1				
40's									
30's							1	2	
20's							2		
Sum	3	5	8	1		3		1	
	8(36%)		9(41%)			4(18%)			
	22(100%)								

□: Men over 60 age+Age △: Women over 60
 ■: Men in their 50s and younger ▲: Women in their 50s and younger
 ※ The following table or picture has the same method

따라서 과거 가족 수가 많았던 시기에는 협소한 제한된 주택 규모에서 공적공간 보다는 상대적으로 방을 더 많이 확보한 결과이다. 현재는 분가한 자녀방 등 빈 방에

는 김치냉장고, 창고 등 공적공간 또는 다용도 기능의 연장 공간으로 활용하고 있다.

3.2 조사 주택 개요와 거주자 특성

조사 주택에 거주하고 있는 주민(Table 3)의 마을 내 거주 기간은 최소 3년부터 50년까지 다양하며, 전체 평균 거주기간은 28.3년이다. 3가구를 제외하고 대부분 거주기간이 30년에서 40년 사이가 가장 많다. 주택 소유 현황은 세입자 가구(A16)만 제외하고 모두 자가이다. 따라서 마을 주민상호간 유대가 친밀하고 연대감이 강한 편이다.

전체 중 독거노인 가구가 8세대(36%), 노인부부 가구가 8세대(36%), 노인부부와 자녀 동거 형태가 3가구(14%), 편부모와 자녀 가족이 1가구(18%), 부부가 노모나 자녀와 동거 가족이 2가구로 전체 가구의 5%이고, 부부 외 세입자 동거 형태가 1가구(18%)이다. 60세 이상 32명, 60세 미만 10명 등 총 42명으로, 60세 이상 노인이 약 75%를 점유하고 있다(Table 3).

조사한 단독주택의 거주자 수별 특성을 분석하면, 첫째, 1인 가구의 특성은 8가구로 36%를 차지하는데, 이 중 60대 이상의 고령자가 거주하고 있는 경우가 7가구를 차지한다. 70대 이상의 노인독거 가구는 모두 여성이며, 지자체 집수리 사업에 신청해 수혜자 부류에 포함된 경제력이 취약한 가구이다. 이 외에 남성 1인 거주 가구는 연령이 60대가 2가구, 50대가 1가구에 생활하고 있고, 70대 이상의 여성 1인 가구 거주자 사례 보다 상대적으로 연령이 젊은 편이다. 둘째, 2인 거주 가구는 41%(9/22가구)이고, 이 중에서 8가구의 경우가 60세 이상이 기거하는 노인부부이고, 1가구는 40대 아들이 편모를 모시고 있다. 셋째, 3인 거주 가구는 18%(4/22가구)이고, 이 중에서 60대 노부부가 자녀와 동거 가구는 3가구이고, 30대 부부에 60대 남성이 세입자가 있는 1가구가 있다.

따라서 2명 이하가 거주 주택이 77%(17/22가구)이고, 대부분의 거주자는 60대 이상의 노인이 거주하고 있다. 반면 3인 이상 거주하고 있는 가구는 자녀와 동거하고 있는 60대 이하의 부모가 중년이고 30대 이하의 자녀와 같이 생활하고 있는 가구이다.

3.3 평면 유형별 면적 특성

조사 대상에 대해 평면 공적공간 유형별로 점유 및 평균 면적을 분석(Table 4)하면, 먼저 거실이 없는 주택 중 K형은 4가구이고 평균 42.6㎡, 공적공간 6.4㎡(15.1%), 사적공간 25.5㎡(59.9%), 서비스 면적 10.7㎡(25.1%)이고, DK형 9가구의 경우는 평균 55.43㎡, 공적공간 16.4㎡(29.7%), 사적공간 29.2㎡(52.7%), 서비스 면적 9.8㎡(17.7%)이다.

다음으로 거실을 보유한 주택 중 LK형 5가구의 경우는 평균면적이 70.1㎡, 공적공간 26.1㎡(26.1%), 사적공간 32.1㎡(32.1%), 서비스 면적 12.4㎡(17.0%)이고, LDK형 4가구의 경우는 평균면적이 68.7㎡, 공적공간 27.8㎡(40.4%), 사적공간 27.2㎡(39.6%), 서비스 면적 13.7㎡(20.0%)로 구성되어 있다.

조사주택의 평균면적은 58.8㎡이고, 이 중에서 공적공간 평균은 27.78㎡(40.4%), 사적공간 평균은 31.07㎡

(39.6%), 나머지 부속공간 평균은 13.73㎡(20.0%)로 구성되어 있다. 따라서 사적공간 면적이 전체 면적의 절반을 차지하고 있다. 주택 전체에서 공적공간이 차지하는 비율은 K형과 DK형(약 16%), LK형과 LDK형(약 27%)이고, 사적공간은 K형(약 25%), DK형(약 30%), LK형(약 32%), LDK형(약 40%)로 나타나 공적공간보다 면적 편차가 큰 편이다. 그러나 서비스 면적은 주택규모와 관계없이 약 10~11㎡를 유지하고 있어, 점유 면적 편차가 낮은 편이다.

Table 4. Area and Ratio Analysis by Plane Type

plan NO.	nLDK	total area(㎡)	public area(㎡)	private area(㎡)	service area(㎡)
A03	2K	44.0	6.6	24.1	13.3
A04	2K	34.5	6.8	21.1	6.6
A21	2K	34.3	6.7	22.5	5.1
B03	3K	57.4	5.5	34.2	17.7
(4) Ave.		42.55	6.40	25.48	10.68
		100%	15.1%	59.9%	25.1%
A05	2DK	52.0	20.8	24.0	7.2
A06	2DK	42.9	12.7	26.1	4.1
A11	2DK	52.8	12.6	25.3	14.9
A18	2DK	37.0	12.0	18.9	6.1
A23	2DK	46.6	19.3	21.0	6.3
A08	3DK	50.1	19.4	26.2	4.5
A10	3DK	75.6	17.6	35.4	22.6
A19	3DK	59.4	21.0	31.0	7.4
B01	4DK	82.5	12.6	54.8	15.1
(9) Ave.		55.43	16.44	29.19	9.80
		100%	29.7%	52.7%	17.7%
plan NO.	nLDK	total area(㎡)	public area(㎡)	private area(㎡)	service area(㎡)
A07	2LK	68.4	29.0	26.5	12.9
A17	2LK	71.2	27.4	27.4	16.4
A02	3LK	57.3	18.9	28.3	10.1
A12	3LK	71.4	25.1	38.5	7.8
A15	3LK	82.3	30.3	39.6	12.4
(5) Ave.		70.12	26.14	32.06	11.92
		100%	37.3%	45.7%	17.0%
A01	1LDK	53.5	33.6	14.3	5.6
A16	2LDK	43.4	15.4	22.4	5.6
A22	3LDK	79.9	33.5	33.5	12.9
B04	3LDK	98.1	28.6	38.7	30.8
(4) Ave.		68.72	27.78	27.23	13.73
		100%	40.4%	39.6%	20.0%
(22) total %		58.83	16.27	31.07	11.49
		100%	32.1%	49.0%	20.0%

4. 자연발생형 경사지 주택의 지형과 증축 특성

4.1 증축 패턴

마을에 있는 주택에 대해 경사지형과 주택 확장과정에서 공간적 변용이 나타난 평면 특성을 도출하고자, 항공사진 상의 해당 위치에 조사한 평면도를 배치해서 지붕사진, 인접주택 그리고 자연스럽게 형성된 도로 경계선을 근거로 가상의 대지 경계선과 지형도 상의 등고선을 근거로 단면도를 작성해 참조하였다. 아울러 초기 건축 상태에서 주택의 증축 패턴과 함께 증축 요인을 분석하기 위해, 먼저 초기 지붕이나 지붕 외곽 방향에 철제 판넬로 보수한 형태, 내부 공간 증축을 위해 용마루선 변형이나 지붕면을 확장한 흔적을 추적해 증축 형태를 분석하였다.

첫째, 정착 초기에 주변과 이격된 공간이 있어 터를 가진 경우에 2가구용으로 ㄱ자형으로 건축한 주택인데, 이 경우는 외부에 현재까지 마당이 유지되고 있는 특별한

사례(A01, A16)가 조사되었다. 이러한 사례는 홑집형 ㄱ자집 2가구가 해당되는데, ㄱ자 지붕의 용마루를 가진 주택의 경우 증축을 위해서는 대수선에 가까운 지붕 공사가 뒤따라야 해서 경제적 부담은 물론, 증축시 채광이나 통풍 환경이 열악해지기 때문에 외부 공간을 거의 그대로 두고, 일부 서비스 공간을 별동으로 증축해서 살고 있는 특수한 사례가 조사되었다(Figure 3).




Figure 3. ㄱ-type house(one barrel type) with external space

둘째, 정착 초기 주택이 원형 그대로 남아있는 경우는 협소한 부지 환경에서 증축이 어려운 경우(A01, A06)이다. 이는 주택 내부나 별동에 서비스 공간을 확보하게 되고, 외부 증축이 불가능한 경우이다(Figure 4).




Figure 4. Impossible case, no external space for extension

셋째, 초기 신축시 확보하지 못한 서비스 공간을 확보하기 위한 증축 패턴을 분석하였다(Figure 5).



Figure 5. Service space and rented house extension on a 2x(2~3) bay plane

이 외에 협소한 외부 여유 공간이 있는 경우에 기존 주택에 덧붙여 외부로 확장한 사례가 나타나고 있다. 초

기 정착시 전면과 측면 각 2칸으로 구성된 전(田)자형 주택 평면에서 전면, 측면 등의 방향에 서비스 공간을 부가(A18, A21, A03)하거나 셋집을 증축하거나(A11, A19, B01, A23), 일부 별동을 증축한 사례(A19) 등 가장 일반적인 증축 형태이다. 이는 기존 주택 형태에서 지붕 변경이나 협소한 부지 조건에서도 가능하며 큰 비용을 들이지 않고 가능하기에 가장 보편적인 패턴이 되어있다(Figure 6).




Figure 6. Service space and rented house extension on a 2x2 bay plane

넷째, 초기 정착시 전면 3칸, 측면 2칸 평면형에서도 사례(A02, A10, A17, A22)가 나타나고 있다(Figure 7).

이는 외부에 다소 여유 공간이 있는 경우에 기존 주택에 방이나 부엌을 덧붙여 외부로 확장한 사례인데, 마을에 초기 정착시 신축한 평면의 전면과 측면 각 2칸으로 구성된 전(田)자 평면형의 주택에서 측면으로 방과 부엌을 증축해 전면 3칸과 측면 2칸으로 변형된 사례이다.




Figure 7. 0.5(Service space) bay extension on a (2~3)x2 bay plane

다섯째, 외부에 다소 여유 공간이 있는 경우에 기존 주택에 방이나 부엌을 포함해 서비스 공간을 덧붙여 외부로 전면, 후면 또는 측면 등 2방향 이상 확장시켜 대규모

변형이 나타난 경우이다. 먼저 2방향 증축이 나타난 사례를 주택 유형별로 분석하면 다음과 같다. 마을 정착 초기에 칸(bay)이 한 커인 홑집 계열 전면 3칸이 일(一)자형 주택 평면 중에서 거주하면서 방향(배면과 측면 등)으로 서비스 공간을 증축하거나(B03, A12)이나 좌우 측면에 서비스 공간 외에도 셋집 가구를 증축(B04)한 사례가 나타났다. 또한 ㄱ자 평면 중 전면 3칸형 주택의 경우 공적공간을 확장한 사례(A12)가 나타났다. 이들 증축 방법은 장방형 주택에 사다리꼴 형태의 빈터를 최대한으로 활용하기 위해 내부 공간을 증축한 사례이다(Figure 8).




Figure 8. 3x3 bay extension on a 3x1 bay plane

여섯째, 평면의 칸(bay)이 두 커로 된 겹집계열의 사례로, 초기 정착시 전면 3칸과 측면 2칸으로 구성된 평면형에서 좌우 측면에 서비스 공간 외에도 셋집 가구를 증축(A08, A15)한 사례가 있다(Figure 9).




Figure 9. Extension in 2 directions on a 3x2 bay plane

마지막으로 3방향 증축이 나타난 사례를 주택 유형별로 분석하면 (Figure 10)과 같다.




Figure 10. Extension in 3 directions on a 2x2 bay plane

이러한 사례는 초기 정착시 평면을 전면 2칸과 측면 2칸으로 건축된 주택에서 서비스 공간 외에도 셋방 등으로 방을 2개 이상 증축한 사례로 전면, 측면, 배면 등 증축해 초기 주택 평면의 약 2배 정도로 확장한 사례(B02, A20)가 조사되었다.

이상과 같이 경사지에 초기 신축한 주택 형태에서 거주하는 동안에 공간적 변용이 나타난 증축 패턴을 계열도(Table 5)로 분류해 분석하였다.

4.2 증축 원인

초기 주택 형태에서 증축이 진행된 원인을 분석하면, 첫째, 화장실, 보일러실, 창고 등과 같은 서비스 공간을 주택 좌우나 전면이나 후면부에 덧붙여 확장한 사례가 가장 일반적이다. 이러한 원인은 마을에 상하수도가 도입되며 불편한 설비시설의 개선을 반영하게 되었고, 1990년대를 전후해서 주택 설비 기술의 발전에 따라 편리한 생활을 위한 주택 개조가 진행된 결과로 보인다. 즉 불편한 채래식 아궁이를 온수배관 매입식 보일러로 교체하고 취사가 편리한 싱크대로 변경하거나 지붕까지 대대적으로 개보수하며 증축이나 내부 공간의 변용이 나타났다고 볼 수 있다.

둘째, 일부 세입자를 들이기 위해 침실과 부엌이 있는 공간으로 변용, 증축한 사례도 나타나고 있다. 이러한 증축 현상은 당시 임대비가 저렴하고 도심지 인근이라는 입지적 장점이 있어, 세입자를 위해 증축 결과라 추정할 수 있다.

4.3 경사지형 대지 규모와 형상에서의 평면 변화 특성


안창마을 경사지 주택의 경우 거의 모두 외부 자투리 공간까지 내부공간을 최대한 확장해서 생활공간으로 활용하고 있다(Figure 11).

division	A15	B01	B02	A20
sec-tion				
expansion				

Figure 11. Cases of maximal extension through cutting of external space boundaries and slopes

평면이 ㄱ자형 주택의 경우 2개 사례 모두 2가구로 신축되었고, 구조적으로 지붕 대수선이 필요하기에 가장 넓은 외부 공간을 유지시키고 있는 사례(A23, A16)이다. 일부 증축시 채광 등의 문제가 발생하는 경우(A19 등)나 도로에서 출입문 입구에 자투리 공간을 두는 정도(A05 등)만 외부 공간을 남겨두고 있다. 이 외 여러 사례의 경우 경사면까지 절토해서 주택을 증축하거나(A15 등), ㄱ자형이나 여분의 공간 형상으로 주택을 최대한 증축(A23, B01 등)하거나 인접 주택과 합벽 형태(A06 등)로까지 외부 공

Table 5. House change series according to the extension pattern

division			basic plan (another build. expansion)	1-dimension expansion	2-dimension expansion			3-dimension expansion
				front 2.5~3.0bay	front 2.5bay	front 3.0bay	front 3.5bay	over front 3.5bay
one barr- el	— type plan							
			A01				B03	
	┐ type plan							
			A04	A16	A12			
two barr- el	3x2 bar- rel	front 2.0 bay						
				A02, A17	A03			B04
		front 2.5 bay						
				A07, A11	A10, A22,			
	2x2 bar- rel	side 2.0 bay						
			A06	A18, A21,	A05, A23,	A15	B01	
		side 2.5~ 3.0 bay						
				A19	A08			B02, A20

간이 거의 없는 상태이다. 극단적으로 초기 주택의 3면 방향 확장해서 외부 공간을 전 방위로 확장한 사례(B02, A20)도 조사되었다.

따라서 경사지 절토 면에 외벽이 접할 경우 지하수나 습기로 인한 주거환경 악화가 되더라도 외부 공간 경계선 거의 끝단까지 증축이 되는 경향이 강하므로, 경사 지형 조건은 주택 증축 형태와 무관하였다고 볼 수 있다.

외부 공간과 주택 배치와의 관계를 홑집과 겹집 유형으로 구분해서 증축 패턴을 분석하면 다음과 같다.

홑집계열의 변화 패턴은 첫째, 평면이 전면 3칸 주택 부지 규모는 가로 11.0m, 깊이 5.5~7.0m 범위이다. 가로 12.0~14.5m, 깊이 5.5~7.0m 범위에서 주택의 전면을 3.5칸으로 증축하며 측면은 1칸에서 1.5칸으로 분화되는 패턴이 가장 일반적인 형태이다. 둘째, 평면이 ㄱ자형 3칸 주택은 부지 규모가 가로 11.0~13.0m, 깊이 7.5~11.0m 범위이다. 지붕 변경 대공사가 수반되는 경제적 부담으로 외부 공간 확장이 적극적으로 진행되지 않아 마당이 가장 넓은 편이다. 주택의 전면 3칸, 측면 1칸에서부터 2.5칸까

지 분화되는 경향이 있다.

집집계열의 변화 패턴은 평면이 전면 2칸형 주택의 부지 규모는 가로 7.0~11.0m, 깊이 6.5~9.0m인데, 집터가 가장 협소해 서비스 공간 등 일부만 증축이 가능하다. 전면 2.5칸으로 증축되는 경우 가로 8.5~11.5m, 깊이 5.5~10.5m의 범위로 큰 차이가 나지 않는다. 주택의 전면 3.0 이상으로 증축되는 경우 대개 부지가 가로 10.5~14.0m, 깊이 6.0~11.0m로 외부 공간에 여유가 있을 경우 나타나는 증축 패턴에 해당된다.

주택이 전면 3칸에서 3.5칸 평면으로 증축한 경우 부지 규모가 가로 10.0~12.0m에 깊이 7.0~12.0m의 범위이며, 주택의 측면은 2.0칸을 기본 형태로 유지되고 있다. 주택 전면을 4.0칸으로 증축한 사례는 주택의 가로 15.0m, 깊이 7.5~12.0m이며, 측면 2.5칸 이내로 변용이 나타났다.

본 마을에서 주택의 부지는 평균적으로 장방형 택지이며, 그 크기는 가로 5.5~15.0m, 깊이 6.0~11.0m 규모이다. 주택 변용 양상은 초기 상태에서 대부분 서비스 공간이나 셋집을 위해 내부공간을 확장하기 위해 지형 조건을 고려하기 위한 여유보다는 방과 부엌 등을 증축하는 과정에서 남향이나 경사면 등 외부 공간을 최대한 활용하는 사례가 일반적이다.

이러한 주택 변화 원인은 먼저 생활의 편리를 위해 보일러실 등의 설비나 수납공간을 우선적으로 증축하였고, 이 외에도 자녀들의 성장으로 취침 공간 분리나 임대수익 공간을 확보하기 위해 외부 환경을 유지하려는 의지보다 내부 거주공간을 최대한 확장시키는 형태로 주거조정(住居調整)을 진행해 온 결과라고 판단할 수 있다.

5. 가구 및 가전 배치와 이용 특성

주택 내 가구 및 가전 배치와 관련된 주생활과의 상관관계에 대한 특성을 분석하고자 한다.

5.1 주택 내 가구 및 가전 배치 특성

실태조사 주택의 각 실에 적합하고 통상 있어야 하는 가구나 가전 물품 배치 현황에 대해 분석하고자 한다(Table 6).

첫째, 공적공간에 있는 물품 중 싱크대는 모든 가구에서 보유하고 있다, 그 다음 냉장고(77%), 렌지(68%), 식탁(55%), 밥상(41%), 부엌장(32%), 김치냉장고(14%)의 순서로 보유하고 있다. 이 중에 냉장고나 김치냉장고 위치가 취사 공간 이 외의 다른 공간에 배치되어 있는 사례가 50%나 된다. 취침 중인 야간에 가전제품 소음에도 불구하고 R1(3가구)나 R2(9가구) 등에 침실공간에 냉장고를 배치하고 있다. 이는 초기 정착 단계에서 주택의 취사 공간 크기에 큰 불편이 없었지만 소득이 증가로 생활필수품이 된 냉장고나 김치냉장고를 장만하게 되면서, 부엌 등의 공간이 협소하다고 느끼게 되었다. 부엌에는 규모가 큰 가전을 둘만한 공간이 협소해 사용 불편을 감수하고 침실에 배치한 결과라고 볼 수 있다. 이 외에 서비스 공간 물품은 선반(59%)과 수납장(32%) 외에도 행거(14%), 세탁기(10%), 빨래건조기(10%) 등의 순서로 보유하고 있다.

침실에 가장 일반적으로 배치하고 있는 물품은 화장대, 서랍장, 책상, 책장, 의자, PC 등을 보유(41%)하고 있고, 이 외에 기타로 TV(32%)와 탁자(14%) 등을 순서로 보유하고 있다.

따라서 대부분의 주택에서 가구나 가전을 생활 습관이나 공간 규모에 따라 실용도와 다소 무관하게 자유롭게 배치해서 사용하고 있는 것으로 나타났다.

5.2 사적 공간(R1 및 R2) 내 배치된 가구 및 가전 특성

실태조사 주택 내에 침실 용도에 맞지 않는 가구나 가전이 배치되어 있다. 이를 안방(R1)과 건넌방(R2)을 중심으로 가구나 가전 배치 현황을 분석하고자 한다(Table 7).

안방(R1)에 안방 용도에 적합한 가구나 가전 물품은 장

Table 6. Furniture and appliances suitable for public space(K, DK, LDK, LK type)

Division				Furniture and home appliances suitable for public space use							Furniture and home appliances not suitable for public space use														
											suitable for service space				suitable for bedroom					suitable for service space					
Plan	Type	m²	user	Sink	Range	Kitchen shelf	Dinner Table	Low table to eat	Refrigerator	Kimchi Refrigerator	Shelf	Cabinet	Washer	Washer Dryer	Hanger	Dressing table	Chiffonier	Desk	Bookshelf	Chair	PC	TV	Table	AC	Etc.
A03	K	44.0	□70△60■40	1					1		1														
A04		34.5	△80	1	1																		1		
A21		34.3	□70, △60	1																					
B03		57.4	□70, △70	1	1			1				1									1				
A05	DK	52.5	□70, △70	1	1		1		1		1										1				
A06		42.9	■40, △60	1	1	1	1		1		1												1		
A08		50.1	□60, △60 ■30, ▲30	1	1	1	1	1	2			1			1	1									1
A10		75.6	□60	1	1	1	1		1		1				1						1				1
A11		52.8	△70	1	1	1		1	1		1														1
A18		37.0	△70	1	1	1	1		1			1													1
A19		59.4	△70▲50▲50	1	1	1	1	1	1	1	1		2		1	1									1
A23		46.6	□70, △70	1					1	1	1										1				1
B01		82.5	□50, △60	1				1	1			1													
A01	LDK	53.5	□60	1			1				1	1	1	1				2	1				1		sofa
A16		43.4	△70	1	1		1	1	1		1	1	1									1			
A24		55.3	□60	1	1		1		1		1							1				1			
B04		98.1	□70△60▲30	1	1		1		2			1											1		tent sofa
A02	LK	57.3	□60△60▲20	1	1			1	1		1	2	2									1		1	
A07		68.4	□70, △60	1	1	1					1									1		1	1		
A12		71.4	△80	1	1				3	1		1												1	
A15		82.3	□70, △70	1			1	1	1	1	1	1	2									1	1		
A17		71.2	□50	1			1		1														1	1	

Table 7. Furniture and appliances suitable for private space(R1 & R2)

Division					Furniture and home appliances suitable for bedroom								Furniture and home appliances not suitable for private space use													
					for R1 layout								for R2 layout				suitable for kitchen or living room					suitable for Service area				
Room	Plan number	Type	m ²	number	Bed	TV	Blanket	Wardrobe	Dressing table	Chiffonier	AC	Hanger	Desk	PC	Chair	Book shelf	Range	Refrigerator	Kimchi-Refrigerator	Low table to eat	Table	Fitness equipment	Cabinet	Shelf	Etc.	
R 1	A04	2K	34.5	1	1	1		2		1		1														
	A10	3DK	75.6	1	1	1						1	1	1	1									2		
	A11	2DK	52.8	1	1	1		3	1		1	1														
	A18	2DK	37.0	1		1	1	3																		
	A12	3LK	71.4	1	1	1		2			1	1														
	A17	2LK	71.2	1	1	1		1	1			1	1										2			
	A01	1LDK	53.5	1	1	1		1	1	1	1	2			2						1					
	A16	2LDK	43.4	1	1	1		3	1			1	1											2		
	A21	2K	34.3	2		1	1	2	1	1		2						1						2		
	B03	3K	57.4	2		1	1	2	1			1					1							2		
	A05	2DK	52.5	2	1	1					1	2	1	1		1					1	1				
	A06	2DK	42.9	2	1	1	1	3	1			1			1											
	A23	2DK	46.6	2		1	1	3	1			1												2		
	B01	4DK	82.5	2	1	1		1	2			3						1				1		2		
	A07	2LK	68.4	2	1	1		3				1					1							2		
	A15	3LK	82.3	2	1			4		1		1										1		2		
	A24	2LDK	55.3	2			1		1			1	1											2		
	A03	2K	44.0	3		1	1	2				1	1			1					1			2		tent
	A19	3DK	59.4	3		1	1	3	1			1	1								1			2		
	A02	3LK	57.3	3		1	1	2	1			1	1	1										1		
B04	3LDK	98.1	3	1			2	1			2										1					
A08	3DK	50.1	4		1	1	2	1																		
R 2	A04	2K	34.5	1				1										1	1					1	storage	
	A10	3DK	75.6	1				1										1							storage	
	A11	2DK	52.8	1				1											2						storage	
	A18	2DK	37.0	1		1				2		2		1				1		2	1				storage	
	A12	3LK	71.4	1	1	1		2		1		1														
	A17	2LK	71.2	1			1	3					2	1	1											
	A01	1LDK	53.5	1																						
	A16	2LDK	43.4	1				2				2							1						storage	
	A21	2K	34.3	2	1				1	1		1			2		1						1			
	B03	3K	57.4	2		1							1		2			1								
	A05	2DK	52.5	2	1			3																		
	A06	2DK	42.9	2	1			1	1	2	1										1		1			
	A23	2DK	46.6	2						1		1	1				1						3		storage	
	B01	4DK	82.5	2	1	1		1	1			1	1								1					
	A07	2LK	68.4	2		1	1	5	1			1														
	A15	3LK	82.3	2				3	1	2		2			1				1				1		storage	
	A24	2LDK	55.3	2						3		2														
	A03	2K	44.0	3			1	2		2	1	2							1							
	A02	3LK	57.3	3	1			2	1	1			1		1						1					
	A19	3DK	59.4	3			1		1			1					1							1		
B04	3LDK	98.1	3	2	1			1	1		1	1	1	1	1	1										
A08	3DK	50.1	4			1	2		2				1										1			

※ 1) House using tent in R1, 2) storage.: uses to R2 as a warehouse

룸(R1: 86%, R2: 59%), 침대(R1: 59%, R2: 36%), 이부자리(R1: 45%, R2: 31%), 화장대(R1: 64%, R2: 36%), 서랍장(R1: 18%, R2: 55%)을 보유하고 있다. 이는 부부가 각방을 사용하고 있기에, 가구가 R1가구가 R2에 분산 배치된 경우이다. 또한 전체 가구 중 8가구가 R2를 창고 용도의 공간으로 사용하고 있다. 이는 1인 거주자가 8가구가 모두가 방을 1개만을 사용하고 있기 때문이라 분석된다.

안방(R1)에 건넌방(R2)에 배치되는 가구는 책상, 의자, 책장, PC 등이 있는 사례는 8가구이다. 이 외에 안방(R1)에 렌지, 냉장고, 김치냉장고, 밥상 등 부엌에 있어야 할 가구가 있는 경우가 64%(14/22가구)이다. 안방에 다용도실에 있는 가구 중 행거는 모든 가구에서 배치되고 있다.

5.3 조사 주택의 가구 및 가전 보유 현황 특성

조사 주택에서의 가구 및 가전 배치 현황을 종합하면 먼저, TV는 22가구 전체가 보유하고 있다. TV는 공적공간(17가구)과 침실(5가구)에 배치하고 있다. 전체 가구에서 보유하고 있는 냉장고는 공적공간(17가구)과 침실(5가

구) 외에 현관과 화장실 등에 배치하고 있고, 일부에서는 거실과 침실 양쪽에 배치해서 사용하고 있다.

김치냉장고는 9가구(41%)가 보유하고 있는데 공적공간(3가구), 방(4가구), 현관(2가구) 등이나 일부는 복수 배치하고 있다. 에어컨은 15가구(68%)가 보유하고 있는데, 공적공간(8가구), 사적공간(7가구) 등에 배치하고 있다. 세탁기는 21가구(95%)가 보유하고 있고, 다용도실(10가구), 화장실(7가구), 현관(3가구)에 배치해 사용하고 있다. 공간이 협소해 외부(1가구)에 세탁기를 배치해 사용하는 사례도 있다. 이 외에 정보화와 관련된 가전제품 중 PC는 7가구만 보유하고 있는데, 일반적으로 PC를 다룰 수 있는 이는 50대 이하 거주자 수와 거의 일치하는 부분도 있고, 일부 과거 자녀들이 사용하던 PC를 그대로 보관하고 있는 가구도 있다.

이 외에 TV는 안방(R1)에 82%, 거실 등 공적공간에 32%, 건넌방(R2)에 23%에 각각 배치시키고 있다. 대부분 생활의 중심이 안방에서 이루어지는 패턴이 유지되고 있다고 볼 수 있다.

6. 결 론

도시지 주변 경사지에 자연발생형 무허가 주택마을에 대한 실태 및 현황실측 조사를 통해 지난 60년간 진행해 온 주택 공간과 증축 패턴과 가구 및 가전 보유와 활용 현황을 분석해 건축 특성과 생활상을 종합하였다.

주민 거주실태 특성에 대한 결론은 다음과 같다.

첫째, 조사주택 평균면적은 58.8㎡이고, 일반적인 공적 공간 유형은 DK형(약 41%)이다. 60대 이상 노인이 거주 가구가 대부분(약 75%)이다. 주택 1가구당 1.9명이 거주하고 있고, 1인당 사용하고 있는 면적은 30.8㎡로 자녀 분가와 세입자 감소 등의 이유로 거주면적이 넓은 편이다.

둘째, 주택 내 평균 공적공간 27.78㎡(40.4%), 사적공간 31.07㎡(39.6%), 부속공간 13.73㎡(20.0%)로 구성되어 있다. 주택 전체에서 공적공간이 차지하는 비율은 K형(4/22가구), DK형(9/22가구)이 약 16%, LK형(4/22가구) 및 LDK형(5/22가구)이 약 27%이고, 사적공간은 K형이 약 25%, DK형이 약 30%, LK형이 약 32%, LDK형이 약 40%를 차지해 면적 비율편차가 공적공간보다 큰 편이다. 서비스 면적은 대부분 약 10~11㎡로 규모가 일정한 편이다. 이러한 면적 비율은 전체적으로 커뮤니티 공간이 부족한 환경에 거주하고 있는 구체적인 척도라 볼 수 있다.

셋째, 마을에 초기 정착 이후 경사지에 초기 신축한 주택 형태에서 자녀 성장이나 세입자를 받아들이기 위해 주택 증축 등 공간적 변동이 나타났다. 전체 조사주택(22가구)에 대해 홀집과 겹집 계열, 용도, 증축 방향이나 별도 증축 등 증축 패턴을 계열도(Table 5)로 제시하였다.

다음은 경사지에 형성된 자연발생 무허가 주택의 부지 규모와 증축 패턴과 특성을 종합하면 다음과 같다.

첫째, 마을 입주 초기 단계에서 대부분 국공유지를 점유하였기 때문에 필지 개념 없이 각 주택들이 유지적인 형태로 살다가 거주공간을 확보하기 위해 골목이나 옆집 경계선까지 최대한 증축이 진행되었다.

둘째, 증축과 경사지 주택부지와와의 관계를 분석하면, 장방형 택지를 기준으로 평균적인 대지 규모는 가로 5.5~15.0m, 깊이 6.0~11.0m로 나타났다. 이렇게 협소한 상황에서 주택 변용 양상은 초기 형태에서 남향이나 경사면 등 지형 조건을 고려할 여유보다는 조금이라도 여유가 있는 외부 공간 방향으로 최대한 증축해 활용하고 있다(Table 5, Figure 12).

증축 이유는 생활의 편리를 위해 보일러실 등의 설비나 수납공간을 우선적으로 증축하고, 이 외에도 자녀들의 성장으로 취침 공간 분리가 필요하거나 임대비가 저렴하고 도심지 인근이란 입지적 장점을 살려 세입자를 들여 임대수익 공간을 확보를 위한 현실적인 문제를 해결하기 위해서 주거환경이나 외부 공간을 여유 있게 유지하기 보다는 거주공간을 최대한 확장시키는 주거조정(住居調整) 행위라 볼 수 있다. 세입자용 다가구형 증축이 6가구, 설비공간 확충 등 생활 편의성 증축 사례가 4가구 있다.

도시기반시설 측면에서 볼 때는 마을에 상하수도 등 도시기반 시설이 들어오며 불편한 재래식 아궁이에서 온

수배관 매입식 보일러와 싱크대로 교체하고 지붕까지 대대적으로 개보수하며 증축이나 내부 공간의 변동이 나타났다. 이러한 서비스 공간 증축은 주택 외부 한 방향에서 세 방향에 걸쳐 외벽에 필요 공간을 부가하거나 별도 증축 사례로 나타났다. 비교적 간단한 증축 방법으로는 기존 지붕 처마 하부까지 내부 공간을 좌우, 전·후면부 등 확장하는 사례가 가장 많다. 또한 전체 중 증축할 수 없을 만큼 부지 면적이 협소한 2가구를 제외한 20가구에서 증축이 나타났다. 이 가구들은 세입자를 위해 추가로 필요한 화장실, 보일러실, 창고 등의 위생과 설비 공간을 확보하기 위한 소규모 증축 사례가 전체를 차지한다.

마지막으로 가구 및 가전제품 사용 실태 조사를 통한 생활상에 대한 내용을 종합하면 다음과 같다.

첫째, 대부분의 주택에서 실의 용도와 적합하지 않는 가구나 가전제품이 재치되어 있는 사례가 많다. 가구나 가전제품들은 비교적 공적공간에서 보다 사적공간에 배치해서 사용하고 있는 경우가 일반적이다. 특히 사적공간에는 침실을 제외한 여분의 방에는 사용하지 않는 물품이나 부엌이나 주방이 협소해 냉장고 같은 가전제품을 배치하거나 사용하지 않는 물품 등의 보관 공간으로 사용하는 경우가 대부분의 생활상이다. 구체적으로 분석한 결과 안방(R1)에는 거실, 부엌, 다용도실 등에 있어야 할 가구나 가전제품이 배치되는 경우가 조사한 전체 가구에서 공통적으로 나타났다. 또한 건넌방(R2)을 창고 용도로 사용하는 가구는 36%(8/22가구)나 있는데, 이는 1인 가구(8가구)의 생활패턴이라 볼 수 있는데, 노인이 이동 거리를 축소해 원룸형처럼 주거 조정한 결과라 볼 수 있다.

이는 가족 수가 많았던 과거부터 사용해오며 습관이 된 타성에서 나타난 생활 특성이라 판단된다.

둘째, 전체적으로 본다면 가구나 가전제품 배치와 관련된 주생활 특성으로는 예상과 달리 연령대나 LDK 생활형과 다소 무관하게 사용하고 있다. 단지 70대 이상 노인은 주로 거실이 없는 K형(100%)의 안방 위주의 생활을 하고 있다고 볼 수 있다.

이는 주택 내에 가구나 가전제품 배치 경향으로는 주택 규모나 공적공간별 평면 유형에 따른 차이라기보다는 가족 구성원 수와 방의 수와 관련이 비교적 있지만, 대부분 공적공간에 있어야 할 물건들이 사적공간 내에 배치되거나 그 반대 현상이 나타나고 있다. 이는 거주자가 공간을 다소 복합적이며 융통성 있게 활용하고 있다는 행태적인 특성이 있다고 볼 수 있다.

셋째, 주택 내 가전제품 보유 현황은 냉장고(100%)와 TV(100%), 세탁기(95%), 렌지(68%), 에어컨(68%) 등은 필수품에 가깝고 김치냉장고(41%)도 널리 사용하고 있다. TV는 대부분 거실이 아닌 안방(82%)에 두고 있다.

가구와 가전배치에 따른 생활형으로 구분한다면, 전체 가구가 싱크대, 장롱, 행거가 있고, 침대(82%, 18/22가구)는 각각 안방(59%)과 건넌방(36%)에 배치하고 있는 입식 생활형 가구이다. 반면, 이부자리 취침을 하는 가구의 경우 안방(45%)과 건넌방(32%)의 순서이고, 밥상을 이용하는 가구(23%)가 좌식 생활형 가구이다. 식탁 이용 가구

(37%), 식탁과 밥상 혼용하는 입·좌식 혼용 생활형(18%)이 공존하고 있다.

이는 공적공간이 부족해서 공간을 융통성 있게 사용하거나 노인들이 익숙한 과거 생활습관에 따라 편리하도록 입식과 좌식 생활을 겸해서 대응하고 있음을 시사한다.

본 연구의 결론은 주택 내·외부 공간에 대한 조사 연구를 통해 도심지 인근 경사지에 무허가 형태로 기반시설 계획이 없이 농촌 이주민들이 거주공간을 만들어가며 자연적으로 형성되어 온 마을과 주택 사례를 발굴해 기록화하였다. 또한 협소한 부지 여건에서 마을에 정착 초기부터 현재까지 존재하고 있는 주택 유형을 홑집과 겹집 계열로 구분해 각각의 증축 패턴과 생활상을 분석하여 주민이 거주하며 필요한 공간을 증축해 온 패턴을 전개도로 표현하였다. 이러한 사례는 ‘건축가 없는 건축’에 대한 지역적 모델이 될 수 있는 산업근대기부터 형성된 생활환경 자료로 활용될 수 있을 것이라 기대한다.

결론으로 조사주택을 대상으로 생활상을 종합하면, 거주자 대부분 가족 수가 많은 과거보다 현재 많은 방들을 현재 수납공간 등으로 사용하고 있다. 불필요한 가구나 가전제품 등을 마을 공동창고를 마련해 보관하거나 처분하고, 주민이 필요한 형태로 공간을 유용하게 조정해서 활용하고, 잉여공간은 적절한 규모로 분할해서 저소득층 세입자에게 공급을 할 수 있을 것이다. 수동적인 고령의 주민들을 위한 집수리 지원이나 컨설팅이나 지원이 따른다면 도심지 내에 주거비가 저렴한 주택 공급에 기여할 수 있는 방법이 될 것이라는 제언을 하고자 한다.

향후 부족한 부분에 대한 추가 연구를 통해 저소득층 생활환경 연구를 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

REFERENCES

1. Choi, B., Byun, K., & Seo, Ta.(2006). Contemporary Space Design Trends on the Floor Plan Analysis of Rural Houses in So-yang Munhwa Village, *Journal of Korean Housing Association*, 17(6)
2. Ha, H., & Kwon, O.(2012). A Study for Developing Housing Alternatives for the Elderly Focused on Group Home and Shared Housing for Aging in Place, *Journal of Korea Institute of Interior Design*, 21(2)
3. Hwang, C. H., & Park, J. Y.(2015). A study on the flexible long life housing planning according to lifestyle. *Journal of the Korean Housing Association*, 27(2)
4. Kim, Y., Kim, J., & Yoo, J.(2015). *The Characteristics on the Housing Plan of Yongho-dong Policy Migration Refugees Village Since the Early 1970's in Busan*, Architectural Associate of Korea, 31(5)
5. Kwon, O. J.(2012). Situation by Locations Reflected in the 2012 Korea Housing Survey, *Journal of Korean Housing Association, Comparisons of Young Renter Households' Housing*, 26(1)
6. Ok, H., & Suh, J.(2019). A Study on the Change of Residential Mobility and Housing Choice in Baby Boomers and Non-Baby Boomers, *Journal of Korean Housing Association*, 30(5), 67~76.
7. Park, S. H.(2015). The change of Kitchen in a Single Detached House in Jeonju City after 70's through Oral Life History method, *Journal of Korean Housing Association*, 17(6)
8. Rhee, J.(2005). The Inconvenient Dstails in Houses Pointed out by the Elderly, *Journal of Korean Housing Association*, 16(6)
9. Seo, T., & Byun, K.(2016). A Case Study on Change and Factor of Interior Spaces in Detached Houses of Rural Area, *Journal of Korean Housing Association*, 27(2)
10. Lee, J., Lee, Y., & Son, C.(2007). A Study on Residential Patterns and Living Characteristics of the Existing Single-Family Residential Areas in Gyeongju, *Journal of Korean Housing Association*, 18(5)
11. Lee, H. H., & Kwon, O. J.(2012). *A Study on Residential Modification Demand by Elderly Lived in Detached Housing*, *Journal of the Korean Institute of Interior Design*, 21(2)
12. Lee, H.(2015). Situation by Locations Reflected in the 2012 Korea Housing Survey, *Journal of Korean Housing Association, Comparisons of Young Renter Households' Housing*, 26(1)
13. Lee, S., Kim, J., & Yoo, J.(2013). *A Study on House Plans and Life Conditions of Do-Jin Village in An-Dong*, Architectural Associate of Korea, 29(5)
14. Yeom, H., & Kwon, O.(2014). A Study on the Development of Senior Shared House for the Elderly Living Alone, *Journal of Korean Housing Association*, 25(6)
15. Yoo, J., Chen, J., & Ye, E.(2009). *A Study on the Character of Public Space of Public Corporation's Housing in Korea - Korea National Housing Corporation's Housing Plan(1954~1982)*, Architectural Associate of Korea, 25(5), 103~112.

(Received Jul. 1 2021 Revised Aug. 12 2021 Accepted Sep. 10 2021)