


土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）



調査名 (仮称)某食品工場地質調査

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

ボーリング名	No. 1	調査位置	徳島県小松島市和田島町字東新開142-3、7、8			北緯	33° 59' 42.5600"							
発注機関	株式会社姫野組			調査期間	2022年 10月 31日 ~ 2022年 11月 2日		東経	134° 38' 52.2500"						
調査業者名	岩水開発株式会社 電話 088-666-3090		主任技師	福本健治 地質調査技士 登録番号: 第21244号		現代場人	福本健治 地質調査技士 登録番号:		コア鑑定者	染矢真衣 地質調査技士 登録番号:		ボーリング責任者	岡本崇雅 地質調査技士 登録番号:	
孔口標高	KBM +0.10m		角	180° 上下 90°		方位	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°		使用機種	試錐機 D-0 エンジン NF90	
総削孔長	39.05m		度			ポンプ	BG3B							





シルト混り砂

礫混り砂

礫混りシルト質砂

シ

暗褐 中位

暗褐 密

暗灰 中位


微細～細砂主体。
所々に細粒分少量混入。
含水少位。
孔壁の崩壊性大。

細～中砂主体。
所々にφ30mm程度の歪角礫少量混入。
含水中位。

細～中砂主体。
所々にφ10mm程度の歪角礫少量、細粒分やや多く、腐植物、貝殻片混入。
含水中位。
孔壁の崩壊性大。

粒了ほぼ、礫の細砂主体

11/02
4.20
▽
≡



	1.45				
	2.15	5	4	4	13
13	2.45				300
	3.15	5	4	5	14
14	3.45				300
	4.15	5	5	5	15
15	4.45				300
	5.15	5	6	5	16
16	5.45				300
	6.15	5	5	6	16
16	6.45				300
	7.15	6	5	5	16
16	7.45				300
	8.15	10	10	11	31
31	8.45				300
	9.15	11	9	10	30
30	9.45				300
	10.15	7	7	6	20
20	10.45				300
	11.15	6	6	7	19
19	11.45				300
	12.15	7	6	7	20
20	12.45				300
	13.15	7	7	7	21
21	13.45				300
	14.15	7	6	8	21
21	14.45				300
	15.15	6	6	7	19
19	15.45				300
	16.15	5	5	6	16
16	16.45				300
	17.15	5	5	5	15
15	17.45				300
	18.15	5	4	5	14
14	18.45				300
	19.15	5	6	5	16
16	19.45				300
	20.15	3	3	5	11
11	20.45				300
	21.15	4	3	4	11
11	21.45				300
	22.15	4	5	4	13
13					300

7.15 7 ⊖ 粒度
7.45

11.15 11 ⊖ 粒度
11.45

14.15 14 ⊖ 粒度
14.45

18.15 18 ⊖ 粒度
18.45

20.15 20 ⊖ 粒度
20.45

10
31

