


案内図



● 調査地

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)ネクステージ和歌山2 地質調査

ボーリングNo	1								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 1		調査位置	和歌山県和歌山市小雑賀748						北緯		
発注機関	株式会社ネクステージ				調査期間	令和3年7月26日～3年7月29日				東経		
調査業者名	株式会社トラバース 電話(072-818-5522)		主任技師	三岡誠		現場代理人	杉本昌弘 コ鑑定者		ボーリング責任者	木村涼		
孔口標高	KBM +0.35m	角	180° 上 90° 下	方	北0° 270° 西180° 東90° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	YBM-05DA-2CH型	ハンマー 落下用具	自動落下装置
総掘進長	50.50m	度	0°	向				エンジン	ヤンマーNS95		ポンプ	カノ-V-5P

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記述	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験採取		掘進月日								
											深 度	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	N 値	深 度	試験名 および結果	深 度		試験 番号	採取 方法	室内試験 ()					
												0	10	20														
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事		(m)	10	20	30	0	10	20	30	40	50	60	(m)	()	(m)	号	法	()	
1					盛土	黒灰～淡黄灰～淡灰			アスファルト。 GL-0.03m以深、細、中砂主体。φ20mm内の角礫、並角礫混入。 φ100mm内の玉石点在。		1.15	3	3	3	9	9							1.15	P-1				
2									GL-1.50m以深、細砂主体。礫及び部分的に少量のシルト混入。腐植物点在。		1.45												1.45					
3											2.15	1	1	1	3	3												
4	-3.35	3.70	3.70								2.45																	
5					砂	淡灰	緩い～中位		細砂主体、含水量少ない。		3.15	1	1	2	4	4												
6									GL-6.00m付近、貝殻点在。		3.45																	
7											4.15	3	2	3	8	8												
8											4.45																	
9	-6.40	3.05	6.75								5.15	3	3	4	10	10												
10					シルト質砂	淡灰	非常に緩い		細砂主体、全体にシルト含有。貝殻点在。含水量少ない。		5.45																	
11	-8.55	2.15	8.90								6.15	4	4	5	13	13												
12					シルト混り砂	淡灰	緩い				6.45																	
13	-9.45	0.90	9.80								7.15	1	1	1	2	2												
14					砂質シルト	淡灰	非常に軟らかい		粘性弱い。全体に細砂含有。貝殻点在。		7.45																	
15	-12.40	2.95	12.75								8.15	1	1	1	2	2												
16											8.45																	
17											9.15	1	2	2	5	5												
18											9.45																	
19					砂質シルト	淡灰	非常に軟らかい				10.15	1	1	1	3	3												
20											10.50																	
21											11.15	1	1	1	3	3												
22											11.50																	
23											12.15	1	1	1	3	3												
24											12.45																	
25											13.00																	
26											ハンマー自沈	0	0	0	0	0												
27											13.50																	
28											14.00																	
29											14.50																	
30											15.00																	
31											ハンマー自沈	0	0	0	0	0												
32											15.50																	
33											16.00																	
34											16.50																	
35											17.00																	
36											ハンマー自沈	0	0	0	0	0												
37											17.50																	
38											18.00																	
39	-18.50	6.10	18.85								ハンマー自沈	0	0	0	0	0												
40					有機質粘土	暗茶灰	中位		粘性中位。全体に有機質土含有。		18.50																	
41	-19.30	0.80	19.65								19.15	3	2	3	8	8												
42					シルト質粘土	灰	硬い		粘性中位。全体にシルト含有。少量の腐植物点在。		19.45																	
43	-20.25	0.95	20.60								20.15	4	3	4	11	11												
44					有機質粘土	暗茶灰			粘性中位。全体に有機質土含有。全体に細砂混入。		20.45																	
45	-21.00	0.75	21.35								21.15	1	1	4	6	6												
46					礫混り砂	淡灰			細、中砂主体。部分的にφ20mm内の角礫、並角礫混入。含水量少ない。		21.45																	
47	-21.45	0.45	21.80						粘性弱い。全体に細砂含有。腐植物点在。		22.15	1	2	1	4	4												
48	-21.75	0.30	22.10		砂質シルト	淡灰					22.45																	
49					シルト質砂	淡灰	緩い		細砂主体、全体にシルト含有。少量の腐植物点在。含水量少ない。		23.15	1	1	2	4	4												
50	-23.40	1.65	23.75						GL-23.00m付近、貝殻点在。		23.45																	
51					砂質シルト	淡灰	非常に軟らかい				24.00																	
52											24.45																	
53	-25.45	2.05	25.80								25.00																	
54											ハンマー自沈	0	0	0	0	0												
55											26.00																	
56											26.45																	
57											27.00	0		1	1	1												
58																												

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)ネクステージ和歌山2 地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 1'		調査位置	和歌山県和歌山市小雑賀748						北緯		
発注機関	株式会社ネクステージ				調査期間	令和3年8月6日～3年8月6日			東経			
調査業者名	株式会社トラバース 電話(072-818-5522)		主任技師	三岡誠		現場代理人	杉本昌弘	コア鑑定者	ボーリング責任者	木村涼		
孔口標高		角	180° 上 90° 下	方	北0° 270° 西180° 東90° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	YBM-05DA-2CH型	ハンマー 落下用具	自動落下装置
総掘進長	18.85m	度	0°	向				エンジン	ヤンマーNS95		ポンプ	カノ-V-5P

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)ネクステージ和歌山2 地質調査

ボーリングNo	2								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 2		調査位置	和歌山県和歌山市小雑賀748						北緯		
発注機関	株式会社ネクステージ				調査期間	令和3年7月30日～3年8月4日				東経		
調査業者名	株式会社トラバース 電話(072-818-5522)		主任技師	三岡 誠		現場代理人	杉本昌弘 コ鑑定者		ボーリング責任者	木村 涼		
孔口標高	KBM +0.20m	角	180° 上 90° 下	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	YBM-05DA-2CH型	ハンマー 落下用具	自動落下装置
総掘進長	44.50m		度		向			エンジン	ヤンマーNS95		ポンプ	カノ-V-5P

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)ネクステージ和歌山2 地質調査

ボーリングNo	3								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 3		調査位置	和歌山県和歌山市小雑賀748						北緯	
発注機関	株式会社ネクステージ				調査期間	令和3年8月4日～3年8月5日				東経	
調査業者名	株式会社トラバース 電話(072-818-5522)		主任技師	三岡 誠		現場代理人	杉本昌弘	コ鑑定者		ボーリング責任者	木村 涼
孔口標高	KBM +0.12m	角	180° 上 90°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	YBM-05DA-2CH型	ハンマー 落下用具	自動落下装置
総掘進長	20.50m	度	0°	向		エンジン	ヤンマーNS95		ポンプ	カノ-V-5P	

標尺	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験採取		室内試験(月日)	掘進		
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試験料番号			採取方法	
												0	10	20									
1					盛土	淡灰			アスファルト。 GL-0.03m以深、細、中砂主体、全体にφ20mm内の角礫、垂角礫混入。 GL-1.10m以深、細砂主体、全体に粘性土混入。		1.15 1.45 2.15	1 1 2	4 30	1 30	1			1.15 1.45 2.15	P-1				
2	-2.28	2.40	2.40								2.45 3.15 3.45	4 4 5	13 30	4 30	4			2.45	P-2				
3					砂	淡灰	中位		細砂主体、含水量少ない。		4.15 4.45 5.15	5 7 4	7 19 14	19 30	13 19 14			4.15 4.45	P-3				
4									GL-6.00m付近、少量の腐植物点在。		5.45 6.15 6.45	4 4 3	11 30	11 30	11			6.15 6.45	P-4				
5	-6.63	4.35	6.75								7.15 7.45 8.00	1 30	1 30	1 30	1			7.15 7.45 8.00	P-5				
6	-7.68	1.05	7.80		シルト質砂	淡灰	非常に緩い		細砂主体、全体にシルト含有。含水量少ない。		8.50 9.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0			8.50	P-6				
7									粘性弱い、全体に細砂含有。		9.50 10.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0			10.00	P-7				
8					砂質シルト	淡灰	非常に軟らかい		GL-11.00m以深、貝殻点在。少量の腐植物点在。		10.50 11.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0			10.50					
9											11.50 12.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0								
10	-13.48	5.80	13.60								12.50 13.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0								
11											13.50 14.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0			14.00	P-8				
12					シルト質粘土	淡灰	非常に軟らかい		粘性中位、全体にシルト含有。貝殻点在。		14.50 15.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0			14.50					
13											15.50 16.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0								
14	-18.78	5.30	18.90								16.50 17.00	ハンマー自沈	0 50	0 50	0								
15					砂質粘土	暗茶灰	中位		粘性弱い、全体に細砂含有。腐植物点在。		18.50 19.15	2 1 2	5 30	5	5			19.15	P-9				
16	-19.68	0.90	19.80								19.45 20.15	3 3 4	10 30	10	10			20.15	P-10				
17	-20.38	0.70	20.50		粘土質砂	暗茶灰	中位		細砂主体、全体に粘土含有。腐植物点在。含水量少ない。		20.45							20.45					