

ボーリング柱状図

シート No.

[illegible]

29

ボーリング柱状図

調査名 (仮称) おおほし保育園様地質調査

ボーリングNo. 61401641000

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No2	調査位置	青森市妙見三丁目6-2	北緯	40° 47' 18.9700"
発注機関	社会福祉法人長幸会	調査期間	平成27年12月12日～平成27年12月 2日	東経	140° 45' 54.6300"
調査業者名	有限会社北栄地質研究所 電話 017-744-2202	主任技師		現代理人	コ遊定ア 高橋信二
孔口標高	KBM 0.29m	角	180° 上 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 90° 南 180°
総掘進長	20.45m	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 東邦D1-B43 エンジン NFD-9
		ハンマー落下用具	半自動型	ポンプ	東邦BG-3C

標尺	層高	層厚	柱状図	土質区分	色相対調度	相対稠密度	相対密実度	記	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験	原位置試験	試料採取	室内試験						
m	m	m	図	分	調	度	度	事			深 度 m	10cm毎の 打撃回数 0 10 20 10 20 30	打撃回数／貫入量 N 値	深 度 m	試験名 及び結果	深 度 m	試料 番号	採取 方法	進 月 日	
1	-0.51	0.80	0.80	盛土	暗緑			0.3mまで細砂 0.3mより硬泥り砂 10mm前後の礫を含む 未分解の有機物を多く含む		12/17 0.95	1.00 0 0.50 50	0	50							
2				有機質シルト	暗茶		非常に軟らかい	所により有機質土となる 1mでは0.1tと0.2mで自沈 含水量が多い 粘着力は中位			1.50 1 2.15 15 2.50 35	1	35							
3								3.3m～3.6mに砂層を挟む			3.15 1 3.45 15	2	30							
4	-4.31	3.80	4.60					砂は細～粗粒 細粒浮石を含む 細粒土を含む 所により浮石を多く含む 含水量が多い 細礫を含む			4.15 2 1 1 4.45 4 30 5.15 5 4 4 5.45 13 30 6.15 7 7 8 6.45 22 30 7.15 8 10 12 7.45 30 30 8.15 12 9 8 8.45 28 30 9.15 8 10 9 9.45 28 30	4 13 22 30 29 28								
5				火山灰質砂	灰茶		中くらい				10.15 2 3 3 10.45 8 30 11.15 2 2 2 11.45 6 30 12.15 3 3 5 12.45 11 30 13.15 4 6 9 13.45 19 30 14.15 10 10 10 14.45 30 30 15.15 6 8 9 15.45 23 30 16.15 7 10 15 16.45 32 30 17.15 14 14 15 17.45 43 30 18.15 14 20 16 18.45 50 30 19.15 17 18 15 19.42 50 27 20.15 20 20 10 20.36 50 21	8 6 11 19 30 23 32 43 50以上 50以上 50以上								
6				有機質シルト	暗灰		強い	全体に有機物を含む 12mより暗茶色となり有機質土状を呈する 含水量が多い 粘着力は中位 少量の砂を含む												
7				シルト混り砂	暗茶		中くらい	粗砂が主で細砂を含む 全体にシルトを含む 含水量が多い												
8	-13.31	1.25	13.60	硬泥り砂	暗灰		中くらい	砂は粗粒 5mm程の礫を含む 含水量が多い												
9								砂は細～粗粒 2～5mmの浮石を多く含む 所により浮石を多く含む 細粒土を含む 細礫を含む 礫は角礫が多い 含水量は中位												
10	-15.71	2.40	16.00																	
11				火山灰質砂	灰茶		密なり 非常に密なり													
12																				
13																				
14	-20.07	4.36	20.36																	
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				

有限会社北栄地質研究所

ボーリング柱状図


調査名 (仮称) おおぼし保育園様地質調査

事業・工事名

ボーリングNo. 61401641000

シートNo.

ボーリング名	No3	調査位置	青森市妙見三丁目6-2	北緯	40° 47' 18.6200"
発注機関	社会福祉法人長幸会	調査期間	平成27年12月12日～平成27年12月19日	東経	140° 45' 54.4000"
調査業者名	有限会社北栄地質研究所 電話 017-744-2202	主任技師		現代埋入	コ磁定者 高橋信二
孔口標高	KBM 0.15m	角	180° 上下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	20.43m	地盤勾配	0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 東邦D1-B43 エンジン NFD-9
		落下用具	ハンマー 半自動型	ポンプ	東邦BG-3C



有限会社北栄地質研究所