

Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26

Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

11427
Cliente : Adriana De Carvalho Stehling
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :

Resultado

LAUDO ECODOPPLERCARDIOGRÁFICO

Frequencia cardíaca: 92 bpm

MEDIDAS ECOCARDIOGRÁFICAS E FUNÇÕES VENTRICULARES (CÂMARAS ESQUERDAS)

IVSd (septo interventricular em diástole): 10,1mm

IVSs (septo interventricular em sístole): 17,97mm

LVIDd (ventrículo esquerdo em diástole): 32,1mm

LVIDs (ventrículo esquerdo em sístole): 18,2mm

LVPWd (parede livre do ventrículo esquerdo em diástole): 9,8mm

LVPWs (parede livre do ventrículo esquerdo em sístole): 11,1mm

EF (fração de ejeção): 75,76%

FS (fração de encurtamento): 43,30%

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS CÂMARAS DIREITAS

Átrio direito: Normal.

Ventrículo direito: Normal.

RELAÇÃO AORTA E ÁTRIO ESQUERDO

Ao: 10,84mm

AE: 14,79mm

Relação AE/Ao: 1,36 (normal: 0.8 – 1.6)

Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26

Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

Cliente : **Adriana De Carvalho Stehling**
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :

DOPPLER COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES :

Veloc.onda E Mitral: 0,55m/s Veloc.onda A Mitral: 0,52m/s

Relação E/A Mitral: 1,06

TDEM: 103ms

TRIV: 41ms

Veloc.Max.Fluxo Pulmonar: 0,88m/s

Gradiente: 3,1mmHg

Veloc.Max.reg.Mitral: 4,57m/s

Gradiente: 83,0mmHg

dP/dT: 1708mmHg/s

Veloc.Max.Fluxo Aórtico: 0,78m/s

Gradiente: 2,4mmHg

CÂMARAS ESQUERDAS:

Ventrículo esquerdo: Morfologicamente preservado, normodinâmico, normocinético, função diastólica normal.

Átrio esquerdo: Normal.

Aorta: Normal.

CÂMARAS DIREITAS:

Ventrículo direito: Normal.

Átrio direito: Normal.

TAPSE: 13,9mm

ESTRUTURAS DE VALVAS

- Valvas átrio-ventriculares

Mitral: Espessamento do folheto septal, permitindo regurgitação discreta para o interior do átrio esquerdo, observado ao estudo Doppler Colorido.

Tricúspide: Sem alteração morfológica ou disfunção.

- Valvas Sigmoidéias

Aórtica: Sem alteração morfológica ou disfunção.

Pulmonar: Sem alteração morfológica ou disfunção.

* SEPTO:

Interventricular : Normal.

Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26

Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

Cliente : Adriana De Carvalho Stehling
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :

Interatrial: Normal.

* PERICÁRDIO:

Normal.

CONCLUSÕES:

Degeneração mixomatosa valvar mitral, permitindo regurgitação discreta para o interior do átrio esquerdo, sem repercussão hemodinâmica, no momento.

Paciente B1, segundo ACVIM 2019.

Demais achados ecoDopplercardiográficos e estruturas cardíacas analisadas, no momento, encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade.

Imagens foram disponibilizadas por e-mail.

ELETROCARDIOGRAMA

Parâmetros Observados

Duração de P: 36 ms

Duração de QRS: 62 ms

Duração de T: 50 ms

Intervalo QT: 220 ms

Segmento ST: 108 ms

Eixo P: 77.98 °

Eixo QRS: 72.48 °

Intervalo PR: 94 ms

FC Média: 80 bpm

Amplitude de P: 0.17 mV

Amplitude de R: 1.42 mV

Amplitude de S: -0.02 mV

Amplitude de T: -0.49 mV

Conclusões

Ritmo sinusal com frequência cardíaca média de 80bpm.

Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26

Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

11427
Cliente : Adriana De Carvalho **Stehling**
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :

Eixo elétrico médio dentro da normalidade.

Traçado eletrocardiográfico sem alteração de ritmo, condução ou repolarização.

PAS 130mmHg pelo método doppler (manguito #3).
Recomenda-se avaliação anual.

Responsável Técnico : Frederico Weber CRMV 4679

Assinatura Eletrônica :

Luiz Sales Paula
CRMV 14998

Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26





Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

11427
Cliente : **Adriana De Carvalho Stehling**
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :

DOCUMENTAÇÃO FOTOMICROGRÁFICA







Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26

Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

Cliente : Adriana De Carvalho Stehling
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :







Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26

Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

Cliente : Adriana De Carvalho Stehling
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :



Requisição : **330.479**
Realizado : **30/05/26**
Coletado : 30/05/26

Paciente : **Charlotte**
Espécie : Canino
Raça : Cavalier King Charle
Sexo : Fêmea
Idade : 5A

11427
Cliente : Adriana De Carvalho Stehling
Endereço : - - Cep :
Requisitante : Dr(a). Adriana Stehling
CRMV : 8405
Responsável : Camilla Teixeira Ribeiro

ECODOPPLER + ECG

Método :

