




CERTIFICAT DE LOCALISATION

RAPPORT

À la demande de Jacob Gaudreau Gauthier, je soussigné(e), Simon Fournier-Boulanger, arpenteur(e)-géomètre, ai préparé le présent certificat de localisation. Dans le cadre de la préparation du présent document, je certifie avoir vérifié tous les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 23 du premier alinéa de l'article 9 du *Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation*.

1. LIEU DES TRAVAUX

En date du 19 juin 2026, j'ai effectué le levé de l'immeuble portant l'adresse 866, rue Saint-Sacrement, Terrebonne.

2. RECHERCHES

Les recherches au registre foncier (circonscription foncière de Terrebonne) ont été effectuées en date du 10 juillet 2026. Suite à ces recherches, j'ai notamment pris connaissance du dernier acte d'acquisition relatif à l'immeuble faisant l'objet des présentes, à savoir :

- Une vente de Françoise Lachapelle en faveur de Jacob Gaudreau Gauthier, publiée en date du 30 mai 2018, sous le numéro 23 869 375.

3. DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU BIEN-FONDS

3.1 DÉSIGNATION DU BIEN-FONDS

Le bien-fonds à l'étude est désigné comme étant le lot 2 442 111 du cadastre du Québec.

3.2 DESCRIPTION ACTUALISÉE DU BIEN-FONDS

Tenants et aboutissants :

Limite Nord :	le lot 2 442 112;
Limite Est :	le lot 2 443 239 (rue Saint-Sacrement);
Limite Sud :	le lot 2 442 110;
Limite Ouest :	le lot 2 442 105;

Mesurant :

Limite Nord : 28,96 mètres;
Limite Est : 15,24 mètres;
Limite Sud : 28,96 mètres;
Limite Ouest : 15,24 mètres;

Ayant une contenance de 441,3 mètres carrés.

4. HISTORIQUE CADASTRAL

Le lot 2 442 111 du cadastre du Québec a été mis en vigueur en date du 15 mars 2007. Il remplace le lot 207-13 du cadastre de la Ville de Terrebonne suite au dépôt de la rénovation cadastrale du secteur.

Le lot 207-13 du cadastre de la Ville de Terrebonne a été mis en vigueur en date du 18 avril 1953. Il subdivise une partie du lot 207.

Le lot original 207 du cadastre de la ville de Terrebonne a été mis en vigueur en date du 2 novembre 1877.

5. CONCORDANCE ENTRE LE CADASTRE, LES TITRES DE PROPRIÉTÉ ET L'OCCUPATION

Mon analyse foncière découlant d'une analyse des titres de propriété, du cadastre et des marques d'occupation m'a permis d'exprimer mon opinion sur la position des limites de propriété du bien-fonds faisant l'objet du présent certificat de localisation.

5.1 LIMITES ÉTABLIES, CADASTRE RÉNOVÉ, CADASTRE AVANT SA RÉNOVATION ET LES TITRES

Les limites, mesures et contenance du bien-fonds à l'étude telles que mesurées au présent certificat de localisation concordent avec celles apparaissant au plan cadastral en vigueur, avec celles apparaissant au plan cadastral avant sa rénovation et avec les titres.

5.2 LIMITES ÉTABLIES ET MARQUES D'OCCUPATION LOCALISÉES SUR LES LIEUX

Il y a généralement concordance entre les marques d'occupation et les limites de propriété montrées au plan ci-joint, à l'exception des discordances détaillées ci-après.

Pour la limite Nord, on constate que le centre de la haie et la clôture se situent à l'extérieur du périmètre du bien-fonds à l'étude.

Pour la limite Sud, on constate que le centre de la haie se situe à l'extérieur du périmètre du bien-fonds à l'étude.

Pour la limite Ouest, on constate que la clôture se situe à l'intérieur du périmètre du bien-fonds à l'étude.

6. EMPIÈTEMENT(S) APPARENT(S), EXERCÉ(S) OU SOUFFERT(S)

En ce qui concerne les empiètements, j'ai fait les constats suivants :

- Suivant la limite Nord, il y a apparence d'empiètement exercé sur le lot 2 442 112, de par la position de la clôture et de la haie.
- Suivant la limite Ouest, il y a apparence d'empiètement souffert, de par la position de la clôture.

7. BORNAGE

Aucune des limites du bien-fonds à l'étude n'a fait l'objet d'un bornage dont le procès-verbal ait été publié au registre foncier.

8. SERVITUDE(S) ACTIVE(S), PASSIVE(S), APPARENTE(S) ET CHARGE(S)

8.1 MITOYENNETÉ

Il n'y a aucun mur mitoyen.

8.2 VUES ET ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

L'écoulement des eaux pluviales des toits et les vues droites localisées sur les bâtiments sis sur le bien-fonds à l'étude et sur les propriétés voisines sont conformes aux dispositions du *Code civil du Québec*.

8.3 SERVITUDE(S) PUBLIÉE(S) AU REGISTRE FONCIER

Aux termes de l'acte publié en date du 19 mars 1957, sous le numéro 214 731, le bien-fonds à l'étude est grevé d'une servitude d'utilité publique en faveur de Bell Canada. L'assiette du fonds servant de cette servitude est montrée au plan ci-joint.

8.4 SERVITUDE(S) APPARENTE(S) ET AUTRE(S) CHARGE(S)

J'ai constaté la présence de fils aériens, d'un hauban et d'un poteau à proximité de la limite Nord sans qu'aucune servitude n'ait été publiée à cet égard. Ces infrastructures pourraient être soumis aux aires de dégagement autour des installations d'Hydro-Québec, ainsi que par les droits d'Hydro-Québec d'occuper une partie de ladite propriété aux fins d'installer et d'entretenir ses équipements nécessaires à l'exploitation de lignes de distribution d'électricité, le tout conformément aux « Conditions de service d'électricité » approuvées par la Régie de l'Énergie et entrées en vigueur le 1^{er} avril 2008 et de ses modifications subséquentes.

9. BÂTIMENT(S), DÉPENDANCE(S) ET STRUCTURE(S)

Lors du mesurage, j'ai localisé sur le bien-fonds à l'étude les bâtiments, dépendances et structures suivantes :

- Une maison unifamiliale isolée d'un étage dont le revêtement extérieur est de brique et de pierre avec garage intégré. Les galeries et toute autre structure attenante à ce bâtiment principal sont tels que montrés au plan ci-joint;
- Une pergola;
- Un spa;
- Un appareil de climatisation.

10. SITUATION DU BIEN-FONDS EN RELATION AUX LOIS ET RÈGLEMENTS POUVANT L'AFPECTER

10.1 RÈGLEMENT MUNICIPAL DE ZONAGE

Le bien-fonds à l'étude est situé dans la zone 9462-02 du règlement municipal de zonage actuellement en vigueur.

La pergola, le spa et l'appareil de climatisation sont conformes aux dispositions dudit règlement municipal de zonage en ce qui concerne leur emplacement sur le terrain par rapport à la position des limites de propriété.

Les galeries, perrons, balcons et toutes autres structures attenantes au bâtiment principal sont conformes aux dispositions dudit règlement municipal de zonage en ce qui concerne leur emplacement sur le terrain par rapport à la position des limites de propriété, à l'exception de la galerie et la terrasse situées en marge arrière qui devraient se situer à une distance d'au moins 1,50 mètre de la limite Nord.

Le bâtiment principal est conforme aux dispositions dudit règlement municipal de zonage en ce qui concerne son emplacement sur le terrain par rapport à la position des limites de propriété, à l'exception de sa marge latérale Nord de 0,65 mètre qui est inférieure à celle de 1,50 mètre, exigée par le règlement de zonage actuellement en vigueur.

Toutefois, la date de construction du bâtiment (1963, suivant l'information recueillie à l'évaluation municipale) est antérieure à la mise en vigueur du règlement actuel.

Il est à noter que l'arpenteur-géomètre n'est pas habilité à statuer sur l'existence de droits acquis quant aux marges dérogatoires du bâtiment mentionnées ci-haut.

10.2 LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

Je n'ai constaté aucune inscription au registre foncier à l'effet que le bien-fonds constitue un bien patrimonial ou qu'il soit situé, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une aire de protection ou d'un site patrimonial en vertu de la *Loi sur le patrimoine culturel* (chapitre P-9.002). De même, aucune disposition similaire n'apparaît au règlement de zonage actuellement en vigueur.

10.3 LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Le bien-fonds n'est pas situé à l'intérieur d'une zone agricole dont le plan a été approuvé par décret du gouvernement en vertu de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* (chapitre P-41.1).

10.4 LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Le bien-fonds n'est pas situé, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une zone aéroportuaire, établie par un règlement adopté sous l'autorité de la *Loi sur l'aéronautique* (L.R.C. 1985, c. A-2) et déposé au registre foncier.

10.5 AVIS D'EXPROPRIATION ET/OU AVIS DE RÉSERVE

Aucun avis d'expropriation et/ou avis de réserve pour fins publiques qui puisse affecter le bien-fonds à l'étude n'est publié au registre foncier.

10.6 LOI SUR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

L'immeuble ne présente aucun élément apparent d'un ensemble immobilier au sens de l'article 45 de la *Loi sur le tribunal administratif du logement* (chapitre T-15.01).

10.7 ZONE INONDABLE, ZONE DE PROTECTION

Le bien-fonds n'est pas situé, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une zone inondable établie par le Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2019-78 concernant les plaines inondables et les territoires à risque d'inondation.

De plus, le bien-fonds n'est pas situé, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une rive telle qu'établie par le règlement municipal de zonage pris en vertu du décret concernant le *Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles* (Chapitre Q-2, r. 0.1).

Le bien-fonds n'est pas situé, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une zone de protection, d'une bande de protection, d'une zone d'inondation ou d'une zone à risque établie par le règlement municipal de zonage.

11. UTILISATION DES DOCUMENTS


Le présent certificat de localisation a été préparé à des fins de vente et/ou d’obtention d’un prêt hypothécaire. Ce dernier ne peut être utilisé ou invoqué pour une autre fin sans une autorisation écrite de son auteur. Ce rapport ainsi que le plan l’accompagnant font partie intégrante du certificat de localisation.

Les dimensions mentionnées dans ce rapport et sur le plan ci-joint sont en mètres, soit dans le système international (S.I.).

12. DATE ET LIEU DE CLÔTURE DE LA MINUTE


J’ai signé le présent certificat de localisation à Montréal, en date du 20 juillet 2026, sous le numéro 4847 de mes minutes.

DOSSIER : JPG-33623



SIMON FOURNIER-BOULANGER
ARPENTEUR(E)-GÉOMÈTRE

Copie conforme à l’original :

Émise en date du : 2026-07-20

Par : , arpenteur(e)-géomètre

2 443 239
rue Saint-Sacrement



Les mesures concernant les bâtiments ont été prises sur le revêtement extérieur.
Les dimensions indiquées sur ce plan sont en mètres (SI).
LEVÉ EFFECTUÉ LE : 19 juin 2026

●	Tige de fer	●	Poteau	—	Fils aériens	—	Haie
⊙	Repère	⊙	Hauban	⊗	Lampadaire	—	Bas de talus
⊙	Tuyau	⊙	Borne-fontaine	—	Clôture	—	Haut de talus

CERTIFICAT DE LOCALISATION

Ce plan ainsi que le rapport l'accompagnant font partie intégrante du présent certificat de localisation. Ils ont été préparés aux fins de vente et/ou l'obtention d'un prêt hypothécaire. Ce document ne peut pas être utilisé ou invoqué à d'autres fins sans l'autorisation écrite du soussigné.




**GRONDIN
& ASSOCIÉS**
— ARPENTEURS-GÉOMÈTRES —

LOT(S) : 2 442 111
ZONE : 9462-02
CADASTRE : Du Québec
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE : Terrebonne
MUNICIPALITÉ : Terrebonne

Préparé par :

Simon Fournier-Boulangier
SIMON FOURNIER-BOULANGER
arpenteur-géomètre

Copie conforme à l'original



Signé le

DOSSIER : JPG-33623

ÉCHELLE : 1/ 200

Montréal, le 20 juillet 2026

MINUTE : 4847