
تقرير فحص المركبة
VEHICLE INSPECTION REPORT

معلومات المركبة Vehicle Information

Customer Name اسم العميل **Ahmed mohamad Alhaddad**	**Contact No.** رقم التواصل **37702020**	**Date & Time** التاريخ والوقت **Thu, 12/11/2026, 17:46**	**Job No.** رقم العمل **Z00145**
Plate No. رقم اللوحة **649525**	**Car Make** نوع السيارة **Mercedes**	**Car Model** طراز السيارة **E300**	**Car Year** سنة الصنع **2020**
ODO Meter عداد المسافات **121,650 km**	**Car Color** لون السيارة **Gray**	**VIN Number** رقم القاعدة (الشاصي) **JTHDA1D20P5125981**	



الشروط والأحكام ومسؤولية الفحص Terms, Conditions & Liability Disclaimer

تحديد المسؤولية القانونية Limitation of Liability

اوريكس لخدمات السيارات ليست مصنّعة للمركبات ولا بائعة لها، ولن تتحمل اي مسؤولية عن عيوب تصنيعية أو أضرار غير مُفصح عنها أو غير مُبلغ عنها. يقتصر دور اوريكس لخدمات السيارات على إجراء فحص بصري وفحص بأجهزة تقنية لتحديد الإصلاحات والأضرار السابقة والظاهرة التي لحقت بالمكونات الميكانيكية والهيكلية، ودون تقديم أي ضمان للسلامة الهيكلية أو الصلاحية العامة للسير على الطرق. أنت توافق على انحصار مسؤولية اوريكس لخدمات السيارات في فحص المركبة داخله وبالأدوات المعتمدة في المركز ووفق حدود الباقة المختارة فقط، دون أدنى مسؤولية عن أي خدمات غير مشمولة بالباقة أو عن حالة المركبة قبل دخولها وبعد خروجها منه. وبناءً عليه يُصدر التقرير الفني ليعكس نتيجة الفحص ضمن نطاق الباقة المحددة حصرا.

Oryx Auto Services is neither a vehicle manufacturer nor a seller and assumes no liability for manufacturing defects or undisclosed or unreported damage. The role of Oryx Auto Services is limited to conducting visual and technical inspections to identify existing or prior damage and necessary repairs regarding mechanical and structural components; it provides no guarantee regarding structural integrity or general roadworthiness. You acknowledge that the liability of Oryx Auto Services is strictly limited to the inspection performed on site using the centre's approved tools and within the scope of the selected service package; the company bears no responsibility for services not included in the package or for the vehicle's condition prior to its arrival at or after its departure from the centre. Accordingly, the technical report is issued to reflect inspection results exclusively within the scope of the specified package.

ملاحظات هامة Important Remarks

1. يتم إصدار التقرير بواسطة أجهزة الفحص الإلكتروني المعتمدة.
2. أي كشط أو حذف أو تغيير في محتويات التقرير يجعله لاغياً وغير معتمد.
3. يصف التقرير حالة السيارة أثناء وجودها داخل المركز فقط.
4. المركز غير مسؤول عن المتعلقات الشخصية المتروكة داخل السيارة.
5. تتطلب بعض الحالات اختبار قيادة إضافي للتحقق من أداء ناقل الحركة والأجزاء الميكانيكية.

1. The report is issued by approved electronic inspection devices.
2. Any erasure, deletion or change in the contents of the report renders it invalid and unsupported.
3. The report describes the condition of the vehicle while it is inside the centre only.
4. The centre is not responsible for personal belongings left inside the car.
5. Some cases require an additional test drive to check the performance of the transmission and mechanical parts.

Ahmed mohamad Alhaddad
توقيع العميل
Customer Signature

اعتماد المركز
Authorized Stamp & Signature


فحص الصبغ وبدن المركبة
VEHICLE PAINT & BODY CHECK

Thu, 12/11/2026, 17:46 **JOB #Z00145**

Car السيارة	**Plate No.** رقم اللوحة	**VIN Number** رقم القاعدة (الشاصي)	**ODO Meter** عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

مخطط الفحص السطحي لهيكل السيارة Body Panels Diagnostic Scheme

Sectioned / مقطوع · Change / تبديل · Filler / معجون · Paint / صبغ / رش



#	Location / الموضع	Condition / الحالة	Note / ملاحظة
1	—	Change / تبديل	Front bumper replaced
2	—	Paint / صبغ / رش	Repainted door
3	—	Sectioned / مقطوع	Rear left door sectioned

الملاحظات الفنية للصبغ والهيكل: Front bumper replaced with a commercial one. Roof opening replaced with an original. Rear left door sectioned and heat-welded.

فحص الشاصي وأسفل المركبة


CHASSIS & UNDERCARRIAGE CONDITION

Thu, 12/11/2026, 17:46 **JOB #Z00145**

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number (رقم القاعدة (الشاصي	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

مخطط سلامة الشاصي Chassis safety diagram

✕ أمامي Front	✕ أمامي يسار Front Left Repair traces and welding
✓ أمامي يمين Front Right	✓ وسط يسار Middle Left
✓ وسط يمين Middle Right	✓ خلفي يسار Rear Left
✓ خلفي يمين Rear Right	✓ خلفي Rear



✓ سليم / OK ✕ متضرر / Damage

مناطق متضررة / Damaged regions: أمامي يسار، أمامي

ملاحظات حالة الشاسيه والأسفل: Chassis rails are sound and free of welding or heat cutting, except the front-left which shows repair traces. No structural rust or impacts affecting balance.

الفحص الداخلي والخارجي / مقصورة المحرك / تجربة القيادة

INTERIOR & EXTERIOR INSPECTION / ENGINE COMPARTMENT / ROAD TEST

Thu, 12/11/2026, 17:46 **JOB #Z00145**

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number (الشاصي) رقم القاعدة	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

فحص التجهيزات الداخلية والملحقات الخارجية Cabin Electronics & Exterior Accessories Checks

N/A · غير متوفر Fail / فشل × Pass / اجتياز ✓

مقصورة المحرك Engine Compartment

Fail / فشل × Pass / اجتياز ✓

مقصورة المحرك Engine Compartment

البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail
السوائل — الزيت والمبرد والفرامل Fluids — Oil, Coolant, Brake	✓	
الأسلاك والموصلات Wiring & Connectors	✓	
الخراطيم والخطوط Hoses & Lines	✓	
تسريبات السوائل — المحرك / ناقل الحركة Fluid Leaks — Engine / Transmission	✓	
كراسي المحرك وناقل الحركة Engine & Transmission Mounts	✓	
الأغطية وأغطية الخزانات Caps & Reservoir Covers	✓	
نظام التعليق Suspension System	✓	
الأكياس المطاطية والجلبات Rubber Boots & Bushings	✓	
نظام الفرامل Brake System	✓	
صندوق الهواء ومجرى السحب Airbox & Intake Duct	✓	
أحزمة تشغيل المحرك Engine Drive Belts	✓	
مانيفولد العادم Exhaust Manifold	✓	
حالة صحة البطارية Battery State of Health	✓	

تجربة القيادة Road Test

Fail / فشل × Pass / اجتياز ✓

تجربة القيادة Road Test

البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail
ضجيج نظام التعليق Suspension Noise	✓	
استقرار دوران المحرك على الوضع الحر RPM Idle Stability	✓	
ضجيج تشغيل المحرك Engine Running Noise	✓	
اهتزازات الهيكل وناقل الحركة Body & Drivetrain Vibrations	✓	
أداء الفرملة Braking Performance	✓	
اتزان المقود وتمركزه Steering Alignment & Center	✓	
نظام التحكم بالمناخ Climate Control System	✓	
تعشيق ناقل الحركة Transmission Shifting	✓	
أضواء التحذير في العدّاد Cluster Warning Lamps	✓	
الأداء العام للمركبة Overall Vehicle Performance	✓	
انبعاث دخان العادم Exhaust Smoke Emission	✓	
ضجيج دحرجة الإطارات Tire Rolling Noise	✓	
ضجيج الهواء وإحكام المقصورة Cabin Wind Noise & Sealing	✓	

داخلية السيارة Interior Car

N/A · غير متوفر Fail / فشل × Pass / اجتياز ✓

داخلية السيارة Interior Car


البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail	غير متوفر N/A
أبواب السائق والركاب Driver & Passenger Doors	✓		
المفاتيح والمحابس Control Keys & Switches	✓		
التحكم بالعدّاد Cluster Control	✓		
حامل الأكواب والكونسول Cup Holder & Console	✓		
المقود والتحكم Steering Wheel & Controls	✓		
نظام الصوت والشاشة Audio & Display System	✓		
عمل فتحة السقف Sunroof Operation		✗	
فتحات التكييف وتدفق الهواء A/C Vents & Airflow	✓		
مرآة الرؤية الخلفية Rear View Mirror	✓		
الفرش ودواسات الأرضية Carpet & Floor Mats	✓		
الولاعة ومقبس 12 فولت Cigarette Lighter & 12V	✓		
أجزاء داخلية أخرى Other Interior Parts			N/A

خارجية السيارة Exterior Car

N/A · غير متوفر Fail / فشل × Pass / اجتياز ✓

خارجية السيارة Exterior Car

البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail	غير متوفر N/A
النوافذ والزجاج الأمامي Windows & Windshield	✓		
الأنوار الأمامية والخلفية وضباب Head, Reverse & Fog Lights	✓		
أنوار الإشارة Indicator Lights	✓		
المساحات ومرشات الماء Wipers & Spray Jets	✓		
المرايا الجانبية وآلية الطي Side Mirrors & Fold Mechanism	✓		
حالة الإطارات والجنوط Tires Condition & Rims	✓		



مخطط التجهيزات الداخلية Interior fittings reference

الملاحظات والتعليقات العامة General Inspection Remarks

All electrical systems and interior fittings operate in excellent working condition, except the sunroof does not operate.
The engine and transmission are in excellent condition, leak-free, with complete smoothness in shifting. Mechanical and acoustic insulation are excellent and conform to standard specifications.

فحص وحدة الكمبيوتر
COMPUTER UNIT INSPECTION

Thu, 12/11/2026, 17:46 **JOB #Z00145**

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number رقم القاعدة (الشاصي)	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

أعطال وحدة الكمبيوتر Computer Module Faults

#	Module / الوحدة	Code / الرمز	Description / الوصف	Observation / الملاحظة	Severity / الأهمية
1	Engine Control Unit	P0301	Cylinder 1 misfire detected	—	**MINOR**
2	ABS Module	—	No faults stored	—	**INFO**