تقرير فحص المركبة

VEHICLE INSPECTION REPORT

معلومات المركبة Vehicle Information

Customer Name اسم العميل **Ahmed mohamad Alhaddad**	**Contact No.** رقم التواصل **37702020**	**Date & Time** التاريخ والوقت **Sun, 20/09/2026, 18:30**	**Job No.** رقم العمل **123456**
Plate No. رقم اللوحة **649525**	**Car Make** نوع السيارة **Mercedes**	**Car Model** طراز السيارة **E300**	**Car Year** سنة الصنع **2020**
ODO Meter عداد المسافات **121,650 km**	**Car Color** لون السيارة **Gray (رمادي)**	**VIN Number** رقم القاعدة (الشاصي) **JTHDA1D20P5125981**	

لا توجد صورة مرفقة للمركبة
No vehicle photograph attached

الشروط والأحكام ومسؤولية الفحص Terms, Conditions & Liability Disclaimer

تحديد المسؤولية القانونية Limitation of Liability

اوريكس لخدمات السيارات ليست مصنّعة للمركبات ولا بائعة لها، ولن تتحمل اي مسؤولية عن عيوب تصنيعية أو أضرار غير مُفصح عنها أو غير مُبلغ عنها. يقتصر دور اوريكس لخدمات السيارات على إجراء فحص بصري وفحص بأجهزة تقنية لتحديد الإصلاحات والأضرار السابقة والظاهرة التي لحقت بالمكونات الميكانيكية والهيكلية، ودون تقديم أي ضمان للسلامة الهيكلية أو الصلاحية العامة للسير على الطرق. أنت توافق على انحصار مسؤولية اوريكس لخدمات السيارات في فحص المركبة داخله وبالأدوات المعتمدة في المركز ووفق حدود الباقة المختارة فقط، دون أدنى مسؤولية عن أي خدمات غير مشمولة بالباقة أو عن حالة المركبة قبل دخولها وبعد خروجها منه. وبناءً عليه يُصدر التقرير الفني ليعكس نتيجة الفحص ضمن نطاق الباقة المحددة حصرا.

Oryx Auto Services is neither a vehicle manufacturer nor a seller and assumes no liability for manufacturing defects or undisclosed or unreported damage. The role of Oryx Auto Services is limited to conducting visual and technical inspections to identify existing or prior damage and necessary repairs regarding mechanical and structural components; it provides no guarantee regarding structural integrity or general roadworthiness. You acknowledge that the liability of Oryx Auto Services is strictly limited to the inspection performed on site using the centre's approved tools and within the scope of the selected service package; the company bears no responsibility for services not included in the package or for the vehicle's condition prior to its arrival at or after its departure from the centre. Accordingly, the technical report is issued to reflect inspection results exclusively within the scope of the specified package.

ملاحظات هامة Important Remarks

1. يتم إصدار التقرير بواسطة أجهزة الفحص الإلكتروني المعتمدة.
2. أي كشط أو حذف أو تغيير في محتويات التقرير يجعله لاغياً وغير معتمد.
3. يصف التقرير حالة السيارة أثناء وجودها داخل المركز فقط.
4. المركز غير مسؤول عن المتعلقات الشخصية المتروكة داخل السيارة.
5. تتطلب بعض الحالات اختبار قيادة إضافي للتحقق من أداء ناقل الحركة والأجزاء الميكانيكية.

1. The report is issued by approved electronic inspection devices.
2. Any erasure, deletion or change in the contents of the report renders it invalid and unsupported.
3. The report describes the condition of the vehicle while it is inside the centre only.
4. The centre is not responsible for personal belongings left inside the car.
5. Some cases require an additional test drive to check the performance of the transmission and mechanical parts.

Ahmed mohamad Alhaddad
توقيع العميل
Customer Signature

اعتماد المركز
Authorized Stamp & Signature


+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2

فحص الصبغ وبدن المركبة
VEHICLE PAINT & BODY CHECK

Sun, 20/09/2026, 18:30 **JOB #123456**

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number (الشاصي) رقم القاعدة	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

مخطط الفحص السطحي لهيكل السيارة Body Panels Diagnostic Scheme



صبغ / رش Paint معجون / Filler تبديل / Change مقطوع / Sectioned

#	Location / الموضع	Condition / الحالة	Note / ملاحظة
1	front_bumper	Change / تبديل	
2	rear_door_left	Sectioned / مقطوع	

ملاحظات:
- الصدام الامامي تم تبديلة بصدام تجاري
- الباب الخلفي جهة اليسار مقطوع وتم تعديله باللحام الحراري

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2

فحص الشاصي وأسفل المركبة


CHASSIS & UNDERCARRIAGE CONDITION

Sun, 20/09/2026, 18:30 **JOB #123456**

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number رقم القاعدة (الشاصي)	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

مخطط سلامة الشاصي Chassis safety diagram

أمامي يسار Front Left	أمامي Front
وسط يسار Middle Left	أمامي يمين Front Right
خلفي يسار Rear Left	وسط يمين Middle Right
خلفي Rear	خلفي يمين Rear Right



✓ سليم / OK ✕ متضرر / Damage

مناطق متضررة / Damaged regions: front

ملاحظات: • مسار العادم يوجد فيه لحام وتعديل

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2

الفحص الداخلي والخارجي / مقصورة المحرك / تجربة القيادة

INTERIOR & EXTERIOR INSPECTION / ENGINE COMPARTMENT / ROAD TEST

Sun, 20/09/2026, 18:30 **JOB #123456**

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number (الشاصي) رقم القاعدة	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

فحص التجهيزات الداخلية والملحقات الخارجية Cabin Electronics & Exterior Accessories Checks

Pass / اجتياز ✓ Fail / فشل ✗ N/A · غير متوفر

مقصورة المحرك Engine Compartment

Pass / اجتياز ✓ Fail / فشل ✗

البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail
أحزمة وسيور المحرك Engine Drive Belts	✓	
كفاءة و البطارية الشحن Battery State of Health	✓	

تجربة القيادة Road Test

Pass / اجتياز ✓ Fail / فشل ✗

البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail
صوت وضجيج المحرك Engine Running Noise	✓	
استجابة الفرامل ABS Braking Performance	✓	

داخلية السيارة Interior Car

Pass / اجتياز ✓ Fail / فشل ✗ N/A · غير متوفر

البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail	غير متوفر N/A
سجاد وأرضية السيارة Carpet & Floor Mats	✓		
عجلة القيادة وأزرارها Steering Wheel&Controls	✓		
فتحة السقف Sunroof Operation		✗	
أجزاء أخرى (إن وجدت) Other Interior Parts			N/A

خارجية السيارة Exterior Car

Pass / اجتياز ✓ Fail / فشل ✗ N/A · غير متوفر

البند Item	اجتياز Pass	فشل Fail	غير متوفر N/A
النوافذ والزجاج الأمامي Windows & Windshield	✓		
الإطارات والعجلات Tires Condition & Rims	✓		

الملاحظات والتعليقات العامة General Inspection Remarks

جميع الأنظمة الكهربائية والملحقات الداخلية تعمل بحالة ممتازة.
النتيجة النهائية والتقييم العام للفحص الفني.

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2

فحص وحدة الكمبيوتر
COMPUTER UNIT INSPECTION

Sun, 20/09/2026, 18:30 **JOB #123456**

Car السيارة	Plate No. رقم اللوحة	VIN Number رقم القاعدة (الشاصي)	ODO Meter عداد المسافات
Mercedes E300 (2020)	**649525**	**JTHDA1D20P5125981**	**121,650 km**

أعطال وحدة الكمبيوتر Computer Module Faults

#	Module / الوحدة	Code / الرمز	Description / الوصف	Observation / الملاحظة	Severity / الأهمية
1	ECM	P0420	Catalyst efficiency below threshold	Monitor	MEDIUM

+973 37702020 oryxbhr1@gmail.com www.oryxbhr.com
Bldg 886, Road 533, Block 405 Tashan - Kingdom of Bahrain | CR 146375-2