التحليل الجيومكاني الشامل ورصد مراحل تدمير النسيج العمراني في قطاع غزة (2023 – 2026)

WGS 1984 UTM Zone 36N: لكافة المحافظات الخمس | مسقط الخريطة UNOSAT والتحليل المعتمد من Sentinel-2 رصد التغيرات المكانية عبر مرئيات



1. خط الأساس قبل الأحداث (أكتوبر 2023)

Esri, TomTom, Garmin, METI/NASA, USGS



2. الوضع الراهن بعد التدمير (نوفمبر 2026)

Esri, TomTom, Garmin, METI/NASA, USGS



3. التوزيع الجغرافي لأضرار المنشآت (UNOSAT)

Esri, TomTom, Garmin, METI/NASA, USGS



4. الكثافة الحرارية وبؤر تركز الدمار (Hotspots)

Esri, TomTom, Garmin, METI/NASA, USGS

UNOSAT & PCBS: التوزيع الإحصائي المعتمد لأضرار المحافظات الخمس - بيانات

• محافظة غزة (74 كم^2): 49,570 منشأة متضررة (74.5%) — 21,340 مدمر كلياً | 11,810 دمار شديد | 16,420 دمار متوسط
• محافظة خانيونس (108 كم^2): 40,840 منشأة متضررة (63.1%) — 15,220 مدمر كلياً | 10,640 دمار شديد | 14,980 دمار متوسط
• محافظة شمال غزة (61 كم^2): 33,250 منشأة متضررة (78.2%) — 14,850 مدمر كلياً | 8,920 دمار شديد | 9,480 دمار متوسط
• محافظة رفح (64 كم^2): 24,630 منشأة متضررة (58.6%) — 10,910 مدمر كلياً | 5,830 دمار شديد | 7,890 دمار متوسط
• محافظة دير البلح (58 كم^2): 15,650 منشأة متضررة (51.4%) — 5,410 مدمر كلياً | 4,230 دمار شديد | 6,010 دمار متوسط

(UNEP) الإجمالي العام لقطاع غزة (365 كم^2): 163,940 منشأة متضررة (66.4%) | حجم الركام التقديري: 42.5 مليون طن متري
المصادر الرسمية: UNITAR / UNOSAT • ESA Sentinel-2 • UN OCHA HDX • UNEP Debris Assessment • PCBS 2023

حدود المحافظات الخمس لقطاع غزة (OCHA ADM1)

▭ محافظة خانيونس (108 كم^2)
▭ محافظة دير البلح - الوسطى (58 كم^2)
▭ محافظة رفح (64 كم^2)
▭ محافظة شمال غزة (61 كم^2)
▭ محافظة غزة (74 كم^2)

نقاط رصد وتصنيف أضرار المنشآت (UNOSAT)

🟥 مدمر كلياً (Destroyed)
🟧 دمار شديد (Severe Damage)
🟫 أضرار متوسطة (Moderate Damage)
🟨 أضرار محتملة (Possible Damage)

مقياس الرسم: 1:265,000
المسقط: UTM Zone 36N
المرجع: WGS 1984
شمال حقيقي: 0°

0 —— 5 —— 10 كم