# خريطة تصنيف أضرار المباني — قطاع غزة (2023–2026)

Building Damage Classification Map — Gaza Strip | 326,448 Footprints

التصنيف مبني على تحليل بصري فائق الدقة UNOSAT CDA مع التحقق المتقاطع بالاستشعار عن بعد متعدد الحساسات


**Buildings Damage Classes — تصنيف أضرار المباني**
▢ Intact / Minor (150,756 — 46.2%) سليم / غير متضرر
▢ Possible Damage (26,637 — 8.2%) ضرر محتمل
🟧 Moderate Damage (58,945 — 18.1%) ضرر متوسط
🟧 Severe Damage (22,421 — 6.9%) ضرر شديد
🟥 Destroyed (67,689 — 20.7%) مدمر كليا
N
شمال غزة
غزة
دير البلح
خان يونس
رفح
5
10 km

الإسقاط المكاني: WGS 1984 / UTM Zone 36N (EPSG:32636) | المصادر: UNOSAT CDA، OCHA، Copernicus Sentinel-2، OpenStreetMap/HOT | التحليل: GeoDatabase — FileGDB (ArcGIS Pro compatible)

Gaza Spatial Damage Assessment — Master Plate