

Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Detail Kendaraan

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	B	B	B	B

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

- No. Polisi : **H1184FV**
- Merek : **TOYOTA**
- Seri : **AVANZA**
- CC : **1.5**
- Tipe : **G**
- Transmisi : **MT**
- Tahun : **2022**
- KM : **53.002**
- Warna : **SILVER METALIK**
- Model : **MINIBUS**
- Bahan Bakar : **BENSIN**
- Nomor Rangka : **MHKAB1BY5NK031897**
- Nomor Mesin : **2NRG885717**
- Masa Berlaku Pajak : **27/02/2027**



Bebas Banjir



Bekas Tabrak

Catatan Inspector :

Interior: karpet kotor, Trim pintu terdapat goresan atau baret; Exterior: Kondisi cat body sebagian repaint (pernah dicat ulang), Body memiliki beberapa bagian baret dan penyok, Bumper terlihat tidak presisi (gap); Mechanical: engine tune up, Oli mesin terlihat keruh; Frame: kap mesin ex hongkaran & ex repair, PESERTA LELANG WAJIB CEK DOKUMEN & FISIK KENDARAAN, DLL

Syarat & Ketentuan:

Hasil inspeksi pada laporan ini tidak berlaku jika terdapat perubahan terhadap kondisi kendaraan setelah diinspeksi.




Info lebih lanjut kunjungi acv.astra.co.id atau hubungi info@acv.astra.co.id

Tanggal Inspeksi : 27/07/2026
Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG
Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022
Nomor Polisi : H1184FV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	B	B	B	B
A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk				

Ketebalan Cat

Area Inspeksi



Keterangan:

Satuan ketebalan cat = mikron

Kondisi Normal

Rata-rata nilai < 145 mikron.

Kondisi Tidak Normal

Rata-rata nilai > 145 mikron, jika ada nilai absolut dari komponen dikurangi rata-rata nilai total hasilnya > 30.

*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut hasil pengecekan terhadap ketebalan cat kendaraan anda:

Hasil(Rata-rata Keseluruhan): 223 mikron

No. Komponen	Nilai	Rata2 Nilai	Kondisi	No. Komponen	Nilai	Rata2 Nilai	Kondisi
1. Kap Mesin				8. Fender Kanan Depan			
Bagian Kanan	172	181.3	Tidak Normal	Bagian Kanan	282	374.6	Tidak Normal
Bagian Tengah	168			Bagian Tengah	322		
Bagian Kiri	204			Bagian Kiri	520		
2. Pintu Bagasi, Pintu Belakang				9. Pintu Kanan Depan			
Bagian Kanan	149	143.3	Tidak Normal	Bagian Kanan	209	208	Tidak Normal
Bagian Tengah	148			Bagian Tengah	196		
Bagian Kiri	133			Bagian Kiri	219		
3. Atap				10. Pintu Kanan Belakang			
Bagian Kanan Depan	109	104.5	Tidak Normal	Bagian Kanan	248	239.3	Tidak Normal
Bagian Kanan Belakang	96.1			Bagian Tengah	212		
Bagian Kiri Depan	101			Bagian Kiri	258		
Bagian Kiri Belakang	112			11. Fender Kanan Belakang			
4. Fender Kiri Depan				Bagian Kanan	151	184.3	Tidak Normal
Bagian Kanan	196	171.3	Tidak Normal	Bagian Tengah	150		
Bagian Tengah	142			Bagian Kiri	252		
Bagian Kiri	176						
5. Pintu Kiri Depan							
Bagian Kanan	186	195.3	Tidak Normal				
Bagian Tengah	195						
Bagian Kiri	205						
6. Pintu Kiri Belakang							
Bagian Kanan	226	498	Tidak Normal				
Bagian Tengah	238						
Bagian Kiri	1030						
7. Fender Kiri Belakang							
Bagian Kanan	232	196.3	Tidak Normal				
Bagian Tengah	166						
Bagian Kiri	191						




Tanggal Inspeksi : 27/07/2026
Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG
Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022
Nomor Polisi : H1184FV

Eksterior

B

Eksterior

Ilustrasi Kerusakan Eksterior Mobil



Keterangan Kode:

- | | |
|--|---|
| A: Goresan
Cat Terkelupas
Retak / Terpotong | S: Karat Ringan |
| AU: Goresan / Penyok | SC: Karat Ringan / Karat Berat |
| B: Modifikasi | U: Penyok / Bengkok |
| C: Retak / Goresan / Karat Berat | X: Tidak Bergerak |
| G: Goresan / Lemparan Batu | Y: Retak / Gap / Cap Retak / Rusak |
| P: Warna Pudar / Kilau Memudar | |

Level Kerusakan:

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 0: Rusak | 1: Minimal | 2: Kecil |
| 3: Sedang | 4: Besar | |

Catatan Inspector :

*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut daftar eksterior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
1.	Antena	Normal	-
2.	Atap	Goresan	2
3.	Ban Kanan Belakang	Normal	-
4.	Ban Kanan Depan	Normal	-
5.	Ban Kiri Belakang	Normal	-
6.	Ban Kiri Depan	Normal	-
7.	Baut Rangka	Normal	-
8.	Bemper Belakang / Lampu / Panel	Goresan	2
9.	Bemper Depan / Grille	Goresan / Penyok	2
10.	Fender Kanan Belakang	Bekas Perbaikan	0



Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022

Nomor Polisi : H1184FV

Eksterior

B

Eksterior

Level Kerusakan:

0: Rusak

1: Minimal

2: Kecil

3: Sedang

4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
11.	Fender Kanan Depan	Goresan	2
12.	Fender Kiri Belakang	Bekas Perbaikan	0
13.	Fender Kiri Depan	Penyok	1
14.	Guard Frame Kanan	Normal	-
15.	Guard Frame Kiri	Normal	-
16.	Kaca Belakang	Normal	-
17.	Kaca Depan	Normal	-
18.	Kaca Samping Kanan	Normal	-
19.	Kaca Samping Kiri	Normal	-
20.	Kap Mesin	Goresan	1
21.	Keseluruhan Eksterior	Normal	-
22.	Knalpot dan Bagasi Ban Cadangan	Normal	-
23.	Panel Depan	Normal	-
24.	Panel Kanan Belakang	Normal	-
25.	Panel Kanan Tengah	Normal	-
26.	Panel Kiri Belakang	Normal	-
27.	Panel Kiri Tengah	Normal	-
28.	Part Fungsi Operasional Lainnya	Normal	-
29.	Pijakan Kaki Kanan / Spoiler Samping	Normal	-
30.	Pijakan Kaki Kiri / Spoiler Samping	Normal	-
31.	Pintu Bagasi / Pintu Belakang	Goresan	1
32.	Pintu Kanan Belakang	Goresan	2
33.	Pintu Kanan Depan	Bekas Perbaikan	0
34.	Pintu Kiri Belakang	Goresan	1
35.	Pintu Kiri Depan	Bekas Perbaikan	0



Tanggal Inspeksi : 27/07/2026
Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG
Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022
Nomor Polisi : H1184FV

Eksterior

B

Eksterior

Level Kerusakan: 0: Rusak 1: Minimal 2: Kecil 3: Sedang 4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
36.	Roda Kanan Belakang / Cover	Normal	-
37.	Roda Kanan Depan / Cover	Normal	-
38.	Roda Kiri Belakang / Cover	Normal	-
39.	Roda Kiri Depan / Cover	Normal	-
40.	Spion Kanan	Goresan / Cat Terkelupas	1
41.	Spion Kiri	Goresan / Cat Terkelupas	1
42.	Spion Tambahan	Normal	-
43.	Spoiler Atas	Normal	-

Catatan Inspector :




Tanggal Inspeksi : 27/07/2026
Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG
Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022
Nomor Polisi : H1184FV

Interior
B

Interior

Ilustrasi Kerusakan Interior Mobil



Keterangan Kode:

- a:** Kotor / Beset / Goresan / Usang / Lecet
 Terpotong / Sobek (besar) / Terburai
- d:** Bekas Perbaikan
 Bekas Selotip
 Berkerut / Beset
 Modifikasi
 Terbakar Matahari
 Terkelupas / Diganti / Kendur /
 Mengembang
 Usang
- k:** Bulu Hewan
- s:** Bau
- t:** Bekas Rokok
- x:** Hilang / Hilang
 Sebagian
- y:** Kotor

Level Kerusakan:

- 0:** Rusak
- 1:** Minimal
- 2:** Kecil
- 3:** Sedang
- 4:** Besar

Catatan Inspector :

*Ilustrasi diatas merupakan gambaran area inspeksi, namun tiap mobil memiliki komponen yang berbeda dari ilustrasi yang ada di atas

Berikut daftar interior mobil yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
1.	Audio System	Normal	-
2.	Dashboard	Normal	-
3.	Glove Box	Normal	-
4.	Head Rest Kursi Belakang	Normal	-
5.	Head Rest Kursi Kanan Depan	Normal	-
6.	Head Rest Kursi Kiri Depan	Normal	-
7.	Karpet	Normal	-
8.	Karpet Lembaran Kanan Depan	Terpotong / Sobek (besar) / Terburai	3
9.	Karpet Lembaran Kiri Depan	Normal	-
10.	Karpet Lembaran Lainnya	Normal	-

Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022

Nomor Polisi : H1184FV

Interior

B

Interior

Level Kerusakan:

0: Rusak

1: Minimal

2: Kecil

3: Sedang

4: Besar

No.	Komponen	Kondisi	Level Kerusakan
11.	Keseluruhan Interior	Normal	-
12.	Knop	Normal	-
13.	Knop Kursi Kanan Depan	Normal	-
14.	Knop Kursi Kiri Depan	Normal	-
15.	Konsol	Normal	-
16.	Kursi Belakang	Normal	-
17.	Kursi Kanan Depan	Normal	-
18.	Kursi Kiri Depan	Normal	-
19.	Langit-Langit	Normal	-
20.	Panel Instrumen	Normal	-
21.	Part Fungsi Operasional Lainnya	Normal	-
22.	Ruang Bagasi	Normal	-
23.	Rumah Lampu	Normal	-
24.	Saklar	Normal	-
25.	Seatbelt Kursi Kanan Depan	Normal	-
26.	Seatbelt Kursi Kiri Depan	Normal	-
27.	Seatbelt Lainnya	Normal	-
28.	Setir	Normal	-
29.	Spion Dalam	Normal	-
30.	Sunvisor	Normal	-
31.	Trim Kanan Belakang	Normal	-
32.	Trim Kanan Depan	Normal	-
33.	Trim Kiri Belakang	Normal	-
34.	Trim Kiri Depan	Normal	-
35.	Trim Lainnya	Berkerut / Beset	2

Catatan Inspector :



Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022

Nomor Polisi : H1184FV

Mekanikal

B

Mekanikal

Berikut daftar keadaan Mekanikal yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No.	Komponen	Kondisi
1.	Air Conditioner	Normal
2.	Air Conditioner	Normal
3.	Baterai	Normal
4.	Buku Service	Normal
5.	Engine Core	Normal
6.	Fungsi Meteran, Lampu Peringatan	Normal
7.	Getaran Mesin	Normal
8.	Kaca Retractable	Normal
9.	Kompresor AC	Normal
10.	Kunci Cadangan	Tidak Ada
11.	Oli Mesin	Normal
12.	Oli Transmisi	Normal
13.	Pompa Air Radiator	Normal
14.	Pompa Power Steering	Normal
15.	Power Seat	Normal
16.	Power Steering	Normal
17.	Power Steering Rack	Normal
18.	Power Window (Masing-masing)	Normal
19.	Radiator dan Selang Pendingin	Normal
20.	Riwayat Servis	Normal
21.	Shift Shock	Normal
22.	Sistem Alarm	Normal



Tanggal Inspeksi : 27/07/2026
Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG
Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022
Nomor Polisi : H1184FV

Mekanikal

B

Mekanikal

No.	Komponen	Kondisi
23.	Stik Oli	Normal
24.	Sun Roof	Normal
25.	Turbo Charger	Normal
26.	V-Belt	Normal
27.	Warna Oli	Keruh

Catatan Inspector :



Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022

Nomor Polisi : H1184FV

Rangka

B

Rangka

Berikut daftar keadaan Rangka yang ditemukan pada kendaraan Anda :

No. Komponen	Kondisi
1. Box Ban Cadangan	Normal
2. Kanan Depan Bagian Dalam (Belakang)	Normal
3. Kiri Depan Bagian Dalam (Belakang)	Normal
4. Panel Kanan Depan Bagian Dalam (Depan)	Normal
5. Panel Kiri Depan Bagian Dalam (Depan)	Normal
6. Pilar Depan Kanan	Normal
7. Pilar Depan Kiri	Normal
8. Pilar Tengah Kanan	Normal
9. Pilar Tengah Kiri	Normal
10. Rangka Belakang & Bagasi	Normal
11. Rangka Depan	Tanda Kerusakan atau Karat Berat
12. Rangka Tengah Bawah	Normal
13. Rumah Ban Sebelah Kanan	Normal
14. Rumah Ban Sebelah Kiri	Normal

Catatan Inspector :

Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022

Nomor Polisi : H1184FV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	B	B	B	B

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

Foto Kendaraan

Kiri Depan



Kanan Depan



Kanan Belakang



Kiri Belakang



Interior



Mesin



Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022

Nomor Polisi : H1184FV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	B	B	B	B

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

Foto Dokumen Kendaraan

STNK



KEUR



Buku Service



Tanggal Inspeksi : 27/07/2026

Lokasi Inspeksi : IBID SEMARANG

Kendaraan : TOYOTA AVANZA 1.5 G MT 2022

Nomor Polisi : H1184FV

Total Grade	Eksterior	Interior	Mekanikal	Rangka
B	B	B	B	B

A : Sangat Baik B : Baik C : Cukup D : Kurang Baik E : Buruk

Foto Kelengkapan Unit

Odometer



Head Unit Audio



Bagasi



Ban Cadangan



Aki



Dokumen Lainnya

