

Prüfbericht-Nr.: Seite 1 von 5 Auftrags-Nr.: CN21O54G 001 168330752 Test Report No.: Order No.: Page 1 of 5

Kunden-Referenz-Nr.: Auftragsdatum: N/A Aug-13-2021 Client Reference No.: Order date:

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. Auftraggeber:

Floor 7, 8, 10, Building B1, Nanshan Zhiyuan, No. 1001 Xueyuan Avenue, XII Street, Client:

Nanshan District, Shenzhen

Prüfgegenstand: Charging pile cover Test item:

Bezeichnung / Typ-Nr.: Project no. EC2121 Identification / Type No.:

Auftrags-Inhalt: Test report Order content:

Xenon-arc lamps Exposure Test Prüfgrundlage: ISO 105-A02:1993/Cor, 2:2005 Test specification:

Detail test requipment refer to page 4

Wareneingangsdatum: Aug-13-2021 Date of receipt:

Prüfmuster-Nr.: Detaillierte Fotodokumentation A003109787 001-003 Test sample No.: Seite 3 dieses Berichts

Prüfzeitraum: Aug-13-2021 to Aug-20-2021 Testing period:

TÜV Rheinland (Shenzhen) Ort der Prüfung: Place of testing. Co., Ltd.

Detailed photo documentation Prüflaboratorium: TÜV Rheinland (Shenzhen) Testing laboratory. Co., Ltd.

Prüfergebnis*: Refer to Page 4 for details Test result*:

kontrolliert von / reviewed by:

Page 3 of this report

Feb-23-2022 Jinhui Tan / Project Engineer Feb-23-2022 Abel Li / Technical Reviewer

Name / Stellung Datum Unterschrift Datum Name / Stellung Unterschrift Name / Position Name / Position Signature Date Signature Date

Sonstiges / Other.

geprüft von / tested by:

The completed test report includes the following document:

- The report with cover page (5 pages).
- Project no. EC2121

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Condition of the test item at delivery: Test item complete and undamaged

* Legende: 1 = sehr aut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Leaend: 1 = very good 2 = good3 = satisfactory4 = sufficient 5 = poorF(ail) = failed a.m test specification(s) N/A = not applicable P(ass) = passed a.m test specification(s) N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.

This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

Produkte Products



	ericht-Nr.: CN21O54G 001 Report No.:		Seite 2 von 5 Page 2 of 5
Absatz	ISO 105-A02:1993 / Cor2:2005	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation


Equip.	Description	Model		Last Date DD.MM.YYYY	Due Date DD.MM.YYYY	
G1816191	Xenon Test Chamber	Xe-3	Q-SUN	10.03.2021	10.03.2022	
G1816197	Light colour meter	CM-700d1	KONICA MINOLTA	11.06.2021	11.06.2022	
G1816198	Macbeth Lighting	SpectraLight QC	X.Rite	11.06.2021	11.06.2022	
G1824704	Humidity/Temperature Datalogger	SD500	Extech Electronics	15.03.2021	15.03.2022	



	ericht-Nr.: CN21O54G 001 Report No.:	Seite 3 von 5 Page 3 of 5			
Absatz	ISO 105-A02:1993 / Cor2:2005	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung		
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation		

1	Produktdetails	Item 1: Charging pile cover - pink		
	Product details	Item 2: Charging pile cover - white		
		Item 3: Charging pile cover - black		
2	Maße / Gewicht	N/A		
	Dimensions / Weight	IVA		
3	Bedienelemente	N/A		
	Operating elements	IVA		
4	Ausstattung / Zubehör	N/A		
	Equipment / Accessories	IVA		
5	Verwendete Materialien	N/A		
	Used materials			

Product photo





	ericht-Nr.: CN21O54G 001 Report No.:		Seite 4 von 5 Page 4 of 5
Absatz	ISO 105-A02:1993 / Cor2:2005	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation

Absatz	ISO 105-A02:1993 / Cor2:2005	Messergebnisse - Be	Bewertung	
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks		Evaluation
1.	Test item: Light Ageing Test-Xenon-arc Exposure	Test result(s):		
	Test conditions: 55°C 1120W/ ^{m2}	Sample	Gray scale	
	Exposure cycle: 20 hours light, 4 hours dark	Item 1	2-3	
	Exposure period: 72 h	Item 2	5	
		Item 3	5	
		Note: According to ISC 2:2005, the grey scale D65 standard light, wit scale 1 as the worst. Test data refer to Appear	0 105-A02:1993 was determine h scale 5 as the	d under the



Prüfbericht-Nr.: CN21O54G 001						
l est F	Report No.:		Page 5 of 5			
Absatz	ISO 105-A02:1993 / Cor2:2005	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung			
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation			

Appendix I

Item	Test sample	Before test		After test			ΔΕ	ΔΕ	ΔΕ	
		L*	a*	b*	L*	a*	b*	CIEDE 2000	CIE94 Graphic	CIE94 Textile
Item 1	1	75.21	10.03	4.79	78.09	6.30	1.82	4.5814	4.3550	3.5179
	2	76.47	10.15	4.78	78.72	6.27	1.73	4.5265	4.0542	3.4994
Item 2	1	90.94	-0.03	-3.16	91.24	0.11	-3.88	0.6788	0.7106	0.6565
	2	91.47	-0.12	-3.23	91.59	0.01	-3.82	0.5484	0.5436	0.5295
Item 3	1	44.53	0.05	-2.47	44.54	0.02	-2.50	0.0524	0.0408	0.0399
	2	44.82	0.03	-2.50	44.88	-0.01	-2.54	0.0890	0.0799	0.0606