

Melhorias do site da Unfold

Auditoria técnica de SEO e arquitetura de conteúdo

Código

Torquato

Redação

Ferraz

Base

Screaming Frog, 137 endereços

Prioridades

Tópico 1: SEO e estrutura de conteúdo

PRIORIDADE	#	ITEM	RESPONSÁVEL	ALCANCE
1	1.1	Página de referência (endereço oficial) ausente	Torquato	46 páginas
1	1.2	Links internos com marcação "não siga"	Torquato	29 páginas
1	1.3	Editor de artigos em texto corrido, com hierarquia H1 a H6	Torquato	31 artigos e todos os futuros
2	1.4	Perguntas frequentes com marcação técnica	Torquato e Ferraz	31 artigos
2	1.5	Títulos e resumos fora do limite da busca	Torquato e Ferraz	42 títulos e 36 resumos
2	1.6	Imagens sem descrição	Torquato e Ferraz	69 imagens
3	1.7	Páginas com pouco conteúdo	Ferraz	5 páginas
3	1.8	Correções pontuais	Torquato e Ferraz	4 páginas

Os itens 1.1 e 1.2 são correções pontuais de código, aplicadas de uma vez a dezenas de páginas. Devem sair primeiro. O item 1.3 é um projeto e deve começar em paralelo, não depois, porque cada artigo publicado enquanto

ele não existe entra na fila de retrabalho.

Tópico 2: Experiência do usuário

PRIORIDADE	#	ITEM	RESPONSÁVEL	ALCANCE
1	2.1	Vídeo da home não carrega e trava o carregamento	Torquato	home
1	2.2	Scripts de medição pesam mais que o site inteiro	Torquato	site inteiro
2	2.3	Código não utilizado e cache mal configurado	Torquato	site inteiro
3	2.4	Contraste de cor insuficiente	Torquato	25 elementos

O item 2.1 sozinho pode resolver a maior parte do problema de velocidade. Vale medir de novo depois dele, antes de partir para os outros.

Já concluído

ITEM	OBSERVAÇÃO
Três configurações de segurança no servidor	Capítulo final

Decidido não corrigir

ITEM	MOTIVO
Legibilidade do texto em 18 páginas	Capítulo final

Divisão do trabalho

Torquato (código)

Tópico 1

1. Página de referência em todas as rotas
2. Correção da causa dos links internos com "não siga" e varredura dos artigos salvos
3. Novo editor de artigos em texto corrido, com hierarquia H2 a H6 e cabeçalho de publicação visível
4. Separação do corpo do artigo dos elementos de moldura da página
5. Migração dos 31 artigos para o novo formato
6. Campo de perguntas frequentes com geração automática de marcação técnica
7. Centralização da marca no template de título, removendo a duplicação

8. Campo obrigatório de descrição de imagem
9. Correção do gerador de âncora de seção
10. Título principal em /contato

Tópico 2

1. Remoção do vídeo externo que está falhando na home
2. Redução do peso dos scripts de terceiros
3. Ajuste de cache e revisão do código não utilizado
4. Ajuste de contraste nos elementos com opacidade reduzida

Ferraz (redação)

1. Reescrita de 42 títulos dentro do limite de 60 caracteres
2. Redação de 36 resumos de busca dentro do limite de 155 caracteres
3. Escrita das perguntas frequentes de cada artigo, seguindo as regras do capítulo 1.4
4. Preenchimento de 69 descrições de imagem
5. Ampliação do conteúdo de 4 páginas de conversão
6. Encurtamento de 14 títulos principais e 2 títulos de seção

Nenhum item da redação depende do código para ser produzido. As dependências são de inserção: os resumos de busca e as perguntas frequentes precisam dos campos próprios existindo no painel.

Contexto

O site é raso (nenhuma página fica a mais de dois cliques da home), responde rápido no servidor e não apresentou link quebrado no rastreamento mais recente. O conteúdo publicado é denso e bem escrito.

O que falta é estrutura e peso: sinalização para o Google, separação entre conteúdo e interface, e controle sobre o que carrega no celular.

Sobre a nota 100 de SEO no PageSpeed

O PageSpeed dá nota 100 de SEO para a home. Isso não contradiz os 27 apontamentos do Screaming Frog, porque as duas ferramentas medem coisas diferentes.

O PageSpeed verifica o básico de uma página: existe título, existe descrição, a página é indexável, os links são rastreáveis, o texto é legível no celular. Tudo isso está correto.

Ele **não** verifica página de referência ausente, hierarquia de títulos, links internos anulados, dados estruturados, nem qualquer coisa que dependa de comparar uma página com as outras do site.

Nota 100 no PageSpeed significa que a página não tem erro básico. Não significa que o site está bem estruturado.

Tópico 1: SEO e estrutura de conteúdo

Como o Google e os robôs de IA entendem, indexam e citam o site. Oito itens.

1.1 O site não diz ao Google qual é o endereço oficial de cada página

Prioridade 1 | Responsável: Torquato

O que é

Cada página deveria carregar uma etiqueta invisível dizendo ao Google: "meu endereço oficial é este aqui". Hoje 46 das 47 páginas do site estão sem essa etiqueta. A única que tem é a do subdomínio de eleições, construída em outra base de código.

Por que importa

Quando alguém clica num anúncio nosso no Meta ou no Google, a plataforma cola um código de rastreamento no fim do endereço. O Google entende isso como uma página diferente.

Como rodamos várias campanhas, criamos várias versões da mesma página, e elas concorrem entre si. O Google escolhe qual mostrar sem nos consultar, e a força fica dividida entre as cópias em vez de somar numa só.

O que fazer

Ajuste único no código, aplicado a todas as páginas de uma vez. Cada página passa a apontar para si mesma como endereço oficial.

1.2 Links internos com a marcação "não siga"

Prioridade 1 | Responsável: Torquato

O que é

Existe uma marcação usada para dizer ao Google "não siga este link". Ela serve para links de anúncio ou de conteúdo pago. Em link que aponta para uma página nossa mesma, não faz sentido nenhum.

Hoje 29 páginas do site têm links internos com essa marcação.

Por que importa

Link interno é o mecanismo que faz uma página passar força para outra. Quando um artigo linka para outro, ele diz ao Google "esse conteúdo importa". Com a marcação "não siga", esse recado é anulado.

É o equivalente a ligar o cano e deixar o registro fechado. Hoje cada artigo recebe em média apenas 3 links internos, e parte deles pode estar sendo anulada.

Causa provável

A hipótese mais consistente com o número de páginas afetadas é a limpeza automática de HTML tratando endereço absoluto do próprio domínio como se fosse link externo.

Se fosse um componente do template, as 47 páginas estariam afetadas, não 29. Como só os artigos que têm link interno escrito em formato absoluto seriam atingidos, o número bate.

O que fazer

A correção é dupla:

1. **Na limpeza automática:** tratar endereço do mesmo domínio como interno, sem adicionar a marcação
2. **Nos artigos já salvos:** varrer os 31 e normalizar os links internos de formato absoluto para relativo, o que mata o problema na raiz

Três verificações na mesma passada

O QUE VERIFICAR	POR QUÊ
Se a limpeza também adiciona abertura em nova aba	É o padrão dessas bibliotecas. Se estiver, o leitor está sendo jogado para outra aba ao clicar num link interno do artigo, o que ninguém pediu
Se os cards de "Leia também" passam pela mesma limpeza	Se passarem, os links de recirculação também estão anulados, e esses são os mais importantes do blog
Se a mesma limpeza roda em outros campos	Descrição de categoria, texto de página institucional, qualquer lugar que aceite HTML

1.3 Editor de artigos em texto corrido

Prioridade 1 | Responsável: Torquato

Este é o maior item do documento em escopo. Ele afeta os 31 artigos publicados e todos os que virão. Cada artigo publicado antes da correção nasce com o mesmo problema e entra na fila de retrabalho, então vale começar em paralelo com os itens 1.1 e 1.2, que são rápidos.

Problema 1: o artigo é montado em blocos

Hoje o artigo não é escrito, é montado juntando blocos, um a um. O texto sai fragmentado e a escrita fica lenta: você não escreve, você monta.

Problema 2: só existem três níveis de título, com nomes que não dizem nada

Nas opções de título só existem três escolhas: título grande, título médio e título pequeno.

O Google trabalha com uma hierarquia de seis níveis. É o índice invisível que ele usa para entender a estrutura do documento:

NÍVEL	NOME TÉCNICO	FUNÇÃO	QUANTOS POR ARTIGO	EXEMPLO
1	H1	Nome do artigo. É o assunto da página	Sempre 1, nunca mais	Funil de vendas: o guia definitivo para vendas complexas B2B
2	H2	Os grandes capítulos do artigo	4 a 8	O que é funil de vendas
3	H3	Divisões dentro de um capítulo	Livre	As quatro etapas clássicas
4	H4	Divisões dentro de uma divisão	Livre	Etapas 1: prospecção
5	H5	Detalhamento dentro do H4	Raro	Sinais de qualificação
6	H6	Último nível. Uso excepcional	Muito raro	Observação sobre o setor

A regra é simples: os níveis descem em ordem, sem pular. Depois de um H2 vem um H3, nunca direto um H4. Um H3 só existe dentro de um H2.

"Título grande, médio e pequeno" não diz a quem escreve qual desses níveis está sendo aplicado. E como são só três, quando o artigo precisa de um quarto nível, não tem para onde ir. A hierarquia se perde.

Na prática, os artigos hoje usam H1 e depois pulam direto para H3. O H2, que é o nível dos capítulos, fica vazio de conteúdo real. O rastreamento confirma: 32 páginas com hierarquia fora de ordem e 14 com uso irregular de H2.

Problema 3: elementos fora do artigo estão marcados como título de seção

Este é o efeito mais grave e o menos visível.

Vários elementos que não fazem parte do texto estão recebendo marcação de H2 e H3, mesmo estando fora do corpo do artigo:

- O bloco de chamada final ("Aplique esse conhecimento na sua operação")

- Os cards de "Leia também"
- O bloco de newsletter
- Rótulos de formulário
- Títulos de rodapé
- Elementos de navegação lateral

O Google recebe uma mistura: pedaços do artigo e pedaços da moldura da página, todos no mesmo nível hierárquico, sem distinção. Ele não consegue separar o que é conteúdo do que é interface.

E como esses elementos de moldura são idênticos em todas as páginas, o rastreamento acusou 30 páginas com títulos de seção repetidos. Os artigos passam a parecer semelhantes demais entre si.

Por que importa

Para o Google. Sem capítulos marcados, ele recebe uma parede de texto e precisa adivinhar o assunto. Perdemos também os blocos de resposta destacada, que são extraídos de seções bem marcadas.

Para os robôs de IA. ChatGPT, Claude, Perplexity e o modo de IA do Google não leem o artigo inteiro. Eles cortam o texto em pedaços e guardam cada um separado. O corte acontece nos títulos de seção. Sem hierarquia, o corte cai no meio de uma ideia e o pedaço resultante não responde nada. É por isso que hierarquia correta é o requisito número um para ser citado por assistente de IA.


Para os artigos entre si. Quando o único título de seção reconhecível é um botão de contato repetido em 30 páginas, o Google entende que são páginas parecidas demais.

O que fazer

Editor de texto corrido, no modelo do WordPress

Substituir o sistema de blocos por um editor único, onde o artigo é escrito de ponta a ponta, como num documento do Word. Sem blocos, sem montagem.

No topo, uma barra de formatação usando exatamente as nomenclaturas técnicas, para que quem escreve saiba o que está aplicando:



```
Parágrafo
Título 2 (H2)
Título 3 (H3)
Título 4 (H4)
Título 5 (H5)
Título 6 (H6)
```

O resto da barra segue o padrão conhecido: negrito, itálico, lista com marcador, lista numerada, citação, link, imagem, tabela, linha divisória.

O H1 não aparece nessa barra. Ele vem do campo Título do cabeçalho e é aplicado automaticamente. Motivo: cada página precisa ter um H1 e apenas um. Se ele ficar disponível no corpo, mais cedo ou mais tarde alguém usa duas vezes e o Google fica sem saber qual é o assunto principal da página.

Cabeçalho de publicação visível, no topo da tela

Antes do corpo do texto, três campos sempre visíveis e editáveis lado a lado. É onde se controla como o artigo aparece na busca.

CAMPO	O QUE É	LIMITE	OBSERVAÇÃO
Título (H1)	O título principal do artigo, que vira o H1 automaticamente	ideal até 70 caracteres	Editável ali mesmo, com contador
Slug	O endereço da página, depois de /blog/	curto e descritivo	Editável, com aviso ao alterar artigo já publicado
Resumo de busca	O texto que aparece embaixo do título no Google	155 caracteres	Campo próprio, separado do resumo que aparece no card do blog

Cada campo com contador de caracteres e uma pré-visualização de como fica na busca do Google, no estilo do que o WordPress faz.

Sobre alterar slug: quando um artigo já publicado tem o endereço trocado, o endereço antigo precisa apontar para o novo automaticamente. Sem isso, quem tinha o link antigo cai numa página inexistente e a força acumulada se perde.

Separar o corpo do artigo do resto da página

Tudo que não é o texto do artigo (chamada final, newsletter, "leia também", formulário, navegação, rodapé) deve sair da hierarquia de títulos. Visualmente continua idêntico. Muda só a marcação por trás.

O corpo do artigo precisa ficar dentro de um container próprio, e a hierarquia H1 a H6 deve existir apenas dentro dele.

Se o escopo precisar encolher em algum momento, não encolhe aqui. É a peça de maior valor do item e é independente do modelo de edição.

Compensar o que os blocos faziam bem

Com texto corrido, alguns elementos deixam de ter estrutura própria e passam a depender de quem escreve. Três compensações necessárias:

ELEMENTO	COMO FICA
Tabela	Botão na barra, inserindo tabela HTML de verdade. Nunca imagem de tabela, porque imagem é invisível para o Google e para a IA
Imagem e diagrama	Botão na barra, com campo de descrição obrigatório e dimensão preenchida automaticamente
Perguntas frequentes	Campo estruturado próprio, fora do corpo do texto. Detalhado no item 1.4

O que mais o editor precisa ter

RECURSO	POR QUÊ
Colar do Word ou Google Docs preservando os títulos	Se o texto for escrito fora e colado, os níveis vêm junto em vez de virar texto plano
Validação antes de publicar	Avisa se o artigo tem mais de 800 palavras e nenhum H2, se tem mais de um H1, ou se pula nível na hierarquia
Pré-visualização	Ver como fica antes de publicar

O que já existe e não precisa ser feito

O índice automático de navegação já existe e já é gerado a partir dos H2 e H3. Não é pendência.

O que precisa de ajuste é o gerador de endereço de seção, que está cortando no meio da palavra. Detalhado no item 1.8.

Entrega em quatro etapas

Construir a estrutura completa, entregue em partes testáveis. Não é meia solução, é sequenciamento.

ETAPA	O QUE ENTREGA
1	Hierarquia H2 a H6 com nomenclatura correta, moldura separada do conteúdo, cabeçalho de publicação com os três campos
2	Editor de texto corrido, com tabela, imagem e colagem inteligente
3	Campo de perguntas frequentes com marcação automática e validações antes de publicar
4	Migração dos 31 artigos

A etapa 1 é a que entrega o ganho de SEO. As etapas 2 e 3 entregam produtividade para a redação e citação por IA. A etapa 4 depende das anteriores estarem estáveis.

Duas perguntas que mudam o tamanho da etapa 4

O conteúdo está salvo como HTML único ou como estrutura de blocos serializada? Se for HTML único, a migração deixa de ser conversão de formato e vira normalização de nível de heading, que é bem menor.

O travamento observado com muitos blocos foi diagnosticado? Se ninguém abriu o profiler do navegador, não sabemos a causa. Vale saber antes de construir o novo, para não reproduzir o mesmo comportamento.

Nenhuma das duas muda a decisão. Mudam só o cronograma.

1.4 Perguntas frequentes com marcação técnica

Prioridade 2 | Responsáveis: Torquato (campo) e Ferraz (conteúdo)

O que é

Praticamente todo artigo do blog já tem uma seção de perguntas frequentes escrita, com pergunta e resposta bem formadas. Nenhuma carrega marcação técnica, que é o código invisível informando aos buscadores e aos robôs de IA que aquilo é um par de pergunta e resposta.

Por que importa

Uma ressalva de expectativa: **o Google restringiu a exibição destacada de perguntas frequentes em 2023 e hoje ela vale basicamente para sites de governo e de saúde**. Não vamos ganhar aquele bloco expansível na busca do Google.

O valor está em outro lugar, e é maior:

Robôs de IA. ChatGPT, Claude, Perplexity e o modo de IA do Google leem essa marcação para identificar pares de pergunta e resposta prontos. É o formato mais fácil de citar que existe. Quando alguém pergunta "como calcular o CAC de uma incorporadora", uma seção marcada tem chance real de virar a resposta, com atribuição para a Unfold.

Outros buscadores. O Bing ainda exibe perguntas frequentes destacadas, e ele alimenta o Copilot.

Disciplina de escrita. Um campo estruturado obriga a fechar cada resposta de forma independente, que é exatamente o que faz o conteúdo funcionar para IA.

O que fazer

Torquato: criar um campo de perguntas frequentes no painel, **fora do corpo do texto**, com pares de pergunta e resposta, botão de adicionar e reordenação.

O campo gera duas saídas ao mesmo tempo: o HTML visível na página e a marcação técnica, sem intervenção de quem escreve.

Estrutura do HTML visível:

```

<section class="faq" aria-labelledby="faq-titulo">
  <h2 id="faq-titulo">Perguntas frequentes</h2>

  <div class="faq-item">
    <h3 id="faq-como-calcular-cac">Como calcular o CAC de uma incorporadora?</h3>
    <p>Divida todo o investimento em marketing e vendas do período
      pelo número de unidades vendidas no mesmo período. Inclua mídia,
      equipe, ferramentas e comissão. Em incorporação, o ciclo longo
      exige olhar a safra e não o mês fechado.</p>
  </div>

  <div class="faq-item">
    <h3 id="faq-cac-aceitavel">Qual é um CAC aceitável em incorporação?</h3>
    <p>...</p>
  </div>
</section>

```

Marcação técnica correspondente, gerada automaticamente:

```

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Como calcular o CAC de uma incorporadora?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Divida todo o investimento em marketing e vendas do período pelo número de unidades v
      }
    }
  ]
}
</script>

```

Três exigências técnicas:

EXIGÊNCIA	MOTIVO
Tudo que está na marcação precisa estar visível na página	Marcar conteúdo oculto é violação de diretriz e gera punição manual
Cada pergunta com endereço próprio (o <code>id</code>)	Permite que o robô cite o trecho exato, com link
Usar <code>h3</code> dentro de uma seção <code>h2</code>	Mantém a hierarquia correta e evita repetir o erro do item 1.3

Vale aproveitar a mesma implementação para incluir as outras três marcações que o site não tem: artigo, organização e trilha de navegação. São o que informa aos buscadores e à IA quem escreveu, quando, sobre o quê e para qual empresa.

O PageSpeed inclusive aponta a validação de dados estruturados como item de verificação manual, o que só reforça que hoje não há nada para validar.

Regras de escrita para leitura por IA

Ferraz: escrever as perguntas frequentes de cada artigo seguindo estas regras.

REGRA	POR QUÊ
A pergunta é escrita como a pessoa perguntaria	"Quanto custa fazer marketing para incorporadora?" e não "Investimento em comunicação no setor imobiliário". O robô compara com a pergunta real do usuário
A resposta é completa nas 40 primeiras palavras	O robô pode pegar só esse pedaço. Ele precisa fazer sentido sozinho
Nada de "como vimos acima" ou "no tópico anterior"	Fora de contexto, isso vira uma resposta quebrada
Uma resposta por pergunta, sem desviar	Resposta que responde três coisas não é citável
Entre 3 e 8 perguntas por artigo	Menos que 3 não justifica a seção. Mais que 8 dilui
Nada de linguagem de venda dentro da resposta	Resposta promocional é filtrada. O CTA fica fora da seção
Perguntas diferentes em cada artigo	Repetir a mesma pergunta em 30 artigos faz os artigos parecerem duplicados
Citar "Unfold Growth" uma vez, onde couber naturalmente	Ajuda o robô a associar a resposta à marca. Forçar tem efeito contrário
Números com contexto de fonte e período	"Segundo pesquisa do Google com empresas B2B no Brasil" é citável. Número solto não é
Frases curtas, uma ideia por frase	Facilita o corte limpo do trecho

As mesmas regras valem para o corpo do artigo

O corte que a IA faz no texto acontece nos títulos de seção. Então cada seção do artigo precisa se comportar como uma resposta independente:

- **Resposta direta nas primeiras 40 a 60 palavras da seção.** Sem introdução, sem "vamos entender melhor"
- **Título de seção como pergunta ou conceito nomeado.** "Como calcular o CAC de uma incorporadora" funciona melhor que "A matemática por trás dos números"
- **Sem referência ao que veio antes.** O leitor pode ter chegado direto ali
- **Tabela e lista em HTML de verdade.** Tabela em imagem é invisível
- **Autor nomeado e data visível.** Conteúdo atribuível pesa mais que "Equipe Unfold Growth"

1.5 Títulos e resumos fora do limite da busca

Prioridade 2 | Responsáveis: Torquato (código) e Ferraz (redação)

O que é

O que aparece na busca do Google tem limite de espaço. Hoje temos problema nas duas pontas: coisa longa demais, que é cortada, e coisa curta demais, que desperdiça espaço.

Longos demais

ELEMENTO	PÁGINAS AFETADAS	LIMITE	NOSSO PIOR CASO
Título na busca	32	60 caracteres	140 caracteres
Resumo na busca	36	155 caracteres	311 caracteres
Título principal do artigo (H1)	14	70 caracteres	101 caracteres
Título de seção (H2)	2	70 caracteres	acima do limite

A causa do título é a duplicação da marca. Exemplo real do site:

Glossário de growth para incorporadora: VGV, CAC, ciclo de venda e os termos que você precisa dominar | **Blog** | **Unfold Growth** | **Unfold Growth**

O Google mostra pouco mais da metade disso.

O problema não está só no blog. As páginas `/contato` e `/ferramentas` também duplicam a marca, passando o sufixo manualmente por cima do que o template já aplica. São dois mecanismos empilhados.

No caso do resumo, ele está sendo preenchido automaticamente com o resumo do artigo, que foi escrito para o card do blog e não para a busca.

Curtos demais

ELEMENTO	PÁGINAS	OBSERVAÇÃO
Título na busca abaixo de 30 caracteres	2	Sobra espaço para incluir o termo de busca
Resumo na busca abaixo de 70 caracteres	2	Sobra espaço para argumento de venda

Não é erro. É espaço que estamos deixando vazio.

Por que importa

O título é o que a pessoa lê antes de decidir clicar. Cortado no meio, perde o efeito. Curto demais, desperdiça a chance de aparecer para mais buscas.

Quando o resumo é cortado ou não serve, o Google escreve um por conta própria, tirando o controle da chamada.

O que fazer

Torquato: centralizar a marca no template do layout. Cada página informa apenas o próprio nome, e a marca passa a ser responsabilidade exclusiva do template. Isso corrige as 42 de uma vez e previne novas ocorrências.

Antes de centralizar, vale varrer todas as rotas fora do blog, porque se `/contato` e `/ferramentas` passam a marca manualmente, é provável que outras institucionais façam o mesmo.

O campo de resumo de busca entra no cabeçalho de publicação descrito no item 1.3.

Ferraz:

- Reescrever 42 títulos de busca para caber em 60 caracteres, com a palavra principal no começo
- Escrever 36 resumos de busca dentro do limite de 155 caracteres
- Ampliar os 2 títulos e os 2 resumos que estão curtos demais
- Encurtar os 14 títulos principais de artigo que passam de 70 caracteres
- Encurtar os 2 títulos de seção acima do limite

1.6 Imagens sem descrição

Prioridade 2 | Responsáveis: Torquato (campo) e Ferraz (preenchimento)

O que é

Toda imagem deveria ter um texto curto descrevendo o que ela mostra. Hoje 69 das 100 imagens do site não têm.

Por que importa

Acessibilidade: quem usa leitor de tela não enxerga a imagem, ouve a descrição. Sem ela, a pessoa perde a informação.

Busca e IA: nem o Google nem os robôs de IA veem imagem. Eles leem a descrição. Nossos diagramas dos artigos são conteúdo original e bom, e hoje não comunicam nada.

O que fazer

Torquato: tornar o campo de descrição obrigatório ao inserir imagem. Entra junto com o editor novo do item 1.3.

Ferraz: preencher as 69 descrições existentes. Descreva o que a imagem mostra em uma frase curta, sem repetir o título do artigo. Há também **1 descrição acima de 100 caracteres** que precisa ser encurtada.

ERRADO	CERTO
"Funil de vendas Unfold Growth"	"Diagrama comparando funil, pipeline e jornada de compra"
"Imagem 3"	"Corretor apresentando planta de apartamento no estande de vendas"

1.7 Páginas com pouco conteúdo

Prioridade 3 | Responsável: Ferraz

O que é

Oito páginas do site têm menos de 200 palavras. Aqui o relatório precisa de leitura, não de obediência: nem toda página curta é problema.

PÁGINA	SITUAÇÃO	DECISÃO
/diagnostico	121 palavras	Ampliar. É página de conversão
/ferramentas	134 palavras	Ampliar. É página de conversão
/ferramentas/calculadora-trafego	80 palavras	Ampliar. É página de conversão
/contato	69 palavras	Ampliar. É página de conversão
/blog/contribuir	166 palavras	Tirar da busca. É página operacional
/lgpd	113 palavras	Ignorar. Página legal é curta mesmo
/termos	195 palavras	Ignorar
/politica-de-privacidade	123 palavras	Ignorar

Por que importa

As três páginas de ferramenta e a de contato são justamente onde o visitante decide se fala com a gente. Elas concentram o maior volume de links internos do site (46 cada) e mesmo assim não têm texto suficiente para o Google entender o que oferecem, nem para o visitante se convencer.

O que fazer

Para cada uma das quatro páginas de conversão, escrever de 200 a 400 palavras cobrindo: o que a ferramenta ou o serviço faz, para quem serve, o que a pessoa recebe ao final, e quanto tempo leva.

/blog/contribuir deve ser marcada para não aparecer na busca, o que é tarefa do Torquato.

1.8 Correções pontuais de SEO

Prioridade 3 | Responsáveis: Torquato e Ferraz

ITEM	ONDE	QUEM	O QUE FAZER
Gerador de endereço de seção cortando no meio da palavra	/blog/growth-para-vendas-complexas e possivelmente outros	Torquato	O endereço sai cortado em torno de 60 caracteres, no meio de "confusão". Ajustar para cortar em palavra inteira. Verificar se o corte está no destino do índice, no identificador do título, ou nos dois
Página sem título principal (H1)	/contato	Torquato	O texto está lá, mas foi estilizado como texto comum. Marcar como título principal
Artigo sem nenhum título de seção	/blog/contribuir	Torquato	Resolvido junto com a decisão de tirar da busca (item 1.7)
Imagens sem dimensão declarada	97 imagens	Torquato	O salto de layout medido é zero, então o efeito é menor do que parecia. Continua sendo boa prática. Resolver junto com o editor novo, que passa a preencher automaticamente
Descrição de imagem acima de 100 caracteres	1 imagem	Ferraz	Encurtar
Endereço de página muito longo	geracao-de-demanda-x-geracao-de-leads-por-que-mais-leads...	ninguém	Não mexer. Trocar endereço de página publicada gera mais problema do que resolve

Tópico 2: Experiência do usuário

Como a pessoa que visita o site percebe, carrega e usa a página. Quatro itens, todos do Torquato.

Panorama da medição

Análise do PageSpeed Insights da home, no celular, com conexão 4G simulada e aparelho de entrada.

As notas

CATEGORIA	NOTA	LEITURA
Desempenho	71	Único indicador fora do verde. É onde está o trabalho
Acessibilidade	97	Bom. Falha só em contraste, tratado no item 2.4
Práticas recomendadas	96	Um erro de console, tratado no item 2.1
SEO	100	Ver a ressalva no Contexto, no início do documento
Navegação por agentes de IA	2 de 2	Aprovado

As métricas

MÉTRICA	VALOR	SITUAÇÃO	O QUE MEDE
Primeira renderização	1,2 s	Bom	Quando o primeiro conteúdo aparece
Maior elemento renderizado	4,5 s	Ruim	Quando o elemento principal termina de carregar. Limite do Google: 2,5 s
Tempo total de bloqueio	510 ms	Regular	Quanto tempo a página fica travada sem responder ao toque
Salto de layout	0	Bom	Se o conteúdo pula de lugar durante o carregamento
Índice de velocidade	2,4 s	Bom	Quão rápido o conteúdo aparece visualmente

Traduzindo: a página **começa** a aparecer rápido, mas demora quase cinco segundos para terminar de montar, e fica meio segundo travada sem responder a toque durante o processo.

Sem dados de usuários reais

O relatório informa que não há dados de campo disponíveis, ou seja, o site ainda não tem visitantes suficientes para o Google montar estatística de experiência real.

Duas leituras:

Boa: os 4,5 segundos são de simulação em aparelho de entrada com 4G limitado, que é o pior cenário. O visitante médio provavelmente tem experiência melhor.

Ruim: o Google não tem dado de experiência real do nosso site para usar como sinal de qualidade. Isso é sintoma direto do volume de tráfego, não algo que se corrija por código.

Uma correção do documento anterior

Numa versão anterior deste documento, classifiquei as 97 imagens sem dimensão declarada como prioridade 2, com o argumento de que causam salto de layout.

O PageSpeed mede salto de layout zero na home. O argumento não se sustenta com dado.

As imagens sem dimensão continuam sendo boa prática, mas o efeito que atribuí a elas não está acontecendo, ao menos na página medida. Rebaixado e movido para o item 1.8, junto com o editor novo, que passa a preencher automaticamente.

A medição foi feita só na home. As páginas de artigo, que concentram as imagens de conteúdo, não foram medidas. Vale rodar o PageSpeed em `/blog/funil-de-vendas` para confirmar. Se o salto também for zero lá, o item praticamente desaparece.

2.1 O vídeo da home não carrega e trava o carregamento

Prioridade 1 | Responsável: Torquato

O que é

O relatório registra o único erro de console do site:

```
videos.pexels.com/.../3129957-uhd_3840_2160_25fps.mp4  
Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_FAILED
```

Três problemas empilhados nesse único arquivo:

Ele falha. A conexão com o servidor do Pexels é recusada. O vídeo simplesmente não aparece para o visitante.

Ele é 4K. Resolução 3840×2160, para ser exibido numa tela de celular de poucos centímetros. Mesmo funcionando, seria desperdício de dados do visitante.

Ele é de terceiro. Está hospedado no Pexels, fora do nosso controle. Não temos como garantir disponibilidade, velocidade ou permanência do arquivo.

Por que importa

O vídeo está acima da dobra, ou seja, no caminho crítico do carregamento. É forte candidato a ser a causa principal dos 4,5 segundos.

E o visitante que chega pela primeira vez vê um espaço vazio onde deveria estar o elemento visual de maior destaque da home.

O que fazer

Baixar o arquivo, reduzir para 1920×1080, comprimir, remover o áudio, cortar para no máximo 12 segundos e hospedar no nosso próprio servidor. Alvo: abaixo de 2 MB.

Adicionar uma imagem estática de capa, que aparece antes do vídeo carregar. Isso resolve o tempo de carregamento sozinho: a imagem carrega rápido e passa a ser o elemento medido, no lugar do vídeo.

Considerar também não carregar o vídeo em celular, exibindo só a imagem. No celular ele é decoração cara.

Sobre a legenda: o relatório aponta que o elemento de vídeo não oferece faixa de legendas. Sendo vídeo decorativo sem áudio, o correto não é adicionar legenda, é marcar como decorativo para que leitores de tela o ignorem em vez de anunciá-lo.

2.2 Os scripts de medição pesam mais que o site inteiro

Prioridade 1 | Responsável: Torquato

O que é

SERVIÇO	PESO BAIXADO	TEMPO DE PROCESSAMENTO
Google Tag Manager	499 KiB	658 ms
PostHog	166 KiB	211 ms
Facebook (pixel)	165 KiB	273 ms
Microsoft Clarity	93 KiB	93 ms
Total de terceiros	923 KiB	1.235 ms
Site próprio	24 KiB	798 ms

Os serviços de medição pesam quase 40 vezes mais que o código do próprio site e consomem mais tempo de processamento do celular do que ele.

O Tag Manager carrega três scripts separados ao mesmo tempo:

SCRIPT	PESO
Contêiner do GTM	160 KiB
Google Analytics	186 KiB
Google Ads	153 KiB

E o PostHog carrega três módulos:

MÓDULO	PESO
Núcleo	77 KiB
Gravação de sessão	57 KiB
Pesquisas	33 KiB

A pergunta que precede qualquer otimização técnica

Precisamos dos quatro?

Temos Google Analytics, PostHog e Clarity rodando ao mesmo tempo. Os três medem comportamento. Clarity e PostHog fazem gravação de sessão, que é a mesma função.

Se ninguém abre os três semanalmente para tomar decisão, algum deles é peso morto pago pelo visitante em dados móveis e tempo de carregamento.

Recomendação: escolher um para gravação de sessão e desligar o outro. Só isso corta entre 93 e 150 KiB do carregamento de toda página do site.

O que fazer no que ficar

AÇÃO	EFEITO
Carregar os scripts de medição depois do conteúdo, não junto	Tira 1,2 s do caminho crítico
Carregar o pixel do Facebook só quando o visitante aceitar cookies	Já temos banner de consentimento. Hoje o pixel carrega antes da resposta
Desativar a gravação de sessão duplicada	Corta de 93 a 150 KiB
Reavaliar se o PostHog precisa carregar o módulo de pesquisas	33 KiB de algo que talvez não usemos

2.3 Código não utilizado e cache mal configurado

Prioridade 2 | Responsável: Torquato

O que é

APONTAMENTO	ECONOMIA ESTIMADA
JavaScript não utilizado	366 KiB
Recursos que bloqueiam a renderização	630 ms
Cache mal configurado	289 KiB
JavaScript em formato antigo	67 KiB
CSS não utilizado	18 KiB
Entrega de imagens	17 KiB
JavaScript duplicado	7 KiB

Por que importa

Os 366 KiB de JavaScript não utilizado somados aos 923 KiB de terceiros explicam o tempo de bloqueio de 510 ms e as 11 tarefas longas registradas.

Tempo de bloqueio é o período em que a página está visível mas não responde ao toque. O visitante clica no botão e nada acontece, porque o celular está ocupado processando código.

O que fazer

Cache dos arquivos estáticos. É correção de configuração, rápida, e melhora toda visita a partir da segunda.

JavaScript não utilizado. Verificar se o site está carregando bibliotecas inteiras onde precisaria só de uma função. O Next.js tem ferramentas próprias para dividir o código por página e carregar sob demanda.

Recursos que bloqueiam a renderização. Identificar quais arquivos precisam carregar antes de a página aparecer e adiar o resto.

Este item vem depois dos itens 2.1 e 2.2 porque o ganho é menor e o trabalho é maior. Vale medir de novo depois dos dois primeiros, porque parte do problema pode já ter sido resolvida.

2.4 Contraste de cor insuficiente

Prioridade 3 | Responsável: Torquato

O que é

O PageSpeed identificou 25 elementos na home cujo texto não tem contraste suficiente com o fundo. É o único motivo de a nota de acessibilidade ser 97 em vez de 100.

Os elementos afetados:

GRUPO	ELEMENTOS
Faixa "Empresas que confiam na Unfold"	Os 12 nomes de clientes
Faixa "Parceiros e certificações"	RD Station, Meta Business, Assespro, Kommo, Abradi
Seção "Como atuamos"	O rótulo da seção e a numeração 01, 02, 03
Seção "Ferramentas"	O rótulo da seção e a etiqueta "AI Powered"
Cards do blog	A assinatura "Por Equipe Unfold Growth" com a data
Rodapé	Os rótulos Site, Ferramenta, Legal, o aviso de newsletter, o copyright e os links legais

Por que importa

Acessibilidade. Pessoa com baixa visão, ou qualquer pessoa lendo no celular sob luz do sol, não consegue ler esses textos. Nossos clientes são executivos, faixa etária em que presbiopia é comum.

Credibilidade. Os nomes dos nossos clientes e parceiros estão entre os elementos ilegíveis. É prova social que não está sendo lida. Isso é problema comercial, não só técnico.

Causa

Todos os elementos usam texto com opacidade reduzida sobre fundo escuro: 40%, 45% e 50%. Combinado ao verde escuro sobre fundo claro em alguns rótulos.

O efeito visual pretendido é hierarquia: fazer o texto secundário recuar. O método escolhido, reduzir opacidade, derruba o contraste abaixo do mínimo legível.

O que fazer

Trocar opacidade por cor sólida escolhida para atingir o contraste mínimo. O efeito visual de recuo se mantém, a legibilidade volta.

Regra a seguir: contraste mínimo de 4,5 para 1 em texto normal, 3 para 1 em texto grande.

Prioridade dentro do item: os nomes de clientes e parceiros primeiro, porque são prova social. Depois o rodapé, que tem os links legais.

Registros

Itens já resolvidos, decisões tomadas e o mapa completo dos dois relatórios.

Já concluído: configurações de segurança

Responsável: Torquato

As três configurações de segurança apontadas pelo rastreamento já foram implementadas:

CONFIGURAÇÃO	O QUE PROTEGE
X-Frame-Options	Impede que alguém coloque nosso site dentro de outro site para enganar visitantes
X-Content-Type-Options	Impede que o navegador interprete um arquivo como algo diferente do que ele é
Referrer-Policy	Impede que o endereço da página onde a pessoa estava vaze para sites de terceiros

Ressalva sobre a fase seguinte

Existe a possibilidade de avançar a política de HTTPS para incluir subdomínios e entrar na lista de pré-carregamento dos navegadores. O PageSpeed também sugere isso.

Recomendação: incluir subdomínios sim, pré-carregamento não por enquanto.

Motivo: incluir subdomínios é reversível. Entrar na lista de pré-carregamento não é, na prática. A remoção depende de solicitação ao projeto Chromium e leva meses até circular nas versões estáveis dos navegadores. Enquanto isso, qualquer subdomínio que precise responder sem HTTPS para de funcionar para quem já visitou o site.

Isso importa porque existe o `eleicoes.unfoldgrowth.com.br`, que roda em outra base e pode um dia ser movido, apontado para outro provedor ou usado num teste.

O ganho de segurança do pré-carregamento sobre a política comum é pequeno. Se algum dia um cliente exigir em verificação técnica, reavaliamos com o cenário na mesa.

O PageSpeed lista ainda três outras verificações de segurança como itens manuais: política de conteúdo contra ataques de script, isolamento de origem e tipos confiáveis. São aprofundamentos que não afetam ranqueamento e podem ficar para depois.

Decidido não corrigir: legibilidade

O Screaming Frog aponta que o texto de 18 páginas é difícil ou muito difícil de ler, adequado para quem tem ensino superior.

Decisão: não corrigir.

Dois motivos.

O primeiro é técnico: essa medida foi criada para textos em inglês e não funciona bem em português, que naturalmente tem frases e palavras mais longas. O mesmo texto, traduzido, pontua diferente.

O segundo é estratégico: nosso público é diretor comercial de incorporadora e dono de empresa com venda complexa. Texto denso e técnico é posicionamento, não defeito. Simplificar a linguagem para agradar essa métrica enfraqueceria o conteúdo e nos aproximaria do tom de agência, que é exatamente o que evitamos.

Fica registrado aqui para não ser reaberto.

Anexo A: os 27 apontamentos do Screaming Frog

Mapa completo entre o relatório e este documento. Nenhum item ficou de fora.

APONTAMENTO	PÁGINAS	ONDE ESTÁ TRATADO
Images: Missing Size Attributes	97	Item 1.8, com prioridade rebaixada
Images: Missing Alt Text	69	Item 1.6
Canonicals: Missing	46	Item 1.1
Meta Description: Over 985 Pixels	36	Item 1.5
Meta Description: Over 155 Characters	33	Item 1.5
Page Titles: Over 561 Pixels	32	Item 1.5
Page Titles: Over 60 Characters	32	Item 1.5
H2: Non-Sequential	32	Item 1.3, problema 2
Security: Missing Referrer-Policy	30	Registros, concluído
Security: Missing X-Frame-Options	30	Registros, concluído
Security: Missing X-Content-Type-Options	30	Registros, concluído
H2: Duplicate	30	Item 1.3, problema 3
Links: Internal Nofollow Outlinks	29	Item 1.2
H2: Multiple	14	Item 1.3, problema 2
H1: Over 70 Characters	14	Item 1.5
Content: Readability Difficult	12	Registros, não corrigir
Content: Low Content Pages	8	Item 1.7
Content: Readability Very Difficult	6	Registros, não corrigir
Meta Description: Below 70 Characters	2	Item 1.5, curtos demais
Page Titles: Below 30 Characters	2	Item 1.5, curtos demais
H2: Over 70 Characters	2	Item 1.5
Meta Description: Below 400 Pixels	1	Item 1.5, curtos demais
H1: Missing	1	Item 1.8
Images: Over 100 KB	1	Item 2.3, entrega de imagens
H2: Missing	1	Item 1.8

APONTAMENTO	PÁGINAS	ONDE ESTÁ TRATADO
Images: Alt Text Over 100 Characters	1	Itens 1.6 e 1.8
URL: Over 115 Characters	1	Item 1.8, não mexer

Observação sobre as prioridades do relatório

O Screaming Frog atribui prioridade própria a cada apontamento, usando um padrão genérico. Ela não corresponde à prioridade real no nosso caso.

Links internos com "não siga" aparece como prioridade baixa no relatório. Para nós é prioridade 1, porque anula o principal mecanismo de distribuição de força entre as páginas do blog.

Imagens sem dimensão aparece como o item de maior volume, e o PageSpeed mostrou que o efeito prático é próximo de zero. Rebaixado.

E o item mais importante do tópico 1, a estrutura do editor, não aparece no relatório como um item. Aparece espalhado em cinco apontamentos diferentes de hierarquia de títulos, porque a ferramenta enxerga sintomas, não causas.

Anexo B: os apontamentos do PageSpeed Insights

Home, celular, 7 de agosto de 2026.

APONTAMENTO	VALOR	ONDE ESTÁ TRATADO
Maior elemento renderizado (LCP)	4,5 s	Itens 2.1, 2.2 e 2.3
Tempo total de bloqueio	510 ms	Itens 2.2 e 2.3
Erro de console: vídeo do Pexels não carrega	1 erro	Item 2.1
JavaScript não utilizado	366 KiB	Item 2.3
Cache mal configurado	289 KiB	Item 2.3
Recursos que bloqueiam a renderização	630 ms	Item 2.3
Tempo de execução de JavaScript	1,6 s	Item 2.2
Trabalho da thread principal	2,6 s	Item 2.2
JavaScript em formato antigo	67 KiB	Item 2.3
CSS não utilizado	18 KiB	Item 2.3
Entrega de imagens	17 KiB	Item 2.3
JavaScript duplicado	7 KiB	Item 2.3
Tarefas longas	11 ocorrências	Item 2.3
Contraste de cor insuficiente	25 elementos	Item 2.4
Vídeo sem faixa de legendas	1 elemento	Item 2.1
Dados estruturados não validados	verificação manual	Item 1.4
Política HTTPS forte	verificação manual	Registros, ressalva
Política de conteúdo, isolamento de origem, tipos confiáveis	verificação manual	Registros, adiado
Arquivo de orientação para robôs de IA	não existe	Não priorizado. Convenção ainda não consolidada
Salto de layout (CLS)	0	Aprovado. Derruba a justificativa anterior das imagens sem dimensão
Primeira renderização	1,2 s	Aprovado
Índice de velocidade	2,4 s	Aprovado
SEO	100	Ver a ressalva no Contexto

APONTAMENTO	VALOR	ONDE ESTÁ TRATADO
Navegação por agentes de IA	2 de 2	Aprovado

Ressalva sobre a medição

O PageSpeed informa não haver dados de usuários reais para este site, ou seja, não há volume de tráfego suficiente para o Google montar estatística de experiência.

Os números acima vêm de simulação em aparelho de entrada com conexão 4G limitada, que representa o pior cenário realista. O visitante médio provavelmente tem experiência melhor que a medida.

Isso não invalida os apontamentos, mas convém não tratar os 4,5 segundos como a experiência típica de quem visita o site.

A medição também cobriu apenas a home. Vale repetir em uma página de artigo antes de fechar as conclusões sobre imagens e conteúdo do blog.