MRT GÜÇ SİSTEMLERİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Haliliye / ŞANLIURFA | Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Staj Projesi

KAMERA GÖRÜNTÜ KALİTE DEĞERLENDİRME SERTİFİKASI


ISO/IEC 25010 & ISO 12233 Standartlarına Uygun Kalite Sertifikasyonu

Rapor Referans No: MRT-QC-20261104_223803-A6CF	Test Tarihi & Saati: 04.11.2026 22:38:03
Pano / Ekipman ID: MRT-ŞALTER-01	Kamera Kaynak Tipi: TÜRKÇE_TESTİ
İşyeri Amiri: Murat Tartış (Mühendis (Oda Sicil No: 59501))	Aday Mühendis: Muhammed Emin Taslak (230517037)

Test Anındaki Kamera Görüntüsü



Sensör Gürültüsü Isı Haritası (JET Heatmap)



Değerlendirilen Parametre	Ölçülen Değer	Standart Sınır Değeri	Durum
Görüntü Keskinliği (Laplacian)	535.9 var	>= 150 (Uyarı: 80-150)	NORMAL
Sensör Gürültüsü (Medyan Sigma)	3.46	<= 10.0 (Kritik: >25)	NORMAL
Ortalama Parlaklık (Lüminans)	142.0 / 255	70 - 190 aralığı	NORMAL
RMS Kontrast Derecesi	51.7	>= 40.0 (Min: 20)	UYGUN
Elektriksel Ark Doyumu	Yok (%0.0)	< %15.0 Doyum	GÜVENLİ
Genel Kalite İndeksi (Q-Score)	96.0 / 100	>= 80.0 Onay Eşiği	BAŞARILI

NİHAİ MÜHENDİSLİK KARARI: ONAYLANDI: ŞANLIURFA TRAFO HÜCRESİ IŞIK ŞARTLARI UYGUNDUR

Testi Gerçekleştiren Aday Mühendis:
Muhammed Emin Taslak (230517037)
İmza: _____

Onaylayan İşyeri Amiri:
Murat Tartış
Mühendis (Oda Sicil No: 59501)
İmza / Kaşe: _____