MRT GÜÇ SİSTEMLERİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Haliliye / ŞANLIURFA | Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Staj Projesi

KAMERA GÖRÜNTÜ KALİTE DEĞERLENDİRME SERTİFİKASI


ISO/IEC 25010 & ISO 12233 Standartlarına Uygun Kalite Sertifikasyonu

Rapor Referans No: MRT-QC-20261105_012034-BC6A	Test Tarihi & Saati: 05.11.2026 01:20:34
Pano / Ekipman ID: MRT-ŞALTER-01	Kamera Kaynak Tipi: TÜRKÇE_TESTİ
İşyeri Amiri: Murat Tartış (Mühendis (Oda Sicil No: 59501))	Aday Mühendis: Muhammed Emin Taslak (230517037)

Test Anındaki Kamera Görüntüsü



Sensör Gürültüsü Isı Haritası (JET Heatmap)



Değerlendirilen Parametre	Ölçülen Değer	Standart Sınır Değeri	Durum
Teşhis Edilen Arıza Türü	NORMAL ÇALIŞMA (ARIZA YOK)	Kritik Arıza Taraması	ONAYLI
Görüntü Keskinliği (Laplacian)	535.9 var	>= 150 (Uyarı: 80-150)	NORMAL
Sensör Gürültüsü (Medyan Sigma)	3.46	<= 10.0 (Kritik: >25)	NORMAL
Ortalama Parlaklık (Lüminans)	142.0 / 255	70 - 190 aralığı	NORMAL
Elektriksel Ark Doyumu	Yok (%0.0)	< %15.0 Doyum	GÜVENLİ
Mekanik Titreşim Genliği	0.0 px	<= 1.2 px (Kritik: >3.0)	KARARLI
Genel Kalite İndeksi (Q-Score)	96.0 / 100	>= 80.0 Onay Eşiği	BAŞARILI

TESPİT EDİLEN ARIZA / HATA TÜRÜ: NORMAL ÇALIŞMA (ARIZA YOK)
NİHAİ MÜHENDİSLİK KARARI: ONAYLANDI: ŞANLIURFA TRAFO HÜCRESİ IŞIK ŞARTLARI UYGUNDUR

Testi Gerçekleştiren Aday Mühendis:
Muhammed Emin Taslak (230517037)
İmza: _____

Onaylayan İşyeri Amiri:
Murat Tartış
Mühendis (Oda Sicil No: 59501)
İmza / Kaşe: _____