MRT GÜÇ SİSTEMLERİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


Haliliye / ŞANLIURFA | Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Staj Projesi

KAMERA GÖRÜNTÜ KALİTE DEĞERLENDİRME SERTİFİKASI

ISO/IEC 25010 & ISO 12233 Standartlarına Uygun Kalite Sertifikasyonu

Rapor Referans No: MRT-QC-20261105_012146-E905	Test Tarihi & Saati: 05.11.2026 01:21:46
Pano / Ekipman ID: MRT-VID-01	Kamera Kaynak Tipi: VIDEO_INSPECTION (video_vibration_generator.mp4)
İşyeri Amiri: Murat Tartış (Mühendis (Oda Sicil No: 59501))	Aday Mühendis: Muhammed Emin Taslak (230517037)

Test Anındaki Kamera Görüntüsü



Sensör Gürültüsü Isı Haritası (JET Heatmap)



Değerlendirilen Parametre	Ölçülen Değer	Standart Sınır Değeri	Durum
Teşhis Edilen Arıza Türü	MEKANİK TİTREŞİM / REZONANS	Kritik Arıza Taraması	ALARM
Görüntü Keskinliği (Laplacian)	87.9 var	>= 150 (Uyarı: 80-150)	UYARI
Sensör Gürültüsü (Medyan Sigma)	2.05	<= 10.0 (Kritik: >25)	NORMAL
Ortalama Parlaklık (Lüminans)	52.2 / 255	70 - 190 aralığı	UYARI
Elektriksel Ark Doyumu	Yok (%0.1)	< %15.0 Doyum	GÜVENLİ
Mekanik Titreşim Genliği	4.2 px	<= 1.2 px (Kritik: >3.0)	KRİTİK
Genel Kalite İndeksi (Q-Score)	66.8 / 100	>= 80.0 Onay Eşiği	YETERSİZ

TESPİT EDİLEN ARIZA / HATA TÜRÜ: MEKANİK TİTREŞİM / REZONANS
NİHAİ MÜHENDİSLİK KARARI: UYARI: KRİTİK MEKANİK TİTREŞİM TESPİT EDİLDİ

Testi Gerçekleştiren Aday Mühendis:
Muhammed Emin Taslak (230517037)
İmza: _____

Onaylayan İşyeri Amiri:
Murat Tartış
Mühendis (Oda Sicil No: 59501)
İmza / Kaşe: _____