MRT GÜÇ SİSTEMLERİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


Haliliye / ŞANLIURFA | Harran Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Staj Projesi

KAMERA GÖRÜNTÜ KALİTE DEĞERLENDİRME SERTİFİKASI


ISO/IEC 25010 & ISO 12233 Standartlarına Uygun Kalite Sertifikasyonu

Rapor Referans No: MRT-QC-20261105_113226-37B9	Test Tarihi & Saati: 05.11.2026 11:32:26
Pano / Ekipman ID: MRT-PANO-01	Kamera Kaynak Tipi: REACT_WEB_UI
İşyeri Amiri: Murat Tartış (Mühendis (Oda Sicil No: 59501))	Aday Mühendis: Muhammed Emin Taslak (230517037)

Test Anındaki Kamera Görüntüsü



Sensör Gürültüsü Isı Haritası (JET Heatmap)



Değerlendirilen Parametre	Ölçülen Değer	Standart Sınır Değeri	Durum
Teşhis Edilen Arıza Türü	ELEKTRİKSEL ARK & YANGIN TEHLİKESİ	Kritik Arıza Taraması	ALARM
Görüntü Keskinliği (Laplacian)	2331.4 var	>= 150 (Uyarı: 80-150)	NORMAL
Sensör Gürültüsü (Medyan Sigma)	10.64	<= 10.0 (Kritik: >25)	UYARI
Ortalama Parlaklık (Lüminans)	85.2 / 255	70 - 190 aralığı	NORMAL
Elektriksel Ark Doyumu	VAR (KRİTİK)	< %15.0 Doyum	KRİTİK
Mekanik Titreşim Genliği	0.0 px	<= 1.2 px (Kritik: >3.0)	KARARLI
Genel Kalite İndeksi (Q-Score)	25.0 / 100	>= 80.0 Onay Eşiği	YETERSİZ

TESPİT EDİLEN ARIZA / HATA TÜRÜ: ELEKTRİKSEL ARK & YANGIN TEHLİKESİ
NİHAİ MÜHENDİSLİK KARARI: KRİTİK: ELEKTRİKSEL ARK & YANGIN TEHLİKESİ!

Testi Gerçekleştiren Aday Mühendis:
Muhammed Emin Taslak (230517037)
İmza: _____

Onaylayan İşyeri Amiri:
Murat Tartış
Mühendis (Oda Sicil No: 59501)
İmza / Kaşe: _____