# Especificação Técnica

Porta Sanisystem Lite

ET-005

Sistema de portas para box de banheiros e vestiários sem chuveiros em granito ou alvenaria de uso coletivo, como shopping centers, aeroportos, escolas, universidades, academias, indústrias, supermercados entre

outros. Praticidade construtiva e qualidade no acabamento são algumas de suas características. Podendo ser montada após termino total da obra e sem sujeira na instalação.




#### **Portas**

Confeccionadas em painel de MDF (placas de fibra de madeira de média densidade) ou MDP (placas de partículas de madeira de média densidade) com 18mm de espessura com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Acabamento de bordas em fitas de PVC na mesma cor do painel. Portas com medida padrões de 60cm e 90cm com altura máxima de 180cm, possibilidade de abertura para dentro ou para fora do box.



#### Perfil

Colunas de sustentação para batente das portas em alumínio extrudado com acabamento anodizado ou pintura eletrostática epóxi pó. Fixação atraves de cola de silicone industrial ou por parafusos. Tampa de acabamento superior em nylon injetado na cor preta.



## **Fechadura**

Fecho tipo tarjeta livre/ocupado em nylon injetado na cor preta com puxador, indicador de utilização e sistema de abertura externa de emergência.





## Dobradiça

Em alumínio com acabamento cromado, sistema de retorno automático e ângulo de permanência de abertura de 45° ou totalmente fechada.



## Limpeza e Conservação

A limpeza deve ser feita com pano macio umedecido com água e sabão ou detergente neutro ou outros produtos de limpeza isentos de solventes ou abrasivos.


O eixo da dobradiça pode ser lubrificado com graxa em spray.

## Garantia


A garantia de **60** meses, oferecida pela Divisystem inicia-se a partir da data de término da instalação na obra. Sendo considerado como garantia o reparo do produto danificado no local da instalação. Esta garantia não se aplica caso o


produto tenha sofrido desgaste decorrente de uso indevido, como riscos, arranhões, impacto, sobrecarga, raspagem, corte na superfície, ter sido submetido a produtos não especificados, ter sido desmontado por pessoal não autorizado.

## Detalhamento técnico





## Montagem no granito







## Montagem na alvenaria







Planta baixa



**Vista frontal**