

스마트 산업현장 일일 위험 리포트

리포트 생성 시각 : 2025.05.01 AM 11:47


[센서별 상태 분석]

· 온도 센서

- green=45, yellow=4, red=1

- 평균 : 24.9℃

최대 : 33.0℃




· 습도 센서

- green=33, yellow=15, red=2

- 평균 : 48.1%

최대 : 66.9%




· CO2 센서

- green=39, yellow=10, red=1


- 평균 : 607.0ppm

최대 : 1200.0ppm




· 진동 센서

- green=47, yellow=3
- 평균 : 3.3mm/s
- 최대 : 6.0mm/s




· 에너지 센서

- green=35, yellow=12, red=3
- 평균 : 732.2W
- 최대 : 1200.0W




[센서별 추이 그래프]


· 온도 vs 전력 사용량




· 습도 vs 전력 사용량



· CO2 vs 전력 사용량



· 진동 vs 전력 사용량



[위험 센서 우선순위 (Red 경고 기준)]

1. 에너지 센서 : 3 건
2. 습도 센서 : 2 건
3. 온도 센서 : 1 건
4. CO₂ 센서 : 1 건

[권장 조치]

- 고온 감지됨 (30°C 초과)
 - > 내부 환기 또는 냉방 설비 가동 필요
 - > 장비 가동 시간 분산 및 고열 장비 점검 필요
 - > 고온 지역 작업 시 보호구 착용 권장
- 저습 감지됨 (35% 미만)
 - > 가습기 가동 및 습도 조절 필요
 - > 정전기 발생 주의
- CO₂ 농도 과다 (1000ppm 초과)
 - > 환기 시스템 즉시 가동
 - > 밀폐 공간 내 작업자 체류 시간 제한 필요
- 진동 증가 주의 (5 초과)
 - > 장비 상태 모니터링 강화 필요
 - > 이상 진동 발생 장비 선별 점검
 - > 지속 진동 시 운전 중단 및 정밀 진단 필요
- 에너지 과소비 감지 (1000W 초과)
 - > 일부 기기 절전모드 또는 중단 필요
 - > 피크 시간대 에너지 부하 분산 권장