

스마트 산업현장 일일 위험 리포트

리포트 생성 시각 : 2025.05.02 AM 09:08


[센서별 상태 분석]

· 온도 센서

- green=42, yellow=7, red=1

- 평균 : 25.4°C

최대 : 33.0°C




· 습도 센서

- green=35, yellow=13, red=2

- 평균 : 49.5%

최대 : 65.2%




· CO2 센서

- green=40, yellow=9, red=1

- 평균 : 616.2ppm

최대 : 1200.0ppm




· 진동 센서

- green=44, yellow=6

- 평균 : 3.2mm/s

최대 : 6.7mm/s




· 에너지 센서

- green=39, yellow=9, red=2


- 평균 : 707.6W

최대 : 1200.0W




[센서별 추이 그래프]


· 온도 vs 전력 사용량




· 습도 vs 전력 사용량



· CO2 vs 전력 사용량



· 진동 vs 전력 사용량



[위험 센서 우선순위 (Red 경고 기준)]

1. 습도 센서 : 2 건
2. 에너지 센서 : 2 건
3. 온도 센서 : 1 건
4. CO₂ 센서 : 1 건

[권장 조치]

- 고온 감지됨 (30°C 초과)
 - > 내부 환기 또는 냉방 설비 가동 필요
 - > 장비 가동 시간 분산 및 고열 장비 점검 필요
 - > 고온 지역 작업 시 보호구 착용 권장
- 저습 감지됨 (35% 미만)
 - > 가습기 가동 및 습도 조절 필요
 - > 정전기 발생 주의
- CO₂ 농도 과다 (1000ppm 초과)
 - > 환기 시스템 즉시 가동
 - > 밀폐 공간 내 작업자 체류 시간 제한 필요
- 진동 증가 주의 (5 초과)
 - > 장비 상태 모니터링 강화 필요
 - > 이상 진동 발생 장비 선별 점검
 - > 지속 진동 시 운전 중단 및 정밀 진단 필요
- 에너지 과소비 감지 (1000W 초과)
 - > 일부 기기 절전모드 또는 중단 필요
 - > 피크 시간대 에너지 부하 분산 권장