장비구매/수리 기안서




문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2017-00108		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트		시행일자	2017-07-25 ~ 2017-07-25	
기안자	하승범		보존기간	5년	
기안일자	2017-07-25 16:27		시행자	하승범	
	파트장		부국장	대표이사	
결재	윤장현 기결	최반근 기결			박정설 기결
합의					
수신참조	함아란/경영기획팀				
제목	중계차 카메라 케이블 수리 건				

1. 개요

○ 중계차에서 사용되는 EFP 카메라 케이블 수리 건

2. 내용

- 중계 2호차에서 사용되는 EFP 카메라 케이블(길이 : 200m)을 카메라에 연결 시 카메라 전원이 OFF 되는 증상이 발생함
- 업체 수리 결과, 카메라 케이블 커넥터 부분에 단선이 일어남
- ☞ 커넥터(FUW, 암): 10M 지점 단선
- 손상 부분 제거 후 재결선 하여 복구함
 - ☞ 기존 200m 케이블에서 수리 후 190m 길이로, 10m 축소 됨



3. 수리 비용

○ 400,000원(부가세 별도)

※ 별첨

- 방송기술팀 수리 요청서
- 견적서