

	GEASI — COTESI RELATÓRIO TÉCNICO DE ATENDIMENTO Segurança Eletrônica	CONTRATO 181/2026	
		OS Nº 181-50	DATA DA OS 10/09/2026
		INÍCIO 23/09/2026, 16:35:00	TÉRMINO 23/09/2026, 16:35:00
		TÉCNICO RESPONSÁVEL Flávio Fonseca de Souza	

DADOS DA DEPENDÊNCIA / IMÓVEL VISTORIADO

COMARCA	Diamantina - Fórum	EDIFICAÇÃO	Fórum
ENDEREÇO	Rua X, 10		
SERVIÇO	Assistência Técnica no SISTEMA DE CFTV		
TIPO / PRIORIDADE	Presencial Programado · Interior		


CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA

CFTV — VIDEOMONITORAMENTO


Item verificado	Resultado	Tarefas realizadas
Alimentação sistema/Circuito	Conforme	☐ Preventiva
Fonte de Alimentação	Conforme	☐ Preventiva
Câmera sem imagem	Não Conforme	☐ Corretiva

 **REGISTROS FOTOGRÁFICOS — CÂMERA SEM IMAGEM**

ANTES DO ATENDIMENTO



APÓS O ATENDIMENTO



Câmeras com ausência de gravação	Conforme	☐ Preventiva
Imagens com interferência, ruídos ou sem foco	Conforme	☐ Preventiva
Fixação câmeras	Conforme	☐ Preventiva
Limpeza das lentes/Dome	Conforme	☐ Preventiva
DVR Inoperante	Conforme	☐ Preventiva
Configuração do sistema	Conforme	☐ Preventiva
Cabos/Conectores	Conforme	☐ Preventiva

Falha na comunicação via rede	Conforme	☒ Preventiva
Outras ocorrências	Conforme	☒ Preventiva

SERVIÇOS REALIZADOS

[NC] Câmera sem imagem
→ [3.8.5] Câmera bullet IP | Intelbras <teste> VIP 1230 nºSN123
Prazo de garantia: 90 dias a contar da conclusão do serviço.

IPS REGISTRADOS NA COMARCA (CFTV)

IP	Equipamento
192.168.0.10	NVR

Nenhum IP alterado nesta visita.

PEÇAS / COMPONENTES SUBSTITUÍDOS

Componente	Marca	Modelo	Nº série	Qtd
[3.8.5] Câmera bullet IP	Intelbras <teste>	VIP 1230	SN123	1

RESPONSÁVEL LOCAL / ADMINISTRADOR

NOME Maria Servidora	CPF / RG / MATRÍCULA P0001234
-------------------------	----------------------------------

Assinatura do Administrador local

Assinatura do Técnico responsável
Flávio Fonseca de Souza