




ภาพตัด A-A (SECTION A-A)


มาตราส่วน 1:1



ภาพ 3 มิติ (ISOMETRIC) – ไม่ได้สเกล



ภาพด้านหน้า – ด้านน้ำออก (FRONT VIEW)



ภาพด้านล่าง (BOTTOM VIEW)

หมายเหตุ / รายละเอียดงาน

1. วัสดุ: สแตนเลส SUS316 (AISI 316) หนา 1.5 mm ทั้งชิ้น
2. ท่อน้ำเข้า: ข้อต่อเกลียวใน G1½" (BSPP / Rp1½) SUS316 เชื่อมด้านล่าง กึ่งกลางความยาว (L = 500) จำนวน 1 จุด
3. ความยาวรวม 1000 mm รวมแผ่นปิดหัว-ท้าย (หนา 1.5)
4. ช่องน้ำออก (Slot) กว้าง 5 mm ลึก 50 mm ตลอดแนว ปากต้องตรงและได้ระดับ ±0.3 mm เพื่อให้ม่านน้ำเรียบ
5. แผ่นกระจายน้ำ (Baffle) เจาะรู Ø6 ระยะห่าง 15 mm
6. เชื่อม TIG ต่อเนื่องทุกตะเข็บ ลวด ER316L กันรั่ว 100% ทำความสะอาดรอยเชื่อม + Passivation หลังเชื่อม
7. ผิวภายนอก: Hairline / ขัดเงา No.8 (ตามลูกค้าเลือก)
8. ทดสอบรั่วด้วยแรงดันน้ำ 1.5 bar นาน 10 นาที
9. ค่าความคลาดเคลื่อนทั่วไป ±1 mm (ISO 2768-m)
10. ปั๊มแนะนำ: ประมาณ 6–10 m³/h ที่ความยาว 1 m

โครงการ (PROJECT)	**VELRA THONGLOR**
ม่านน้ำสแตนเลส 316 (WATER CURTAIN) L 1000 × 170 × 140 mm • ท่อน้ำเข้าเกลียวใน G1½"	
วัสดุ: **SUS316 t = 1.5 mm**	เลขที่แบบ: **WC-316-1000-01**
มาตราส่วน: **ตามระบุ (A3)**	หน่วย: **มิลลิเมตร (mm)**
จำนวน: **1 ชุด**	วันที่: **16/10/2026**
ผู้เขียนแบบ:	ผู้ตรวจ / อนุมัติ: .....