

Establecimiento: Boschetto.

Localidad: Angelica, Santa Fe.



ANALISIS DE LOTE 47

Ph y Conductividad



MUESTRA	M3	M6
Ph	6,17	6,1
EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	216	180

Materia Organica y Carbono organico


MUESTRA	M3	M6
Materia organica %	2,37 %	2,41 %
Carbono organico %	1,37 %	1,39 %

Muestra
Punto 3

Estructura estadística de Compuestos





Bloqueo nutricional leve. Actividad biológica buena. Compactación leve. Se observa una mejora en la humificación de la materia orgánica con predominio de orgánico sobre mineral. Importante aumento de sustancias básicas esenciales.




Muestra
Punto 6

Estructura estadística de Compuestos



Ligera residualidad química con bloqueo nutricional leve. Actividad biológica buena. Compactación leve. Se observa una excelente humificación de la materia orgánica con predominio de orgánico sobre mineral. Rico en sustancias básicas esenciales.



Establecimiento: Boschetto.

Localidad: Angelica, Santa Fe.



ANALISIS DE LOTE 54

Ph y Conductividad



MUESTRA	M2	M4
Ph	6,04	5,96
EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	112	106

Materia organica y Carbono organico


MUESTRA	M2	M4
Materia organica %	2,43%	2,38 %
Carbono organico %	1,4 %	1,38 %

Muestra Punto 2

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. No hay compactación. Se observa una gran mejora en la humificación de la materia orgánica con predominio orgánico sobre mineral. Aumento importante de sustancias básicas esenciales.




Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo

Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	




Muestra Punto 4

Estructura estadística de Compuestos



Residualidad química leve. Actividad biológica buena. Compactación leve. Buena humificación de la materia orgánica con predominio orgánico sobre mineral. Muy rico en sustancias básicas esenciales.



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el valor máximo

Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	


Establecimiento: Boschetto.

Localidad: Angelica, Santa Fe.

ANALISIS LOTE 55-56

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M3	462,2	1386,6	3004,3	3928,7	4622	4622
M6	448,9	1346,7	2917,85	3815,65	4489	4489



Ph y Conductividad



MUESTRA	M3	M6
Ph	7,21	7,38
EC (µS/cm)	200	436

Materia organica y Carbono organico


MUESTRA	M3	M6
Materia organica %	2,29 %	2,26 %
Carbono organico %	1,32 %	1,31 %

Muestra
Punto 3

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo nutricional leve. Actividad biológica excelente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, no hay compactación. Se observa una completa humificación de la materia orgánica, con relación orgánico/mineral regular. Rico en sustancias básicas esenciales.





Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	




Muestra
Punto 6

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo nutricional leve. Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, con compactación leve. Adecuada humificación de la materia orgánica, con relación orgánico/mineral regular. Rico en sustancias básicas esenciales.



Referencia	
Deficiente	
Bajo	
Regular	
Bueno	
Excelente	


Establecimiento: Boschetto.

Localidad: Angelica, Santa Fe.

ANALISIS LOTE 58-60

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M3	426,2	1278,6	2770,3	3622,7	4262	4262
M6	400,3	1200,9	2601,95	3402,55	4003	4003



Ph y Conductividad


MUESTRA	M3	M6
Ph	5,94	6,15
EC (μ S/cm)	336	154

Materia organica y Carbono organico


MUESTRA	M3	M6
Materia organica %	2,22 %	2,28 %
Carbono organico %	1,28 %	1,32 %

Muestra
Punto 3

Estructura estadística de Compuestos




Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, con compactación leve. Se observa una mejora en la humificación de la materia orgánica, con relación orgánico/mineral regular. Muy rico sustancias básicas esenciales.



Muestra
Punto 6

Estructura estadística de Compuestos



Bloqueo nutricional leve. Actividad biológica adecuada. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera adecuado, con compactación leve. Se observa una adecuada humificación de la materia orgánica con relación orgánico/mineral regular. Rico en sustancias básicas esenciales.

